

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

I.U. Zairov

**PARMALASH
VA FREZERLASH ISHLARI
□EXNOLOGIYASI**

Kasb-hunar ta'lifi kollejlari uchun o'quv qo'llanma

I kitob

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2007

Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi ilmiy-metodik birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

Mashinasozlikda texnologik jarayonlar tarkibida detal va qismlarni tayyorlashda parmalash, yo'nib kengaytirish ishlari keng qo'llaniladi. Ushbu qo'llanmada ana shu ishlar, ya'ni teshiklarga ishlov berish jarayonida bajariladigan parmalash, zenkovkalash, zenkerlash, razvyortkalash (kengaytirish) ishlari, shuningdek, slesarlik, parmalash stanoklarining turlari, ularda qo'llaniladigan yordamchi qurilma va elementlar, texnologik jarayon marshrutlari, moylash-sovitish suyuqliklari, mexanizatsiyalashgan va avtomatlashgan qurilmalar, gidrouzatmalarining ishlatilishiga doir mavzular yoritilgan.

O'quv qo'llanma kasb-hunar kolleji o'quvchilariga va ishlab chiqarish ta'limi masterlariga mo'ljalangan.

Taqrizchilar:

A.S. Iskandarov — Nizomiy nomidagi Oshkent davlat pedagogika universiteti professori;

Sh.A. Karimov — Oshkent davlat texnika universiteti dotsenti.

KIRISH

Fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish sharoitida, mehnat turlari va tavsifining tezkorlik bilan o‘zgarib borishi tabiiy hol. Bunday muhitda ishlab chiqarishning zamonaviy fikrlovchi, ijodkorlik bilan, faol ishlaydigan ishchiga bo‘lgan talab-ehtiyoji tobora ortib boradi, albatta. Binobarin, yetuk bilimli, amalij jihatdan barkamol va yuqori texnologik madaniyatga ega mutaxassis ishlab chiqarishdan o‘z o‘rnini topa oladi va uning xalq xo‘jaligini rivojlantirishga qo‘sadigan hissasi ham salmoqli bo‘ladi.

Ma’lumki, mashinasozlikda mehnat samaradorligini oshirish va chiqariladigan mahsulotning raqobatbardoshlilagini ta’minalash ishlab chiqarish jarayonlarida aniqlik va sifatni jiddiy oshirishni va yangi texnologik usullarni, avtomatik-texnologik jarayonlarni keng ko‘lamda joriy etishni talab qiladi.

Hozirgi paytda korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot konstruksiyasi uzlusiz murakkablashib, turi ortib bormoqda, ishlab chiqarish obyektlari tez-tez almashinib, yangi mahsulot chiqarishni o‘zlashtirish muddatlari tobora qisqarmoqda. Albatta, bunday sharoitda, ya’ni integratsion muhitda ishlash tezkorlik bilan o‘zgaruvchan material-texnik vositalar majmuyida faoliyat yuritish uchun mutaxassis o‘z kasbining ustasi va mazkur faoliyatga texnologik jihatdan tayyorlangan bo‘lishi kerak.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini ishlab chiqarishga ilg‘or g‘oyalar, ilmiy ishlanmalar, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilmasdan turib yanada rivojlantirish mumkin emasligi bugungi kunda barcha uchun kunday ravshan. O‘z navbatida, ushbu vazifalarni amalga oshirish malakali va iste’dodli kadrlarga bog‘liqdir. Ular yetuk mutaxassis, faqat o‘z kasbining barcha sir-sinoatini, o‘ziga xos tomonlarini mukammal bilibgina qolmay, balki yetarli darajada iqtisodiy hamda huquqiy bilimlarga ham ega bo‘lishi darkor. Ishlab chiqarishning chuqur ilmiy-iqtisodiy asoslarni ta’minalash esa kelajakda respublikada texnik-texnologik salohiyatning yanada oshishiga asos bo‘ladi.

Bu borada parmalash va kengaytirib yo‘nish texnologiyasi fani ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur fanni o‘rganishdan maqsad — ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan zamonaviy texnika va texnologiyaning ilmiy asoslari bo‘yicha bilim berish va uni o‘quv-amaliyot darslarida mustahkamlashdan iboratdir.

O‘quv rejasiga monand bo‘lgan barcha asosiy mavzular bo‘yicha o‘quvchilarni texnik adabiyot va tavsiyanomalar, texnologik hujjatlar bilan

mustaqil ishslashga jalb qilish, seminar va ma’ruzalar tashkil qilishning amaliy bajarilishiga e’tibor berish, masalalar yechish, laboratoriya-amaliyot ishlarini bajarish, o‘quv mashg‘ulotlari hajmini bazaviy korxona xususiyatlarini e’tiborga olgan tarzda hisoblash va konstruksiyalarni, texnologik jarayonlarni o‘zaro bog‘liq holda, tahliliy asosda o‘rganish o‘quvchining mutaxassis sifatida shakllanishiga asos bo‘ladi, albatta.

O‘quvchilarga respublikamiz xalq xo‘jaligi tarmoqlaridagi ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari ishlab chiqarishga nechog‘liq joriy qilinayotganligi to‘g‘risida aniq misollar keltirish, mehnat muhitining yaxshilanishi, kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish asosida og‘ir qo‘l mehnatini siqib chiqarish jarayonlarini tahlil qilish asosida tushuntirilishi yaxshi samara berishi shubhasizdir.

Dunyo miqyosidagi ilg‘or texnologiya va texnika rivojiga erishish uchun moslanuvchan ishlab chiqarish tizimlarini keng ko‘lamda qo‘llash talab etiladi. Bunday tizimlar EHM bilan boshqarilib, kompyuter texnologiyalari, informatsion texnologiyalarni mujassam etgan holda mexanotronika yo‘nalishi vujudga keladi.

□urli buyumlarni ishlab chiqarish va yig‘ishga tezda moslasha oladigan avtomatik o‘zgaruvchan modullarni joriy qilish korxonada zamonaviy texnologiyaning yuqori darajada samaradorligini va madaniyatini oshiradi.

Moslanuvchan ishlab chiqarish tizimlarida sanoat robotlari har xil vazifa doirasida ishlatiladi. Bunday robotlardan asosiy texnologik uskuna sifatida ham, zagotovkalarini berib turish, tayyor detalni yechib olish va tashishga mo‘ljallangan yordamchi uskunalar sifatida ham foydalanish mumkin.

Dunyo miqyosida rivojlangan, texnik-texnologik darajasi yuqori bo‘lgan firmalarda moslanuvchan ishlab chiqarish tizimlari joriy qilingan. Albatta, yig‘ish texnologik jarayonlarida, sozlash ishlarida, chilangarlik, nazorat qilish ishlarida qo‘l mehnatining o‘z o‘rni mavjud, lekin texnologik jarayonlarni to‘la avtomatlashtirish borasida hal qilinmagan masalalar talaygina.


O‘quv qo‘llanmada mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan mexanik-parmalash, yo‘nib kengaytirish ishlari texnologiyasi asoslari, unda qo‘llanadigan vositalar, jihozlar, qurilma va moslamalar, nazorat, o‘lchash asboblari, har xil chilangarlik, sozlash asboblari, qurilmalari, moslanuvchan yig‘ish tizimlari, modullari, gidravlik, pnevmatik, elektr-mexanik qurilmalar, elektr-gidravlik kuzatuvchi uzatmalar, qadamli dvigatel uzatmalar, mexanotronika asoslari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, raqamlı dastur bilan boshqariladigan (RDB) stanoklarni dasturlash asoslari ham keltirilgan.

O‘quv qo‘llanma «Parmalash va frezerlash ishlari texnologiyasi» yo‘nalishidagi fanlarning namunaviy dasturi asosida muallifning ko‘p yillar davomida amalga oshirgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari, ilmiy maqolalari, monografiya, o‘quv qo‘llanma materiallari, shuningdek, dunyo miqyosida erishilgan ilmiy-texnik taraqqiyot yechimlari tahlili asosida yaratilgan. Bu esa, shubhasiz, o‘quvchilarning qo‘llanmadagi mavzularni puxta o‘zlashtirib olishlarida muhim ahamiyatga molikdir.

I BOB. PARMALASH VA YO'NIB KENGAYIRISH ISHLARI TEXNOLOGIYASI

1-§. Parmalash va teshik yo'nish stanoklari tasnifi

Parmalash stanoklari azaldan konstruktiv jihatdan katta o'zgarish-larga ega bo'lmay, oddiy teshik ochish uchun kichik gabaritli stol usti, katta gabaritli pol ustiga montaj qilinadigan, qo'l yordamida ishlataladigan stanoklar guruhida rivojlanib kelgan. Ishiklarga ishlov berish operatsiyasini bajarish uchun texnologik tizimni yaratish zarur. Bunga stanok, zagotovka, moslama, instrument va yordamchi elementlar kiradi. Ma'lumki, instrumentlarga, metall yoki nometall zagotovkalarga, ya'ni ochiq va berk teshiklarga (1-rasm) ishlov berishda



1-rasm. Parmalash jarayonida uchraydigan har xil ochiq va berk teshiklarga ketma-ketlikda ishlov berish sxemasi: 1 — zagotovkadagi bo'shliq; 2 — berk teshik; 3 — parma; 4 — parma; 5 — berk teshik; 6 — berk teshik; 7 — parma; 8, 11 — zagotovka; 9 — burchak ostida berk teshik; 10 — ochiq teshik; 12 — berk teshikni parmalab kengaytirish; 13 — ochiq teshikni parmalab kengaytirish; 14 — parma.

parma, zenker, razvyortkalarning har xil konstruktiv turlari ishlataladi. Metallni qirqish jarayonida, avvalo, zagotovka parmalash stanogining stoli ustiga aniq ravishda o'rnatiladi. Ishlov beriladigan teshik markazini Morze konusiga (stanok shpindelida parma quyrig'inining konusi bilan biriktirish uchun mo'ljallangan konussimon bo'shliq) o'rnatiladigan parma o'qiga monandligida sozlash asosida erishiladi.


1- rasmda parmalash jarayonida uchravdigan quyidagi operatsiyalar ko'rsatilgan:

- Berk asosiy teshikka ishvlov berish.
- Ochiq yordamchi teshikka ishvlov berish.
- Berk ko'ndalang joylashgan teshikka ishvlov berish.
- Ochiq asosiy teshikka ishvlov berish.
- Burchakli ochiq teshikka ishvlov berish.


Zagotovkani stanok stoli ustiga yoki moslamaga o'rnatishdan avval operatsion kartaga asosan baza yaratiladi, ya'ni detal tehis frezalangan yuzaga ega bo'lishi kerak. Shu yuza bilan ishlamaga yoki stanok stoliga o'rnatilib, mahkamlanadi, so'ngra parma, zenker, razvyortka, sekovka, kombinatsiyalangan instrumentlar bilan ketma-ketlikda ishvlov berish mumkin bo'ladi.

Parmalash stanoklarida teshiklarga qo'l yordamida yoki avtomatik ravishda ishvlov berilishi mumkin (hisoblangan rejimlar asosida). Rejimlar deganimizda, material tavsifi, qattiqligi, stanok bikrliqi va aniqligi, moslama aniqligi va mahkamlash kuchi, tezlik, surish qiymati, aylanish chastotasi, keskich burchaklari va boshqa ishlarning monandlik muhitida ishvlov berish (parmash) tushuniladi (2-rasm).

Parmalash stanoklari detallarda silindrik va konussimon teshiklarni, har xil rezbalarni ochish, kanavkalarni yo'nish, toreslarni sekovkalash, faskalarni ochish kabi ishlarni bajarishda katta ahamiyatga ega (3-rasm).



2-rasm. Parmalash, zenkerlash va razvyortkalash sxemalari: a) parmalash; b) zenkerlash; d) razvyortkalash; e) konusli teshiklarni razvyortkalash.




3-rasm. Faska ochish, yo‘nish, kanavka (chuqurcha) ochish operatsiyalarini bajarish sxemalari: 1 — yo‘nib kengaytirish keskichi; 2 — borshtanga; 3, 5 — kanavka yo‘naltiruvchi vtulkalar; 4 — moslamani mahkamlash qurilmasi; 6 — detal; 7 — borshtangani stanok shpindeliga o‘rnatish joyi. l , l_x , L_n , L_{sn} , L_B — harflar bilan belgilangan tegishli o‘lchamlar.

Kichik diametrli teshiklarni katta diametrli parma bilan parmalash (kengaytirish) ham mumkin.

2-§. Universal stanoklar

Ko‘pgina parmalash stanoklari konstruksiyasida instrument, shpindeldagi konus teshigiga (4-rasm) o‘rnataladi va ayrim hollarda tashqi konus yoki flanes ishlataladi (1-jadval).

Konusli teshik pona kiradigan teshik va flanes bilan o‘rtacha va yuqori quvvatli stanoklarda bajariladi, ya’ni shpindeldan instrumentga katta aylanma momentlarni va instrument ishini shpindelni ko‘tarish



4-rasm. 2N135 modeli vertikal parmalash stanogining umumiyo ko‘rinishi:
 1 — asos plita; 2 — shpindelli babkaning korpusi va tezliklar qutichalari; 3 — ustun; 4 — surishlar qutichasi va tezliklar qutichalari; 5 — shpindelli uzel; 6 — surish mexanizmi; 7 — shpindel; 8 — aylantirish dastagi; 9 — stol; 10 — boshqarish tizimi; 11 — yoritgich; 12 — elektr dvigatel; 13 — tezliklar dastagi; 14 — surishlar dastagi; 15 — boshqarish pulti; 16 — yo‘naltiruvchi; 17 — pompa.


bilan bajarishni ta’minlaydi. Shpindel konstruksiyalari standartlarga javob berishi kerak.

Ishlov beriladigan teshik sirtlarning hosil qiluvchisi (yasovchisi) chiziqlarning izi va nusxa olish usullarida olinadi. Masalan, parmalash, zenkerlash, razvyortkalash (kengaytirish) va yo‘nib kengaytirishda aylanalar ko‘rinishidagi yasovchilarining izi usulida olinadi (1-rasmga qarang).

Parmalash stanoklari tasniflash qoidalariga ko‘ra 2 guruhga bo‘linadi. Ular vertikal parmalash, radial parmalash stanoklariga bo‘linadi. Vazifasi bo‘yicha markazlash, chuqur parmalash va ko‘p-shpindelli parmalash xillariga bo‘linadi. Stanoklarning turlarini tanlash eng katta parmalash diametri bo‘yicha aniqlanadi.

Vertikal parmalash stanoklarida zagotovkalar donalab moslamaga yoki stanok stolidagi pazlar yordamida stol ustiga prixvatlar yoki siquvchi elementlar orqali biriktiriladi.

Zagotovkalarda chizmaga monand parmalash, zenkerlash, razvyortkalash operatsiyalari kichik va katta diametrlerlarga ishlov berishda bajariladi. Stanokning umumiyo ko‘rinishi 4-rasmda ko‘rsatilgan. Silliq,



shovqinsiz, bir me'yorda, aniq parmalash uchun rejimlar tanlanishi shart bo'ladi. Ishchi harakatni aylanma, surish, tezliklarni sodir etishda stanokning kinematik sxemasi xizmat qiladi (5- rasm).

Parmalash stanogidagi elementlarning har birining o'z vazifasi mavjud. Kesish nazariyasi asoslarini o'rganishdan oldin parmalash operatsiyasini bajarishdagi texnologik tizimlarni o'rganib chiqamiz.

Parmalash stanogi plitasi 1 asos sifatida olinib, ustun 2 yo'naltiruvchilari bilan birgalikda bikir konstruktiv elementga ega bo'ladi (4-rasmga qarang). Ustun 3 mustahkam, issiqlikka, tebranish kuchlariga, deformatsiyalanishga, yeyilishga bardosh beruvchi materiallardan ishlangan bo'lib, asosan, bikirlikni ta'minlovchi konstruktiv elementdir. Ustun korpusiga yo'naltiruvchilar bo'yicha shpindel bapkalar yuqori qismiga, quyi qismiga esa stol 9 konstruksiysi o'rnatiladi. Stol sozlanish imkoniyatiga ega bo'lib, dastak 8 bilan yuqoriga va quyiga ko'tarib-tushirish mumkin bo'ladi, chunki har xil gabarit o'lchamdagи detallar, mayda detallarni parmalash uchun ish zonasini moslanishi kerak.

Stanok bikirligini oshirishda sodir bo‘ladigan moment kuchi, o‘q bo‘ylab kuch ta’sirida konstruktiv elementlar deformatsiyalanmasdan bardosh bera oladigan muhitning yaratilishi aniqlikni ta’minlaydi. Shu maqsadda shpindelni uzundan uzoq harakatni ta’minlovchi korobkasidan chiqib ketishi parmalash ishlarini bajarish jarayonida parma o‘qining qiyshayib ketishiga olib keladi. Bu holatning oldini olish uchun konduktor vtulkalari ishlatiladi va mumkin qadar shpindel stanokning yuqori qismida bo‘lib, stol 9 yuqoriga dastak 8 orqali vint birikmasi asosida ko‘tarilib, teshik va parma orasida minimal masofa qoldiriladi.

Albatta, masofa detal konstruksiyasiga, parma diametriga, uzunligiga hamda ishlov berishdagi qirindining shakliga ham bog‘liq bo‘ladi (cho‘yanni parmalashda mayda shaklli, po‘latni parmalashda spiral shakldagi uzun-uzun qirindi parma kanavkasidan tashqariga chiqarib tashlanadi). Bundan tashqari, rejimning jarayonga ta’siri juda katta bo‘ladi. Silliq, shovqinsiz, bir me’yorda, aniq parmalash uchun rejimlar tanlanishi shart bo‘ladi.

Shpindel 7 ga aylanma moment tezliklar qutisi 4 da joylashgan mexanizmlar 5 orqali uzatiladi va aylanish chastotasi -n- ning, tezlik -v- ning, o‘zgaruvchanligi shu quti orqali boshqariladi (4-rasmga qarang). Surishlar qutisi 5 ham yonma-yon joylashgan bo‘lib, surish -s- ning qiymati, tezligi, surish mexanizmi 2 orqali boshqariladi. Shpindel babkasi 4 o‘ng tomoni, oldi qismida joylashgan dastak 14 yordamida surish -s- ning rejimi o‘rnataladi; chap tomondagisi 13 esa aylanish chastotasi -n- va tezlik -v- ni o‘rnatishni bajaradi. Dastaklardan pastroq joylashgan panel 15 esa knopkalarga ega bo‘lib, stoyka 3 ning chap tomonida biriktirilgan elektroshkaf 10 bilan bog‘langan. U ishga tushirish, to‘xtatish ishlarini bajaradi. Shkaf ustiga esa maxsus yoritgich 11 lampasi o‘rnatilgan bo‘lib, jarayonni sozlashda, aniq tasavvur etishda, operatsiyalarni bajarishda katta ahamiyatga egadir.

Stoyka 3 ning o‘ng tomoniga gidropompa 17 o‘rnatilgan bo‘lib, undan sozlash mumkin bo‘lgan shlang va kran tortilgan. Bosim ostida sovitish-moylash suyuqligi (SMS) parmalanayotgan teshik zonasiga keltiriladi va natijada jarayonning bajarilishi yengillashadi, parma yeyilishi kamayadi, turg‘unligi ortadi. □eshiklar hamma tipli detallarda mavjud. Detallar moslamaga o‘rnatalib, sozlanib, teshiklarga ishlov berish ishlarini ushbu stanok ishonchli ravishda bajaradi. Hozirgi paytda, teshik diametri 18, 25, 35, 50 va 75 mm ga teng bo‘lgan, tegishli diametrлarni parmalaydigan stanoklar mavjud. Stanokning shartli belgilariga oxirgi ikki raqam bilan teshik diametri yoziladi. Masalan, 2A118, 2N125, 2N135 va hokazo.

□ezliklar qutisi 5 joylashgan mexanizmlar 9 aniq ishlangan shlitsali vallar 12, shesterna 11, mufta 15, reyka 8 va 16, tishli g'ildiraklar 10, har xil funksiyaga ega bo'lgan uzellar 7, 2, 3, 4, stol 5 ni ko'tarib turadi va 6 shpindelga harakat uzatadi, chervyakli uzatmalar 17 va 13 orqali harakatlar olinadi. Mufta harakatni uzatadi va to'xtatadi, kinematik sxema asosida yig'ilgan mexanizmlar majmuyi ustun 18 ga yo'naltiruvchi orqali o'rnatilgan. Shesternalarni ulovchi mexanizmlardan tuzilgan uzellar asosida tashqi dastaklar 6 yordamida qo'l bilan boshqariladi va kerakli harakat rejimlari o'rnatiladi (5-rasm).

Katta diametrli teshiklarga ishlov berishda qo'l kuchi yetmaydi, shuning uchun dastak 7 atrofida fiksatsiyalanadigan tayanchlar o'rnatilgan bo'lib, teshik uzunligiga monand ravishda, surish harakati avtomatik holatda ishga tushiriladi. Surish mexanizmi avtomatik parmalash uzellari bilan jihozlangan bo'ladi. Rasmida bunday mexanizmga ega bo'lмаган konstruksiya ko'rsatilgan. Avtomatik rejimda teshilayotgan teshik materialining qattiqligi bir tekis bo'lishini uzunligi bo'yicha ta'minlash zarur bo'ladi.

Vertikal parmalash stanogi parmagaga kesish harakatini uzatishda o'z kinematikasiga ega (5-rasmga qarang). Shpindelga o'rnatilgan parma 1 ning o'qi zagotovkada ishlov beriladigan teshik o'qi bilan monand bo'lishi shart, bir necha teshik teshilsa ularning o'qlararo masofasi + 0,05 aniqlikda ushlab turiladi.

Zarur harakatlar kinematik guruuhlar tomonidan bajariladi. Kinematik guruh deganda mos ishchi harakatni tasavvur qilish kerak.

Kinematik guruhlarda ikki turli: ichki va bitta kinematik juft, oddiy guruh, bir necha juft va kinematik zanjir murakkab guruhdan iborat bo'ladi (5-rasm).

Parmalash stanoklarida murakkab kinematik guruuhlar qo'l-laniladi. Ichki kinematik bog'lanishni tashkil qilish uchun undagi kinematik zanjirlarning soni elementar harakatlar sonidan birga kam bo'ladi.

Stanokning tashqi kinematik bog'lanishini bajaruvchi (ijro etuvchi) organi harakat olish manbayi (masalan, elektrosvigatelga) bilan ulanadi va harakat tezligining yo'nalishlari va boshlang'ich nuqtalari soni ta'minlanadi. □ashqi kinematik bog'lanish energiyani harakat manbayidan guruhning ichki kinematik bog'lanishiga uzatish uchun xizmat qiladi. Hozirgi RDB stanoklarida kinematik bog'lanishlar elektr, elektron, gidravlik, kinematik (mexanotron) va hokazo vositalar yordamida amalga oshiriladi.

Parmalash stanogi asosidagi texnologik tizimda asosiy va yordamchi harakatlar yig'indisidan mexanik ishlov berish uchun muhit yaratiladi. Asosiy kinematik bog'langan harakatlardan tashqari, boshqa

yordamchi harakatlar ham mavjud. Ularga zagotovkalarni moslamalarga o'rnatish, mahkamlash, bo'shatish, tayyor detalni moslamalardan olish kabilar kiradi. Instrumentlarni almashtirish, tayyorlash va keskichni o'rnatish va bo'shatib olish, o'chamlarni nazorat qilish va hokazolar bilan bog'liq bo'lgan yordamchi ishlar ham bajariladi.

Bundan tashqari, boshqariladigan harakatlar majmuyi ham mavjud. Sozlash jarayonida va parmalangandan so'ng bu harakatlar sodir bo'ladi. Bularga shpindelning salt yurishi, parma uchini zagotovkaga keltirish, parmalangandan so'ng shpindelni dastlabki holatiga qaytarish harakatlari kiradi.

Vertikal parmalash stanogining kinematik strukturasi 6-rasmda keltirilgan. Elektrodvigatel, shpindel tezliklar qutisi va har xil kinematik zanjirni sodir qiladigan uzellarni sozlashda yordam beradi.

Kinematik zanjirlar detal, instrument, ularning geometrik parametrlari, sirt aniqligi, yuza g'adir-budurligi asosida sozlanadi.

Asosiy harakatni uzatuvchi kinematik zanjir. Kinematik zanjirning oxirgi zvenolari elektrodvigatel M ($N = 4$ kvt, $n = 1450$ ayl/min) va shpindel bilan instrumentdan iborat. Shpindelning zarur aylanish chastotasi n quyidagicha aniqlanadi:

$$n = \frac{100 * V_i}{\pi * d_{ki}}.$$

Bu yerda d_{ki} — i keskich (instrument). Qurilma (aralash) instrument, parma, zenker ishlatilgan hollarda i ning qiymati harakat tezligini cheklaydigan instrument uchun aniqlanadi.

Asosiy harakatni uzatuvchi zanjir uchun kinematik balans tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$1450 \cdot \frac{80}{45} \cdot \begin{array}{c} |30| \\ |30| \end{array} \cdot \begin{array}{c} |25| \\ |25| \end{array} = n_{shp}$$

$$P_1 = 3 \quad P_2 = 2 \quad P_1 = 2$$

Englamadan ko'rilib turibdiki, tezliklar qutisi 12 xil chastota bilan aylanishni ta'minlaydi va uning struktura formulasi $Z = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ dan iborat.

Bunday tezliklar qutisida sozlash guruhlarining moslangan uzatish nisbatlari tanlanadi. Instrumentning $n_{shp} < n_{ki}$ bog‘lanishda aylanishini ta’minlash zarur.

Surishning kinematik zanjirining oxirgi zvenolari shpindel VII da (6-rasm) joylashgan shesternalar birikmasi va shpindel uzelining gilzasidan iborat. Shpindelning bir aylanish chastotasida gilza surish S_B qiymatiga siljiydi. Bu muhitda kinematik balans tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\frac{|16|}{|45|} \cdot \frac{|26|}{|36|} \cdot \frac{|31|}{|31|} \cdot \frac{|31|}{|31|} \cdot \frac{1}{60} \cdot \pi \cdot 3 \cdot B = S_B$$

$$\frac{|45|}{|16|} \cdot \frac{|45|}{|26|}$$

Surishlar qutisi 9 pog‘onali surishni ta’minlaydi va uning struktura formulasi $Z_s = 3*3 = 9$ bo‘ladi. Surishlar qutisini sozlash, tezliklar guruhlarining moslangan uzatishlar nisbatini tanlash $S_B = S_{Bi}$ shartini qoniqtiradigan surish S_B qiymati ta’minlanadi. Bu yerda S_{Bi} — I-instrumentning surish qiymati. □eshikka ishlov berishda hamma parametrlar $I_{ayl\ shp} \cdot \frac{19}{54}$ qiymeti aniqlik, g‘adir-budurlik, instrumentning geometrik parametrlari, zagotovka, shuningdek, ishlov berish shartlari ma’lumotnomasi (spravochnik) dan tanlanadi. Vertikal-parmalash stanoklarining asosiy qismlari tuzilishi va ishslash prinsipi maxsus adabiyotlarda bataysil bayon qilingan.

Nazorat savollari

1. Parmalash stanoklarida tubli teshiklarning berilgan chuqurlikda parmalanganini tekshirishning qanday usullari mavjud?
2. Parmalash stanogining shpindeliga parmani mahkamlashda qanday usullardan foydalaniladi?
3. Universal parmalash stanoklarining dastur asosida ishlaydigan stanoklardan qanday farqi bor?
4. □eshiklarni parmalab kengaytirish nima uchun ikki bosqichda bajariladi?
5. Zenkerlash va parmalash operatsiyalari qachon qo‘llaniladi?
6. Parmalash stanoklarida ishlayotganda qanday mehnat xavfsizligi talablariga rioya qilish zarur?

II BOB. PARMALASH SĀANOKLARIDA QO'LLANILADIGAN YORDAMCHI QURILMALAR

1-§. Parmalash patronlari

Yordamchi elementlarning konstruktiv elementlari xilma-xil bo‘ladi. Ulsiz parmalash operatsiyalarini bajarish mumkin emas. Parmalash ishlari texnologiyasini bajarishda konuslar, patronlar, saqlash reversi, revolver, ko‘pkeskichli patronlar qo‘llaniladi. Kichik diametrli stol ustiga zagotovkalar o‘rnataladi. Stanok stoli ustida (yog‘och materiallariga), kichik uzunlikdagi teshikchalarga ayrim hollarda ishchi moslamasiz bajaradi. Bu holat xavfsizlik texnikasi talablariga javob bermaydi.

Parmalash stanogi yordamchi instrumentlariga quyidagilar kiradi:

- 1) oddiy qirqimli va o‘tish vtulkalari qirqish instrumentlarini mahkamlash uchun, patron yoki shpindel uyachasiga o‘rnatalishi mumkin;
- 2) kichik instrumentlar uchun o‘zi markazlovchi patronlar;
- 3) tez almashtiriladigan patronlar, sharikli, kulachokli, ilashtiruvchi va boshqa almashadigan vtulkalar to‘plami asosida;
- 4) suzuvchi (o‘zi o‘rnataladigan) har xil razvyortkalar uchun patronlar;
- 5) metchiklarni mahkamlash uchun patronlar;
- 6) yo‘nish, qirqish, kanavka ochish opravkalari;
- 7) ko‘pshpindelli va revolver kallaklar.

Parmalash stanogi uchun xizmat qiladigan yordamchi instrumentlarning katta qismi normallashtirilgan va standartlashtirilgan, yangi konstruksiyani yaratish uchun ko‘p vaqt talab qilinadi. □ayyor yordamchi elementlarni, instrumentlarni ombordan olib ishlataveriladi. Lekin yordamchi instrumentlarning ayrim qismi maxsus ... bo‘lishi ham mumkin.

Instrumentlarni, o‘tish vtulkalarini parmalash stanoklarini shpindelidagi o‘rnataladigan joyiga, ya’ni Morze konusiga biriktiriladi (1-jadval).

Har bir parmalash stanogi modeli o‘z tipiga, konusli joyining konstruksiyasiga ega bo‘ladi.

Har xil konstruktiv ko‘rinishga ega bo‘lgan parmalash stanoklari qo‘llaniladigan instrumentlarning vazifalari bilan tanishib chiqamiz:


**Shpindelli parmalash stanoklarini o‘rnatish joylarining
konstruktiv berilmalari**

Stanok modeli	□ipi	Morze konusi	
1	2	3	4
06; 2110; NS-12	I	qisqartilgan	
2A10B; 2A106P			
NSR-A; MES-8; SN12A 072M112			
ESN-12			
2212; □SM-212; S□-M	II	2	
2118; 211; 221A; 2N118;			
2218; 221S			
211A; 211R; 211N 3			
Stanok modeli	□ipi	Morze konusi	
221AN; 2120; 212	II	3	
2N125; 2N125A; 2125; 2225; 2A125			
2121	III		
2135A; 2135; 214;	II	4	
2NV5; 2AV5; 2V5; “2VS	III	4	
2135; 2NV5A; 2N53;			
2N150; 2150; 2A150; L-94;			
215A; 2N150A; 2N50*		5	
2175; 216A; 2170; 2N55*		6	
2125; 2135	□	0, mm	95
2150; 2175			100
			120
			150

* radial parmalash stanoklari

Vtulkalar parmalash stanoklari shpindelida instrumentlarni o‘rnatish va mahkamlash uchun qo‘llaniladi. O‘tish vtulkalari qisqa va uzun o‘lchamga ega bo‘lishi mumkin, ularni instrumentning konus-simon quyrug‘i va lapkasi yordamida o‘rnatish uchun foydalilanildi. Lapka (maxsus yuza) stanok shpindeli konusi bilan instrument konusining to‘g‘ri kelmasligida xizmat qiladi.

Instrumentning chiqish uzunligini ko‘paytirish maqsadida uzun vtulkalar ham qo‘llaniladi.




6-rasm. Instrumentni parmalash stanogi shpindelida o'rnatish: *a* — bevosita; *b*, *d*, *e* — o'tish vtulkalar orqali; *f* — uzaytirgich orqali.

Instrumentni yo'naltirish-dagi konduktor, moslamalar, uzaytirgichlar, yo'naltiruvchi vtulkalar yordamida parmalash operatsiyalari bajariladi.

Uzaytirgichning tashqi diametri aniq markazlashtirilgan harakat qiluvchi o'rnatma (posadka) bo'yicha bajarilgan bo'ladi. Yo'naltiruvchi yuzada vintli kanavkalar moylash maqsadida qirqlig'an bo'ladi.

Standart keng miqyosda vtulkalarning tipli o'lchamlarini, tashqi va ichki konuslari turlarini o'z ichiga oladi (2-jadval, *a* va *b* rasmlar).




7-rasm. Instrumentni parmalash stanogi shpindelida o'rnatish sxemasi.

□ashqi va ichki konuslarning turlari va o'lcamlari

a)

Belgilashishi	Konuslar		ichki	L, mm	D, mm
	tashqi				
6100 – 0141	metri-kali	2	1	15	17,780
0142				4	23,825
0143		3	2	18	
0144				5,5	31,267
0145		4	3	22,5	
0146				6,5	
0147		5	4	20,5	44,399
0148				8	
610 – 01490		80	5		
6102 – 0061					80
0062					
0063		100	6	60	100
0064				30	
0065		120	80	60	
0066				6	120
6102 – 0067				80	
			100	60	



Belgila-nishi	Konuslar		L_0 , mm	D , mm	D_1 , mm
	tashqi	ichki			
6100 – 0151	2	1	85	17,780	20
0152			100		30
0153	3	1	81	23,825	20
0154		2	101		30
0155		3	121		36
0156	4	2	97,5	31,267	30
0157		3	122,5		36
0158		4	147,5		48
0159		3	120,5		36
0160	5	4	150,5	44,399	48
0161		5	185,5		63
0162		4	145		48
6100 – 0163	80	5	180	63,348	
6102 – 0081			180		63
0082		6	240	80	80
0083		100	5		63
0084			6	100	80
0086			80		100
		120	6	120	80
0087			80		100
6102 – 0086			100		120

Vtulka stanok shpindeli uyachasida yoki bittasi ikkinchisiga konussimon yuza bo'yicha markazlashtirib yig'iladi.


Ko'pincha vtulkalarning tashqi va ichki konuslari uncha katta bo'lmanan burchaklar (Morze konusi) bilan tayyorlanadi, bu esa markazlashtirishdan tashqari konuslar birikishi natijasida, ishqalanish kuchi hisobiga o'zi tormozlanish xususiyatiga ega bo'ladi.

Aylanma momentni uzatish uchun vtulkalar va lapka xizmat qiladi, lapka shpindeldagi yoki o'tish vtulkalaridagi o'q bo'ylab tayyorlangan pazga birikadi.

Stanok shpindelining konussimon uyachasidan yoki o'tish vtulkasi teshigidan instrumentni chiqarib tashlash maxsus pona bilan bajariladi (8-rasm, a).

Pona 1 o'zining tor qismi bilan shpindel 5 ning paziga o'rnatiladi. Ponaning keng qismiga bolg'a bilan yengil urish natijasida instrumentni 2-quyrug'i shpindelning konussimon uyachasidan urib chiqariladi. Qirqish instrumentlarini yoki patronlarni o'tish konusli vtulkasidan pona yordamida xuddi shunday urib chiqariladi.

Agar oddiy moslamalar qo'llanilsa, parmalash stanogi shpindelidan tez va qulaylik bilan chiqarish mumkin (8-rasm, b). Masalan, halqa 1 va unga mahkamlangan shtift 2 shpindel 3 ga bemalol o'rnatilgan bo'ladi. Shtift 2 esa shpindel pazi bo'ylab o'tgan bo'ladi va instrumentni mahkamlashga xalaqtib bermaydi. Shpindel 3 ni uyachasidan instrumentni chiqarib tashlash uchun halqa pinol toresi 4 ga taqaladi va shtift instrument quyrug'iga ta'sir qilib, uyachadan instrumentni chiqarib tashlaydi.



8-rasm. Shpindelni konussimon uyachasidan instrumentlarni chiqarib tashlash sxemasi.

3-jadval

Quyrug'i Morze konusi asosida bajarilgan instrumentlar uchun yo'naltiruvchi o'tkazgichlar

Ichki konu-si	L, mm	Morze dumi konusi						6
		2	3	4	5	600	750	
1	20	6104 0001	0002 0003	0016 0017	500 -	400 -	550 -	600 -
	22	0004 0005	0006 0009	0018 0020	0019 0021	- 0033	- -	- -
	24	0007 0010	0008 0011	0012 0022	0024 0023	0025 0035	- -	- -
	26	0011 0013	0014 0015	0024 0026	0025 0027	- 0037	- 0048	- 0049
	30	- -	- -	0026 0028	0024 0029	- 0039	- 0050	- 0051
3	35	- -	- -	0030 0031	0031 0041	- 0052	- 0053	- -
	40	- -	- -	- -	- -	- 0043	- 0054	- 0055
	45	- -	- -	- -	- -	- 0054	- 0056	- 0057
	50	- -	- -	- -	- -	- 0047	- 0058	- 0059

		2	300	400	300	400	500	400	550	600	750	750	600	6
1	2.0	0.004	0.002	0.003	0.016	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4	0.005	0.005	0.005	0.005	0.021	0.033	-	-	-	-	-	-	-
2	2.6	0.010	0.011	0.012	0.012	0.012	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	-
	2.8	0.011	0.014	0.015	0.015	0.015	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	-
	3.0	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	-
3	3.5	-	-	-	-	-	0.028	0.029	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	-
	4.0	-	-	-	-	-	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	-
	4.5	-	-	-	-	-	-	-	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	-
4	5.0	-	-	-	-	-	-	-	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	-
	5.5	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.056	0.056	0.056	0.056	-
5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	-
	6.5	-	-	-	-	-	-	-	0.064	0.065	0.065	0.065	0.065	-
	7.0	-	-	-	-	-	-	-	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	-
6	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.077	0.077	0.077	-
	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.076	0.076	0.076	-

4-jadval

Silindrik quyruqli instrumentlar uchun qirqimli vtulkalar

Belgilanishi	ϕ mm		\angle mm	Belgilanishi	ϕ mm		\angle mm	\angle mm				
	6112	0001 – 0002	1,0	1,1	-	10	6112	2,3	2,4	-	-	18
0004 – 0008	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	-	0021 – 0022	2,3	2,4	-	-	10
0009 – 0011	1,5	1,6	1,7	-	-	16	0161 – 0153	1,05	1,15	1,45	-	16
0013 – 0014	1,8	1,9	-	-	-	16	0164 – 0167	1,55	1,65	1,75	1,85	16
0015 – 0019	2,0	2,05	2,1	2,15	2,2	18	0168 – 0170	1,95	2,25	2,35	-	18
						18	0171	2,45	-	-	-	20

Qirqimli vtulkalar silindrik dumli parma, zenker, razvyortkalarni bevosita shpindelda hamda o'tish vtulkalari yordamida mahkamlash uchun qo'llaniladi.

Vtulkalarning o'rnatiladigan yuzasi konussimon qilib boshlangan ichki uyachasi asosida bajariladi (8-rasm, f). Silindrik uyachaning diametri aniq ishlangan bo'ladi. Vtulkaning o'lchamiga bog'liq ravishda bir yoki uch o'q bo'ylab paz ishlangan bo'ladi va vtulkada ikki yoki uch elastik yaproqchalarni shakllantiradi (3, 4-jadvalda). Shpindelni o'rnatish uyachasiga kuch bilan o'tkazishda yaproqchalar elastik deformatsiyalanadi va instrument quyrug'ini zich qilib mahkamlaydi (sanga kabi).

Qirqimli vtulkalar tayyorlashda oddiy bo'lib, foydalanishda qulaydir. Ular instrumentlarni markazlashtirish vazifasini kulachokli, sangali patronlarga qaraganda yanada aniqroq bajaradi.


Qirqimli vtulkalar shpindel toresidan chiqib turish uzunligini kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, qirqimli vtulkalar har xil instrumentlarni tezkorlik bilan almashtiradigan patronlar, normal vstavkalar asosida qulaylik bilan o'rnatiladi hamda ko'pshpindelli kallakkarda parmalarni almashtirishda ishlatiladi. Normallarga muvofiq ko'p sonli qirqimli vtulkalarning mil o'lchamlari mavjud (4-jadval). I va II tipda bajarilgan vtulkalar diametri 3 m ga teng bo'lgan instrumentlarni mahkamlash uchun qo'llaniladi. Moment uzatuvchi lapkaga ega bo'lgan II tip bo'yicha bajarilgan vtulkalar diametri mahkamlash uchun ishlatiladi.

II va III tipdag'i bajarilishning konusligini 0,011 bo'lgan vtulkalarni berilmalari tavsyanoma jadvallaridan olinadi.

Uning quyruq qismi ilashtirmali (povodokli) bo'lib, lapkaga ega. Kvadratli ilashtirmaga ega bo'lgan qirqimli vtulkalar instrumentlarning silindrik quyrug'ini mahkamlash uchun xizmat qiladi, masalan, rezba qirquvchi metchiklar uchun vtulkalar. Bunday vtulkalardan ayrim kvadrat ilashmali frezalarni mahkamlash uchun ham foydalaniladi. (□-shaklli frezalar.) Normalga muvofiq (MN 5744-65) vtulkalarni tip o'lchamlari instrument diametrining 3 dan to 6 mm li diapazonini o'z ichiga oladi (4-jadval).

Qisqartirilgan qirqimga ega bo'lgan vtulkalar metchik razvyortkalar va boshqa instrumentlarni konsol opravkalarga mahkamlash uchun konusli uyachaga ega (konuslilik 1:30) bo'ladi. Parmalash, revolver, tokarlik stanoklarida va avtomatik liniyalarda teshiklarga ishlov berish uchun ishlatiladi.

Qisqartirilgan vtulkalar kichik hajmli o'lchamlarga ega bo'lib, quyruqli instrumentlarni stanok shpindelida mahkamlash imkonini beradi. Qisqartirilgan vtulka instrumentni faqat markazlashtiradi va



Belgilani-shi	\varnothing , mm	1, mm	L, mm	Morze konusi	Belgilani-shi	\varnothing , mm	1, mm	L, mm	Morze konusi
6112 – 0271 0272 – 0272	3; 4; 5	14	65	1	6112 0087	18	34	123	4
0274 – 0275 – 0276	5,5; 6; 7	19			0088	20	36		
0277 – 0278	6; 8	20	78,5	2	0089	22	38	155,5	5
0279 – 0280	9; 11				0090	25	40		
0281	12	27	98	3	0091	22	38	155,5	5
0282 – 0283	12; 14				0092	25	40		
0284	16	32	123	4	0093	28	42	36	47
0285	18	34			0094	32	44		
6112 – 0286	16	32	123	4	6112-0095	36	47	36	47

mahkamlaydi. Ilashma (o‘zi bilan ilashtirib aylantiradigan) sifatida esa opravka korpusidagi oval paz xizmat qiladi, unga instrument dumining kvadrat qismi kiradi.

Patronlar universal va tezkor bo‘ladi va yordamchi vtulkalarga nisbatan tezkorlik bilan instrumentlarni almashtirish vazifasini bajaradi.

Aniq diametrlar diapazonida keskichlarni mahkamlaydi va bo‘shatadi, tezkorlik bilan va ishonchli ravishda keskichlar almashtilishi mumkin.

Shtiftli qulfga ega bo‘lgan patronlar eng oddiy qurilma bo‘lib, silindrik quyruqli va diskali instrumentlarni mahkamlash uchun ishlataladi. Instrument patron teshigiga o‘rnataladi va unda patron

devorida joylashgan va halqasimon prujina ta'siri ostida stopor bilan ushlab turiladi. Aylanma moment patron korpusidan instrument quyrug'iga shtift orqali uzatiladi. Shtift korpusga presslangan bo'lib, qisman teshik yuzasiga chiqib turadi. Me'yorga asosan patronlarning o'n uch xil tip o'lchami bo'lib, instrumentlarni quyrug'ining diametri 10 dan 60 mm gacha bo'lgan diapazonda o'rnatish va mahkamlash imkonini beradi. Patronni tanlashda patron teshigi diametri va instrument quyrug'i diametri bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Patron instrumentga mo'ljallangan bo'lib, o'rnatish teshigi aniqligi 7 – 8 kvalitet aniqligi bo'yicha bajariladi.

Shtift qulfiga ega bo'lgan patronlarning qo'llanishi chegaralangan, chunki ular instrumentni bikirlik bilan mahkamlashni ta'minlay olmaydi.


O'zi markazlashtiruvchi parmalash patronlari keng o'lcham diapazonida instrumentlarni bikir asosda mahkamlash imkonini beradi. Bunday universallik yordamida patronning mahkamlash elementlarining harakatliligi ta'minlanadi, ya'ni maxsus mexanizmlar yordamida bir vaqtda va bir xil masofada siljish imkoniga ega bo'ladi.

Ikki va uch kulachokli parmalash patronlari kalit yordamida instrumentni mahkamlash imkonini beradi va ishlab chiqarishda keng tarqalgan. Ikki kulachokli patronda (9-rasm, a) prizmatik kulachoklar 2 va 3 korpus 1 ga yig'ilgan o'ng va chap rezbali vint 4 yordamida siljitaladi. Vint kalitni kirishi uchun kvadrat teshikka ega bo'lib, rezbali o'rmlar bilan kulachoklarni rezbali chuqurchasiga kiradi.

Vintni aylantirilgan kulachoklar bir xil masofaga tarqaladi yoki yaqinlashadi, bu holat instrumentni mahkamlaydi yoki bo'shatadi.

Uch kulachokli parmalash patroni (9-rasm, b va d) korpus 2, vtulka 3, kulachoklar 6 va halqa 4 dan tuzilgan.

Kulachoklarni yuqori qismida rezba qirqilgan va 4 halqada rezba bilan birikkan halqa vtulka 3 ga presslangan va parmani mahkamlashda halqa, avvalo, qo'l yordamida aylantiriladi, so'ngra kalit 5 bilan




9-rasm. Kalitli kulachokli parmalash patronlari. Ikki kulachokli (a) va uch kulachokli — umumiy ko'rinishi (b) va sxemasi (d).

natijaviy qattiqlanadi. Kalit 5 oxirida tishli shesterna bo'lib, u vtulka 3 toresidagi tishlar bilan ilashadi. Kalitni aylantirishda halqa bilan birgalikda vtulka aylanadi. Uchta qiya pazlarda joylashtirilgan kulachoklarga buralib kiradi.

Pazlarni o'qi bir nuqtada kelib uchrashadi. Kulachoklarni siljitimda ularning oxiri yaqinlashadi, markazlashtiriladi va parmani mahkamlaydi va parmalash jarayoniga tayyorlaydi. Parmani bo'shatish uchun vtulkani qarama-qarshi yo'nalishda aylantirish kerak bo'ladi.

Stanok shpindeliga o'rnatish uchun L uzunlikdagi konussimon dumga ega. Kalitli uch kulachokli patronlarning o'lchamlari normal talablariga javob berishi shart. Standartga monand ravishda ular oltita tip o'lchamiga bo'linadi va instrument dumi diametri 0,5 dan to 16,0 mm gacha bo'lgan chegarada mahkamlash imkonini beradi (6-jadval).

Kalitli parmalash patronlari bir qator kamchiliklarga ega, ya'ni albatta kalit qo'llash zarurligi, rezba va kulachoklarning tez yeyilishi, markazlashtirishning nisbatan kamroq aniqligi, ish jarayonida mahkamlash kuchining susayishi, vtulka tishlariga urilib shikastlanishi ehtimoli mavjuddir. Shuning uchun yordamchi instrumentlarni tanlashda kalitsiz patronlarga e'tibor berish zarur.




10-rasm. Kalitsiz uch kulachokli parmalash patronlari: a) berk kulachok holatida; b) qo'l drellari uchun. 1 — patron korpusi; 2 — kulachok; 3 — gardish; 4 — sharik; 5 — rezbali valik; 6 — konusli vtulka; 7 — gayka; 8 — vint vtulka; 9 — quyruq.

Uch kulachokli parmalash kalitsiz patronlari 10-rasmida ko'rsatilgan parma va boshqa instrumentlarni, quyruq diametri 2 dan to 12 mm gacha bo'lgan parmalarni mahkamlash uchun mo'ljallangan.

Patronlar instrumentlarni qo'l yordamida kalitsiz mahkamlash uchun mo'ljallangan, instrument yaxshi markazlashtiriladi va ish jarayonida ishonchli ravishda ushlab turadi. Patronlar normal (MN1177-60) qisqartirilgan ichki Morze konusi bilan (10-rasm, a) hamda normal (MN1178-60) qisqartirilgan ichki Morze 2V konusi bilan tayyorlangan (10-rasm, b).

6-jadval

Kalitli va kalitsiz uch kulachokli parmalash patronlari



		Kalitli				Kalitsiz					
□ipli □lcham- lar	mahkam- lanadigan instrument quyrug'i diametri, mm	o'l- chamlar		Mor- ze khusi	□ipli □lcham- lar	mahkam- lanadigan instrument quyrug'i diametri, mm		Morze khusi	o'l- chamlar		
		d	z, 1			d	z, 1		d	z, 1	
4	0,5	4,0	28	45	1 a	4	0,5	4,0	25	52	1a
6	0,8	6,0	34	55		6	0,8	6,0	30	65	1b
			34	60	1 v	10	1,0	10,0	43	92	2a
9	1,0	9,0	42	70		13		13,0	50	104	
10		10,0	45	80	2a13	3,0	16,0	56	110	2b	
13		13,0	55	100							
16		16,0	65	110	2b16						

Patron korpusi *1* tashqi yuzasi bo'yicha setkasimon tarzda nakatkalangan bo'ladi. Korpus ichkarisiga vtulka *6* o'rnatilgan va gardish *3* bilan mahkamlangan, uchta pazada 120° burchak ostida kulachoklar *2* joylashgan. □ shaklli toresli kulachoklar *2* vint kallagi *5* ning □ shaklli radial pazlariga o'rnatilgan bo'ladi. Vint vtulka *8* bilan chap rezba asosida bog'langan. Soat strelkasi bo'yicha korpus *1* ni qo'l yordamida aylantirishda u bilan birga kulachoklar birikkan gardish aylanadi, ular gardish pazlarida joylashgan bo'ladi. Kulachoklar o'z toreslari orqali vint *5* aylanma harakatini uzatadi, u esa buralib, vtulka *8* dan chiqib keladi va o'q bo'ylab kulachoklarni siljitaldi. Korpusning ichki konus yuzasi bo'yicha siljish asosida, kulachoklar yaqinlashadi va instrument mahkamlanadi.

Kesish jarayonining aylanma momenti ta'sirida vint *5* ishlash davrida vtulka *8* dan buralib chiqishga intiladi, bu esa instrumentni mahkamlash kuchini orttiradi, natijada mahkamlash ishonchliligi oshadi. Instrumentni mahkamlash va bo'shatish jarayonida sodir bo'ladigan ishqalanish kuchini kamaytirish maqsadida vtulka *8* ning burjlari va vtulka *6* orasida shariklar *4* joylashtiriladi. Shariklar bo'-shatish jarayonini yengillashtiradi.

Instrumentni almashtirish uchun korpus *1* soat strelkasiga teskari aylantiriladi, bunda vint *5* buralib, vtulka *8* ga kiradi va kallakni □ shaklli pazlari bo'yicha kulachoklar *2* ni tortadi.

Gardish *3* pazlari bo'yicha kulachoklarni siljishda instrument engil bo'shatiladi. Halqa *7* vtulka *8* ni oxiriga presslangan bo'lib, mahkamlash va bo'shatishda patronning ushlanib turishini ta'minlaydi va shikastlanishdan saqlaydi.

Normal (MN 1177-60) bo'yicha bajarilgan patron quyrug'i *9* ga ega, u esa vtulka *8* ni teshigiga presslangan bo'ladi.

Uch kulachokli kalitsiz parmalash patronlari instrumentlarni mahkamlashda normativ talablariga javob berishi kerak. Patronlar beshta tip o'lchamlariga bo'linadi. Instrument quyrug'i diametri $0,5$ dan $16,0$ mm gacha bo'lgan parmalarni mahkamlash imkonini beradi. Patronlar qisqartirilgan Morze konusi uyachasigi ega bo'lib, stanok shpindeliga mahkamlash uchun mo'ljallangan. Sangali parmalash patronlari, odatda, kichik diametrlı silindrik dumli parmalarni mahkamlash uchun ishlataladi. Sanga patroni (11-rasm, *a*) keltirilgan, u korpus *1* dumli bilan, sanga *2* va gayka *3* dan iborat. Sanga korpus teshigida joylashgan va konusi teshikli konusli faskasi bilan birikadi. Gaykani burash chog'ida uning toresi sangani siljitaldi, unda teshikning konus faskasi ta'siri ostida korpus siqiladi va sanga o'rnatilgan instrument mahkamlanadi. Gayka buralib chiqishi bilan sanga elastik tarzda deformatsiyalanib kengayadi va instrumentni bo'shatadi.


Patronning ishlashi ishonchligini oshirish uchun sanga konusi burchagi korpusdagi teshik konusi burchagiga nisbatan bir necha marta katta qilib bajariladi (masalan, $1 - 1,5^\circ$ ga).

2-§. Sangali patronlar

Sangali patronlar instrumentni ishonchli ravishda mahkamlaydi va siqilayotgan parmani yaxshi markazlashtiradi. Agar instrument quyrug'i diametri teshigiga qancha to'g'ri keladigan bo'lsa va o'rnatishdagi teshik va instrument quyrug'i orasidagi ruxsat etilgan tirkish $0,1 - 0,2$ mm ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham sangali patronlarda instrumentlarni mahkamlash uchun quyruqlari diametrлari asosida, patronga har xil ichki diametrali sangalar to'plami beriladi, odatda, $0,1$ mm interval oralig'ida bo'ladi.

Maxsus sangali patronlar detallarda kichik diametrali teshiklarga ishlov berishda, kichik o'lchamli stanoklarda bajariladigan operatsiyalar uchun ishlatiladi.

Patron quyrug'i bilan stanok shpindeliga o'rnatiladi (11-rasm, b). Quyruq teshigida harakat o'rnatmasi asosida opravka 4 joylashgan, uning oxirida sanga 7 ga parma mahkamlanadi. Opravkani shtifti 3 quyruq paziga kiradi va parmaga stanok shpindelida aylanma harakatni uzatadi. Vtulka 2 quyruqdagi pazni berkitadi. Dum teshigidagi opravkaning yuqori holati sharikli 8 stopor bilan fiksatsiyalanadi, u



11-rasm. Sangali patronlar.

esa opravkada tebranma podshipnik 6 asosida montaj qilingan bo'ladi. Parmani tushirishda opravka 4 quyruq ichidan chiqib keladi, bunda operator qo'l bilan o'q bo'ylab hosil bo'lgan kuchni sozlaydi va kuch kattalashib ketganda parma o'rnatilgan opravkani detaldan ko'tarib oladi, parma sinib ketmasligining oldini oladi. Patron 0,2 mm dan to 1,0 mm gacha bo'lgan parmalarni mahkamlash uchun mo'ljallangan.

Sangali patron (11-rasm, *d*) stanok shpindeli va quyruq orqali mahkamlanadi. Patron korpusi 1 ni teshigida opravka 8 joylashgan, u shtift 10 vtulka 2 bilan bog'langan. Shtift korpus 1 dagi o'q bo'ylab pazlar orqali o'tadi va opravkaga aylanma moment uzatadi.

Opravkani pastki qismida vtulka 9 yo'naltiriladi va 7 uchun uyacha ochilib tayyorlanadi. Siquvchi gayka 6 rezba orqali opravka bilan bog'langan, uning yordamida parma mahkamlanadi.


Vtulka 2 ga podshipnik 4 orqali halqa 3 mahkamlanadi. Parmani surish aylanmaydigan halqa 3 asosida qo'l bilan bajariladi. Surishni bajarish jarayonida operator parmaning harakati ishini kuzatadi va o'q bo'ylab hosil bo'layotgan kuchni sozlaydi. Patron prujinasi 5 opravka 8 ga ta'sir ko'rsatadi, parmani teshikdan tezkorlik bilan chiqarib olishni ta'minlaydi.

3-§. □ezkor almashtiriladigan patronlar

Bunday xil patronlar bajarilayotgan operatsiyalar mazmuniga ko'ra, parmalash va radial parmalash stanoklarida aniq teshik ochish, faskalarni, halqasimon kanavkalar, rezbalarни ochishda qo'llaniladi. Avvaldan sozlangan tayyor tezkor almashtiriladigan patronlar yordamida ketma-ketlikda bajariladigan operatsiyalar: parmalash, zenkerlash, razvyortkalash, sekovkalash va hokazo unumdoorlik bilan ishlov berish talab qiladigan jarayonlar bajariladi. Har xil operatsiyalarni zagotovka o'rnatilgan muhitda amalga oshirish uchun kesuvchi asboblarni o'rnatib, sozlab, vaqt ketkazishning hojati yo'q, shuning uchun tezkor almashtiriladigan patronlar qo'llaniladi.

Ayrim hollarda radial parmalash stanoklarida instrumentni tezkor almashtiriladigan patronlarda, shpindel harakatini to'xtatmasdan turib ham almashtirish mumkin, yetaklovchi shariklar asosida tezkor almashtiriladigan patronlar (12-rasm) yengil ishlar uchun ishlatalidi.

Ular konstruksiyasi bo'yicha oddiy va stanok shpindelini butunlay to'xtatmasdan turib, kichik chastotada instrumentni almashtirish mumkin bo'ladi. Patron korpusi stanok shpindelida quyruq 1 (12-rasm, *a*) bilan mahkamlanadi. Patron korpusning silindrik teshigida



12-rasm. Asboblarni tezkorlik bilan almashtirish imkoniga ega patronlar.

almashtiriladigan vtulka 6 instrument uchun uyacha sifatida xizmat qiladi. Patron korpusidagi vtulkani aylantirish bilan korpusning ko‘ndalang uyachalarida joylashtirilgan ikkita sharik 4 orqali kuch uzatiladi. Instrument o‘rnatilgan vtulka 6 ni almashtirish uchun gardish 3 ni aylanishini to‘xtatish kerak va uni riflangan yuzasini qo‘l bilan ushlagan holda gardishni yuqori ko‘tarib tayanchga, korpus paziga o‘rnatilgan prujinali halqa 2 ga taqash zarur bo‘ladi.

Bunday holatda (12-rasm, b) shariklar instrument o‘rnatilgan vtulka 6 ta’sirida radial yo‘nalishda tayanchgacha gardish 2 ning chetigacha siljiydi va vtulka chuqurchalaridan chiqaradi, instrumentli vtulkasini esa patron teshigidan chiqarib olish mumkin. Gardish 3 ni quyi siljitish ikkinchi prujinali halqa bilan chegaralanadi.

Agar patron teshiklarga ishlov berish uchun ishlatilsa, gorizontal yo‘nalishda, unda konstruksiyada qo‘srimcha stopor o‘rnatiladi, u gardish holatini ish jarayonida fiksatsiyalaydi.

Yetaklovchi shtiftli tezkor almashtiriladigan patronlar (12-rasm, f) yuqorida ko‘rib chiqilgan patronlarga nisbatan ancha katta aylanma momentlarni (tortish kuchi) uzatadi. Bunday patronlardagi shtift 7 almashtiriladigan vtulkalar uchun yetakchi sifatida xizmat qiladi, ularning yuzasi oxirida tegishli ochiq paz mavjud bo‘ladi. Patronlardagi shariklar faqat vtulkani tushib ketishidan ushlab turadi va aylanma


moment uzatmaydi, shuning uchun vtulkalarda chuqurchalar emas, balki halqasimon kanavkalar tayyorlanadi.

□ezkor almashtiriladigan patronlar normativ bo'yicha to'rtta tip o'lchamga bo'linadi (7-jadval). Morze konusli 2 va 3 quyruqli patronlar yetakchi shariklar bilan (I tipda bajarilgan), Morze konusli 4 va 5 quyruqli patronlar esa, yetakchi shtiftga ega (II tipda bajarilgan). Instrumentlarni tezkorlik bilan almashtiriladigan patronlarni har biriga, o'lchamli almashtiriladigan vtulka va uyachalar uchun vtulka kaliti beriladi.

Konusli teshikka ega bo'lgan almashtiriladigan vtulkalar (7-jadval) Morze 1 dan Morze 5 konusiga ega bo'lgan quyruqli instrumentni mahkamlash imkonini beradi.

Vtulkalarning to'qqizta tip o'lchami mavjud bo'lib, tashqi diametri 24 va 32 mm ga teng bo'lgan yetakchi sharikli tezkor almashtiriladigan patronlar uchun mo'ljallangan. Diametri 42 v 55 mm ga teng bo'lgan vtulkalar tezkor almashtiriladigan bikir (7-jadval) metchiklar uchun qo'llaniladigan patronlar rezba qirqishda kerak bo'ladi. Vtulkalar stoporga ega bo'lib, metchiklarni tushib ketishdan saqlaydi.

Yetaklanadigan tezkor almashtiriladigan patronlar (7-jadval) katta diametrali va katta hajmli parmalash stanoklarida teshiklarga ilshov berishda ishlatiladi. Bu patronlar konusli Morze 3, 4 va 5 konuslari asosida birlashadi. Har xil kesuvchi instrumentlar uchun har bir patronga mahkamlash maqsadida almashtiriladigan teshikli konuslar to'plami beriladi (7-jadval).



13-rasm.

Patronlar (MN 1181- 65,9)					Patronlar uchun almashtiriladigan ulamalar (MN 1174-65,95)			
Belgilanishi	O'lchamlar, mm			Konusi	Belgilanishi	O'lchamlar, mm		Konusi
	D	L	d			d'	/	
6152-0011	70	215	35	3	6120-0021	35	135	1
					0022		160	2
					0023		140	3
6152-0012	85	270	45	4	0024	45	160	2
					0025		180	3
					0026		170	4
6152-0013	105	310	60	5	0027	60	190	3
					0028		220	4
					6120-0029		220	5

Konusli quyruqning oxirida patron korpusi 3 ga shtift 2 almashtiriladigan teshikli vtulka 8 bilan birga presslangan va mahkamlangan bo‘ladi.

Vtulka diametr bo‘yicha o‘rnatiladigan tayanchli gardishga ega bo‘lib, ikki diametr bo‘yicha joylashgan qulfcha 5 ham konstruksiyaga mos joylashgan. Qayanchli gardish o‘rnatmasi doiraviy shaklga ega, u patron o‘rnatmasini o‘rnatishda quyruqni pazi bo‘yicha kiritadi va orqa tomondagi aylanma momentni vtulka o‘rnatmasiga bog‘lanadi.

Korpus 3 ga halqa 4 ichki yo‘nilgan konus yuzasi bo‘yicha o‘rnatilgan. Vtulka 6 ni tashqi yuzasidan qirqim bo‘yicha o‘rnatilgan. Halqa va vtulka o‘zaro bir-biri bilan rezba orqali birikkan va 7 prujina ta’siri ostida bo‘ladi.

Patronga instrument bilan vtulka 8 o‘rnatma asosida o‘rnatilib, u halqasimon tayanchi gardish bilan qiya ikkita qulftishli (zashelka) 5 ni qiya bo‘rtib turgan joyiga ta’sir ko‘rsatadi.

Aylanish natijasida, halqa 4 ni qulftishli prujina 7 ni siqqan holatda ko‘taradi. Ulama tayanchga borib taqalganda dumaloqlangan bo‘rttirma quyruq paziga 7- prujina ta’siri ostida halqa 4 va qulftishli qurilma 5 ni dastlabki holatga qaytaradi. Qulftishli qurilma yuqori tishi bilan konusli ulamani yo‘nilgan halqaning tayanch ta’sirdagi chuqurgacha kiradi va ulamani (vtulka o‘rnatmani) tushib

ketishdan saqlab turadi. Instrumentni almashtirish uchun vtulka 6 ni halqa bilan yuqoriga ko‘tarish kifoya, bu ish qo‘l bilan vtulkani rifflangan joyidan ushlagan tarzda bajariladi. Vtulkaning yuqori holatida instrument bilan ulama korpus teshigidan vtulka 6 ni ichki konusi, qulf tilini pastki yelkasiga ta’sir ko‘rsatib, qulf tili tishini halqa ilgan holatida ulama 8 ni halqasimon tayanchga taqaydi. MN1181-65,95 patronlar ichki o‘rnatma 35,45 va 60 mm li teshiklar bilan bajariladi.

Suzuvchi (o‘zi o‘rnatiladigan) razvyortkalar uchun patronlar suzuvchi patronlar razvyortkalarni, operatsiyalarni bajarishdan avval mahkamlash uchun xizmat qiladi. Teshiklarga 7 va undan yuqori kvalitet aniqlik bilan ishlov berishda razvyortkalar qo‘llaniladi. Razvyortkani bikir holda mahkamlash teshiklarini aniqligini ta’minlaydi, chunki stanok shpindelining urishi ishlov berilayotgan teshikka o‘tadi va teshiklar o‘qlarining mos kelmasligi mavjud bo‘ladi.

O‘zi o‘rnatiluvchi patronlar instrumentning siljishi imkonini beradi, ya’ni ish jarayonida instrument va ishlov beriladigan teshik o‘qlarining mos kelishi ta’minlanadi.

Uch ko‘rinishdagi patronlar qo‘llaniladi:


- 1) tebranuvchi, u ayrim burchak ostida shpindel o‘qiga razvyortka holatini o‘rnatish imkonini beradi;
- 2) suzuvchi razvyortkaga uni o‘qiga perpendikular holatida siljishini ta’minlaydi, teshikda o‘zi o‘rnatiladi;
- 3) tebranuvchi va suzuvchi razvyortkaga bir xil darajada ham burchakli siljish, ham stanok shpindeli o‘qiga perpendikular yo‘nalishda siljiydi.

4-§. Razvyortkalarni maxsus patronlarda mahkamlash

Maxsus patronni stanok shpindeliga o‘rnatish uchun korpus 1 ni konusli quyrug‘i bo‘yicha yuzi bilan biriktiriladi (14-rasm, a). Korpus teshigida shtiftda kichik tirqish bilan vtulka 5 razvyortka quyrug‘i uchun konusli teshik asosida o‘rnatiladi. Bunda sharik 3 va podpyatnik 2 vtulka 5 ni o‘q bo‘ylab tayanchini shakllantiradi.

Ish davomida vtulka mavjud tirqish chegarasida tebranadi, razvyortkaga shpindel o‘qiga nisbatan ayrim burchakka aylanish imkonini ta’minlaydi, shu bilan birga, razvyortka o‘qining ishlov berilayotgan teshik o‘qi bilan mos kelishini ta’minlaydi.

Patron konstruksiyasi bo‘yicha oddiy, uni ishlatish chog‘ida instrument qiyinchilik bilan ishlaydi, ishlov beriladigan teshik aniqligini va yuza g‘adir-budurlik qiyamatini pasaytiradi.



14-rasm. Razvyortkalarni mahkamlash uchun maxsus patronlar:
a) tebranma; b) suzuvchi; d) tebranma va suzuvchi.

Suzuvchi patronlar erkin holatda razvyortka o‘qining ishlov berishdagi teshik o‘qi bilan to‘g‘ri kelishidagi qiyalikni bartaraf qilgan holatda o‘qlarning monandligini ta‘minlaydi. Razvyortkalar uchun suzuvchi patron konusli quyrug‘i bilan (14-rasm, b), MN 5752-65, 95 ga asosan yettita tip o‘lchamga egadir.

Patron konusi 1 instrument o‘rnatish uchun konusli teshik bilan dum 2 ning chuqurchasiga joylashtirilgan, u bilan patron stanok shpindelida mahkamlanadi.

Korpus flanesida shtift 6 presslanib yig‘ilgan, unga vtulka 4 kiydirilgan. Xuddi shunday ikkita shtift 10, ikkita diametral dum 2 toresiga qarama-qarshi teshiklarga presslangan. Shtift 10 da vtulka joylashtirilgan.

Korpus flanesi va quyruq toresi orasida yetaklovchi halqa 3 joylashgan, uning doiraviy to‘rtta uyachasida sharik 5 joylashgan, u instrumentdagi o‘q bo‘ylab sodir bo‘lgan kuchini korpus flanesi orqali quyruq toresiga uzatadi.

Yetaklovchi halqada xuddi shunday to‘rtta paz mavjud bo‘lib, unga vtulka shtiftlari aylanma momentni quyruq 2 dan korpusga

shunday qilib uzatadiki, unda shtiftlar 10, yetaklovchi halqa 3 va shtift 6 orqali aylanma momentni uzatish ta'minlanadi.

Korpus flanesini quyruq toresiga siqishni gayka 11 bilan, quyruq rezbasi asosida biriktiriladi. Gayka va korpus flanesi orasida ishqalanishni kamaytirish uchun shariklar 7 joylashgan. Shariklar separatordagi ichki halqa 8 orasida joylashgan. Korpusda joylashgan vtulka 9 patronni ifloslanishidan saqlaydi. Patron konstruksiyasi instrumentni ish jarayonida qiyshiqlanishini bartaraf qiladi va instrument bilan korpus 1 ni siljishini ta'minlaydi. (Aylanish o'qiga perpendikular bo'lган tekislikda, 15 mm gacha bo'lган qiymatda.)

Silindrik va konusli quyruqlar bilan razvyortkalarni mahkamlash uchun patronlar mavjud. Stanok shpindelida esa quyruq 1 bilan patron mahkamlanadi (14-rasm, b).

Dum toresi va vtulka 6 toresi orasida shayba 5 da separator orqali shariklar 4 o'rnatilgan, ular yordamida quyruqli vtulkadan kesish jarayonida, instrumentni ishlashi natijasida sodir bo'ladigan o'q bo'ylab kuchni qabul qiladi.

Aylanma moment quyruqdan vtulkagacha ikki tomonidan dumalоqlangan olti qirrali bo'rttirmaga ega bo'lган yetaklovchi 9 (uning qirralari bir-biriga 30° burchak ostida siljitelgan) orqali uzatiladi.

Yetaklovchining yuqori bo'rttirmasi dumning oltiqirra teshigiga kiradi, povodokning quyi bo'rttirmasi esa xuddi shunday vtulka 6 ni teshigiga kiradi. Vtulkaning dumga siqilishi prujina 3 yordamida bajariladi, u esa gayka 2 flanesiga ta'sir ko'rsatadi, vtulka rezbasiga bog'langan bo'ladi.

Patronda instrument gayka 7 yordamida mahkamlanadi, unda vtulka 6 ning rezbasi bo'yicha aylanishida sanga 8 ni o'q bo'ylab yo'nalishda siljitudi.

Patron stanok shpindeli o'qini va ishlov berilayotgan teshik o'qining to'g'ri kelmasligini kompensatsiya qiladi.

Sharikli tayanch podshipniklar vtulkani instrument bilan radial yo'nalishda va shpindel o'qiga perpendikular tekislikda siljishini ta'minlaydi. Yetaklovchi esa vtulkani o'qqa nisbatan qiyalanishini ta'minlaydi.

Razvyortkalar uchun patron konstruksiyasi konusli quyruq vtulka konstruksiyasi bilan farq qiladi, undagi teshik Morze konusi asosida bajarilgan.

Sovitish suyuqligini ish zonasiga uzatish katta ahamiyatga ega. Chuqur uzunlikdagi teshiklarga ishlov berishda ish zonasiga sovitish suyuqligini keltirish o'z afzalliklariga egadir. Shu maqsadda ichki teshikka ega bo'lган parmalar ishlataladi. Moylash-sovitish suyuqligi (MSS) ni ushbu teshik orqali bevosita parmaning ichki teshigiga yuboriladi. Bunday parmalar maxsus patronlarga biriktiriladi va quyruq tomonidan MSS ini keltirish mumkin bo'ladi.

Suyuqlik bosimi 5 kgs/sm² gacha bo'lib, patronli mufta ishlatiladi.

5-§. MSSni ish zonasiga uzatuvchi ejektorli parmalar

Ejektorli parmalar konstruksiyasida teshikchalar joylashgan bo‘ladi. MSS ni shpindeldagi teshik orqali instrumentga keltirish ta’minlanadi (15-rasm, a). Patronning aylanadigan vtulkasi *15* stanok shpindeli *1* ga vintlar *2* bilan mahkamlanadi. Vtulkani o‘rnatish teshigining kanavkalarida zichlagich halqalari *16* joylashgan. Vtulka *15* quyi toresdagи yuzasiga tekstolit halqa *9* tegib turadi. Bu halqa, *10*-instrument bilan korpus *6* orqali bog‘langan, u esa podshipniklar *7* va *5* ga montaj qilingan va vtulka *15* ni aylantirishda qo‘zg‘almas holatda qoladi. □epa tomonidan qopqoq *13* vintlar *4* bilan biriktirilgan.

Shpindelni o‘q bo‘ylab tayanch planka bo‘yicha siljitishda pales *12* rolik *11* bilan birgalikda siljiydi va stanok stanimasida o‘rnatilgan bo‘lib, patronni aylanib ketishidan saqlab turadi.

MSS patronga shtutser *6* orqali keltiriladi va instrumentga esa halqasimon kanavka, tekstolit halqa *9* dagi teshik hamda halqasimon kanavka, vtulka *15* va shpindel teshigi orqali bosim ostida kirib keladi.

Vtulka *15* ning toresi va halqa *9* orasidagi zich joylashish boshlang‘ich davrda prujina *3* ni boltlar *14* bilan siqilishi asosida yaratiladi. Patronning ish jarayonida qo‘srimcha zichlanish uzatilayotgan MSS bosim asosida sodir qilinadi, unda halqa *9* ning erkin yuzasiga ta’sir ko‘rsatadi va aylanayotgan vtulka toresiga uni mahkam siqadi. Kontakt zonasida esa vtulkani toresli yuzalarida bosim qiymati va halqa kontakt maydonining yuzasi *9* ni erkin maydoniga nisbati bilan aniqlanadi, unga harakatlanuvchi suyuqlik bosib turadi va 0,55 ga teng nisbatda ishonchli ravishda germetikli muhit yaratiladi.


Patrondagи zichlovchi halqa *9* tekstolit ($P\Box K$) dan tayyorlangan bo‘lib, 30 m/s gacha siljish tezligida ishlovchi, solishtirma bosimi 110 kgs/sm² bo‘lgan zichlagich stabil ravishda ish bajarishni ta’minalaydi.

Patron MSS ni bosimi 40 kgs/sm² gacha bo‘lgan bosimda va shpindelni aylanma tezligi 1500 ayl/min da ishonchli ravishda ish bajaradi.

14-rasm, b ko‘rsatilgan patron MSS ni ish zonasiga keltirish uchun mo‘ljallangan (yuqori bosim 80 kgs/sm² gacha) va shpindelning yuqori aylanish chastotasida bajariladi.

Patron korpusi *1* quyruq yordamida stanok shpindeliga o‘rnatiladi. Korpus silindrik instrument *10* ni quyrug‘ini o‘rnatish teshigiga ega hamda instrument mahkamlagich uchun vint va manjet instrument dumini zichlash maqsadida qo‘llaniladi. MMS patronga shtutser *5* orqali va markaziy halqa *6* halqasimon kanavkalari va teshiklari asosida ish zonasiga MSS bosim ostida yetib boradi.


Halqa qo‘zg‘almas stakan *2* da, korpusdagi podshipniklar *3* da esa manjet o‘rnatilgan. Podshipnikning tashqi halqasi gayka *8* bilan tortilgan,




ichkisi esa gayka 9 bilan mahkamlangan. Halqa 6 ni ikkala tomonida labirintli halqasimon zichlagich (uplotneniye) 4 o‘rnatilgan, ichki halqa cho‘yandan yasalgan bo‘lib, siljish o‘rnatmasi asosida korpusga o‘rnatilgan. MSS ni oqimlarini olib ketish uchun trubka 7 o‘rnatilgan (oqim qiymati bir minutdag‘i umumiy sarflanishi $0,1 - 0,2 \%$ ni tashkil etadi).

MSS ni ish zonasiga keltirishdagi patron bosimi 80 kgs/sm^2 gacha ejektor dumli parmalariga opravka 1 stankok shpindeliga mahkamlanadi (15-rasm), opravkani yo‘nilgan joyida gayka 5 yordamida tashqi stebel 3 mahkamlanadi, u bilan esa parma birlashgan bo‘ladi. Ichki stebel 4 stebel 3 teshigida joylashgan bo‘lib va gayka 8 bilan mahkamlangan. Cebranma podshipnik 2 dagi opravka 1 korpus 7 ga montaj qilingan, patronda halqasimon zichlagich 6 ishlatalidi.

Parmalash, frezerlash stanoklari, avtomatik stanokli komplekslar, avto-



15-rasm. Sovitish suyuqligini patronga keltirish.



16-rasm. MSS ni ejektor parmalarga keltirish uchun maxsus patron.

mujassam qilishi shart. Chunki mutaxassislik faoliyatida moylash, sovitish suyuqliklari to‘g‘risidagi bilimlar katta ahamiyatga egadir. Avtotraktor texnikasi ishqalanish uzellarining keng ko‘lmdagi tasnifi [1] ishda keltirilgan. Bu tasnif asosida yagona (umumlashtirilgan) yuk mashinalari, avtobuslar, sanoat traktorlari va jihozlarining ishqalanish uzellarini moylash jadvallari keltirilgan [1, 2, 3, 4].

Nazorat savollari

1. Parmalash patronlarining nima maqsadda qo‘llanishini tushuntiring.
2. Parmalash patronining ishlash prinsipini izohlab bering.
3. ezkor almashtiriladigan patronlar nima maqsadda qo‘llaniladi?
4. Moylash-sovitish suyuqliklarini parmalash jarayonida ejektorli patronlar yordamida uzatish prinsipini tushuntirib bering.
5. RDB stanoklarida patronlardan foydalaniладими?
6. Ikki tomonga aylanuvchi (reversiv) maxsus patronlar qanday operatsiyalarda qo‘llaniladi?

matik liniyalar, dvigatellar, ishqalanish uzellari, albatta MSS ni ishqalanish nuqtalariga yetkazib borish tizimiga ega bo‘lishi zarur. Bundan tashqari, texnologik operatsiyalarni bajarishda ishchi zonaga yetkazib berish tizimi texnologik rejimni optimallash tirishga olib keladi. Yuqori tezlikda, dinamik jihatdan yuklanishga ega bo‘lgan uzellar yeyilish muhitida ishlaydi, yeyilish qiymati har xil usullar asosida boshqariladi. Maqsad — uzoq muddat va ishonchli ravishda ishlash muhitini yaratishdir. MSSni qo‘llashdagi o‘ziga xos konstruktiv yechimlar, moyning sifati, tavsiflari, turlari, ularga qo‘yiladigan talablar, bosimni oshirib berish qurilmalari, moylash materiallarining tasnifi, MSS ni almashtirish muddatlari va hokazolar bu jarayonni to‘ldiradi.

MSS to‘g‘risida fikr yurit ganimizda keng ma’nodagi axborotlar majmuyini o‘quvchi o‘zida

III BOB. PARMALASHDAGI QIRQISH JARAYONI

□o‘g‘ri ariqchali parmalar cho‘yandan va boshqa mo‘rt materiallardan yasalgan buyumlarga chuqurligi parma diametriga 2–3 baravar keladigan teshiklarni parmalash uchun mo‘ljallangan. Bundan chuqurroq teshiklar parmalash uchun bu xildagi parmalarni ishlatib bo‘lmaydi, chunki bu holda qirindi teshikdan chiqa olmaydi.


Qiya ariqchali parmalar ham uncha chuqur bo‘Imagan teshiklarni parmalash uchun ishlatiladi, chunki qiya ariqchalarning bo‘yi qirindining chiqishi uchun qisqalik qiladi. Bunday parma ishlaydigan qismining uzunligi parma diametriga 1, 5 baravar keladi.

Vintsimon ariqchali parmalar teshikdan qirindilarni tez chiqaradi, xususan, qovushqoq materiallarni parmalashda qirindi teshikdan yaxshi chiqadi. Parma ariqchasining bosh qismi (uzunligi parmaning 1,5–2 diametricha keladigan qismi) to‘g‘ri chiziq bo‘ylab, qolgan qismi esa vint chiziq bo‘ylab yo‘nalgan bo‘ladi.

Qattiq qotishmadan yasalgan plastinkali parmalardan foydalanganda ish unumi juda ortadi.

1-§. Parmalash vaqtidagi qirqish jarayoni to‘g‘risida tushuncha

Parmalash jarayonida qirindi hosil bo‘lishi va parma burchaklarini joylashishi 16-rasm, *a* da ko‘rsatilgan. Detalni parmalab teshgan vaqtida parma aylanishi bilan birga o‘z o‘qi bo‘ylab ilgari siljiysi deb yuqorida aytilgan edi. Parmaning ana shu harakati vaqtida kesuvchi qirraning hamma nuqtalari vint chizig‘ini chizadi, binobarin, qirqlayotgan yuzada ham vint chizig‘i hosil bo‘ladi. Agar bu yuzadagi vint chizig‘ini yoysak (17- rasm, *d*), u *AV 1* qiya holatni oladi va uning burchagi parmaning surish miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Hosil bo‘lgan ikkita burchakning yig‘indisi, ya’ni gorizontal chiziq bilan orqadagi kesuvchi yuza o‘rtasida hosil bo‘lgan haqiqiy burchak α_1 hamda gorizontal chiziq bilan kesish yuzasi o‘rtasida hosil bo‘lgan burchak α_2 ning yig‘indisi parmaning charxlash burchagini tashkil etadi.



17-rasm. Parmalashda qirqish sxemasi.

Detalni parmalayotganda parmaning ikkita kesuvchi qirrasi ikkita alohida qirindini qirqib tushiradi (17-rasm, b). Parmaning bir marta to'la aylanishida (ya'ni bir aylanish chastotasida) qanday qalinlikda metall qatlami kesilgan bo'lsa, shuning yarmini bitta kesuvchi qirra va yarmini ikkinchi kesuvchi qirra kesgan bo'ladi.

2-§. Parmalash vaqtidagi jarayonlarning asosiy elementlari

Qirqish yoki kesish jarayonining asosiy elementlari kesish tezligi, surish (parmaning ilgari siljishi) va kesish chuqurligidan iborat.

Kesish tezligi deb, kesuvchi qirraning parmada joylashgan eng uzoqdagi nuqtasining minutiga metr hisobidagi kesish tezligiga (m/min) aytildi. Kesish tezligi quyidagi formula bo'yicha hisoblab chiqariladi:

bu yerda: V — kesish tezligi; D — aylanayotgan asbobning eng katta diametri (mm hisobida); p — asbobning yoki stanok shpindelining bir minutdagi aylanish soni.

Kesish tezligini (minutiga metr hisobida) shu formula bo'yicha hisoblab chiqarish uchun kesuvchi asbobning millimetrik (mm) larda ifodalangan diametrini π ga ko'paytirish kerak; ko'paytirishdan chiqqan sonni kesuvchi asbobning bir minutdagi aylanish soniga ko'paytirib, natijani 1000 ga bo'lish kerak.

Kesuvchi asbobning bir minutdagi aylanish sonining diametriga (mm) va tanlangan kesish tezligiga (m/min) qarab belgilash uchun kesish tezligini 1000 ga ko'paytirish va chiqqan natijani πD ko'paytmaga bo'lish kerak; bu yerda D — teshikning diametridir.

Parma aylangan vaqtida o'q bo'yicha suriladi deyilgan edi. *Surish deb*, parmaning o'q bo'ylab bir marta aylanishidagi (bir aylanishdagi) harakatiga aytildi. Surish kattaligi parmaning bir aylanishdagi $V = \pi Dn / 1000$ millimetrlar ($mm/ayl.$) g hamda bir minutdagi millimetrlar (mm/min) bilan o'lchanadi. Bir aylanishga to'g'ri keladigan surish 5 bilan, bir minutdagi surish esa 5, bilan ifodalanadi.

Bir minutdagi surish quyidagi formula bilan hisoblab topiladi:


$$S_0 = S_0 \cdot mm/min,$$

bu yerda, S_0 — parmaning bir aylanishidagi surishi, mm hisobida; n — bir minutdagi aylanish soni. Bir marta aylanishga to'g'ri keladigan surish $S_0 = - mm/ayl.$ birligida aniqlanadi.

Surishni to'g'ri tanlash asbobning chidamlilagini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Parmalash vaqtidagi surish kattaligi ishlanayotgan materialning qattiqligiga va parmaning diametriga bog'liq, chunki parmaning mustahkamlik darajasi surishning oshirilishini cheklab qo'yadi.

Kesish tezligini to'g'ri tanlay bilish va shunga asoslanib, kesuvchi asbobning aylanish sonini to'g'ri belgilash katta ahamiyatga egadir. Agar kesish tezligi kam bo'lsa, parmalash ishi sekin boradi; agar kesish tezligi juda katta bo'lsa, kesuvchi asbob tezda o'tmas bo'lib qoladi.



18-rasm. Parmalash vaqtidagi qirqish elementlari.

ayirmaning yarmiga teng bo‘ladi.

Parmaning bir aylanishi (bir aylanish chastotasi) da yo‘nilgan qirindi F ning ko‘ndalang kesimini taxminan quyidagi formula bilan hisoblab chiqarish mumkin:

$$F = 2a \cdot B \text{ mm}^2,$$

bu yerda: a — qirindining qalinligi, mm hisobida; B — qirindining eni, mm hisobida.


Kesuvchi asbobning chidamliligi. Kesuvchi asbobning chidamliligi deganda, o‘tmas bo‘lguncha ishlagan mashina ish vaqt, boshqacha aytganda, uning bir charxlashdan ikkinchi charxlashgacha qancha vaqt ichida to‘xtovsiz ishlashi tushuniladi.

Kesish rejimi deganda, kesish tezligi bilan surishni birlgilikda tushunish kerak. Kesish rejimini shunday tanlash kerakki, u asbobini bevaqt yeyilishdan saqlasin hamda stanokdan detallarni ko‘plab chiqarib olsin, ya’ni yuqori unum bilan ishlashini ta’minlasin. Eng ma’qul ish rejimini tanlash uchun tavsiyanomalarda maxsus jadvallar mavjud.

Parma materialini tanlashda, ishlanadigan detalning materialini va ish rejimini nazarda tutish kerak.

3-§. Parmalarni charxlash va qo‘srimcha charxlash

Parmalarni charxlash usuli xilma-xildir, charxlangan parmaning ko‘ndalang qirrasi va tasmasi (lentochkasi) yaxshilanadi (ya’ni qo‘srimcha charxlanadi). Charxlash turlari quyidagilar (20-rasm):



19-rasm. Parmani charxlash va qo'shimcha charxlash turlari.

1) normal charxlash (bir marta charxlash). Po'latni, po'lat quymani va cho'yanni parmalash uchun ishlatiladigan parmallar shunday charxlanadi va *N* harfi bilan belgilanadi;

2) parmani normativ asosda charxlash bilan birga, ko'ndalang qirrani ham qo'shimcha charxlanadi. Mustahkamligi 50 kg/mm^2 gacha bo'lgan, lekin kuyindidan tozalanmagan po'lat quymalarni parmalash uchun ishlatiladigan parmallar shunday charxlanadi. Charxlashning bu turi NP harflari bilan belgilanadi;

3) parmani normativ asosda charxlash bilan birga ko'ndalang qirrani va tasmaning enini qo'shimcha charxlanadi. Po'latni va mustahkamligi 50 kg/mm^2 dan oshiq bo'lgan hamda kuyindidan tozalangan po'lat quymani parmalash uchun ishlatiladigan parmallar shunday charxlanadi. Charxlashning bu turi NPL harflari bilan belgilanadi;

4) ikkiyoqlama (dvoynoy) charxlash bilan birga, ko'ndalang qirrani qo'shimcha charxlash. Mustahkamlik chegarasi 50 kg/mm^2 dan oshiq bo'lgan va kuyindidan tozalanmagan po'lat quymani hamda kuyindidan tozalanmagan cho'yanni parmalash uchun ishlatiladigan parmallar shunday charxlanadi. Charxlashning bu turi DP harflari bilan belgilanadi;

5) ikkiyoqlama charxlash bilan birga, ko'ndalang qirrani va tasmaning eni charxlanadi. Po'latni va mustahkamlik chegarasi 50

kg/mm² dan oshiq bo‘lgan hamda kuyindidan tozalangan po‘lat quymani va kuyindidan tozalangan cho‘yanni parmalash uchun ishlataladigan parmalar shunday charxlanadi. Charxlashning bu turi *DPL* harflari bilan belgilanadi.

Normativ asosda charxlashda parmaning tig‘ida (kesuvchi qismida) bitta ko‘ndalang va ikkita kesuvchi qirra hosil bo‘ladi, ikkiyoqlama (dvoynoy) charxlashda esa bitta ko‘ndalang qirra va to‘rtta siniq chiziq ko‘rinishidagi kesuvchi qirra hosil bo‘ladi.

Parmaning kesuvchi qismi charxlangan sari ko‘ndalang qirrani ham qo‘srimcha charxlab, bo‘yi qisqartiriladi; shunday qilinmasa, uning bo‘yi ortaverar edi. □asmani charxlab, uning parma tig‘idagi eni kamaytiriladi.

Diametri 12 mm gacha bo‘lgan parmalar N ko‘rinishida charxlanadi. Diametri 12 mm dan oshiq parmalar uchun charxlashning boshqa ko‘rinishlari qo‘llaniladi.

Parmalarni ularning kesuvchi qirralari batamom o‘tmas bo‘lib qolishiga yo‘l qo‘ymay, o‘z vaqtida charxlash kerak. □eshik parmalanayotgan vaqtda parmaning g‘ichirlashi yoki hushtak chalgandek ovoz chiqarishi uning o‘tmas bo‘lganini bildiruvchi belgidir.


Parma maxsus stanoklarda yoki oddiy charxlash stanoklarida moslama yordamida yoki qo‘lda charxlanadi (20-rasm).

Parmani maxsus ustaxonalarda charxchi mutaxassislar charxlashi shart; biroq slesarlar ham charxlash qoidalarini yaxshi bilishlari va zarur bo‘lganda parmani charxlash stanogida qo‘lda charxlay bilishlari lozim.


Parmani qo‘lda charxlaganda chap qo‘l bilan uning kesuvchi qismi (konusi) yaqinidan, o‘ng qo‘l bilan esa quyrug‘idan ushlanadi. Parmaning kesuvchi qirrasi charx toshining yon yuzasiga tutiladi, so‘ngra o‘ng qo‘lni ravon harakat qildirib, parmaning orqa yuzasi to‘g‘ri qiyalantiriladi va tegishli shaklga kelguncha charxlanadi. Charxlagan vaqtda parmani charxtoshga qattiq bosmasdan yupqa metall qavatini yedirtirish kerak. Kesuvchi qirralarning uzunligi bir xil bo‘lishiga va bir xil burchak hosil qilib charxlanishiga e’tibor berish kerak. Kesuvchi qirralarining uzunligi yoki qiyalik burchagi har xil bo‘lgan parmalar teshikni o‘zining diametridan kattaroq qilib parmalaydi (19-rasm, d).

Parmaning orqa yuzasi charxlangach, uning kesuvchi qirralari turli bo‘lishi kerak, ko‘ndalang qirraning qiyalik burchagi diametri 15 mm gacha bo‘lgan parmalar uchun 50°, bundan katta diametrli parmalar uchun esa 55° bo‘lishi lozim.

Ko‘ndalang qirra parmaning mustahkam bo‘lishida muhim ahamiyatga ega; uning uzunligi parmaning diametriga bog‘liq



20-rasm. Parmani charxlash.



22-rasm. Charxlash vaqtida parmaning burchaklarini tekshirish.

bo'lib, 10 mm dan kichik diametrli parmalarda ko'ndalang qirraning uzunligi parma diametrining 0,25 qismiga, 10 mm dan katta diametrli parmalarda esa diametrning 0,15 qismiga teng bo'ladi.

Parmaning to‘g‘ri charxlanganligi maxsus shablon bilan tekshirib ko‘riladi (22-rasm).

Nazorat savollari

1. Parmalash jarayonidagi qirqish va surish sxemasini chizing.
2. Parmaning geometrik elementlarini chizing.
3. Bir marta aylanishga to‘g‘ri keladigan surish formulasini yozing.
4. Parmalashdagi kesish elementlarini chizib ko‘rsating.
5. Surishning bir minutdagi tezligi qanaqa formula bilan ifodalanadi?
6. Kesish rejimi deganda nimani tushunasiz?

IV BOB. DASLABKI PARMALASH S ANOKLARI KONS RUKSIYALARI

1-§. Bir shpindelli vertikal parmalash stanoklari

□eshik parmalash uchun ko‘pincha bir shpindelli vertikal parmalash stanoklaridan foydalaniлади.

23-rasmda Odessada ishlab chiqarilgan 2150 tipidagi bir shpindelli vertikal-parmalash stanogi ko‘rsatilgan. Bu stanokning tezliklar korobkasi va surish korobkasi mayjud. Stanokni flanesli elektr dvigatel harakatga keltiradi. Bir shpindelli vertikal parmalash stanogi parmalay oladigan eng katta teshiklarning diametri 50 mm ga baravar. Stanokning shpindeli 6 xil tezlikda ishlaydi, shpindel minutiga 46 dan 475 martagacha aylana oladi, 10 xil mexanik surishga ega (shpindel har aylanishida 0,15 dan 1,1 mm gacha surila oladi).

Parmalash stanoklarining asosiy qismlari stanina, stol, harakatlantiruvchi mexanizmlar va shpindeldan iborat.

Stanina stanokning asosi (poydevori) bo‘lib, stanokning boshqa qismlari unga tayanib turadi.

Stolga ishlanadigan buyum qo‘yiladi va biriktiriladi.


Stanokning harakatlantiruvchi mexanizmlari shpindelni harakatga keltiradi; bu mexanizmlar privod, stanokning asosiy yoki ish harakatini vujudga keltiruvchi (shpindelni aylantiruvchi) mexanizm va surish mexanizmi (parmalash vaqtida asbobni surib turadigan mexanizmi)dan iborat.

Shpindel parmani biriktirish va aylantirish uchun xizmat qiladi.

Privod elektr dvigatel yoki transmissiyadan harakatni stanokka uzatadi. Asosiy yoki ish harakati mexanizmi shpindelni aylantiradi. Surish mexanizmi aylanayotgan parmani to‘g‘ri chiziqli ilgarilama harakatlantirib, metallni o‘yib boradi.

24-rasm, a da 2118 rusumdagи vertikal-parmalash stanogi tasvirlangan. Bu stanok shpindeli soat strelkasi yo‘nalishida aylanib, olti xil tezlikda ishlaydi va soat strelkasiga teskari yo‘nalishda aylanib, ham olti xil tezlikda ishlaydi.

Shpindelning bir minutdagi aylanish tezligini o‘zgartirishda, ya’ni tanlangan tezlikda aylanadigan qilib sozlashda ponasimon qayish shkvining tegishli pog‘onasiga tasma ko‘chiriladi. Qayishni





23-rasm.

shkivning bir pog'onasidan boshqa pog'onasiga ko'chirish uchun kronshteyndagi maxsus dastakni (rasmida ko'rsatilmagan) burib qo'yish va vintni chapga burab, elektr dvigatel biriktirilgan kronshteynni o'ziga tomon tortish zarur. Qayish boshqa pog'onaga ko'chirilgandan keyin vintni o'ng tomonga burab, elektr dvigatel biriktirilgan kronshteynni o'zidan itarish va shu yo'l bilan qayishni tarang tortilishi ta'minlanadi.

Qayishni shkivning yuqori pog'onasidan tortib eng pastki pog'onasigacha ko'chirganda shpindelning aylanish soni qanday o'zgarishi kinematik sxemada ko'rsatilgan.

Bu stanok shpindeli avtomatik ravishda ham, qo'lda ham suriladi. Shpindel avtomatik ravishda suriladigan qilib sozlanganida, ya'ni avtomatik surishda parma shpindelning bir aylanishida atigi $0,2 \text{ mm}$ suriladi; parmani faqat qo'ldagina $0,2 \text{ mm}$ dan ko'proq surish mumkin, buning uchun surishlar korobkasida maxsus (obgonniy)




24-rasm. 2118 rusumdag'i vertikal parmalash stanogi.

mexanizm bor. Stanokni ishga tushirish va to'xtatish qayta o'chirgich bilan bajariladi.



2-§. □o'rt shpindelli parmalash stanoklari

Stolga o'rnatiladigan va tez aylanib ishlaydigan NS-12 tipidagi vertikal-parmalash stanogi 25-rasmida ko'rsatilgan. Bu stanok shpindelining aylanish tezligi almashinuvchi pog'onali shkivlar yordamida o'zgartiriladi; shpindel qo'l bilan surilganda stanokni flanesli elektr dvigatel harakatga keltiradi. Stanok parmalay oladigan eng katta teshikning diametri 12 mm ga baravar. Shpindel 10 xil tezlikda ishlaydi, ya'ni minutiga 350 dan 4320 martagacha aylanadi.

25-rasm, a da esa ko'p shpindelli parmalash stanogi ko'rsa tilgan. Bu stanok yordamida har xil asboblar bilan bitta detalda bir yo'la bir necha teshik parmalanishi mumkin. Bundan tashqari, asboblarni almashtirmasdan, bitta teshikni xilma-xil asbob bilan ketma-ket ishlanishi mumkin bo'ladi.



25-rasm. Stolga o'rnatilgan PS markali tez aylanadigan vertikal parmalash stanogi.



26-rasm. □o'rt shpindelli parmalash stanogi (a) va ko'p shpindelli papmalash kallagi (b).


Bir shpindelli har qanday stanokni bir yo‘la bir necha teshik parmalaydigan qilib sozlash mumkin. Buning uchun shpindelga ko‘p shpindelli maxsus kallak mahkamlanadi; bu kallak parmalash stanogining aylanish harakatini boshqa hamma shpindellarga uzatadigan qilib yasalgan (26-rasm, b).

3-§. Radial-parmalash stanogidan foydalanish

Kitobdag'i 27-rasmda radial-parmalash stanogi ko‘rsatilgan. Og‘ir buyumlarga bir yo‘la juda ko‘p teshik parmalash zarur bo‘lganda shunday stanoklardan foydalilanadi. Stanokning parmalash kallagi (4), rukav (3) bo‘yicha har xil yo‘nalishda va rukav bilan birga, kolonna (2) atrofida surila oladi.

Rukavni yuqoriga ko‘tarish va pastroqqa tushirish mumkin. Shunday qilib, rukavni zarur tomonga surib, shpindelni rukavning uzunligi yo‘l qo‘yadigan chegarada buyumning istagan nuqtasiga to‘g‘rilash mumkin.

Yana ko‘chma va qo‘zg‘aluvchan radial-parmalash stanoklari ham mavjuddir. Juda yirik detallarni parmalab teshishda bu stanoklardan foydalilanadi. Kichik diametr (10–12 mm gacha, ba’zan esa bundan ham kattaroq diametr)li teshiklar dastaki drellar, elektr drellar yoki pnevmatik drellar yordami bilan teshiladi.




27-rasm. Radial-parmalash stanogi.

4-§. Parmalashda detalni qisib qo‘yadigan moslama

Detalni stanokda parmalab teshish uchun stanok shpindeliga kesuvchi asbobni o‘rnatish, detalni esa stanok stoliga qo‘zg‘almaydigan qilib mahkamlash zarur. Ishlanayotgan buyumlarni mahkamlash uchun xilma-xil moslamalardan, asboblarni o‘rnatish uchun esa konus shaklidagi har xil diametrali vtulkalar va kulachokli har xil kesuvchi patronlardan foydalaniлади (28-rasm).

Parma quyrug‘ining konusi stanok shpindelining konusidan kichikroq bo‘lgan hollarda konus shaklidagi vtulkalar ishlatiladi



28-rasm. Parmalanadigan detal qisib qo‘yiladigan moslama.

Quyrug‘i silindr shaklida bo‘lgan parma yoki boshqa asbob stanok shpindeliga kulachokli parmalash patronlari yordamida o‘rnatiladi. Patronlarning bir tomoni (quyrug‘i) shpindelga o‘rnatish uchun konus shaklida yasalgan, ikkinchi tomonida esa parmani qistirib qo‘yish uchun kulachokli qisuvchi moslama mavjud.

Nazorat savollari

1. Parmalash stanogining asosiy elementlari haqida so‘zlab bering.
2. Uzatma deganda nimani tushunasiz?
3. Stanok stoli deganda nimani tushunasiz?
4. Surish qutisi qanday ishlaydi?
5. Kinematik sxemaning asosiy vazifasi nimadan iborat?
6. Stanokning bikirlik darajasi nimaga ta’sir qiladi?

V BOB. DEALLARNING ESHIKLARINI OCHISHDA PARMALASH SANOGINI QO'LLASH

1-§. Reja bo'yicha parmalash


Parmalash stanogida ish boshlashdan oldin ish o'rni tayyorlanadi. Asbob (parma) stanok shpindeliga to'g'ri va mahkam o'rnatilishi, buyum (detal) esa stanok stoliga qo'zg'almaydigan qilib mahkamalanishi zarur. Parmani noto'g'ri o'rnatib, uning tepishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Stanokning tezliklarini boshqaruvchi dastalari (richaglari) tanlangan rejimiga moslab surilishi lozim.

8-jadval

Parmalash vaqtida ishlataladigan sovituvchi suyuqliklar

Parmalanadigan material	Sovituvchi suyuqlik
Konstruksiya po'lati Asboblar yasaladigan po'lat Po'lat quyma va bolg'alanadigan cho'yan Cho'yan Oqartirilgan cho'yan Jez va bronza Mis Aluminiy Duralumin	Emulsiya Murakkab moy ¹ yoki emulsiya Emulsiya Quruqlayin yoki emulsiya Kerosin Quruqlayin yoki emulsiya Emulsiya yoki surep moyi Emulsiya Murakkab moy qo'shilgan kerosin yoki emulsiya
Elektron	Quruqlayin yoki natriy xloridning suvdag'i 4 protsentli eritmasi (svuni mutlaqo ishlatmaslik kerak)
Silumin	Emulsiya
Marmartosh va shifer (slanes)	Toza suv
Qattiq rezina, ebonit, selluloid, fibra	Quruqlayin parmalanadi

¹Murakkab moy mineral moylarning organik (kanakunjut, suyak, surep va boshqa) moylar bilan aralashmasidan iborat.



29-rasm. Qiyshiq parmalangan chuqurchani to'g'rilash uchun ariqchalar o'yish.


Detalni parmalash uchun dastlab stanok yurgizib yuboriladi va parma detalga zarbsiz, ehtiyyotlik bilangina yaqinlashtiriladi: bunda parmaning uchi kern urilgan joyga tushadi. Detalni reja bo'yicha parmalash ikki bosqichda bajariladi: avvalo, reja bo'yicha salgina, so'ngra batamom parmalanadi. Dastlabki (yuzaki) parmalashda parma qo'l bilan suriladi; teshikning $\frac{1}{4}$ diametricha keladigan chuqurcha hosil bo'lgach, parmani ko'tarib chuqurchani qirindidan tozalash va uning aylana markaziga mos kelish-kelmasligini tekshirish kerak. Agar chuqurcha aniq aylana markazidan o'tgan bo'lsa, parmalash oxirigacha davom ettiriladi. Agar chuqurcha aylana markazidan chetga og'gan bo'lsa, uni to'g'rilash kerak, buning uchun parmani qaysi tomonga surish kerak bo'lsa, o'sha tomonga kreysmeysel bilan ikki-uchta ariqcha ochiladi (29-rasm). Keyin yana bitta chuqurcha parmalanadi va uning to'g'ri ekanligi tekshirib aniqlangach, teshik oxirigacha parmalanadi.

□eshikni juda diqqat bilan parmalash kerak. Parmani teshikdan vaqtி-vaqtி bilan chiqarib, ariqchalarni qirindidan tozalash lozim. Parmani qaytadan teshikkha tushirishda juda ehtiyyot bo'linmasa, sindirib qo'yish ham hech gap emas. Detalga ochiq teshik teshishda parmaning detalni teshib o'tishiga sal qolganda avtomatik surishni to'xtatish va parmani sekingina bosib, qo'lda surish kerak.

Detalda 30 mm dan katta diametrli teshiklar ochish ishi ikki bosqichda bajariladi: detal, avvalo, kichikroq diametrli parma bilan parmalanadi, keyin bu teshik diametri zarur o'lchamgacha kengaytiriladi.

□eshik devorchalarining yuksak darajada toza bo'lishi talab qilinsa, ochilgan teshik zenker bilan yoki razvyortka bilan (ba'zan bir necha marta o'tib) ishlanadi.

Parmalash stanoklarida detallarni parmalab teshishga doir misollar ko'rib chiqaylik.



30-rasm. Cho'yan brusokning chizmasi.


Cho'yan zagotovkasining o'rtaida diametri 20 mmga teng bo'lgan *ochiq teshik* parmalanadi (30-rasm). Bu ish quyidagi tartibda bajariladi:

- 1) zagotovka va parma olinadi;
- 2) ish o'rni tayyorlanadi;
- 3) zagotovkada teshikning o'rni belgilanadi; zagotovkaning keng tomoniga diagonal bo'yicha (burchakma-burchak) ikkita chiziq tortiladi va teshikning markaziga kern uriladi; sirkul bilan 20,5 mm diametrli kontrol aylana chiziladi va unga kern uriladi;
- 4) tiski parmalash stanogining stoliga qo'yilib, zagotovka shu tiskiga qisiladi; buning uchun stanok stoli, tiskini va zagotovkani qirindidan va kirdan tozalash kerak bo'ladi;
- 5) parmaning yuqori unum bilan ishlashini ta'minlaydigan ish rejimi tanlanadi;
- 6) stanok shpindelning tanlangan aylanish soniga va tanlangan surishga moslanadi;
- 7) parma stanok shpindeliga o'rnatiladi;
- 8) stanok yurgizib yuborilib, parma aylanganida tepish-tepmasligi tekshiriladi;
- 9) parmani teshikning kern urilgan markaziga to'g'rilib, shu joy salgina parmalanadi, keyin parma brusokdan chetga surib qo'yiladi;
- 10) parmalangan chuqurchaning kontrol aylana markazida yotgan-yotmaganligi tekshiriladi; agar chuqurchaning aylana markazidan chetga og'ganligi aniqlansa, uni to'g'rilaish kerak;
- 11) chuqurcha to'g'rilaqandan keyin teshik oxirigacha parmalanadi;
- 12) stanok to'xtatiladi, brusok olinadi, shpindeldan parma chiqariladi, stanok qirindidan tozalanadi.

2-§. Burchaklikka 8 mm diametrli ochiq teshik parmalash

Burchaklik yumshoq po'latdan yasaladi (31-rasm). Har bir teshik quyidagicha parmalanadi:

- 1) burchaklik tiskiga yoki maxsus moslamaga qisiladi;
- 2) ish rejimi tanlanadi;
- 3) stanok shpindelning tanlangan aylanish soniga va tanlangan surishga sozlanadi;
- 4) stanok shpindeliga parmalash patroni yoki o'tish vtulkalari qo'yiladi;
- 5) parma o'rnatiladi va aylantirib ko'rib, tepish-tepmasligi tekshiriladi;
- 6) parma teshikning belgilangan markaziga to'g'rilanadi;
- 7) stanok yurgizib yuboriladi;
- 8) teshik o'rni sal-pal parmalab o'yiladi va markazi kontrol doiralarga mos kelishi tekshiriladi; stanok to'xtatiladi; chuqrchalarning markazlari chetga chiqib qolgan bo'lsa to'g'rilanadi;
- 9) stanok yurgizib yuboriladi, yana teshik o'rni salgina parmalab ko'rildi va teshik markazining to'g'rilanganligi tekshiriladi;
- 10) teshik batamom parmalanadi;
- 11) burchaklikning boshqa tarafiga — tokchasiga teshik parmalash uchun burchaklik tiskida aylantirib qo'yiladi;
- 12) 8 – 11- punktlarda ko'rsatilgan ishlarning hammasi takrorlanadi;
- 13) stanok to'xtatiladi;
- 14) burchaklik tiskidan olinadi, parma shpindeldan chiqariladi, stanok qirindi va kirdan tozalanadi.



31-rasm. Go'niyani parmalab teshish.


3-§. Valikka berk teshikni parmalash

Valik teshigining markazi belgilanadi (32-rasm). Parmalash tartibi quyidagicha:

- 1) asbob va moslamalar tayyorlanadi;
- 2) valik stanok stoliga o'rnatiladi va mahkamlanadi;
- 3) shpindelning bir minutdagi zarur aylanish soni belgilanadi;
- 4) stanok shpindelning tanlangan aylanish soniga va berilgan parmalash chuqurligiga moslanadi;
- 5) parma patronga o'rnatiladi va aylantirib ko'rilib, tepish-tepmasligi tekshiriladi;
- 6) teshikning o'rni biroz parmalab ko'rildi va uning kontrol chiziqlqa mos kelishi tekshiriladi;
- 7) teshik batamom parmalanadi;
- 8) stanok to'xtatiladi, parma va patron chiqarib olinadi, valik stanok stolidan olinadi, stanok qirindidan tozalanadi.

33-rasmda teshikni boshqacha parmalash hollari ko'rsatilgan.

Konduktor yordamida parmalash. Ochiq teshiklarni belgilamay, konduktor yordamida parmalab teshsa ham bo'ladi; bu maqsadda




32-rasm. Berk teshikni parmalash.

qoplama (nakladnoy) *a* yoki qutisimon (korobchatiy) *b* konduktorlar ishlataladi (34-rasm). Qoplama konduktordan foydalan-ganda ishlanadigan detal mashina tiskiga qisiladi yoki bevosita stanok stoliga mahkamlanadi.


Konduktor detalning ayni parmalab teshiladigan yuzasiga quyiladi va yon tomondagi vintlar yoxud har xil qisqichlar bilan de-talga mahkamlanadi.

Qutisimon konduktor haqiqatan ham qopqog'i ochiladigan qutichaga o'xshaydi. Ishlanadigan detalni qutichaning ichiga qo'yib, qopqoq bilan mahkamlanadi. So'ngra parma konduktoring tegishli yo'naltiruvchini vtulkasiga kiritilib, detal parmalab teshiladi.


Konduktordan foydalanilsa, detalni o'rnatishga va uning to'g'ri o'rnashganligini tekshirishga kam vaqt sarf bo'ladi; bundan tashqari, rejalah va reja bo'yicha parmalashga ehtiyoj qolmaydi.



33-rasm. Parmalash misollari.



34-rasm. Moslamada parmalash.



35-rasm. Parmaning vtulka tirkagidan foydalanib teshik parmalash

36-rasm. Yarimta bir tomoni berk teshiklar parmalash.

Parmalash stanogidagi tayanch sterjenden yoki (agar bunday moslama bo‘lmasa) parmaga mahkamlangan tayanch vtulkadan (39-rasm) foydalanib, detalga tegishli chuqurlikda berk teshik parmalanadi. Teshikning chuqurligi parmaga bo‘r yoki qalam bilan chizib qo‘yib belgilanadi.

Stanokning tayanch sterjenidan foydalanilgan hollarda shpindelga o‘rnatilgan parma detalning yuzigacha tushiriladi, tayanch sterjen esa teshikning chuqurligiga mos keladigan balandlikda o‘rnatib mahkamlanadi. Detal belgilangan chuqurlikkacha parmalangach, tayanch sterjen cheklagichga yetib to‘xtaydi. Parmani qo‘l bilan surishda u shu chuqurlikdan pastga tusha olmaydi, avtomatik surishda esa parma to‘xtab qoladi.

Yarimta teshik parmalash (36-rasm). Yarimta teshik teshish uchun ikkita detalning yarimta teshik parmalanadigan yuzasi bir-biriga mos keladigan qilib tiskiga qisiladi (36-rasm, a). Detallarning juftlashish chizig‘ida teshikning markazi belgilanadi, keyin odatdagicha parmalanadi. Bitta detalga yarimta teshik parmalash zarur bo‘lganda, 36-rasm, b dagidek qistirmalardan foydalaniladi; detal qanday materialdan yasalgan bo‘lsa, qistirmalar ham shunday materialdan tayyorlanishi lozim.


Detallarni dasta («paket») qilib taxlangan holda pormalash. Yupqa detallarni tez pormalash uchun, odatda, bir necha detal bir dasta («paket») qilib taxlanadi, strubsinkalar bilan qisib mahkamlanadi, so‘ngra tiskiga qistirib, dastadagi detallarning hammasi bir yo‘la pormalanadi.

4-§. Qo‘lda pormalash

Detallarni qo‘lda pormalab teshishda dastaki drel, treshcho‘tka, pnevmatik drel va elektr drellardan foydalaniladi.

Dastaki drel. Detalni dastaki drel bilan pormalashda (37-rasm, a) parma drel patroniga qistirib qo‘yiladi, chap qo‘l bilan drelning qo‘zg‘almaydigan dastasi (5) dan, o‘ng qo‘l bilan esa aylanadigan dastasi (5) dan ushlanadi, ko‘krak qo‘yiladigan joyi, ya’ni peshband (4) ga ko‘krak tirab turiladi va drel dastasi o‘ng qo‘l bilan aylantirila boshlanadi. Dasta aylantirilganda tishli uzatma yordamida parma ham aylanadi. Pormalash vaqtida parma chetga chiqmay, teshik o‘qi bo‘ylab aniq yo‘nalishini kuzatib turish kerak.

□reshcho‘tka (37-rasm, b). □reshcho‘tka detalni teshishda pormalash stanogidan ham, elektr dreldan ham foydalanib bo‘lmaydigan hollardagina (masalan, mashinalarning qismlarini yig‘ishda, katta teshiklarni



37-rasm. Dastaki pormalash asboblari.

parmashda) ishlatiladi. □reshcho'tkaning parma (6) o'rnatiladigan qisuvchi patroni (5) bo'lib, bu patron shpindelga xrapovikli g'ildirak bilan mahkamlab qo'yilgan. Shpindelning ikkinchi uchi toblangan po'lat markazli uzun gaykaga kirib turadi. Shpindelga xrapovikli g'ildirakning tamba (sobachka) li dastasi kiygizilgan. Dastani bir tomonga buraganda tamba xrapovikning tishlariga tirilib, g'ildirakni va u bilan birga parma o'rnatilgan shpindelni aylantiradi. Dastani teskari tomonga buraganda esa tamba xrapovikli g'ildirakning tishlaridan sirpanib o'tadi va shpindelni aylantirmaydi; xullas, ikki xil harakat ro'y beradi, bularning birida ish bajariladi, ikkinchisida esa ish bajarilmaydi.

□reshcho'tka bilan parmalaganda u qo'l bilan ushlab turilmaydi, balki parmalanadigan buyumga har xil skobalar (36-rasm) yordamida biriktiriladi. Parmalashga kirishganda gaykaning markazi skobaga tiraladi va dasta harakatlantirila boshlaydi. Parma teshikka tusha borgan sari, u yanada oldinga surilishi uchun gayka burab kiritilaveradi.

Elektr drel. Slesarlik ishida xilma-xil tuzilishdagi elektr drellar keng ishlatiladi. Bajaradigan ishiga ko'ra, elektr drellar og'ir, o'rtacha va yengil drellarga bo'linadi. O'rtacha va yengil drellar ko'proq ishlatiladi. 37-rasm, a da ko'rsatilgan o'rtacha o'lchamli elektr drel bilan diametri 4 mm gacha bo'lgan teshiklarni parmalash mumkin.

Mazkur drel mexanizmi konus ichiga joylashgan. Elektr dvigatelning rotor vali tishli g'ildirak bilan qo'shib tayyorlangan; bu g'ildirak oraliq valdag'i boshqa tishli g'ildirak bilan tishlashadi; aylanish harakati shpindelga shu oraliq validagi tishli g'ildirakdan o'tadi. Shpindelga patron biriktirilgan, kesuvchi asbob shu patronga o'rnatiladi (patronga parmadan tashqari, zenkovka, razvyortka va boshqa asboblarni o'rnatsa ham bo'ladi).

Drelning elektr dvigateliga elektr tarmog'idan egiluvchan maxsus shlang ichidagi elektr simi orqali tok beriladi.

Elektr drellarni ishlatishda juda ehtiyyot bo'lish kerak, chunki izolatsiyada nuqson bo'lsa, slesarni tok urishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan vaqtda drelning korpusini yerga puxta qilib ulash, ya'ni zazemleniye qilish lozim.

Pnevmatik drel. Pnevmatik drellar (38-rasm, b) siqilgan havo bilan ishlaydi. Siqilgan havo drelning dvigateliga magistraldan yoki kompressordan rezina shlang orqali 5 – 7 at bosim ostida yuboriladi. Pnevmatik drellar porshenli va rotorli bo'ladi. Bunday drellar siqilgan havoni ko'p sarflasa-da, elektr drellarga qaraganda ancha yengil bo'ladi. Og'irligi 1,5 kg dan oshmaydigan SD-8 markali drel bir minutda 2000 marta aylanib, diametri 6 millimetrgacha bo'lgan teshiklarni parmalaydi.


Pnevmatik drellar bilan ishlash anche xavfsiz, shuning uchun zavodlarda elektr drellarga nisbatan pnevmatik drellar ko‘proq ishlatiladi. Pnevmatik drellarning zo‘riqib ishlashi, ya’ni nagruzkaning oshib ketishi hech qanday xavf tug‘dirmaydi, lekin elektr drellar zo‘riqib ishlaganida qizib ketadi va elektr dvigatelning obmotkalari kuyadi.

5-§. Elektr va pnevmatik drellar bilan birga ishlatiladigan moslamalar


Xilma-xil moslamalarni ishlatib, elektr va pnevmatik drellardan juda ko‘p joylarda foydalanish mumkin. Masalan, qo‘l kirmaydigan joylarga teshik parmalash zarur bo‘lganda, uzaytirilgan har xil nasadkalar ishlatiladi; bu nasadkalar egiluvchan valga patron o‘rniga biriktiriladi. Parma nasadkaning bo‘s sh uchidagi vtulkaga o‘rnatiladi.

Burchak hosil qilib parmalash uchun burchakli nasadkalardan foydalaniladi. 38-rasm, a da burchakli nasadkaning tuzilishi ko‘rsatilgan. Nasadkaning korpusi (1) parmalash mashinasining valigiga vint (2) yordamida biriktiriladi. Harakat valik (3) dan valik (4) va ikki sharnirli kardan (5) orqali parmaga o‘tadi.

Pnevmatik drel bilan parmalashda unga shlang ulashdan avval havo puflab, shlang va trubadan havo bilan birga kirgan suvni hamda



38-rasm. Drellar.



39-rasm. Parmalarning o‘tmas bo‘lib qolishi va sinishi

havo sistemasi agregatlarining devorlariga o‘tirib qolgan suv tomchilarini haydab chiqarish kerak.

Elektr drel bilan parmalashda dastlab drelning nuqsoni yo‘qligini sinchiklab tekshirish va shundan keyingina teshikni parmalay boshlash kerak. Drelni ishlatishdan oldin uning uzatmasi va vilkasini nuqsonsizligini aniqlash hamda vilkaning o‘rtasidagi kontakt va drelning korpusi yerga ulangan va ulanmaganligini tekshirish kerak.

6-§. Parmalayotganda parmaning sinishi va yaroqsizlik ro‘y berishi sabablari

Parmalash vaqtida stanok, o‘lchash va qirqish asboblari yoki moslamalarning buzuq bo‘lishi, detalning stanok stoliga noto‘g‘ri o‘rnatalishi va yaxshi biriktirilmasligi brak ro‘y berishiga sabab bo‘ladi.

9-jadvalda parmalash vaqtida eng ko‘p uchraydigan yaroqsizlik turlari, ularning oldini olish va bartaraf qilish usullari berilgan.

9-jadval

Parmalash vaqtida uchraydigan yaroqsizlik, uning oldini olish va bartaraf qilish

Yaroqsizlik turlari	Yaroqsizlik sabablari	Yaroqsizlikning oldini olish va bartaraf qilish usullari
Ichki yuza dag‘al ishlangan teshik	O‘tmas yoki noto‘g‘ri charxlangan parma bilan parmalansa Surish juda katta bo‘lsa Parma yetarli darajada sovitilmasa yoki sovituvchi aralashmaniig tarkibi noto‘g‘ri bo‘lsa	Parmani to‘g‘rl charxlash kerak Surishni kamaytirish kerak Parmani sovitishni oshirish yoki soviyotgan aralashmani almashtirish kerak Parma va buyumning to‘g‘ri o‘rnatilganligi va

Yaroqsizlik turlari	Yaroqsizlik sabablari	Yaroqsizlikning oldini olish va bartaraf qilish usullari
Ichki yuza dag'al nshlangan teshik	O'tmas yoki nogug'ri charxlangan parma bilan parmalansa Surish juda katta bo'lsa Parma etarli darajada sovutilmasa yoki	Parmani to'g'ri charxlash kerak Surishni kamaytirish kerak Parmani sovutishni oshirish yoki sovuguvchi aralashmani almashtirish kerak
□eshik ko'rsatilgan o'lchamdan katta chiqqan	Parma va buyum noto'g'ri o'rnatilsa Ko'rsatilgan o'lchamdagи katta diametrlи parma ishlatalgan Kesuvchi qirralarning burchaklari yoki kesuvchi qirralarning uzunligi har xil bo'lsa Parmaning oraliq konus vtulkasidagi lyufti Stanok shpindelining yoki patronda parmaning tepishi	birkirtirilganligini tekshirish kerak Zarur o'lchamli parmadan foydalanish kerak Parmani to'g'ri charxlash kerak Vtulkani tuzatish yoki aylantirish kerak Shpindelnnng stanokdagi holatini tekshirish va shpindelni diqqat bilan sozlash kerak Parmalash oldidan parmaning tepish-tepmasligini albatta tekshirish kerak Detalda teshik o'rni noto'g'ri belgilansa
□eshik chetga og'ishgan	Buyum stanok stoliga bo'sh o'rnatilsa (buyum parmalanganda surilib ketadi) Shpindelda parmaning tepishi	Parmaning o'rnatilganligini hamda mahkamligini tekshirish va yaxshilab o'rnatish kerak Parmaning yaxshi o'rnatilganligini sinchiklab tekshirish Parmaning to'g'ri charxlanganligini, tepish-tepmasligini tekshirish va to'g'ri charxlash kerak
□eshik qiyshiq parmalangan	Parmaning chetga chiqishi Buyum stanok stoliga noto'g'ri o'rnatilsa Buyumning ostki yuzasining tagiga qirindi tushsa	Buyumning o'rnatilishi va biriktirilishini tekshirish kerak Buyumni stanok stoliga o'rnatishdan oldin stolning USINI va buyumni qirindi hamda kirdan tozalash kerak □agliklarni almashtirish kerak Buning sababnni aniqlash va uni bartaraf qilish kerak
□eshik keragidan ortiq chuqur qilib parmalangan	□agliklar noto'g'ri (parallel emas) qo'yilsa Stanok stoli shpindelga tik bo'lmasa □rgak teshikning chuqurligiga mos qilib o'rnatilmasa	□rgakning qanday o'rnatilganligini tekshirish va uni teshikning zarur chuqurligiga moslab o'rnatish kerak

**Parmaning sinishi, uning oldini olish
va bartaraf qilish usullari**

Sinish xarakteri	Sinish sabablari	Oldini olish usullari
Parma vintsimon qismining sinishi	O'tmas parma bilan ishlansa Parma katta surish bilan ishlanganda qirqish tezligi kam bo'lsa Ketingi charxlanish burchagi kichik bo'lsa Shpindel podshipniklaridagi lyuft katta bo'lsa Parmaning spiral ariqchasiga qirindi tiqilib qolsa	Parmani yaxshilab charxlash kerak Parmaning qirqish tezligini oshirish yoki surishni kamaytirish kerak Ketingi charxlanish burchagini oshirib, parmani to'g'rilash kerak Shpindel podshipniklarining holatini tekshirish va shpindelni sozlash kerak Parmani to'g'ri charxlash, qirqish tezligini oshirish va parmani teshikdan tez-tez chiqarib, qirindini tozalab turish kerak Detalni to'g'ri o'rnatish va biriktirish kerak
Parma quyrug'idagi panjaning sinishi	Biriktirilmagan yoki bo'sh biriktirilan detallar parmalansa Parmaning quyrug'i konussimon o'tish vtulkaga yaxshi moslammasa Vtulkani kir bossa va pitirlari tozalanmasa	Konussimon o'tish vtulkani tuzatish yoki yangisi bilan almashtirish kerak Konussimon o'tish vtulkani quyrug'ini va parmaning dumini tozalash hamda quruq qilib artish kerak
Parmaning qirquvchi qirralarinig uvalanishi	Parma detalning qattiq yeriga yoki qumli kovakchalariga duch kelsa Qirqish tezligi haddan tashqari katta bo'lsa Parma yetarli darajada sovitilmasa yoki soviguvchi aralashmaning tarkibi noto'g'ri bo'lsa Surish haddan tashqari katta bo'lsa Parma noto'g'ri charxlangan bo'lsa (ketingi burchagi haddan tashqari katta)	Qirqish tezligini kamaytirish kerak Parani yetarli darajada sovutib turish va aralashmani almashtirish kerak

SINISH SABABHLARI	SINISH SABABHLARI	OQTUVUSHLARLARI
Qurʼonning sinishi Tafsirning qurʼoni Qurʼonning sinishi bilan Tafsirning qurʼoni tezligi Tafsirning qurʼoni Surbagi kichik boʻlsa Surbagi tafsirning qurʼoni Surbagi tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni	Tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni Tafsirning qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni
Fazova jadost parabolik sinishi Fazova jadost parabolik sinishi	Surbagi qurʼoni Surbagi qurʼoni Surbagi qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni
Parmalash qurʼoni Parmalash qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni
Parmalash qurʼoni Koʻsishni tereasi Koʻsishni tereasi	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni
Parmalash qurʼoni Koʻsishni tereasi Koʻsishni tereasi	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni	Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni Qurʼonning qurʼoni

Parmalash jarayonida sodir boʼladigan har xil sinish, qiyshayib ketish, tiqilib qolish sabablarini bilish va ularni boshqarish maqsadida 10-jadvalda keltirilgan usullar muhim ahamiyatga ega.

Nazorat savollari

1. Parmalash jarayonini rejulashtirishdagi ketma-ketlikning mohiyatini tushuntirib bering.
2. Burchaklik holatidagi 8 mm diametrli ochiq teshikli parmalash tartibini aytинг.
3. eshikni parmalashda aniqlikni taʼminlash usullari nimalardan iborat?
4. eshiklarni moslamada teshish sxemasini chizib koʻrsating.
5. Berk teshiklarni parmalashda nimaga eʼtibor berish zarur?
6. Drellarning turlari va tasviri.

VI BOB. □EXNOLOGIK JARAYONLARNING □IPLI MARSHRU□LARINI □UZISH

1-§. □ipli texnologik jarayonlarni ishlab chiqish bosqichlari

□exnologik jarayonlarni dastlabki bosqichlarida ishlab chiqish obyekt klassifikatorlari asosida bajariladi. Klassifikatorlar asosida ishlab chiqarish obyektlarining guruhlari yaratiladi. Guruh obyektlari esa konstruktorlik texnologik tavsiflarning umumiyligiga ega bo‘lgan holda guruhlarning namunaviy (tipli) umumlashtirilgan detal tanlanadi.

Rejali topshiriq asosida har bir tipli guruh nomzod uchun ishlab chiqarish tipi aniqlanadi.

Ishchi chizmalar asosida tipli □Jlar, zagotovkalar tanlanadi va asosiy marshrutlar, zagotovkalarni tayyorlash jarayonlari ishlab chiqiladi. Klassifikatordan foydalanib, texnologik bazalarni, bazalash yuzalarini tanlash ishlari va bazalashning aniqligi va ishonchhliligi baholanadi.

□anlash asosida ishlov berish usullari texnologik marshrut operatsiyalarida aks ettiriladi va ketma-ketlik tartibida ishlab chiqiladi.

□exnologik operatsiyalarni ishlab chiqish asosiy bosqichning vazifasi bo‘lib, operatsiya strukturasining ratsional bo‘lishi uchun, operatsiyadagi o‘tishlar ketma-ketligi, jihoz, moslama, kesichlarni tanlash, rejim, pripusklarni va vaqtini normasini hisoblash ishlari bajariladi.

Aniqlikni, unumdorlikni, iqtisodiy samaradorlikni hisoblab chiqish zarur, ishlab chiqilgan variantlar orasidan tanlab olinadi.

Oxirgi bosqichda tipli texnologik jarayonlarni standart talablariga muvofiq ravishda rasmiylashtiriladi.

Berilgan tipli detal chizmasiga marshrut tuzish ko‘rsatilgan holatlarni o‘zida mujassam etadi. Yig‘ilgan axborotlar, chizma, tavsyanoma, standartlari asosida ishlov berilsa, texnologik marshrut tuziladi.

Detalning chizmasi 40-rasmida keltirilgan. Detal tipli shlitsali val bo‘lib, po‘lat 45 dan yasalgan prokat materialidan zagotovka tayyorlanib, ishlov berish marshruti tuziladi, prokatdan ishlangan zagotovka o‘lchamga muvofiq bittaga teng bo‘ladi.


Shlitsali valning tipli marshrutini ishlab chiqish uchun mavjud bo‘lgan axborot fondidan, chizma, konstruktiv texnologik talablar,

aniqlikni ta'minlash, nazoratni bajarish va boshqa ishlarni tasavvur qilish asosida ishlov berish marshruti tuzib chiqiladi. Marshrut mazmunida, asosan, bajariladigan operatsiya o'chamlari, stanok rusumi, moslamalar ko'rsatiladi (11-jadval).

Qo'llaniladigan jihoz turlari universal va maxsus bo'lishi mumkin. RDB texnologik jarayonlarni loyihalashda RDB snanoklari, ko'p vazifali stanoklar o'zgaruvchan ishlab chiqarish modullari, roboto-texnik komplekslar, avtomatik liniyalar, rotor liniyalar, lazer, plazmali qurilmalar, RDB teshik ochuvchi stanoklar, RDB bosim ostida ishlov beruvchi stanoklar va hokazolar qo'llanilishi mumkin.

□xenologik operatsiyalarda qo'llaniladigan moslamalar sifatida universal, maxsus, qayta moslanadigan, dasturiy asosda ishlaydigan moslamalar qo'llanishi mumkin.

Yordamchi elementlar sifatida tiski, plita, prixtat va mahkamlash mexanizmlari, gidravlik, pnevmatik, elektromexanik uzatmalar, opravkalar, har xil turdag'i moslamalar keng tarzda qo'llaniladi. Patron turlari mexanizatsiyalashgan, dasturiy asosda ishlaydigan bo'lishi mumkin. Universal elementlardan yig'iladigan moslamalar ham keng qo'llaniladi.



40-rasm. Shlitsali val chizmasi.


Stanokning zagotovkalariga tipli ishlov berish marshruti

Operatsiya 1	Operatsiyani mazmuni yoki nomi 2	Stanok jihoz 3	Moslama, yordamchi elementlar 4
005 010	Zagotovkani qirqish □eshikka ishlov berish □oreslarni 519 + 0,2 mm o‘lchamli frezerlash va ikki tomonlama bir vaqtida markaz ochish	Frezerlash qirqish Frezash markaz ochish stanogi 2G9442	Prizmatik tiski Stanok tarkibidagi moslama
025	Yo‘nish: bo‘yinlar f 90 g ni f 85 gacha 90 h 7 ri 95 gacha	RDB tokorlik stanogi 1K20FZ	Xuddi shunday
025	Yo‘nish: bo‘yinlar f 95 K6 dan f 90 gacha; 96 h 7 dan f 95 gacha va faskalar Yo‘nish: bo‘yinlarni f 80 g 6 dan f 80 gacha; a 105 f 7 dan f 105, 5h4 gacha faskalar; f 90, 6h4 dan f 90, 5h4 gacha; ikkita kanav- kani yo‘nish h=5	RDB tokarlik stanogi 1K20f3	Xuddi shunday
030	Bo‘yinni yo‘nish: f 80g 6; f 90 h 6 dan f 90, 5h14 gacha faskalar; kanavkalar ≠5	RDB tokarlik stanogi 1K20f3	
035	Shpon paz 6 ni frezerlash	Shponka frezerlash 6930	O‘zi markazlovchi tiski
040	Ikkita rezbali teshik 14 10 mm chuqurligi 10 mm gacha ishlov berish	Radial parmalash stanogi 2A554	Val toreslarida parmalash uchun moslama
045	Oltita shlitsali 20 jS o‘lchamga 87,8 gacha frezerlash	frezalash gorizontal yarimavtomat 5A352 PF2	Markazlar, yetaklovchi
050	Oltita shlitsali 20 jS o‘lchamdan to f 67, 8 gacha frezerlash	Shlitsa frezalash gorizontal yarimavtomat 5A352 PF2	Markazlar, yetaklovchi
055	Qirindi tozalash		Mexanizatsiyalashgan verstak

030	Bo'yinli YO'nish; f 80g 6; f 90 h 7 dan f 90, sh14 gacha fuskalar; kanavkalar V=5	RDB tokarlik stanogi 1K20f3	
035	Shpon paz 6 ni frezerlash	Shponka frezerlash 6930	O'zi markazlovelchi tiski
040	Ikkita rezbalni teshik 14/10 mm qaynuqurligi 10 mm gacha ishlov berish	Radial parmalash stanogi 2A354	Vai toreslarida parmalash uchun moslama
045	Oltita shlisali 20 jS o'lchamiga 87, 8 gacha frezerlash	frezerlash sonzorish yarimavtomat 2A352 PTZ	Markazlar, yetaklovchi
050	Oltita shlisali 20 jS o'lchamda to f 67, 8 gacha frezerlash	frezerlash gorizontall yarimavtomat 2A352 PTZ	Markazlar, yetaklovchi
055	Qirindi tozalash	yassilash 3M153D82	Mexanizatsiyalashgan verstak
060	Bo'yin f 80 g 6, f 90 h 7, f 105 f 7 toresni yassilash	Davriy yassilash 3M153D82	Markazlar, yetaklovchi
065	Bo'yin f 85 K 6 va f 90 h 7, yassilash	Davriy yassilash 3M153D82	Markazlar, yetaklovchi
070	Detallarni yuvish	Yuvish mashinasi	
075	Ekhnik nazorat		
080	Antikorroziya qoplama qoplash	Maxsus qurilma	Universal moslama
	O'lchamlari ko'satilmagan chegaraviy og'ishlar, vallar, teshiklar h14, N 14, qolgan + JT14/2		

Mashinasozlikda stanok tipidagi tipli detallar mashina funksiyalarni bajarishda keng qo'llaniladi. Stanok konstruksiyasida asosiy yo'niladigan teshik va undagi kanavkalar, tashqi kanavka, fuskalar va mayda parmalanadigan teshiklar mavjud. Stanok zagotovkasi cho'yan SCh 20 dan quyilma sifatida tayyorlangan. Zagotovka soni birga teng. Ishlov berishdagi tipli texnologiya o'z mazmuniga ega bo'lib, tokarlik yarimavtomatida, ko'p vazifalari stanoklarda, doiraviy yassilash stanoklarida bajariladi. Moslama sifatida uch kulachokli patronlar ishlataladi. Universal yig'iladigan moslamalar ham qo'llaniladi. Detalning tipli marshruti 12-jadvalda keltirilgan. Ishlov beriladigan stanok detali chizmasi 41-rasmda keltirilgan.

Stanokning tipli ishlov berish marshruti esa 12-jadvalda keltirilgan.



41-rasm. Stanok detali chizmasi.

Stanokning tipli ishlov berish marshruti

Operatsiya	Operatsiyani mazmuni yoki nomi	Stanok jihoz	Moslama, yordamchi elementlar
1	2	3	4
005	Quyilma		
010	Quyilmanni qirqish va tozalash	□okarlik	Uch kulachokli
015	□oreslarni f 130jS / f 90N7 A, qirqish yuza f 130jS 6 ni yo'nish, teshik f 85 ni yo'nish va f 90N7 ichki toresini 90N7/ v 85 qirqish bilan yo'nish	□okarlik patronli yarim-avtomat	Uch kulachokli pnevmatik patron
020	□oreslarini f 190 va f144/ f 116 qirqish, yuzalarini f 190 va konusli yuza f144X450 yo'nish Tores f VOjS6 / f90 N7 larni qirqish, yuzalar f 130jS6 A toresni qirqish bilan yo'nish, faska, kanavkalarni toza ochish, teshik f 90N7 ichki toresini qirqish bilan f 90N7/f85 va teshik q 11 ni kanavka 3 X f 96 natijaviy yo'nish uchlari qirralarini qumoloqlash	□okarlik patronli yarim-avtomat	Uch kulachokli pnevmatik patron
030		□okarlik patronli yarim-avtomat	Uch kulachokli pnevmatik patron
035	□oresni f 144/146 qirqish f 190 yuzani konusli yuza f 144 X 45 toza yo'nish □eshikni f 90N7 ichki tores f 90N7/ f 85 ni qirqish bilan yo'nish f 116 ichki yuzani toza yo'nish va kanavka3 X 96 ni ochish	□okarlik patronli yarim-avtomat	Uch kulachokli pnevmatik boshqarma patron
040	Beshta teshik f 11 ni, ikkita teshik f 10, 2 M 12 rezbadagi teshikni parmalash, beshta teshikni zenkovkalash f 11/ f 17 qirqish. 170 o'lchamda liskalarni frezerlash	Qirindini tozalash mashinasi	Universal moslama

045	Qirindilarni tozalash	Qirindini tozalash mashinasi	Universal moslama
050	Ikkita teshikni f 90N7 ni B va A toreslarni qirqish asosida, teshik f 85 ni f 85N9 (texnologik)yo'nish	Almazli yo'nish (maxsus) o'rnatish moslamalari	O'rnatish moslamalari
055	A toresni tag yassilash bilan f 130j S6 yuzani yassilash	Doiraviy yassi yarim-avtomati 3U131VM	Maxsus opravka
060	Detalni yuvish	Yuvish mashinasi	
065	Texnik nazorat		
070	Antikorrozion qoplamlar qoplash	Maxsus qurilma	Universal moslama

Ko'rsatilgan val o'lchamlari chegaraviy og'ishlari N14, qolganlari

$$\pm \frac{JT14}{2} \text{ ga tengdir.}$$

Gardishli (venesli) tishli g'ildirak detallariga ishlov berish, asosan, oddiy operatsiyalardan tuzilgan bo'lib, abraziv — qirqish, tokarlik — vintqirqish, ichki yassilash, tekis yassilash, tishfrezerlash va h.k. larni o'z ichiga oladi. Bir shpindelli yarimavtomat, RDB vertikal parmalash stanoklari qo'llaniladi. Gardishli tishli g'ildirak chizmasi 42-rasmda keltirilgan. Texnologik ishlov berishning tipli marshruti esa 13-jadvalda keltirilgan. Zagotovka shtamplash usuli asosida po'lat 40 X materialidan olingan soni bir dona.

13-jadval

Gardishli tishli g'ildiraklarga texnologik ishlov berishning tipli marshruti

Operatsiya	Operatsiyani mazmuni yoki nomi	Stanok jihoz	Moslama, yordamchi elementlar
1	2	3	4
005	Zagotovkani qirqish	Abraziv qirqish 5V262	diski
010	Qizdirib, bosim ostida ishlov berish	Press	Shtamp
015	Qermik ishlov berish	Qermik ishlov berish qurilmasi	Universal moslama

13-jadvalning davomi

020	□ores f 132/ f 80N7ni qirqish yassilash, faska va teshikni yo'nish	Tokarlik vint qirqish	Uch kulachokli patron
025			
030	Ikkinch tores 132/ f 80N7 ni yassilash uchun qirqish, tashqi yuza f 332 -0, 2 natijaviy yo'nish, faska ochish	Ichki yassilash 3M22 Af2	
035	Teshik f 80N7 ni va tores f 132 dastlabki yassilash	Tekis yassilash 3B74OB f 2	Magnit stoli
	Ikkinch toresni yassilash f 132/ f 80N7 □okarlik vint qirqish stanogi 16K20	Ichki yuzalarni yassilash stanogi 3M22 Af2	Universal moslama
040	Detalni yuvish	Yuvish mashinasi	
045	Texnik nazorat		
050	Ikkala tiskini frezerlash (m=2) (4 ta detal o'rnatilgan holda) □ish frezerlash Moslama USPO	Tish frezalash	Moslama USPO
055	Tishlarning toresida qirindilarni tozalash	Bir shpindelli yarimavtomat faskalarни ochish uchun 5B525	3 kulachokli patron
060	Uchta teshikni parmalash va zenkovkalash f 7/ f 11, uchta teshikni f 8 dan to f 7, 9 gacha parmalash, razvyort-kalash uchun UsPO sozlama	Vertikal parmalash RDB stanogi 2RV5f 21	USPO sozlamasni
065	Parmalashdan so'ng qirindilarni tozalash	Vibrabunker BMP-100	Universal moslama
070	Detalni yuvish	Yuvish mashinasi	Universal moslama
075	Antikarrozion qoplamalarni qoplash	Maxsus qurilma	Universal moslama

A yuzining teshik o‘qiga nisbatan toresli urishi — 0,02 mm.

Parallellikdan *A* va *B* yuzalarning og‘ishi — 0,02 mm.

Aniqlik darajasi GOS□ 1643-81 7- X

Ko‘rsatilmagan faskalar 0,5 X 45°.


2-§. Texnologik hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalari va ishlab chiqish tartibi

Texnologik hujjatlarni rasmiylashtirishda o‘ziga xos qoidalari mavjud. Rasmiylashtirish kompyuter texnologiyalari asosida bajariladi. Hujjatlar tartibini komplektlashda ko‘rinishlar, o‘rganilgan texnologik jarayonlar, operatsiyalarning eskizlari, mazmuni va h.k.lar joriy qilish va ishlab chiqarish qo‘llaniladi. Shu bilan bir qatorda, metallqirquv, RDB stanoklarda zagotovkalarga ishlov berishda, boshqaruv dasturlarini ishlab chiqishda ham qo‘llaniladi (GOS□ 31418-82).

Quyidagi asosiy hujjatlar turi mavjud:

- konstrukturlik hujjatlari bilan birqalikda marshrut karta (MK) yoki eskizlar normasi qo‘llaniladi;
- texnologik jarayon kartasi (□JK) instrumentlarni sozlash kartasi yoki eskizlar kartasi bilan birqalikda qo‘llaniladi;
- asbobni sozlash kartasi (ASK) — tarkibida yordamchi va qirqish instrumentlarini texnologik ketma-ketlikda qo‘llash tartibi, texnologik jarayon, operatsion karta va eskizlar kartasi bilan birqalikda ko‘rsatiladi;
- eskizlar kartasi (EK) — tarkibida grafik tasvir va operatsion karta, texnologik jarayon va marshrut kartasi joylashtirilgan bo‘ladi;
- axborotni kodlashtirish kartasi (AKK) — tarkibida bajariladigan operatsiyalarni RDB stanoklarida, eskizlar kartasi bilan birqalikda boshqaruvchini dasturlar ham ishlab chiqilgan bo‘ladi.

Texnologik hujjatlarni yaratishda yordamchi deb ataladigan hujjatlar ham mavjud: buyurtma kartasi, boshqarish dasturini ishlab chiqish uchun axborot, ishlov beriladigan detallar ro‘yxati (IDR)



42-rasm. Ishli g'ildirak vanes chizmasi.

berilgan buyurtma topshirig'i, bitta RDB stanogini ish smenasi bo'yicha yuklanishni hisoblash ishlari kiradi.

Texnologik jarayonlarni, operatsiya va boshqarish dasturini ishlab chiqish uchun quyidagi hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalari (GOS 31418-82) mavjud:

- texnologik jarayon kartasi shakli 1 va 1 a;
- operatsion kartalar shakli 2 va 2 a;
- axborotni kodlashtirish kartasi — shakl 5 va 5 a;
- boshqarish dasturini ishlab chiqishga buyurtma zakazi shakl 6 va 6 a;
- RDB stanoklarida ishlov beriladigan detallar ro'yxati shakl 7 va 7 a larda tavsiyanomada keltirilgan.

Marshrut kartasi (MK) shaklini yakka tartibdagi va guruhli texnologik jarayonlar, operatsiyalar, marshrut yozilmalari to'ldiradi. Ularni qo'llashda tegishli standart talablariga muvofiq ravishda operatsiyalarni, o'tishlarni va hujjatlarni kompleks asosda rasmiylashtirish qoidalariiga monand bajariladi.

Operatsiyalar bo'yicha axborotlarni ko'rsatish va yozish, ketma-ketlikda operatsiyalarni bajarilishini, o'tishlarni yozilmasi; texnologik moslama va yordamchi elementlar to'g'risidagi axborotni; texnologik rejimlar, hisoblash to'g'risidagi axborotni rasmiylashtirish.

Qo'llaniladigan texnologik moslamalar va o'lhash vositalari bo'yicha texnik-texnologik axborotlar quyidagi tartibda ko'rsatiladi: moslama, yordamchi asbob, qirqish asbobi, o'lhash vositalari va h. k.

Moslamalardagi tayanch nuqtalar kordinatasini kerakli hisoblash asosida (jihozlarning ishchi organi harakatlarini tavsiflash) KE (koordinata eskizlari) formasiga muvofiq ravishda kerakli jadvallarni tuzilishi va ularda nomer, boshlang'ich va tayanch nuqtalarni ko'rsatish zarur.

Mashinasozlik tarmoqlarida qabul qilingan maxsus hujjatlarni o'zaro solishtirilishi ham mumkin bo'ladi.

3-§. Texnologik operatsiyalarda qo'llaniladigan moylash-sovitish suyuqliklari

Moylash-sovitish suyuqliklari (MSS) ni qo'llashdan asosiy maqsad keskichning yeyilishini pasaytirish, temperaturani tarqatish, keskich turg'unligini oshirish, ishlov berilayotgan yuzalarning sifatini oshirish va mehnat unumdarligini ko'tarishdir. MSS chiqindini ish zonasidan olib chiqadi, ishqalanishni pasaytirib, sodir bo'layotgan kuchni, issiqlik ajralishini ham kamaytiradi.

Ishlov beriladigan materialni kesish jarayonida, ya’ni moylash va sovitish xossalari orasida aniq bir nisbat olinadi (60 % issiqlik metallni deformatsiyasi asosida, 40% ishqalanish asosida sodir bo‘ladi). Ishqalanishning kamayishi moyning moylash xususiyatigi bog‘liq bo‘ladi va sovitish samaradorligi esa suvning hajmiga bog‘liq bo‘lib, moy bilan aralashib, emulsiya va qorishmani tashkil etadi.

Moylash sovitish suyuqliklari mashinasozlikda keng miqyosda (95%) qo‘llaniladi (mineral moy asosida qo‘srimcha elementlar qo‘silgan bo‘ladi); emulslar (mineral moy bilan emulgatorlarni qorishmasi yeyilishga qarshi va kesish jarayonida iz qoldirishga qarshi qo‘srimcha elementlar qo‘silgan bo‘ladi); sintetik MSS suv bilan eritiladigan polimerlar asosida ham olinadi. Instrument materiallarini va zagotovkalarni xilma-xilligi MSS ga har xil talablarni qo‘yadi. Masalan, past legirlangan po‘latkeskich yopishib qolish xususiyatining borligi bilan qattiq xromnikelli po‘latga nisbatan MSS gimi tarkibi past bo‘ladi va quyma elementlar bilan ishlov beriladi.

Ko‘pgina organik birikmalar azot, sera, xlor va fosfor MSS tarkibiga komponent va qo‘srimcha elementlar sifatida kiritiladi.

Og‘ir muhitlarda ishlov berishda (katta tezlikda yaxshi ishlov berish mumkin bo‘lmagan materiallar) qo‘srimcha elementlarni qo‘sish kerak bo‘ladi. Moyda eritiladigan va tarkibida xlor, fosfor va sera mavjud bo‘lishi kerak (katta temperaturada xloridlar, fosfidlar va sulfidlar shakllanadi).

Qarkibida xlor bo‘lgan MSS 500 °C temperatura muhitida fosfidli 700 °C gacha va sulfidli 1000 °C gacha stabilligini yo‘qotmaydi.

Quyida kesish jarayonida qo‘llaniladigan MSS larni assortimentini keltiramiz.

Ukrinal 1 (□U 38101197-82) 2–10% suv emulsiyasini tayyorlash uchun po‘latlarga, cho‘yan va rangli metallarga ishlov berishda qo‘llaniladi.

Akvemus (□U 38201341-80) suvli emulsiyalarni tayyorlashda (yuqori qattiqlikka ega bo‘lgan suv) qora metallarga ishlov berish uchun ishlatiladi.

SDMU (□U 38101346-80) 5–10% suvli emulsiyanini tayyorlashda qora va rangli metallarga ishlov berishda ishlatiladi.

NXP- 45E (□U 38101581-79) 10% emulsiyanini tayyorlashda konstruksion va legirlangan po‘latlarni oddiy va kuchli yassilash jarayonida qo‘llaniladi.

Akval- 6 (□U 38101875-82) 5–20% suv emulsiyanini tayyorlashda yuqori mustahkamlilikka ega bo‘lgan po‘latlarni va og‘ir rejimlarda konstruksion po‘latlarni kesish jarayonida qo‘llaniladi.

Akval-10M (□U 38101981-83) 5–10% li suvli qorishmalarni tayyorlashda uglerodli, legirlangan instrumental po'latlar va qotishmalar, cho'yanlarga ishlov berishda ishlatiladi.

Akval-11 (□U 38101932-83) 2–10% li suvli qorishmalarni tayyorlashda va uglerodli, legirlangan po'latlarni hamda alumin qotishmalariga ishlov berishda qo'llaniladi.

MR-1u (□U 38101731-80) stanok avtomatlarda uglerodli, legirlangan va issiqqa chidamli po'latlarni yo'nish, parmalash, frezerlash, tortish, rezba va tish frezerlash ishlari uchun qo'l-laniladi.

MR-3 (□U 38USSR-2-01-254-83) konstruksion va legirlangan po'latlarga ishlov berishda, chuqur parmalashda, yo'nishda, rezba va tish yassilashda ishlatiladi.

OSM-1 (□U 38USSR-2-01-278-81) po'lat, cho'yan, rangli metallar va qotishmalarga ishlov berish jarayonida (supper finish, xoninglash operatsiyalarida) qo'llaniladi.

OSM-5 (□U 38USSR-2-01-289-76) tishlarga ishlov berishda, parmalashda, rezba qirqishda, yo'nishda, razvyortkalashda, uglerodli va legirlangan po'latlarni yassilashda qo'llaniladi.

LZ-SOJ-2PNO (□U 38101116-79) tokarlik avtomatlarida, yo'nish, parmalash, tortish, yassilash ishlarini murakkab qirqish jarayonida konstruksion po'latlarga ishlov berishda qo'llaniladi.

Sulfofrezol (OS□ (sng) 3801445-88) qora metallarni kesishda, yuzalarni yuqori darajada plastifikatsiyalashda talab qilinganda qo'llaniladi, lekin stanok detallarini korroziyaga olib keladi.

Mashina moyi L (velosit) (GOS□SNG 20799-88) alumininga ishlov berishda ishlatiladi.

4-§. Ishlov berish zonasiga MSS ni uzatish

Keskich bilan ishlov berishda MSS ni uzatishdagi asosiy uzellar quyidagicha:

- krandan erkin tushish (0,02 – 2,5 MPa bosimda quyish yo'li bilan);
- bosim ostidagi (soplo sozlamasi orqali) suyuqlik tizi bilan (0,1 – 2,5 MPa);
- purkalgan holatda (havo — suyuqlik qorishmasini purkaydi) MSS juda kichik hajmda sarflanadi.

Ushbu usulning afzalligi — MSS ni juda kam miqdorda: 100–500 g/s 1,5% li emulsiya yoki 3–4 g/s I-20A moyini sarflanadi; shuning uchun ham MSSni tozalashga ehtiyoj yo'qdir.

Purkalgan holatdagi MSS RDB stanoklarida tezqirqar va qattiq qotishmali keskichlar bilan metallarga ishlov berishda (yo'nish,

frezerlash, parmalash, rezba qirqish, razvyortkalash hamda yuqori qattiqlikdagi materiallarga ishlov berishda) katta samaradorlik bilan qo'llaniladi.

Motor moylari quyidagi standartlar bo'yicha tayyorlanadi: GOS□ (MDH) 6360-83, 8581-78, 10541-78, 12337-84, 23497-79, 25770-83, □U38 10148-75, 38 10191-71, 38 001224-75, 38 001221-75, 38 10162-78, 38 10111-75, 38 101155-76, 38 101317-72, 38 10265-72, 38 101244-72, 38 101593-75, 38001324-79, 38 001223-75, 38 001248-76, 38101774-79, 38101658-76, 38101636-76, 38101772-79, 38101783-80, 38101962-85 va boshqalar.

□ransmission moylar quyidagi standartlar bo'yicha tayyorlanadi: GOS□ (MDH) 23 652-79; OS□ (MDH) 38t 01260-82, 38 01156-78, □U 38 101 110-81, 38 001280-76, 38 101701-77, 38101313-77, 38 101844-80 va boshqalar.

Gidravlik moylar quyidagi standartlar bo'yicha tayyorlanadi: GOS□ (MDH) 6794-75, 10363-78, 15 810-85, OS□ (MDH) 38 01281-82; □U 38 101328-81, 38 101719-78, 38 10150-70, 38 101252-72, 38 101479-74, 38 101572-75, 38 101179-71, 38 001347-83 va boshqalar.

Ichki yonuv dvigatellarida, yerusti transportlari tizimida qo'llaniladigan motor moylari karburatorli dvigatellar moyiga va dizel dvigateli moyiga bo'linadi. □ayyorlash usuliga qarab distilatli, qoldiqli va kompaundlashtirilgan moylarga (distilatli va qoldiqli moylarni qorishmasi) bo'linadi. Amaliyotda hamma motor moylariga qo'shinchcha elementlar (prisadki) kiritiladi. Bu esa ularning ekspluatatsion xossalari yaxshilaydi. GOS□ (MDH) 174.79.1-85 bo'yicha moylar yozgi, qishki va hamma mavsum uchun yaroqli quyltilgan moylarga bo'linadi.

Hamma sezonli moylar hamma yonuv dvigatellarida qo'llash uchun (aviatsiya dvigatelidan tashqari) mo'ljallangan.

Kinematik qovushqoqligiga bog'liq ravishda hamma suyultirmagan motor moylari yettita sinflarga (5,6 dan 23 mm 2/s gacha 1000 °C temperaturada), quyultirilganlari esa to'rt sinfga bo'linadi. Ekspluatatsion xossalari bo'yicha motor moylarini oltita guruhi mavjud: A, B, V, G, D va E. Moylarni ikkita guruhi mavjud va og'ir ekspluatatsiya muhitida ishslash uchun mo'ljallangan [20, 21, 24].

Moyni bajaradigan vazifasiga qarab B, V va G guruh va tagguruhlarga bo'linadi va indeks 1 karburator dvigatellari uchun va indeks 2 dvigatel uzeli uchun ishlatiladi. Masalan: M-10B rusumli moy; M — motor moyi; 10 — kinematik qovushqoqlik; mm^2/s da 100° muhitida; B — harfi 2 indeks bilan berilganda

moy o‘zining ekspluatatsion xossasi bilan B guruhga qaraydi va kamforsirlanadigan dizel dvigatellarini moylash uchun xizmat qiladi.

Ekspluatatsiya jarayonida qovushqoqlik o‘zgaradi, moyni kislotalilik soni ortadi. Aniq temperaturali oksidlanishda dvigatel detallarida lokli plyonkalar paydo bo‘lishi ham termooksidlanish jarayonini baholash kerakliligini ta’kidlaydi.

Birikmalarda korrozion xossalar sodir bo‘lishini hisobga olmoq zarur. Metallar korroziyasi ayniqsa dvigatel podshipniklarining vkladishi babitli bo‘lgani uchun, past va yuqori molekularli organik kislotalarini shakllantirishi mumkin va faollashgan serali birikmalarni sodir etadi, serali yoqilg‘ini yonishi natijasida moy bilan aralashadi. Dvigatelga katta xavf keltiradigan pastmolekularli organik kislotalardir.

Kul moyni yonishi asosida paydo bo‘ladi. Moydagi kulni miqdori minimal bo‘lishi shart. Qanchalik moy tozalangan bo‘lsa, kukunlanishi shuncha kam bo‘ladi. Moyni kukunlanishi qo‘srimcha moddalarni kiritish bilan o‘zgaradi, uning tarkibiga metallorganik birikmalar kiradi. Olov olishi va moyni yonishi bo‘yicha moyni olov xavfsizligi to‘g‘risida xulosa qilinadi.

Qotish temperaturasi ekspluatatsiya jarayonida katta ahamiyatga ega. Moyni oqish xususiyatini yo‘qotish moyni ishchi zonaga kirib kelishini to‘xtashiga kelishi mumkin. Ayniqsa, sovuq kunlarda podshipnik va ishqalanish uzellarida qotish holatlari ro‘y bersa, agregat stanoklarni ishlash rejimi buziladi va ancha qo‘srimcha harakatlarga olib keladi. Moyda qattiq parafinli uglevodorodlarni ajralishi natijasida qotish holati sodir bo‘ladi. Moy tarkibida suvning mavjud bo‘lishi qishki ekspluatatsiya chog‘ida xavfli bo‘lib hisoblanadi.

Har xil qorishmalarni foiz hisobida moy tarkibiga qo‘sib, kutilgan samarani olish mumkin.

Yuqori temperatura ta’sirida moyni parchinlanishi sodir bo‘ladi va qattiq moy tagi jismлari (koksa) paydo bo‘lishi tushuniladi. Bu hodisa moyni ximik tarkibiga, uning tozalanganlik darajasiga, qo‘srimcha ishlarning qiyamatiga bog‘liq bo‘ladi. Mayda ko‘pikning paydo bo‘lishi moylash jarayonini pasaytiradi, moyning oksidlanishini kuchaytiradi, karterdagи moy darajasini o‘zgartiradi. Qo‘srimcha elementli (PMS-200A) faollashtirilgan moyni qo‘llash ko‘pik paydo bo‘lishiga qarshi tadbirdir. Moyga uncha ko‘p bo‘lmagan (0,001–0,005%) PMS-200 A qo‘siladi.

5-§. Avtomatik surish asosida ishlaydigan pnevmatik va elektrik drellarni parma va metchiklarda qo'llash

Bunday xil uskunalarni «Dessutter», «Bonz» va boshqa firmalar parmalash texnologik operatsiyalarini bajarishda qo'llaydilar. Avtomatik jarayon, tez moslanuvchanlik, puxtalik, kichik gabarit, massa va texnologik jarayon strukturasiga kiritish onsonligi bilan keng miqyosda foydalaniladi.

Parmalash, rezba qirqish operatsiyalari uchun juda qo'l keladi. Har xil konstruktiv ishlanmalar mavjud bo'lib, parmalash, rezba qirqish rejimlari drelning rusumiga, quvvatiga, ishlov berish diametriga bog'liq bo'ladi.


Avto surish AFDM, AFDK drellari (Auto Feed Drills and Tappers) texnik tavsifiga ega bo'lib, yuklamasiz tezligi 2800–22000 ayl/min, minimal dinamik o'q bo'ylab kuch 27141 kt, faktik kuch 60–310 kg gacha sodir bo'ladi. Surishning maksimal yo'li 25–102 mm diapazonda yotadi. Drelni og'irlik massasi rusumiga qarab 2,4–11,9 kg diapazonda yotadi. Ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan AFD tizimi avtomatik ish jarayonida surishga ega bo'lgan parma va metchiklar uchun standart sortamentli parmalash instrumentlaridan iborat. «Dessutter» firmasining parmalash drellarini (AFDK, AFDL, AFDA) va metchik drellari (AFDK -□, AFDL-T, AFDA-T) rusumlari 43-rasmida ko'rsatilgan.

Bunday har xil drellar ishlab chiqarish sinovidan o'tkazilib, unumdonligi aniqlanadi.

Metchik bilan rezba qirqish dredi parmalash dredi kabi bo'lib, metchikni chiqarib olish uchun avtomatik har tomoniga aylanadigan (reversiv) kallagiga ega bo'ladi.

Har bir AFD rusumli instrument o'zining pnevmo dvigateli, pnevmo surish silindriga va boshqarish kallagiga ega. Bu esa bir shpindelli qo'l bilan boshqariladigan instrument sifatida qo'llash imkonini beradi. Ularning bir nechta kompleks ko'pshpindelli uzatuvchi agregatga ulanishi ham mumkin. □exnologik jarayonlarda ularni qayta moslanishi, bevosita ishlash imkoniyati mashinasozlikda uchraydigan operatsiyalarni bajarishda qulay ekanligini ko'rsatadi. Har xil muhitlarda parmalash va rezba ochish ishlariga pnevmo-drellarni sozlash mumkin. Bu tizimni qo'llashda har xil konstruksiyyaga ega bo'lgan mahkamlash elementlari, kallaklar, moslamalar, ko'p-shpindelli kallaklar keng darajada tizimni qo'llash imkonini beradi, kengaytiradi.

Dessutter drellarining keyingi modifikatsiyasi elektromexanik uzatmali, ish jarayonida avtomatik surish asosida mavjud bo'lib,



43-rasm. Parmalash va metchikli drellarni har xil rusumlari.

kitobda AFDKE va AFDL rusumdag'i har xil tip o'lchamlari va texnik tavsiflari keltirilgan. Ularning umumiy ko'rinishi 43-rasmida ko'rsatilgan.

Elektrodvigatel asosida yaratilgan elektromexanik uzatmaning yuklanmagan muhitdagi tezligi 290–8400 ayl/min, minimal dinamik o'q bo'ylab sodir bo'ladigan kuch 32–141 kg ni, yurishning maksimal uzunligi 102 mm ni tashkil qiladi. Og'irligi esa 12–21,4 ga tengdir.

Drellarni montaj qilishda o'rnatish elementlari, montaj kolonkalaring konstruktiv yechimlari, ularning o'lchamlari, vertikal to'g'riburchakli, asosiy mahkamlash elementlari mavjud. Bundan tashqari, prutokli mahkamlash, parallel mahkamlash, kolonkani tayanchi kabi konstruktiv elementlar drellarni tez va yengil kompanovka qilishda katta ahamiyatga ega. Har bir konstruktiv elementlarning o'lcham qatorlari mavjud. Har xil diametr va uzunliklar asosida komanovkalanadi. Montaj kolonkalari uzunligi 228 mm – 1120 mm gacha bo'lgan o'lchamlarga egadir. □leshik uchun nasadka konstruksiyasi ham mavjud.

Faqat AFDK va AFDKE rusumlari uchun 1800 ayl/min oltiqirrali uzatmali mufta detal □ 178203 ni 1/4 π chegarada qamrab oladi. Oltiqirrali uzatmali mufta det □ 202253 ni 5/16 π chegarada qamrab oladi.

Boshqarish kallagini berkitib olish quyidagi rusumdag'i elementlar uchun maxsus detallarning nomerlari keltirilgan: AFDM Det:


44-rasm. Elektromexanik uzatmali avtosurishga ega bo‘lgan parmalash va metchikli drellarni umumiy ko‘rinishi va rusumi.

61952, AFDK Det: 61972, AFDKE, AFDL, AFDA Det: 61962, AFDL Det: 66142.

Patronni saqlovchi har xil rusumli konstruktiv sxemalar uchun quyidagi nomerlari keltiriladi: AFDM Det: 66132, AFDK, AFDKE, Det: 66122, AFDL, AFDA, AFDLE Det: 67652

Dessutter drellarini ishlatishda gidravlik sozlagichlar katta ahamiyatga ega.

Parmalashning ko‘pgina rejimlariga erishishda gidravlik sozlagichlarni qo‘llash tavsiya etiladi. Ular ochiq teshiklarni parmalashda teshik atrofida sodir bo‘ladigan chiqindilarni kamaytiradi. Parmani teshikdan chiqishida tezlanishni avtomatik o‘zgarishi asosida qirindini teshik qirralari chetida qolish hodisasini kamaytiradi. Ko‘plab ishlab chiqarishda parmani ish zonasiga tezkorlik bilan keltirish gidravlik sozlagichlar orqali hal qilinadi.

6-§. Parmalash operatsiyalarining turlari va qo‘llaniladigan vositalar

Parmalash to‘g‘risida umumiy ma’lumotlarni ko‘rib chiqamiz. Parmalash jarayoni hali teshik ochilmagan listli material, tipli maxsus loyihalangan detallarda asbob, stanok, moslama yordamida teshik ochishni sodir etadi.

Detalni parma deb ataladigan maxsus loyihalangan konstruktiv elementlariga ega bo‘lgan asbob bilan teshish parmalash deb ataladi. Parma teshish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindini tashqariga chiqarib tashlash uchun kanavkaga ega bo‘ladi. Yuzasi aniq va toza ishlangan va yejilishga bardosh beradigan materiallardan yasalgan

bo‘ladi. □eshik diametrлари 0,1–8 mm 8–52 mm гача бо‘лиши ва улардаrezba qirqish operatsiyalarini bajarish mumkin.

Parma bilan ochilgan teshiklarni katta diametrli parma bilan kengaytirish mumkin. Bunday hodisani parmalab kengaytirish deyiladi. Har xil materiallarga ishlov berishda har xil shaklda parmaning kanavkasi bo‘yicha chiqindi siljib tashqariga olib chiqiladi. Chiqindini parmaning vintsimon kanavkasi bo‘yicha siljitish jarayonida hosil bo‘ladigan ishqalanishni kamaytirishda moylash, sovitish suyuqligi ancha yordam beradi. Ishqalanish jarayonini yengillashtiradi.

Har xil chuqurlikda parma yordamida detallarda teshik ochish mumkin. □eshik detal yuzasida sayoz ochilsa, u berk teshik deb ataladi va chuqurchaga o‘xshab parmaning diametri bo‘yicha shakli aks etadi. Mashinalarni konstruksiyalashda har doim teshiklar ochiq va berk holda bajariladi. Masalan, detal korpusiga o‘rnatilgan berk teshikda qirqilgan rezba bo‘yicha shpilka o‘rnatiladi.

Albatta, asbob sifatida parma stanok shpindeliga o‘rnatiladi. Parma aylanma harakatni stanokning tezliklar qutisidan oladi. Parma stanok shpindeli uyachasida markazlashgan holatda o‘rnatiladi.

Parma shpindelidan tushib ketmasligi uchun parma quyrug‘i konussimon silindrik yuzalarga ega bo‘lishi kerak. Parma konusi shpindel konusiga o‘rnatilishi jarayonida zich joylashadi va ishqalanish kuchi orqali aylanma momentni uzatadi, lekin parmani shpindel konusidan chiqarib olish uchun shpindelda qoldirilgan maxsus teshikka pona qo‘yilib, pona bolg‘a bilan urilib, parmani shpindeldan ozod qilinadi (bu ishlarni bajarishda stanok to‘xtatilgan bo‘lishi shart).

Parmaning ko‘rinishi, unga uzatiladigan harakatlar, zagotovka va chiqindi shaklini ta’riflab o‘tamiz. Aylanma harakat 1 va o‘q bo‘ylab harakat 2 teshik ochish jarayonini sodir etadi. Parmaning aylanish harakati asosiy (ish bajarish) harakat deb ataladi.

O‘q bo‘ylab harakat esa surish harakati deb ataladi. Parmalash jarayoni qo‘l yordamida pnevmatik, elektrik detallar bilan ham teshik va rezba ochish ishlari texnologiyasini bajarishi mumkin. Ko‘plab, seriyalab ishlab chiqarishda esa, tipli va maxsus stanoklar yordamida, avtomatik liniyalar, agregat stanoklar, RDB stanoklar, ko‘poperatsiyali stanoklar, o‘zgaruvchan ishlab chiqarish modellarida aniqlikni va sifatni ta’minalash asosida bajariladi. □exnologik tizimda moslamaga zagotovka o‘rnatiladi va mahkamlanadi, so‘ngra konduktor vtulkalari ostida teshik parma bilan teshiladi. □eshish jarayonini RDB stanoklarida bajarishda konduktor vtulkasi qo‘llanmaydi. Parmalash operatsiyalaridan so‘ng teshikning sifati va aniqligini ta’minalash maqsadida zenkerlash va razvyortkalash operatsiyalari ham kiritiladi.

7-§. Parma turlari

Parmalash ishlari texnologiyasida spiral perosimon, pog'onali spiral, kombinatsiyalangan, maxsus parmalar qo'llaniladi. Spiral parmaning konstruktiv elementlari 58-rasmida ko'rsatilgan. Spiral parma ikki asosiy qismdan: ish qismi va quyrug'i (xvostovik) dan iborat bo'lib, konus yoki silindr shaklida bo'ladi.

Parmaning konussimon quyrug'i (xuddi shunday zenker va razvyortkalarda ham) ish bajarish vaqtida shpindel teshigida buralib ketmasligi ta'minlanadi. Silindrsimon parma, zenker, razvyortkalarning quyrug'i maxsus patron yordamida shpindel bilan ulanadi. Parmaning ikkita vintsimon kanavkalari (ariqchalari) jarayonni bajarilishida ishni yengillashtiradi. Parmalash jarayonida hosil bo'lgan qirindilarni chiqarib tashlash vazifasini ikkita kanavka bajaradi.

Parma ariqchalari maxsus profilga ega bo'lib, o'tkir qirra va silliq yuzaga ega.

Parmaning silindrik yuzasida kerakli burchak ostida vintsimon yo'nalishda ikkita tor yuza qoldirilgan bo'lib, bu yuza tasmacha sifatida vaqt-vaqt bilan zatochka qilib turiladi.

□eshikni parmalash jarayonida (45-rasm, a) bu tasmalarning (lentasimon) ishlov berish yuzasi bilan ishqalanishini kamaytiradi, teshik yuzasiga nisbatan markazlashgan holda yo'naladi, butun ish davomida parmaning chetga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Parma konstruksiyasida teskari konus bajarilgan. Parmani kesish joyidagi diametri parma quyrug'ioldi diametridan kichik bo'lganligi sababli teskari konus hosil bo'ladi. Diametrler orasidagi farq parma uzunligi 100 millimetrr bo'lganda 0,03–0,1 mm ni tashkil qiladi.

Parmaning sirtida tasmaning cheti bilan ariqcha orasida vint chiziq bo'yicha yo'nalgan botiqroq qismi joylashgan bo'ladi, uni tish orqasi deb ataladi. Parmani pastki uchidagi siqib turgan qismi tish deb ataladi va kesuvchi qirralar ayni shu joyda joylashgan.

Parmaning kesuvchi qismi ikkita kesuvchi qirra — ko'ndalang qirra va orqa yuzasi bo'lgan konusdan iborat (47-rasm). Kesuvchi qirralar parmaning ayni o'zagida bir-biri bilan tutashadi.

O'zak deb, parmaning ariqchalari orasidagi ish kesimiga aytildi. Parmaning mustahkamroq bo'lishi uchun uning o'zagi parma quyrug'i tomon yo'g'onroq qilib yasaladi. Parmaning geometrik parametrlari: parma uchidagi burchak, tishlar birlashgan o'zak uzunligiga va uning o'qqa nisbatan qiyshiqligi, tasma burchagi va kengligi, teskari konuslik qiymati, ish jarayonining bikirligini, ishonchlilagini, aniqligini oshiradi. Ayniqsa, parmaning markazlashgan holda, qiyshayib ketmasligi parma uchi burchagiga bog'liqdir.


Har xil material uchun parma uchi burchagini qiymati har xil bo‘ladi va quyidagi burchaklarni tanlash tavsiya etiladi:

O‘rtacha kattalikka ega bo‘lgan po‘lat va cho‘yan	$115^\circ - 118^\circ$
Po‘lat pokovkalar va toblangan po‘lat	125°
Marganesli po‘lat	$135^\circ - 150^\circ$
Alumin	140°
Silumin	$90^\circ - 100^\circ$
Magniyli qotishmalar	$110^\circ - 120^\circ$
Ebonit	$85^\circ - 90^\circ$
Marmar, bakelit va boshqa mo‘rt materiallar	80°

Parma ariqchasining qiyalik burchagi $18-45^\circ$ atrofida tavsiya qilinadi. Po‘lat buyumlarni parmalash uchun ishlatiladigan parma ariqchasining qiyalik burchagi $26-30^\circ$, jez va bronza kabi mo‘rt metallar uchun $22-25^\circ$, yengil va qovushqoq metallar uchun $40-45^\circ$, aluminiy dyural va elektron qurilma materiallari uchun 45° bo‘lishi lozim.

Silindrik sirtlarni teshishda dastavval kichik diametrli parma bilan chuqurcha parmalananadi (45-rasm, a). So‘ngra 60° , burchakli zenker bilan D diametrgacha ishlanandi (45-rasm, b, d, e).

Teshiklarni parmalashda qo‘llaniladigan qirqish rejimlari. Tezkesar po‘latdan yasalgan parma bilan markaz teshiklarini parmalashda qirqish tezligi detalning materialiga qarab oshiriladi: po‘lat uchun qirqish



45-rasm. Parmalash jarayoni.

tezligi 15 m/min, cho'yan uchun 20 m/min, bronza va latun uchun 25 m/min, aluminiy uchun 40—45 m/min olinadi.


Teshik parmalash uchun ko'pincha spiral (46-rasm) va ba'zi vaqtida *perosimon* (perovye) parmalar ishlatalidi.

Spiral parma. Spiral parma stanok shpindelga mahkamlanadigan ikki asosiy qismdan: *ish qismi* va *quyruq* (xvostovik) dan iborat. Parmaning quyrug'i konus va silindr shaklda yasaladi.


Parmaning konussimon quyrug'i ish vaqtida parmaning spindel teshigida burilishiga yo'l qo'maydi, chunki parmalayotganda konussimon quyrug'i bilan konussimon teshik devorchalari orasida ishqalanish ro'y bergenligidan parmaning burilib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Parmaning oldingi burchagi kesuvchi qirraning turli joyida turli chadir: parmaning sirtiga yaqinroq joylarda oldingi burchak kattaroq, markazga yaqinroq joylarda esa kichikroq bo'ladi.

Parmaning ketingi burchagi parmalash vaqtida uning orqa yuzasi bilan ishlanayotgan buyum teshigi o'rtaida vujudga keladigan ishqalanishni



46-rasm. Spiral parma.



47-rasm. Perosimon parma.

kamaytirish uchun zarurdir. Bu burchak kesuvchi qirraning har xil nuqtalarida har xil bo'ladi: parmaning sirtqi yuzasida $\alpha = 6 - 8^\circ$, parma o'qiga yaqin joyda esa, o'rtacha diametrlri parmalar uchun $\alpha = 25 - 27^\circ$.

Perosimon parma o'z konstruksiyasi bilan spiral parmadan farqlanadi. □eshiklarga ishlov berishda perosimon parma ishlov berish muhitiga qarab tanlanadi. Parallel yonli (parallelsimon) parma uzoq muddat ishlaydi, diametri o'zgarmaydi va teshikda to'g'ri yo'naladi.

Yon tomonlari parallel bo'limgan perosimon parmalarini charxlaganda, ularning diametrлари o'zgaradi va teshikni qiyshiq parmalaydi. Qattiq qotishma materiallaridan yasalgan plastinkali parmalar ham keng qo'llaniladi. Ularning eng asosiy afzalliklari: unumdorlikni qirralar soniga qarab 4 marta oshirish mumkin, uzoq muddat ishlash darajasi, ishchonchliligi ortadi. Bunday parmalar cho'yanni, toblangan po'latni, plastmassa, shisha, marmar tosh va boshqa materiallarni parmalash uchun ishlataladi. Qattiq qotishmadan yasalgan plastinkali parmalar bir necha xil bo'ladi: to'g'ri ariqchali, qiya ariqchali va ariqchalari vint chiziq bo'ylab yo'nalgan parmalar shular jumlasidandir.

Nazorat savollari

1. Moylash-sovitish suyuqliklarining ishlov berish jarayonidagi roli haqida qisqacha so'zlab bering.
2. □ipli marshrutlarni tuzish haqida nimalar bilasiz?
3. Parmalash operatsiyalarining turlari.
4. Drel asosida parmalashning xususiyatlari haqida gapirib bering.
5. □exnologik operatsiyani tuzishdagi ketma-ketlikning mohiyati nimada?
6. Yordamchi nazorat vositalarini tanlash haqida qisqacha so'zlab bering.

VII BOB. S \square ANOKLAR \square IZIMIDA QO‘LLANILADIGAN GIDRAVLIK VA PNEVMA \square IK UZA \square MALAR

1-§. Ishchi suyuqlik va uning asosiy xossalari

Moslanadigan har xil tipdagи elektrik uzatmalarni stanoklarda (RDB va oddiy stanoklarda, agregat, avtomatik liniyalarda, O‘I \square , R \square K) qo‘llash oxirgi paytlarda keng miqyosda joriy qilinmoqda. Mexanizmlarni ishga tushirish maqsadida, ya’ni tezlik, kuch va boshqa parametrlarni ish rejimiga monand tarzda moslashda gidravlik uzatmalarni qo‘llanishi ish jarayonini boshqarishda katta ahamiyatga ega.

Gidrouzatma universal va maxsus stanoklarda, bo‘luvchi aylanma stollarda, kantovatellarda, transportyorlarda, fiksatsiyalovchi va siquvchi qurilmalarda, tezkorlik bilan siljiydigan mexanizmlarda, rezba qirquvchi qurilmalarda, jamg‘argichlarda, yassilovchi babkalarda va boshqalarda qo‘llaniladi.

Gidrouzatmalarda ishchi suyuqlik sifatida toza mineral yog‘ va qorishmali mineral yog‘lar ishlatiladi.

Gidrouzatma tizimiga elektrodvigatel, nasos, sozlash, o‘lchash apparaturasi va turbootkazgichlar kiradi. Gidronasos orqali sodir bo‘ladigan energiyani (suyuqlik bosimi sifatida) gidrodvigatel uzatish funksiyasini bajaradi. Shu bilan bir qatorda, moylash asosida detallarni va gidromexanizmlardagi ishqalanishni kamaytiradi va issiqliknini olib ketish funksiyasini ham bajaradi. Suyuqliknini asosiy funksiyasi quvvatni uzatish, uning qiymati ishchi bosim R va suyuqliknini sarflash Q bilan tavsifanadi.

Gidrouzatmaning ishlashi jarayonida mexanik va gidravlik ishqalanish sodir bo‘lib, uning energiyasi issiqlikka aylanadi. Issiqliknini yetarli darajada tizimdan olib chiqib ketish choralar hal qilinmasa, bu hol gidrouzatma ishining buzilishiga sabab bo‘ladi.

Ishchi suyuqliknining asosiy fizik xossalariiga hajmiy gidrouzatmalarning ishiga ta’sir ko‘rsatuvchi zichlik (kg/m^2), qovushqoqlik va elastiklik moduli kiradi. Zichlik $p = m/V$, bu yerda m va v — tegishlicha suyuqlik massasi va uni egallaydigan hajmi.

Suyuqliknining zichligi bosim va haroratning o‘zgarishi jarayonida juda kichik qiymatga o‘zgaradi.

Suyulish qobiliyati suyuqlikning o‘z hajmini bosimga bog‘liq ravishda o‘zgartirishidir. Suyulishlik hajmiy siqilish koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi. Bu koeffitsiyentga teskarri qiymat elastiklik moduli deb ataladi.

Gidrobaklar va rezervuarlardagi moy havo bilan tutashgan bo‘ladi. Ulardagi moy sathini o‘zgarib turish jarayoni va uni intensiv aralashishi moy-havo qorishmasini yaratadi. Natijada havoni so‘rilishi yetarli germetiklikni buzilishiga olib keladi. Nasosni so‘rvuchchi trubalarini orqali havo gidrotizimga kirib keladi va moy-havo qorishmasini sodir etishi mumkin.

Qorishmada havo qanchalik ko‘p bo‘lsa, elastiklik moduli shunchalik kichik bo‘ladi. Bosimning ortishi bilan havoning moydagini eruvchanligi ortadi, erigan havo moydagini elastiklik modulini o‘zgartirmaydi. Gidrotizimda bosimning kamayishi bilan ortiqcha havo moydan intensiv asosda ajraladi va erimagan havoning hajmi elastiklik modulini kamaytiradi.

Qovushqoqlik suyuqlikning xossasi bo‘lib, uning qatlamlariga nisbatan siljishga bo‘lgan qarshilik ko‘rsatish tushuniladi. Qatlamning siljishi real suyuqliklarda ishqalanish kuchini paydo qiladi.

Gidrouzatmalarda paydo bo‘ladigan amaliy masalalarni yechishda kinematik qovushqoqlik tushunchasidan foydalilanadi.

Kinematik qovushqoqlikning ahamiyati santokslarda ifodalanadi. Qovushqoqlik ko‘pgina ishchi suyuqliklarda haroratga bog‘liq bo‘ladi. Ishchi suyuqliknini 70° C dan ortiq qizdirish mumkin emas, chunki sezilarli darajada qovushqoqlik pasayadi, moyning eskirish jarayoni tezlashadi. Moy tarkibidan har xil bo‘lakcha va zarralar paydo bo‘lib, gidroapparaturani ifloslantiradi. Stanoklar, avtomatik liniyalar, modullarning gidrouzatmalarida quyidagi moyni qo‘llash tavsiya qilinadi: turbina □kp-22, VNINNP-403, industrial moy IGP-18, industrial moy IGP-30.

2-§. Ishchi suyuqliklarni filtratsiyalash. □ruboo‘tkazgichlar

Ishchi suyuqliklarni filtrlash muhim ahamiyatga ega. □ozalangan suyuqlik stanoklarni, avtomatik liniyalarni va modullarning ishslash jarayonida ulardagagi gidrotizimlarni ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishiga ijobjiy ta’sir ko‘rsatadi.

Gidrotizimning ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishini ta’minalash uchun, unda filtrlarni o‘rnatish zarur, unda filtrlovchi elementlar begona zarrachalarni ushlab qolishi shart bo‘ladi.

Gidrobakka moy faqat setkali filtr qabul qiluvchi GCh-12 F orqali quyiladi.

Yeyilish jarayonida paydo bo‘ladigan moyda metallik zarrachalarni moydan ajratib olish maqsadida nasosning so‘rvuchi trubasi qatorida probkaga o‘rnatilgan magnit ushlagichlar montaj qilinadi. Nasosni so‘rvuchi trubasiga o‘rnatilgan qabul qiluvchi filtrlar 70 mkm li aniqlikda filtratsiya bilan tozalaydi.

Bosimni orttirish tizimida — 10—25 mkm li aniqlikdagi filtrlar ishlataladi.

□ruboprovodlar uchun gidrotizimlarni montaj qilishda 125 MPa bosimda ishslash muhitini hisobga olib, shovsiz (bez shovniy) po‘lat trubalari qo‘llaniladi. □ruba va gidravlik qurilmalarni, trubalarni o‘zaro biriktirish uchun biriktirish armaturasi qo‘llaniladi. Agar truba shtutser yoki payvandlash asosida biriktirilsa, trubaning ichki qismiga okalina (kuygan qatlam) va kir yig‘ilishi mumkin va ular payvandlash operatsiyasidan so‘ng olib tashlanishi shart.

Shuning uchun avtomatik tizim va avtomatik liniyalar gidrotizimlarida po‘lat trubalar sementatsiyaga moyil po‘latlardan yasalgan toblangan halqa bilan biriktirilgan.

Deformatsiyalanish asosida yig‘iladigan gayka chetlarini siqish jarayonida halqa 4 truba materialiga qirqib kiradi va ishchonchli ravishda zichlanish holatini ta’minlaydi.

Moy uzatishda mis va latun trubalarini qo‘llash tavsija qilinmaydi, chunki bunday trubalar mexanik shikastlanishga moyildir. Bunday trubalarni boshi berk uchastkalarda qo‘llash mumkin (masalan, rele va manometrga moy keltirishda).

Harakatlanuvchi birikmalarda moyni keltirish uchun egiluvchan amirlangan shlanglar qo‘llaniladi. Shlanglarning uzunligini tanlashda, tizimga montaj qilishda va uni katta darajada egilishiga va burilishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Uzellarning harakatida shlanglar bemalol osilib turishini ta’minlanishi shart.

3-§. Hajmiy gidrouzatmalar to‘g‘risidagi asosiy tushunchalar. Zichlagichlar

Gidrouzatma va uning elementlarining ishslash prinsipi bilan tanishish uchun gidravlikani asosiy tushunchalari suyuqlik harakati va muvozanat qonunlarini tasavvur qilish statika va dinamika holatlarini o‘rganish zarur bo‘ladi.

Gidrostatikaning asosiy tenglamasi $R_a = R_0 + rgh$ asosida bosim aniqlanadi, bu yerda R_a — qandaydir hajmdagi suyuqlikni xohlagan nuqtasidagi bosimi, R_0 — suyuqlikning erkin yuzasidagi bosimi; r — suyuqlikning zichligi; g — og‘irlik kuchining tezlanishi; h — chuqurlik, unda bosimning qo‘ylgan nuqtasi joylashgan. XVII asrda fransuz

olimi Paskal ushbu qonunni kashf etdi: tinch holatdagi suyuqlikni erkin yuzasiga qo'yilgan bosim, suyuqliknini masofaga uzatadi. Hajmiy gidrouzatmaning ishlash prinsipi ushbu qonunga asoslangan.


Bosimlarning ko'rinishiga atmosfera va barometrik bosimlar kiradi. Barometrik bosim R_0 real joyning balandligiga dengiz sathidan va ob-havo holatiga bog'liq bo'ladi. Maxsus asbob barometr bilan o'lchanadi. Normal barometrik bosim $R_0 = 760 \text{ mm rtut ustuni} = 1 \text{ atmosfera} = 0,1 \text{ MPa}$ ga tengdir.

Manometrik yoki moy bosimi suyuqlikda sodir bo'lувчи atmosfera bosimidan yuqori $R = pgh$, ya'ni o'lchanigan h chuqurlik yoki nasos yaratadigan, unga ekvivalent bo'lgan bosim bilan aniqlanadi.


Absolut bosim $R_a = R_0 + R$ mo'l ifoda bilan aniqlanadi. Agar $R_a > R_0$ bo'lsa, unda ularni farqi vakuummetrik bosim deb ataladi. (kamaytirilgan bosim).

Ishlab turgan gidrouzatmalarda vakuum so'ruvchi trubo-provodlarda suyuqlikni siljishi asosida sodir bo'ladi.

Gidrouzatmani ishlash prinsipi quyidagicha. □ashqi kuch R_1 nasosning silindri 2 ga shtog 1 orqali ta'sir (48-rasm) qiladi. Natijada pastga V_1 tezlik bilan siljiydi va moy kamera 4 dan porshen 3 ta'sirida kanavka 5 bo'yicha gidrodvigatel kamerasi 6 ga siqib chiqariladi. (Gidrosilindr.) Bu holatda porshen 7 yuqoriga Ro tezlik bilan siljiydi. □irqishlararo moy oqib chiqmasligini va siqilmasligini ta'minlagan



48-rasm. Quyish filtri (a) va havo filtri — sapun (b) 1 — moy quyish uchun moslangan og'izli qopqoq; 2 — to'qilgan matoli havo filtri; 3 — presslangan setka bilan yig'ilgan filtr korpusi; 4 — magnit patroni.



49-rasm. Po'lat trubalarni biriktirish: a — payvandlangan; b — po'latdan yasalgan detalni qirqib kiruvchi halqa bilan montaj qilishda qo'llash.

(ya'ni uning hajmi ishchi bosim o'zgarishi bilan o'zgarmaydi) holda ushbu ifodani qabul qilish mumkin: $h_1 F_1 = h_2 F_2$, bu yerda: h_1 — gidronasos porshenini siljishi; h_2 — gidrovvigatel porshenini tegishlicha siljishi, sm; $F_1 = (\pi d^2)$ 14 — gidronasos porshenini ishchi maydoni, sm²; $F_2 = (Pd^2)$ 14 — gidrovvigatel porshenini maydoni, sm² yoki $h_2 = (h_1 F_1) / F_2 = (h_1 d_1^2) / d_2^2$.

Porshen 3 ni siljish vaqtini bilaturib, uning siljish tezligini (sm/min) formula $V_1 = h_1/t_1$ ga asosan aniqlash mumkin. Legishlicha porshen 7 ni tezligi esa $V_2 = h_2/t = (n_1/t)/(d_1^2/d_2^2)$ ga teng bo'ladi.

Nasosdagi matni sarflanishi (sm³/min yoki L/min) yoki vaqt birligida kamera 4 dan kamera 6 ga uzatiladigan moy hajmi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi $Q_1 = (h_1 F_1)/t$ yoki $Q_1 = (h_1 F_1)/1000 t$.


Gidrovvigateldagi matni sarflanishi (L/min) $Q_2 = (h_2 F_2)/1000 t$, natijada $Q_1 = Q_2 = Q$ ga teng bo'ladi.

Silindr devorlariga porshenlarni va suyuqlikni kanal 5 va silindrda ishqalanishni hisobga olmaganda, unda bosim (MPa) R_1 kamera 4 da va R_2 kamera 6 da Paskal qonuniga asosan bir xil va teng bo'ladi: $P = R_1/F_1 = R_2/F_2$, bunga asosan $R_1 = PF_2$ yoki $R_2 = (F_2/F_1)/R$ (xuddi shunday $R_1 = P/P_1$) ga teng bo'ladi.

Bu tenglamalardan gidrouzatmani ishlash prinsipini tushunish bo'yicha quyidagi muhim xulosa kelib chiqadi. Bosim R yuklanish R_2 ga proporsional; agar $R_2 = 0$ teng bo'lsa, bosim $R = 0$ teng bo'ladi.

Nazariy quvvat (kvt) gidrosilindr tomonidan rivojlantiriladi va quyidagicha aniqlanadi: $N_2 H = (R_2 V_2)/(60 \times 75 \cdot 100 \cdot 1,36)$ ga teng bo'ladi.

Gidronasosni nazariy quvvati (kvt) $N_1 H = (R_1 V_1)/(60 \times 75 \cdot 100 \cdot 1,36)$ ga teng bo'ladi.



50-rasm. Hajmiy gidrouzatmani ishlashini ko'rsatuvchi sxema.


Englamaga avval olingan R_2 va V_2 yoki (R_1 V_1) qo'yib, quyidagini olamiz: $N_1 H = N_2 H = NH$.

Shunday qilib gidrouzatma gidronasosdan gidrovdvigatelga enerjiyani shu tarzda uzatadiki, natijada ishchi bosim ostida bo'lgan ishchi suyuqlik hajmi bir joydan ikkinchi joyga uzatiladi.

Real gidrouzatmada yuqori bosim zonasiga moyni oqishi va ishqalanishiga ketgan yo'qotishlarga (ham mexanik, ham suyuqlik qatlamlari orasida) bog'liq ravishda faktik qiymatlar R_2 , V_2 va N_2 lar hisoblangan qiymatlarga to'g'ri kelmaydi.

Nasosni effektiv quvvati (foydali) (kVt) ushbu formula bilan ifodalanadi: $Nef = NH = PQ/61,2$, bu yerda P — nasosni chiqishidagi gidrotizimdagi ishchi bosimi, MPa; Q — ishchi bosim P asosidagi nasosning suyuqliknari surishi, l/min.

Nasos harakatini sodir etadigan elektrovdvigatelning foydali quvvati (kVt) quyidagicha aniqlanadi: $Nuzat = Nef/n$ umum = $PQ/61,2$ n umum, bu yerda n umum = n_0 nm — nasosni umumiyligi foydali ish koeffitsiyenti; n_0 — hajmiy foydali ish koeffitsiyenti, bir zonadan ikkinchi zonaga oqib o'tishdagi yo'qotishlar (sex muhitida n_0 ni nasosning ishchi bosimidagi surishi R ni, nasosning $R = 0$ dagi surishiga bo'lgan nisbati); n_m — nasosni mexanik foydali ish koeffitsiyenti mexanik va suyuqlik ishqalanishiga ketgan, uning quvushqoqligi bilan bog'liq bo'lgan yo'qotishlarni hisobga oladi. Ishchi suyuqliknari oqish muhitida (bosim ko'tarilishini yo'qotish, oqish va hokazo) murakkab jarayonda o'tadi. U truboprovodlar, kanallar, birikmalar, zichlangan tirkishlar orqali o'tadi va oqim muhiti gidrodinamika tenglamalari asosida aniqlanadi.



51-rasm. Gidrouzatmadagi bosimning ortishini yo'qotish sxemasi.

Ma'lumki, suyuqliklarning oqishida ikkita rejim mayjud bo'lishi mumkin: laminar (unda suyuqlik potok bo'ylab parallel qatlamlar bilan harakat qiladi) va turbulent (unda harakat qilayotgan suyuqlikni zarrachalarini tezligi yo'nalishi potok yo'nalishiga to'g'ri kelmaydi, natijada bu zarrachalar aralashib ketadi). Bir rejimning ikkinchi rejimga o'tish muhitni o'lchamsiz qiymat R_e bo'lib, *Reynolds soni* deb ataladi. Trubalar uchun $R_e = (vd)/V$ ga teng, bu yerda d — trubadagi suyuqlikni oqish tezligi, sm/s; f — trubaning ichki diametri, sm; V — qovushqoqlikning kinematik koeffitsiyenti, sm/s.

Stanok gidrotizimlarida mineral moyni truba va kanallardan oqishida, odatda, (yo'qotishlarni kamaytirish uchun) laminar rejimni saqlash ($R_e < 2100$) maqsadga muvofiqdir. Bu muhitda bosimni ortishini yo'qotish, ya'ni bosim (MPa) ishqalanish kuchi suyuqlikni oqishini bartaraf qiladi. $R = L = (l/d)/(V_2/2g)r$, bu yerda $L = 75/\text{Re}$ ishqalanish koeffitsiyenti; l — truboprovod uzunligi, sm; $V = QFH$ — trubadagi suyuqlikning o'rtacha tezligi, sm/s; Q — suyuqlikning sarflanishi, sm³/s; FH — trubani kesish maydoni, sm²; $g = 981$ sm/s² — og'irlilik kuchining tezlanishi; r — suyuqlikning hajmiy og'irligi, N/sm³. Avtomatik liniya va stanoklarni gidrouzatmalarini loyihalashda, odatda, truba, kanallar, shtutser, ugolnik va boshqa elementlar tanlanadi.

Shunday tanlanadiki, unda suyuqlikning oqishidagi bosimni yig'indi yo'qotishlari $R < 0,2 : 0,5$ MPa ga teng bo'lishi kerak, bu esa $V < 3 : 5$ m/s tezlikda ta'minlanadi.

Gidrouzatmadagi bosimning ortishini yo'qotish sxemasi (51-rasmga qarang) keltirilgan.

Gidrouzatma nasos 2, saqlagich klapani 1, bo‘luvchi zolotnik 3, gidrosilindr 4 va bakdan tuzilgan bo‘ladi.

Gidrosilindr 4 porshenini siljishi (strelka V bo‘yicha) da moy nasos 2 dan truboprovodning *a-b* uchastkasi bo‘yicha bo‘luvchi zolotniklar 3 ning kanallaridan o‘tadi, so‘ngra gidrosilindrni shtoksiz bo‘shlig‘iga kirib keladi. Gidrosilindrning qarama-qarshi shtokli bo‘shlig‘ida moy bo‘luvchi zolotnik 3 ni to‘kiladigan kanaliga yetib keladi va *j* dan *k* gacha bo‘lgan yo‘nalishda truboprovod uchastkasi bo‘yicha bakka kelib tushadi.

Siniq chiziqning uchastkalari *a-b*, *d-e*, *h-i*, *j-k*, gidrotizimdagи bosimni ortishini yo‘qotilishi tasvirlangan (48-rasmga qarang). Moyni truboprovoddan o‘tishida, *b-d*, *i-j* yo‘nalishdagi uchastkalarida bo‘luvchi zolotniklardagi bosimni ortishini yo‘qotilishi ko‘rsatilgan.

Qolgan *d-e*, *g-h* yo‘nalishdagi uchastkalarda bosimning ortishini yo‘qotish qiymati kichik bo‘ladi. Unda silindr diametri truboprovod diametridan katta va moyni siljish tezligi esa tegishlicha kichikdir.

Porshen siljiganda, moy foydali ishni bajaradi. Qarshilik kuchi *R* ni yengadi, bunga gidrotizimdagи bosimning asosiy qismi sarflanadi.

Gidrouzatmaning normal ishlashi faqat ishonchli zichlagichlar asosida hamma apparatlar va ularning elementlari germetikliligini ta‘minlanishi asosida moyning minimal oqishiga erishiladi.


Zichlagichlarni tanlash gidrotizimdagи ishchi bosimga bog‘liq ravishda, birikmalarning tavsifi, mexanizmlarning vazifasi minimal yo‘qotish talablari asosida bajariladi.

Avtomatik liniya va stanoklarda quyidagi tipdagи zichlagichlar: aylana kesimdagи rezinadan yasalgan halqa va rezinadan yasalgan manjetlar qo‘llaniladi.

Aylana kesimdagи rezinadan yasalgan halqalar (52-rasm, *a* ga qarang) arzon, kichik o‘lchamli bo‘ladi va qo‘zg‘almas va kam qo‘zg‘aluvchan birikmalarni zichlash uchun qo‘llaniladi. Zichlanuvchi yuzalarni biriktirishda, masalan, porshen 1 va silindrik gilza 2 (52-rasm, *b*) halqa 3 ning chiqib turgan qismini o‘lchamiga deformatsiyalanadi, bu esa birikmaning germetikligini ta‘minlaydi.

Gidrouzatmani ishlash jarayonida moy zichlangan yuzalar orasiga kirib, halqani yon tomoniga bosadi va uni qo‘yishga siqadi. Natijada silindr gilzasi 2 yuzasi bilan kontaktdagi halqaning ishchi yuzasini kengaytiradi.

Gidrosilindrning porshenlari va shtoklarining zichlagichlari rezinadan tayyorlangan manjet bo‘lib (52-rasm, *d*), ularning yaproqchalari 4 va 5 rezinaning elastiklik kuchi va moy bosimi ta’sirida zichlanuvchi



52-rasm. Rezinali zichlagichlar. *a)* aylana kesimli halqa; *b)* harakatli birikmani halqa bilan zichlash; *d)* rezinali manjet (manjet hajm va shakl jihatdan zichlagichdan farqlanadi).

yuzalarga siqiladi. Manjetlar ishqalanish kuchi asosida ishlaydi va shuning uchun ham uzoq muddat xizmat, yuqori aniqlik va birikkan yuzalarni tayyorlash sifati talab qilinadi.

Bo‘luvchi zolotniklardagi zichlagichlar zolotnikni korpusga sinchiklab prigonka qilish natijasida erishiladi.


Zolotnik diametri 12–30 mm ga teng bo‘lgan muhitlarda korpusga o‘rnatishdagi diametral tirkish 5–20 mm dan oshmaydi.

Gidrosilindr shtoklarini germetizatsiyalash manjet yordamida ta’minlanadi. Bronzali yo‘naltiruvchi vtulkalar tarkibida montaj qilinadi. Manjetlarning afzalligi shundaki, u ekspluatatsiya jarayonida qo‘sishma sozlash ishlarini talab qilmaydi.

4-§. Nasoslar, gidromotorlar va gidravlik silindrlar

Gidravlik energiya manbayi gidronasos bo‘lib, gidronasos elektrodvigatel yordamida ishga tushiriladi. Gidroprovod quvvati 3–8 kVt bo‘lsa, odatda sozlanmaydigan (o‘zgarmas surish bilan) plastinkali nasoslar qo‘llaniladi. □izimning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) ni oshirish uchun va gidrobakdagi moyning qizishini kamaytirish uchun GM-5m seriyali plastinkali nasos qo‘llaniladi. Uning maksimal unumdorligi 25–100 l/min ni tashkil qiladi va ishlab chiqarish ehtiyojini qondiradi.

Plastinkali nasoslar G12-31M seriyali bitta va ikkita lopatkali konstruksiyasi bo‘yicha tayyorlanadi (unumdorlik 5–200 l/min; maksimal bosim 6,3 MPa, rotoning nominal aylanish chastotasi 960 va 1450 ayl/min). Plastinkali BG12-21AM seriyali nasoslar (har bir pazda ikkita lopatkali) surish 54–102 l/min ga ega va maksimal bosim 12,5 MPa da ishlaydi.




53-rasm. G12-31M seriyali ikki lopatkali plastinkali nasos.

Ikkita lopatkali G12-31M seriyali (53-rasm) plastinkali nasoslar ikki bitta lopatkali nasoslardan tuzilgan bo‘lib, umumiy korpusda montaj qilinadi. Bitta val orqali harakatga keltiriladi. Moyni so‘rib bosimni oshirish ikki lopatkali nasosli gidrotizimda umumiy yoki ikkita bevosita potoklar bilan bajariladi. Nasosni cho‘yan korpusida stator 14 joylashgan bo‘lib, uning ichki qismida egri chiziqli profil yuzaga ega bo‘lgan, u bo‘yicha o‘n ikkita toblangan plastinalar 15 radial pazlarda kichik tirqish bilan o‘rnatilgan bo‘ladi va rotorlar 16 siljiyi. Rotor shlitsali uzatadigan val 7 bilan podshipniklar 8 va 12 larda bo‘lувчи disklar 2 va 9 orasida aylanadi, unda ikkitadan teshik mayjud bo‘lib, so‘rish va moy bosimini oshirish uchun xizmat qiladi.

Rotoring aylanishi bilan plastinkalar statorning ichki yuzalariga siqilgan holatda kirib (moy bosimining ta’sirida va markazdan qochma (sentrobejniy) kuchlarga asosan), har bir plastinka rotor bilan birgalikda aylanib, uning pazlarida statorni egri profiliga asosan radial yo‘nalishida siljiyi.

Stator shunday tayyorlangan va o‘rnatilganki, unda har bir kamerada ikki qo‘shni plastinkalar orasidagi darcha 17 oldidan o‘tib ketayotganda so‘rish jarayoni o‘z hajmini ko‘paytiradi va moy bilan to‘lib chiqadi va darcha 13 oldidan o‘tib ketayotganda bosimning ortishi moyni siqib chiqaradi va o‘z hajmini kamaytiradi.

Rotoring bir aylanishida ikkita to‘la sikl so‘rish va bosimning ortishi (nagnetaniya) bajariladi. Chunki bosimning ortishi dar-chalarining bir-biriga diametral qarama-qarshi joylashgan holatida, bosimni oshiradigan moy rotoring ikki tomonidan o‘zarо tenglashadi va nasos podshipniklari radial kuchdan xalos bo‘ladi.



54-rasm. G15-2 seriyali aksial porshenli gidromotor.


Ikkinci nasos ham xuddi shunday ishlaydi. Nasosni FIK ni va uzoq muddat xizmat qilishini oshirish uchun bo‘luvchi disklar 2 va 9 stator toresiga (yon tomoniga) siqiladi. Ishning boshlanishida prujinalar II va ish jarayonidagi moy bosimi ularni toreslariga keltiriladi. Oqimni bartaraf qilish uchun nasos vali 7 flanes 5 da manjet (zichlagich) 6 o‘rnatilgan bo‘lib, uning oldida podpor klapani yordamida (rasmda ko‘rsatilmagan) bosim $0,05 - 0,15 \text{ MPa}$ gacha yaratiladi, bu esa ishonchli ravishda valning zichlanishini ta’minlaydi va havoning nasos vali bo‘yicha so‘rilishiga to‘sinq bo‘ladi.

Korpus 3, qopqoqlar 4 va 1 orasidagi birikishlar aylana kesimdagи rezinadan ishlangan halqalar 10 bilan zichlanadi.

Aylanma harakat talab qiladigan gidrouzatmalarda aylanadigan qurilmalar hamda (ayrim hollarda) yuruvchi vintlarni aylantirishda, kuchli uzellarda gidromotorlar qo‘llaniladi. Gidromotor uzatmasi uchun kerakli quvvat $N_{uz} = (pqn)/(61,2 n_0 \cdot 103)$ aniqlanadi, bu yerda: n — gidromatorning aylanish chastotasi, ayl/min, n_0 — gidromatorni umumiy FIK.

AS va AL larda sozlanmaydigan aksial - porshenli gidromotorlar qo‘llaniladi (moyni toresli bo‘lish zolotniklari asosida) G15 seriyali (54-rasm).

Nasos bilan moy oqimining bosimini oshirishda biror A bo‘shliqda uzatiladi va darcha B, qopqoq bo‘luvchi 5 orqali silindrlar V ga oqim kirib keladi. Blok 6 esa silindrlarning porshen tagi 7 va turtgichlar 8 qiya radial tayanchli sharikopodshipnik 2 ga uzatiladi. Ularda kuch paydo bo‘lib aylanma momentni sodir etadi, u esa chiqish vali 1 ga 8 turtgich va baraban orqali uzatadi. Silindrlar bloki 6 aylanma harakatga povodok 4 orqali keltiriladi va doimiy qopqoqli bo‘luvchi 5 ga prujina 3 orqali siqib turadi.



55-rasm. Gidrosilindr porshenining siljish tezligini boshqarish principial gidravlik sxemasi.

Gidrovigatel valini xohlagan tomoniga aylanishi (reversi) ta'minlovchi qopqoqli bo'luvchi 5 ni A bo'shlig'iga moyni keltirish yo'lini o'zgartirish asosida erishiladi.

Gidrofiksatsiyalangan ko'p mexanizmlar gidravlik silindrlar yordamida harakatga keltiriladi. O'g'ri chiziqli qaytarma-ilgarilama porshen harakati silindr gilzasiga nisbatan bajariladi.

Kuchli stolning gidrosilindrini konstruksiyasi (55-rasm) da keltirilgan silindr qopqoq 8 kvadrat kesimga ega va boltlar bilan stolning yo'naltiruvchi plitasi qotirilgan. Porshen 2 va shtok 4 manjetlar 7 bilan zichlangan. Manjet 6 shtokni tozalash uchun mo'ljallangan gilza va silindr qopqoqlarining biriktirilishi aylana kesimli rezinali halqalar 9 bilan zichlanadi.

5-§. Gidrouzatmali mexanizmlarning harakat tezligini sozlash usullari

Gidrofiksatsiyalangan kuchli uzellarning ishchi surishi tezligi, gidrouzatmadan harakat oladigan ayrim transport va boshqa mexanizmlarning siljish tezligi drossellari orqali, ya'ni sozlanadigan hidravlik qarshiliklar asosida sozlanadi. Drossel tirkishini berkitish

bilan suyuqlikning o‘tishi uchun qarshilik ko‘payib boradi, shu asosda uning sarflanishi kamayadi.

Oddiy drosselllashtirish sxemalari 56-rasmida keltirilgan (sozlanmaydigan nasoslardan foydalanish bilan):

- a) gidrosilindrga kirishda sozlanadigan drossel yordamida;
- b) gidrosilindrga chiqishda sozlanadigan drossel yordamida;
- d) drosseldagi dozalashtiradigan klapanni ishga tushiruvchi avtomatik sozlovchi bilan;
- e) reduksion klapanli va drosselni ishga tushiradigan avtomatik sozlovchi qurilma.

55-rasm, a da gidravlik sxema ko‘rsatilgan, unda drossel 1 silindrning bo‘shlig‘i 2 ga kirishida o‘rnatilgan. Silindr bo‘shlig‘i 3 bak bilan ulangan. Moy hajmi, drossel 1 orqali silindr bo‘shlig‘i 2 ga kirib keladigan suyuqlik, porshenning siljish tezligi, drosselning o‘tish kesimi, magistral 4 va bo‘shliq 2 orasidagi bosimning farqlanishi bilan aniqlanadi.

Nasos 6 bilan moy bosimini ortiqcha oshirish drosselning sarflanishidan katta bo‘lsa, saqlovchi klapan 5 orqali bakka quyiladi.

Gidroelektrik bosim relesi 7 elektrik signalni silindr shtogi tayanchiga kelib tegishi bilan uzatadi va bo‘shliq 2 dagi bosim R_N qiymatga yetadi.

Foydali ishga ishlatilmagan moyni bakka quyishdan tashqari, saqlovchi klapan 5 bosimni oshirish tizimida maksimal bosimni chegaralaydi.

Silindr shtogiga ta’sir qiladigan yuklanish R ning ortishi bilan oldingi bo‘shliqda bosim R_1 ortadi, natijada drosseldagi bosimlarning farqlanishi moyning drosseldan o‘tishi sarflanishi, natijada silindr shtogining siljishi kamayadi.

Silindr bo‘shlig‘i 2 chiqishida drossel 3 ni o‘rnatishda bo‘shliq 1 dagi bosim o‘zgarmas bo‘lib, R_n qiymatga teng bo‘ladi (55-rasm, b). Gidrosilindr porshenini tezligini boshqarish (55-rasm, b, d) da ko‘rsatilgan.

Drosselni bunday sxemada o‘rnatishdagi yuklanishni ortishi silindr porshenini siljish tezligiga kamayadi.

Gidravlik uzatmalardagi avtomatik stanok tizimlarida, avtomatik liniyalarda drosselli nasosli tizimlar keng o‘rin olgan hamda o‘zgarmas va sozlanadigan moyni uzatishi, avtomatik sozlovchilar asosida ishchi surish tezligini bartaraflashtiradi, ishchi organlarga ta’sir qiluvchi yuklanishlarga bog‘liq bo‘lmasligi holda drossellar asosida boshqariladi.

Kuchli stollar gidrosilindrлари porshenlarining siljish tezligini boshqarish sxemalari ham mavjud.

Kuchli stollar avtomatik sozlovchi asosida silindr bo'shlig'ini kirishida o'rnatilgan dozalashtiruvchi klapan 7 va drosselni ishga tushiradi.

Silindrning orqa bo'shlig'i 3 bosim qarshilagich klapani 3 orqali bak bilan birlashgan. Sxemada silindr porsheni ikki pogonli shtok bilan ko'rsatilgan, silindrda bo'shliqlar 1 va 2 bir xil maydonga ega.

Gidrouzatma quyidagicha ishlaydi. Nasos 4 dan moy(drossel orqali parallel dozalashtiruvchi klapan 7 bilan ulangan) silindr bo'shlig'i 1 ga kirib keladi. Drosseldan o'tadigan moyni hajmi uning o'tish kesimi va magistrallar 6 va 5 orasidagi bosimlar farqi bilan aniqlanadi. Oshiqcha moy nasos tomonidan bosim oshgan holatlarda, kanal 8 orqali bakka quyiladi. Bunda moy zolotnikni dozalashtiruvchi klapanini pastki toresiga ta'sir ko'rsatib, 10 prujinani siqadi va silindr bo'shlig'i 1 bilan birlashgan bo'shliq 9 moy bosimni suradi.

Silindr shtogiga ta'sir qilayotgan yuklanish R ni ortishida bo'shliqlar 1 va 9 da ham bosim ortadi. Gidrotizimni umumiyl afzalligi bosimni oshishida bo'lib, tizimidagi bosimni yuklanishiga bog'liq bo'ladi. Bu esa gidrouzatmani FIK olishdagi ishlatiladigan quvvatni va moyni gidrobakda qizishini kamaytiradi.

Avtomatik sozlovchi yordamida gidrosilindr porshenining siljish tezligini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Avtomatik sozlovchi reduksion klapan va silindr bo'shlig'ining kirishiga o'rnatilgan drosselni o'z ichiga oladi. Xuddi shunday gidrosxemadagi dozalashtiruvchi klapan reduksion klapan drosseldagi doimiy bosimlar farqini yuklanishga bog'liq bo'lmasan holda ushlab turadi (0,2–0,3 MPa).

Farq shundan iboratki, unda reduksion klapanni qo'llashda bosimni oshirish tizimidagi bosim R , o'zgarmas bo'ladi, ya'ni yuklanishga bog'liq bo'lmasdi. Bosimni qiymati saqlovchi klapan 5 ni sozlash bilan erishiladi, u orqali oshiqcha moy nasos orqali bakka quyiladi.

Bosim pasaytirgich klapani 4 gidrosilindrda suyuqlikni chiqarish bo'shlig'ida uncha katta bo'lmasan bosim (0,3:0,5 MPa) ushlanib turadi. 56-rasm, e da ko'rsatilgan sxema surish gidroponellarida qo'llaniladi, bitta nasos qurilmasidan bir necha kuchli stollarni boshqarishda foydalilaniladi. Og'ir frezer stanoklarning surish mexanizmlari uchun xuddi shunday droselli gidravlik sxemalar qo'llaniladi (silindri chiqishida o'rnatilgan).

Mexanizmlarni tezkorlik bilan siljitishta kuchli uzellarni ishlov berish zonasiga keltirishda, prixvatlarni mahkamlanadigan zagotovkalarga va ularning dastlabki holatiga qaytarishda, ishchi ope-

ratsiyalar tugaganidan so‘ng, ishchi surishlar tezligiga qaraganda ancha katta tezlik bilan siljitchish zarur.

Mexanizmlarni tezkorlik bilan siljitchishni ta’minlashda bir necha usullar mavjud.

Eng oddiy usul mexanizmlarning siljitchish tezligini salt yurishda oshirish imkonini beruvchi, nasosni to‘la ishlashidan (uzatishidan) foydalanishdir.

Silindrni tegishli bo‘shlig‘ini nasos bilan bevosita ulashda erishish mumkin (drosseldan chetlangan holatda) bo‘ladi.


Prinsipial gidravlik sxemalar avtomatik stanoklar (AS) va avtomatik liniyalar (AL), (UIM) mexanizmlarini tezkorlik siljishlarini bajaruvchi gidravlik sxemalar 56-rasmida ko‘rsatilgan.

Kuchli uzellarning transport va boshqa mexanizmlarini siljish tezligini oshirish, silindrлarni differensial biriktirish asosida erishish mumkin (56-rasm, a). Bu holatda tezkorlik bilan moyni keltirish (1 va 2) silindrni bo‘shliqlaridan siqib chiqariladigan nasosdan kelayotgan moy bilan qo‘silib mexanizmlarni siljish tezligini oshirishga (yuqori va past bosimli nasoslar) erishiladi.

Rasmdagi gidrosilindrлar stanok mexanizmlarida, moslama konstruksiyasiда ishlatilishi mumkin.

Agregat stanokli liniyalarda ishlatiladigan kuchli silindrлarning boshqarish sxemalari ham mavjud.

Ishchi surish asosida siqish hamda mexanizmlarni tayanchga borib to‘xtatishda moy nasos orqali bosimi oshadigan holatda bo‘lib, bakka esa uncha katta bo‘lmagan bosim bilan kelib tushadi. Energiya tejamkorlik bilan ishlatiladi. Ikki lopatkali nasoslarning ishini boshqarish uchun bir necha sxema va qurilmalar qo‘llaniladi.



56-rasm. Mexanizmlarni tezkorlik bilan siljitchishni bajaruvchi prinsipial gidravlik sxemalar: a) gidrosilindrni differensial ulash; b) ikki nasosni boshqarish sxemasi (yuqori va past bosimli), ikkita bo‘luvchi zolotniklarni qo‘llash asosida(tez keltirish holati); d) xuddi shunday ishchi surish holati (sxemada tezlikni sozlovchisi ko‘rsatilmagan), e) bo‘linadigan gidropanel sxemasi.

Ikki nasosni boshqarish sxemasi 56-rasm, *b*, *d* da keltirilgan ikkita bo‘linuvchi zolotniklar yordamida boshqariladi va gidropanelda joylashtirilgan bo‘ladi (kuchli avtomatik stanok stollarini boshqarishda).

□ezkorlik bilan keltirish holatida (56-rasm, *b*) moy ikkala nasoslardan (yuqori bosimli va past bosimli nasoslardan) bo‘luvchi zolotniklar 1 va 2 dan kanal 6 orqali silindrning oldingi bo‘shlig‘i 4 ga yo‘naltiriladi. Bo‘shliq 5 dan siqib chiqarilgan moy kanallar 5 va 6 bo‘yicha xuddi shunday silindrning oldingi bo‘shlig‘iga kirib keladi (differensial birlashish sodir bo‘ladi). Zolotniklar 1 va 2 larni (56-rasm, *b*) ishchi surish holatiga o‘zgartirilsa, kanavkalar 2 va 1 orqali silindrga (56-rasm, *d*) faqat ishchi surish nasosi 8 orqali kirib keladi. Bu holatda moy tezyurar nasos 7 dan qarshiliksiz bakka kanal 6 va saqllovchi klapan 5 orqali quyiladi. Lekin bu muhitda klapan 5 qo‘sishma bo‘luvchi zolotnik rolini bajaradi.

Bo‘shliq (saqllovchi klapan zolotnigi tepasida) kanal 2 va zolotnik 9 bak bilan birlashadi, prujina 4 orqali ishchi bosim sozlanadi, u bu jarayonda qatnashmaydi. Ikki nasos (YB va PB bosimli) larning ishini boshqarish uchun ayrim hollarda maxsus bo‘lingan ponellar ishlatiladi.

Kitobdagagi 56-rasm, *g* da bo‘luvchi panelning prinsipial sxemasi ko‘rsatilgan, u yuqori bosimli saqllovchi klapan 1, past bosimli pasaytiruvchi klapan 5 va qaytarma klapan 9 dan tuzilgan. Panel quydagicha ishlaydi. Ishchi silindrning porshenining tezkorlik bilan yurishida (bir yoki bir necha) magistral 12 dagi bosim uncha katta bo‘limgan va yuqori bosim nasos II dan (kanal 12 bo‘yicha) va past bosimli nasos 8 dan (kanallar 7, 10 va 12 bo‘ylab) silindrلarga kirib keladi. Saqllovchi klapanlar 1 va 5 lar berk holatda bo‘ladi. Magistralda bosimning ortishi bilan (masalan, ishchi surishga silindr porshenini surishga qayta tayyorlash yoki silindrлar bilan siqish operatsiyalarini bajarishda) moy nasos II dan kanal 3 bo‘yicha saqllovchi klapan 5 ga kirib keladi va uning zolotnigi shunday siljitudiki, unda moy 8-nasosdan kanal 4 bo‘yicha bakka qarshiliksiz quyiladi. Bunda moy II nasos bilan so‘rilayotgan qaytarma klapan 9 ni berkitadi va magistrallar 7 va 10 ni uzib qo‘yadi. Nasos 8 ni surish tizimidagi maksimal bosim bo‘luvchi klapan 5 prujinasi 6 ni sozlash asosida bajariladi. Nasos II ni surish tezligi esa maksimal bosim saqllovchi klapan 1 ni prujinasi 2 ni sozlash asosida bajariladi. Pnevmodravlik akkumulatorlari asosida bo‘lgan nasos agregatlarini prinsipial gidravlik sxemalari 53- rasmida ko‘rsatilgan.

Akkumulatorli nasos aggregatining prinsipial sxemasi 55-rasm, *a* da ko‘rsatilgan.

Akkumulator 1, bo'shliq 2 va unga suyuq azot to'ldirilgan va moy to'ldirilgan bo'shliq 1 porshen 4 bilan ajratilgan va konstruksiyalarda porshenning o'rniغا takomillashgan akkumulator ishlataladi.

□ezkorlik bilan bajariladigan operatsiyalarda moy hajmining sarflanishi ancha yuqori bo'ladi. Moy tizimga truboprovod 5 va akkumulator bo'shlig'i 3 orqali uzatiladi. Bu holatda azotning kengayishi natijasida akkumulator o'z kuchini yo'qotadi. Operatsiyalar tezkorlik bilan bajarilgandan so'ng nasos 7 klapan 8 orqali akkumulator 6 ni saqlovchi klapani sozlangan bosimga to'g'ri kelgan bosimga zaryadka qilinadi. Ish jarayonida uzoq muddat to'xtab qolish paytlarida, moy akkumulatorning zaryadkasidan so'ng, nasosdan to'g'ri bakka quyiladi.


Shu maqsadda saqlovchi klapan o'rniغا tizimga bosimni pasaytiruvchi zolotnik kiritiladi, uning datchigi bevosita akkumulator bo'shlig'i 1 bilan bog'lanadi.

6-§. Gidravlik bo'luvchi zolotniklar


Moy oqimlari gidravlik tizimda o'zgarib turishi u yoki bu kanallardan bo'shliqlarga kirib kelishi, saqlovchi klapanlarni ochilishi orqali baklarga quyilishi va yana takror qaytarilib turishi gidravlik tizimning afzalligidir. Moy oqimlarini avtomatik stanoklar va avtomatik liniyalarda gidrouzatmalarining sikllariga monand ravishda ketma-ketlikdagi suyuqlklarni o'tishlari kuza tiladi. Ikki yoki uch pozitsiyali bo'luvchi zolotniklar mexanik, gidravlik yoki gidroelektrik boshqarish asosida ularni siljishlarini bajaradi.

Boshqarishning yordamchi zolotnigi 2 ni suradigan elektromagnit 1 va 3 asosida ishlaydi va ketma-ketlikda boshqaradi. Elektromagnit 1 va 3 larni o'chirilganda, yordamchi zolotnik 2 oxirgi holatida qoladi.

Nasosdan 8 va 10 kanal bo'yicha kelayotgan moy zolotnikni 2 ni o'rtacha holatiga keltiriladi va xohlagan tomonga siljiyidigan (reversiv) zolotnik 5 ni biror toresli bo'shlig'iga uzatiladi. Qaysi bir




57-rasm. Pnevmagidravlik akkumulator asosidagi nasos agregatlarining principial hidravlik sxemasi.



58-rasm. Ikki pozitsiyali bo‘luvchi zolotnikli elektrgidravlik boshqarish tizimi.

elektrovdigatejni ishga tushirmaylik, masalan, 3 boshqarish zolotnigi chap tomonga siljiydi. Zolotnikni o‘rtaligida qismiga kirib keladigan moy reversiv zolotnikning toresi 4 tagiga yo‘naladi va uni chap tomonga siljitadi. Bunda reversiv zolotnikning toresli (yon tomoni) 6 kamerasi zolotnik 2 orqali bak bilan birlashadi. Moy 8- bo‘shliqdan kanal 9 orqali gidrosilindrga yo‘naltiriladi. Gidrosilindrnini qarama-qarshi bo‘shliq 7 bilan bog‘langan holatida 5 zolotnik bilan ulanadi, bakka kanal 11 orqali quyiladi.

Elektromagnit 1 ishga tushirilganda moy oqimlarning yo‘nalishi xohlagan tomonga yo‘nalishi mumkin (reversirlanadi). Elektromagnit qopqoq 11 ga drossel 14 va 13 qaytarma klapani o‘rnataligan. Drosselni sozlash asosida zolotnik 6 ni siljish tezligi o‘rnataladi.



59-rasm. Bilvosita ta'sir qiluvchi saqlovchi klapan.



7-§ Nazorat-sozlash apparaturalari

Sozlovchi klapanning vazifasi (61-rasmga qarang) tushuntirilgan. 59-rasmida bilvosita ishlovchi saqlovchi klapan konstruksiyasi keltirilgan. Klapan quyidagicha ishlaydi. 10- nassosdan moy 1 bo'shliqqa 8 teshik va bo'shliq 2 orqali kirib keladi.


Agar nasosning bosimini yaratish (nognetaniya) tizimida 4 sharikni bosib yo'l ochishga qodir bo'lmasa (o'z o'rindig'iga prujina 5 bilan siqiladigan) unda moy 8- teshik orqali o'tmaydi va bo'shliqlar 2 va 3 dagi bosim bir xil bo'ladi.

Moy bosimi ostida va prujina 3 kuchi ta'sirida zolotnik 6 probka 9 ga siqilgan bo'ladi (chizmada ko'rsatilgandek). Hamma moy esa nasos bilan so'rildigan gidrotizimga qarab yo'naltiriladi.

Bosimni oshirish tizimida prujina 5 ni siqish kuchini sozlangan qiymati dan ortishidagi bosimda sharik 4 orqaga qarab siqiladi va moy bo'shliq 2 dan bakka quyila boshlaydi. □eshik 8 ning qarshilik ko'rsatishi natijasida bo'shliq 2 dagi bosim 1 bo'shliqdagi bosimga nisbatan past qiymatga ega bo'ladi va zolotnik 6 o'ng tomonga siljtiladi, asosiy moy oqimiga yo'l ochiladi. Nasos bilan so'rileyotdgan moy bak 7 ga




a)




b)

60-rasm. □ruboprovodlarda o'rnataladigan drossellar:
a — qaytarma klapansiz; b — qaytarma klapanli.



61-rasm. PG 55 tipdag'i oqimsozlagich (regulator).



62-rasm. Kuchli stollarni surish gidrouzatmasini nasosli qurilmasi: 1 — so'ruvchi filtr; 2 — ikkilamchi plastinkali nasos; 3 — surishning gidropaneli.

kanal 6 orqali zolotnik qurilmalarisiz aylanib o'tib quyiladi. Bosimni oshirish tizimida bosim o'zgarmas holatda moyni qaysi qismi nasosdan, qaysi qismi esa bakka kelib kirishiغا qaramay ta'minlanadi. 60-rasmida drossel sxemasi ko'rsatilgan, u truboprovodlarga o'rnatiladi: drossel moy chegarali miqdorda o'tqazish vazifasini bajaradi va uni ikkala tomonga o'tishi muhitiga moslab konstruksiya ishlangan bo'ladi (60-rasm, a). Qaytarma klapanli drossel esa (60-rasm, b) bir tomonlama asosda moyni sarflaydi (strelka bilan moyni qaytarma klapan orqali bemalol o'tishi ta'minlangan). Moyni sarflanish hajmi tirqish 1 ni kesimini kattalash-tirish va kamaytirish asosida 2 va 3 vtulkalarni birgalikda aylantirish bilan bajariladi. 61-rasmida oqim sozlovchi PGM-27 ning drossel 1 va reduksion klapan zolotnigi 8 bilan birgalikda ko'rsatilgan. Uning vazifasi aniq bir tezlikda AS va AL larni ishchi organ-

larini siljitimishni ta'minlash bilan chegaralanadi. Moyni drossel orqali o'tish miqdorini sozlashda limb 2 ni aylantirish bilan erishiladi. U esa gayka 3 orqali vtulka 4 ni gilza 6 bo'yicha siljitudi va 7- prujinani siqadi. Natijada vtulka 4 ni siljilib teshik 5 berkitiladi. Omchisimon gilza 6 kesimi uni o'tish maydonini kamaytiradi.

Surish mexanizmlarining gidravlik uzatmalari AS va AI ni O'zbeklarning kuchli stollari uzatmalari uchun qo'llaniladi. Surish gidropanellari qo'llaniladi va boshqarish uchun kerakli bo'lgan hamma gidravlik apparatlar umumiy plitaga o'rnatiladi.

63-rasmda nasos qurilmasini umumiy ko'rinishi keltirilgan, kuchli stollarni surish uchun gidrouzatma sifatida xizmat qiladi. Qurilma unifikatsiyalangan. Gidropanel gidrobakdan iborat bo'lib, uning vertikal ustuniga surish gidropaneli o'rnatiladi.

Nazorat savollari

1. Ishchi suyuqlik va uning xossalari haqida so'zlab bering.
2. Gidravlik va pnevmatik uzatmalar haqida nimalarni bilasiz?
3. Gidrouzatmali mexanizmlarni sozlash usullari haqida so'zlab bering.
4. Mexanizmlarni tezkorlik bilan siljitim deganda qaysi jarayon tushuniladi?
5. Nazorat-sozlash apparaturalarining ishslash prinsipini izohlab bering.

VIII BOB. RDB PARMALASH SĀANOKLARI

1-\$. Raqamli dastur bilan boshqariladigan (RDB) vertikal-parmalash stanoklari

Vertikal-parmalash stanoklari tokarlik guruhidagi universal stanoklarga nisbatan mexanizatsiyalashtirish vositalari bilan ancha kam jihozlangan va kichik avtomatlashtirish vositalari yo‘q. Bu stanoklarda ishchi yordamchi harakatlarni va boshqarish harakatlarini bajarib, zagotovkani bir necha teshik parmalashda qo‘l yordamida qo‘srimcha siljitim, teshik bilan shpindelning o‘qdosh bo‘lishini ta’minlaydi. Bundan tashqari, ishchi ishlov beriladigan teshikda bir nechta texnologik o‘tishlarni bajarganda, shuningdek, turli diametrdagi teshiklar parmalanganda asbobni almashtirish zarur bo‘ladi. Natijada teshiklarga ishlov berish jarayonida ishchi doim ishtirok etishi lozim bo‘ladi. Yuqorida qayd etilganidek, ko‘p stanokka xizmat ko‘rsatish mumkin bo‘lmaydi va ishchi ishlov berish jarayoniga: ish unumi va ishlov berish aniqligiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun vertikal-parmalash stanoklarini mexanizatsiyalashtirish darajasini oshirish va ularni RDB tizimlari bilan jihozlash zarurati kelib chiqadi.

63-rasmda 2R135F2 modelli RDB vertikal-parmalash stanogining umumiy ko‘rinishi tasvirlangan. Bu stanok universal stanoklardan farqlanib, quyidagilar bilan jihozlangan:

— olti pozitsiyali revolver kallak 1 (Z koordinatasi) ko‘rinishidagi asboblar magazini. Bu magazin turli texnologik o‘tishlarni bajarishda asbobni tez almashtirishga imkon beradi;

— zagotovkani dastur bo‘yicha bo‘ylama va ko‘ndalang yo‘nalishlarda siljitudigan, ya’ni ishlov beriladigan teshiklarning o‘qlari bilan shpindelning aylanish o‘qini o‘zaro mos keltiradigan (o‘qdoshlik juda aniq va $\pm 0,05$ mm atrofida bo‘ladi) xochsimon stol 2 (X , U koordinatalari);


— stanokning yarimavtomatik siklida ishlashiga imkon beradigan «Koordinata S-70-3» RDB sistema (zagotovkani stanokka o‘rnatish va stanokdan olish ishlari qo‘lda bajariladi).

Ko'rib chiqilayotgan stanokning kinematik sxemasi 64-rasmida keltirilgan. Pog'onali tezliklar qutisi 1 shpindelning 12 xil chastota bilan aylanishini ta'minlaydi (struktura formulasi) $Z = 3 \cdot (1 + 3)$; tezliklar elektromagnit muftalar yordamida avtomatik almashib ulanadi. Pog'onali tezliklar qutisining kinematik balans tenglamasi quyidagicha bo'ladi. Surishlar qutisi 2 aylanish chastotasi, pog'onali rostlanadigan PBS□-23 o'zgarmas tok elektrosvigateli yordamida ish surishning 18 xil tezlikda va tez siljishning bir xil tezlikda bajarilishini ta'minlaydi. Bu surishlar qutisi uchun kinematik balans tenglamasi quyidagicha bo'ladi. Xochsimon stol 3 bo'ylama va ko'ndalang yo'nalishlarda belgilangan holatlarga (pozitsiyalarga) alohida yuritmalar 4 va 5 yordamida o'rnatiladi. Bu yuritmalarning har biri stolni ikki xil tezlikda siljitadi.


Yuritmalarni tez siljishdan sekin siljish tezligiga almashlab ularash elektromagnit muftalar yordamida avtomatik bajariladi. □eskari bog'lanish zanjirlarida yurish vintlariga $\sim g$ - uzatmalar vositasida birlashtirilgan kodli halqasimon kontaktli datchiklar 6 va 7 qo'llaniladi (64-rasm).

Revolver kallak 8 ni qisish va bo'shatish, uni burish va mahkamlaydigan tirakkacha yetkazish, shuningdek, asbob tanlaydigan komandoapparat 9 ni burish ishlarini ikki tezlikli asinxron elektrosvigatel M_s bajaradi ($M = 0,7/0,9$, kVt, $p = 1400/2700$ ayl/min). Elektrosvigatel ulanganda val XVI ga mahkamlangan chervyak Z=1 uzatma orqali aylana boshlaydi.

Revolver kallak qisilganda chervyakli g'ildirak Z = 28 aylana olmaydi. Shunda, chervyak o'q yo'nalishida siljib, reykali uzatma vositasida val VII ni buradi. Bu val, o'z navbatida, boshqa reykali uzatma vositasida shtok XX ni siljitali, shtok esa shesterna Z=47 ni ilashmadan ajratadi. Natijada asosiy harakatning kinematik zanjiri uziladi va shpindel to'xtaydi. Bu bilan bir vaqtida val VII ning chap uchidagi kulachok-richagli sistema tarelkasimon prujinalarni siqib, revolver kallakni bo'shatadi (kallak tarelkasimon prujina ta'siridagi □-simon changak yordamida siqlidi). Keyinchalik chervyak Z = 1 o'q bo'ylab tirakkacha siljib, aylana boshlaydi va uzatmalar orqali



63-rasm. RDB vertikal-parmalash stanogining umumiy ko'rinishi.



64-rasm. RDB vertikal-parmalash stanogining kinematik tasviri

revolver kallakni buradi. Kallak bilan birga, uzatmalar orqali asbob tanlash komandoapparati 9 ham buriladi, ya’ni revolver kallak navbatdagi pozitsiya (holat)ga o’tadi. Dasturga yozilgan pozitsiya nomeri revolver kallakkagi nomerga mos kelsa, elektrodvigatel M5 ning reversiga (teskari tomonga aylantirish mexanizmiga) komanda beriladi. Reverslashda elektrodvigatelning aylanish chastotasi 1400 ayl/min bo’ladi. Elektrodvigatel teskari tomonga aylanib revolver kallakni tirakkacha yetkazadi va kallak chervyakli g’ildirak $Z = 28$ bilan birga to’xtaydi. Shunda chervyak $Z = 1$ yana o’q bo’ylab, lekin teskari tomonga siljiydi. Natijada shesterna $Z = 47$ ulanadi va revolver, kallak supportga siqladi. Asosiy harakat zanjiri yana berkiladi va shpindel navbatdagi texnologik o’tishni bajarish uchun zarur chastota bilan aylana boshlaydi.

SANOKNING EXNIK AFSILOI


Ishlov beriladigan teshikning eng katta diametri, mm	35
Revolver kallakdagi shpindellar soni	6
Aylanish chastotalari soni	12
Aylanish chastotalari chegaralari ayl/min	31,5–1400
Revolver kallak supportini surish soni	18
Supportni surish chegaralari, mm/min	10–500
Supportni tez siljitim tezligi, mm/min	3360
Stolning siljish tezligi, mm/min:	
— tez siljishda	3210
— sekin siljishda	2,1
Stolning eng katta yo‘li mm:	
— bo‘ylama yo‘nalishda	560
— ko‘ndalang yo‘nalishda	360
Siljish qadami, mm	0,01
Koordinatalar soni	4
Bir vaqtda boshqariladigan koordinatalar soni	2
RDBq ning turi	S-70-3 koordinata
Asosiy harakat elektrovdvigatelining quvvati, kVt	4

Ko‘rib chiqilgan RDB vertikal-parmalash stanogining asosiy kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- oltishpindelli revolver kallak murakkab tuzilgan va u yetarli bikir emas;
- asboblar magazini, ya’ni revolver kallak sig‘imi kam bo‘lib, stanokning texnologik imkoniyatlarni cheklaydi;
- stol va shpindelning tez siljish tezliklari nisbatan katta emas, bu esa stanokning ish unumini, ayniqsa ko‘p teshikli detallarga ishlov berishda pasaytiradi.

Ko‘rsatilgan kamchiliklar 2254VM1F4 modelli RDB takomillashtirilgan vertikal-parmalash frezerlash-yo‘nish stanogida bartaraf etilgan (65-rasm). Bu stanok kam seriyalab va seriyalab ishlab chiqarish sharoitlarida po‘lat, cho‘yan va rangli metallardan tayyorlanadigan o‘rtacha detallarga kompleks ishlov berish uchun mo‘ljallangan, stanokda teshiklarni yo‘nish, parmalash, zenkerlash va kengaytirish (razvyortkalash); metchiklar va keskichlar bilan rezbalar qirqish; tekis yuzalarni, o‘yiqlarni va egri chiziqli yuzalarni oxir, yon va disksimonezalar bilan yarimtoza va toza frezerlash (kesib ishlov berish).

Ko‘rsatilgan ishlarni bajarish uchun stanok 30 o‘rinli asboblar magazini bilan jihozlangan va shpindelning aylanish chastotasini (31,5–2000 ayl/min) va surishni (1–4000 im/min) chegarada



65-rasm. 2254VM1F4 modelli RDB takomillashtirilgan vertikal-parmalash frezerlash-yo'nish stanogi.

pog'onasiz rostlashga imkon beradi. Stol va shpindelning tez siljish tezliklari (10000 mm/min) deyarli uch hissa oshirilgan. Bularning barchasi stanokning ish unumini oshirishga imkon beradi.

Stollarni, ya'ni zagotovkalar o'rnatilgan yo'ldosh (sputnik) lar 3 ni avtomatik almashtirish qurilmasi 2 ham stanokning ish unumini oshiradi. Bu qurilma detalni stanokdan olish va zagotovkani o'rnatishga ketadigan yordamchi vaqtini asosiy vaqtga qo'shishga imkon beradi. Bunda faqat stollarning yo'ldoshlarni ish zonasida almashtirish vaqtini asosiy vaqtga qo'shilmaydi.

Stanokdagi shpindelli uzel juda bikir tuzilgan bo'lib, barcha aylanish chastotalarida yuqori darajada aniq ishlov berishni ta'minlaydi. Chiziqli siljishlarni o'lchaydigan «Induktotsin» toifasidagi o'lchov o'zgartkichlarining qo'llanilishi ham ishlov berish aniqligini oshirishga yordam beradi. Dleshiklarni toza yo'nishda aniqlik 7- kvalitet, yuzalarni konturli frezerlashda esa 9- kvalitet bo'yicha ta'minlanadi. O'qlar o'rtasidagi masofa $\pm 0,01$ mm aniqlikda bo'ladi.

Stanok «Razmer 2M-1300» toifasidagi RDB sistemasi bilan jihozlangan. Bu sistema konturli va pozitsiyali ishlov berish rejimlarida bajaruvchi organlarning siljishlarini boshqarishni ta'minlaydi. Stanok, shuningdek, asosiy harakat va surishlar yuritmalarini bilan ham jihozlangan. Stanokni perfolenta yordamida ham, RDB qurilmasining boshqarish panelidan qo'l yordamida ham boshqarish mumkin.

SQUARE ANOKNING □EXNIK □AFSILO□I


Stol ish yuzasining o'lchamlari(eni va uzunligi), mm	400×500
Aylanish chastotasini rostlash	pog'onasiz
Aylanish chastotasi chegaralari, ayl/min	31,5–2000
Shpindelni surishni rostlash	pog'onasiz
Shpindelni surish chegaralari, mm/min	1–400
Shpindel va stolning tez siljish tezligi, mm/min	10000
Magazindagi asboblar soni	30
Asbobni almashtirishga sarflanadigan vaqt, s	13
Stollar-yo'l doshlar ish yuzasining o'lchamlari (eni x uzunligi), mm	400×500
Stollar-yo'l doshlarni zagotovkalar bilan birga almashtirishga sarflanadigan vaqt, s	30
Stolning siljish qadami, mm	0,005
Koordinatalar soni	4
Bir vaqtida boshqariladigan koordinatalar soni	3
RDB qurilmasining toifasi	«Razmer 2M-1300»
Asosiy harakat elektrovdvigatelining quvvati, kVt	6,3

2-§. Radial-parmalash stanoklari

Radial-parmalash stanoklari donalab, mayda seriyalab va seriyalab ishlab chiqarish sharoitlarida vtulkalar, disklar va korpus detallar klassidagi o'rtacha va yirik detallardagi silliq va rezbali teshiklarga ishlov beradi. Diametri 100 mm gacha bo'lgan teshiklarga ishlov berish uchun parmalash eng katta diametri 25, 35, 50, 75 va 100 mm bo'lgan stanoklardan foydalaniladi. Bu stanoklar tasniflash qoidasiga ko'ra 5- toifaga kiradi. Stanok toifasi uning modelida ikkinchi raqam bilan belgilanadi.

Radial-parmalash stanoklarida vertikal-parmalash stanoklaridagi kabi, ishlov beriladigan teshiklar o'qi shpindelning aylanish o'qiga qo'l bilan mos keltiriladi, lekin farqi shundaki, radial-parmalash stanoklarida shpindelli babka qo'zg'almas zagotovkaga nisbatan (qutb koordinatalari bo'ylab) qo'l bilan siljiltiladi.


Kinematik sxemadan ko'rinish turibdiki (64- rasm), shpindelli babka 1 reykali shesterna $Z = 19$ yordamida traversa 2 bo'ylab siljiydi. Reykali shesterna chambarak 3 ni qo'l bilan burab val XV orqali aylantiriladi. □raversani, o'z navbatida, tashqi burish kolonnasi 4 bilan birga, ichki qo'zg'almas kolonna 5 ustida qo'ldan burash, shuningdek, elektrovdvigatel M2, tishli uzatmalar 2 va yurish vinti



66-rasm. 2N57 rusumli radial-parmalash stanogining kinematik sxemasi.

($t_{yu.v} = 8 \text{ mm}$) yordamida tashqi burish kolonnasi bo'ylab yuqoriga va pastga tez siljitim mumkin. Ishlov beriladigan teshik o'qi shpindelning aylanish o'qiga mos keltirilgandan keyin gidroyuritma 6 yordamida shpindelli babka traversaga va tashqi burish kolonnasi ichki qo'zg'almas kolonnaga siqiladi. Gidroyuritma siqvuchgi ekssetriklar 7 va o'rnatilgan vallar XVIII va XIX ni aylantiradi. □aversa tashqi burish kolonnasiga gayka 9 ta'siridagi richaglar sistemasi yordamida siqiladi.

Asosiy harakat kinematik zanjiri. Shpindel 10 aylanma harakatni elektrodvigatel M dan ($L - g$ kit, $I = 1400 \text{ ayl/min}$) tezliklar qutisi orqali oladi. Bu quti shpindelni 32 xil chastota bilan aylantiradi, shundan 24 tasi turli chastotalar, 8 ta chastota esa o'zaro qoplanadi. Shpindel elektromagnit mufta 11 yordamida reverslanadi: mufta 40.56 uzatmani qo'shganda shpindel soat mili bo'ylab aylanadi, 50.39 uzatmani qo'shganda esa soat miliga qarshi aylanadi. Bu tenglamaga binoan tezliklar qutisining struktura formulasi $2p = 2'2-2'2-2=32$ bo'ladi. Lekin, yuqorida qayd etib o'tilganidek, bu tezliklar qutisi



67-rasm. 2M55F2 rusumli RDB radial-parmalash stanogining umumiyo ko'rinishi.

faqat 24 xil (12,5–2250 ayl/min chegarada) aylanish chastotalarini ta'minlaydi.

Surishlar kinematik zanjiri. Surishlar qutisi harakatni shpindeldagi $Z = 55$ shesternadan oladi va 12 shpindelli uzelning gilzasiga 18 xil surish tezliklarini (0,063–3,150 mm/ayl chegarada) beradi.

Radial-parmalash stanoklari vertikal-parmalash stanoklari kabi mexanizatsiyalashtirish vositalari bilan kam jihozlangan va ularda kichik avtomatlashirish vositalari yo'q. □eshiklarga ishlov berish jarayonida harakatlar majmuyi (ishlov beriladigan teshiklarni shpindelning aylanish o'qiga mos keltirish, asbobni almashtirish va h.k.) qo'lida bajariladi. Shuning uchun radial-parmalash stanoklarini ham mexanizatsiyalashtirish darajasini oshirish va RDB sistemalari bilan jihozlash kerak.

67-rasmda 2M55F2 rusumli RDB radial-parmalash stanogining umumiyo ko'rinishi tasvirlangan. Bu stanok yuqorida ko'rib o'tilgan universal stanokdan farqlanib, zagotovkani dastur bo'yicha bo'ylama va ko'ndalang yo'nalishlarda (X, U koordinatalari bo'ylab) siljitudigan xochsimon stol 1 bilan jihozlangan. □aversaning (konsol to'sinning) bikirligini oshirish uchun traversaning oldingi uchi tayanch 3 Li stoyka 2 ga tayanadi. □ayanch ham traversa kabi ishlov beriladigan zagotovkaning balandligiga qarab yuqoriga va pastga siljiy oladi. Boshqa tomondan SDB stanok universal radial-parmalash stanogiga o'xshaydi. Bu stanokda ham aylanish chastotalari va surish tezliklari qo'lida almashlab ulanadi. Asbob ham qo'lida almashtiriladi.


3-§. Gorizontal-teshik yo‘nish stanoklari

Gorizontal-teshik yo‘nish stanoklarida donalab, mayda seriyalab va seriyalab ishlab chiqarish sharoitlarida korpus detallar klassidagi o‘rtacha va yirik detallardagi silliq va rezbali teshiklarga, tekis sirtlarga va yuzalarga ishlov beriladi. Asbob sifatida yo‘nish borshtangalarida (opravkalari), parmalar, zenkerlar, razvyortkalar, metchiklar, tores (yon yuzasi), silindrik va barmoqli frezalar ishlatiladi.

Mazkur stanoklarning asosiy ko‘rsatkichi teshik yo‘nish shpindelining diametridan iborat. □eshik yo‘nish, shpindeliga asbob o‘rnataladi. Shpindel diametrining quyidagi qiymatlari tavsiya etiladi: 63, 85, 90, 110, 125, 150, 175, 220, 2& va 320 mm.

Gorizontal-teshik yo‘nish stanoklari parmalash guruhining 6-toifasiga kiradi. Ularning asosiy xususiyati — shpindellar gorizontal joylashgan.

68-rasmda 2620A modelli gorizontal-teshik yo‘nish stanogining umumiy ko‘rinishi tasvirlangan. Stanina 1 ga oldingi stoyka 2 va qo‘zg‘aluvchan lyunet 4 li ketingi stoyka 3 o‘rnataligan, lyunet borshtanga bilan asbobni tutib turadi. Shpindelli babka 5 oldingi stoykaning yo‘naltirgichlari bo‘ylab, xochsimon stol 6 esa staninaning yo‘naltirgichlari bo‘ylab siljiydi. Xochsimon stolga zagotovka o‘rnataladi.



68-rasm. 2620A rusumli gorizontal-teshik yo‘nish stanogining umumiy ko‘rinishi.

Gorizontal-teshik yo‘nish stanoklarida teshik yo‘nish shpindeliga mahkamlangan asbob 1 (69-rasm) quyidagi harakatlarni bajaradi:


- silliq teshiklarga ishlov berishda shakl yasovchi ikkita oddiy harakat FV (V1) — asosiy harakat va FS (P2) — o‘q yo‘nalishida surish harakati;

- rezba qirqishda shakl yasovchi murakkab harakat FV (V1 P2);


- vertikal sirtlarni va o‘yiqlarni frezerlashda shakl yasovchi ikkita oddiy harakat FV (V1) va FS (P3) — vertikal surish harakati;

Planshayba 3 da joylashgan boshqa asbob — keskich 2 teshiklarning yonlarini ishlashga mo‘ljallangan. Keskich shakl yasovchi ikkita oddiy harakat FV (V4) — asosiy harakat va FS (P5) — radial surish harakatini, zagotovka esa shakl yasovchi ikkita oddiy harakat FS (P6) — bo‘ylama surish harakati va FS (P7) ko‘ndalang surish harakati, shuningdek, bo‘lish harakati D(V8) ni bajaradi.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan harakatlarni bajarish uchun stanokning kinematik strukturasini hosil qiluvchi mos kinematik guruhlar bor (73-rasm). Shakl yasovchi harakatlar va FV (V4) ni oddiy kinematik guruhlar bajaradi. Bu guruhlarda ichki aloqani mos holda surilma teshik yo‘nish shpindelining va planshaybaning aylanuvchi juftlari, tashqi aloqani esa sozlash organlari iV1, iV2 li $a-b-d$ kinematik zanjir va sozlash organi iV1 li $a-b-d-e$ kinematik zanjir ta’minlaydi. Birinchi sozlash organi iV1 planshaybaning 18 xil chastota bilan aylanishini, birinchi va ikkinchi sozlash organi iV2 esa birgalikda surilma yo‘nish shpindelining 36 xil chastota bilan aylanishini ta’minlaydi. 36 ta chastotaning 27 tasi bir-biridan farqlanadi.



69-rasm. Gorizontal-teshik yo‘nish stanogining kinematik strukturasи.



70-rasm. 2620A rusumli gorizontal-teshik yo'nish stanogining kinematik sxemasi.

Silliq teshiklarga, tekis sirtlarga va paz (o'yiq)larga ishlov berishda foydalanimadigan shakl yasovchi surish harakatlari FS (P1), FS (P2), FS (P3), FS (P4), FS (P5), FS (P6) va FS (P7) ni oddiy kinematik guruhlar bajaradi. Bu guruhlar harakatni umumiyl manbadan — rostlanma o'zgarmas tok elektrodvigateli M2 dan oladi. Bu guruhlarda ichki aloqani mos holda teshik yo'nish shpindelining, shpindelli babkaning, planshayba radial supporting, bo'ylama va ko'ndalang stollarning ilgarilanma harakatlanuvchi juftlari, tashqi aloqani esa kinematik zanjirlar: e-j-z-i, e-j-k, v-j-z-l, e-j-m va e-j-n lar ta'minlaydi. Rezba qirqishda foydalanimadigan shakl yasovchi harakat FV FV (V1P2) ni murakkab kinematik guruh bajaradi. Bu guruhda ichki aloqani almashma g'ildiraklar a * s dan iborat bo'lgan sozlash organi i1, li kinematik zanjir v-6-i, tashqi aloqani esa sozlash organi iV1 va iV2 li kinematik zanjir a-b-d ta'minlaydi. Bo'lish harakati D (V8) ni harakat manbayi M3 ga ulangan kinematik zanjir o-p bajaradi.

Gorizontal-teshik yo'nish stanoklarining kinematik zanjirlarini sozlashda boshlang'ich ma'lumotlar detal va asbob ashyosi, ularning geometrik ko'rsatkichlari, ishlov beriladigan sirtlarning aniqligi va g'adir-budurligidan iborat.

Asosiy harakat kinematik zanjirlari. Yuqorida qayd etib o'tilganidek, gorizontal-teshik yo'nish stanoklarida asosiy harakatning ikkita kinematik zanjiri bor. Bu zanjirlarda oxirgi zvenolar, bir tomonidan elektrodvigatel M1 ning vali ($N=10,0 \text{ kVt}$, $n = 1440/2890$

ayl/min), boshqa tomonda esa surilma teshik yo'nish shpindeli 1 (70-rasm) bilan asbob va planshayba 2 keskichdan iborat.

Pog'onali tezlikar qutisi yuqorida ko'rib chiqilgan parmalash guruhi stanoklaridagi kabi sozlanadi.

Surishlar kinematik zanjirlari. O'q yo'nalishida, vertikal, radial va ko'ndalang surishlar kinematik zanjirlarida rostlanma o'zgarmas tok elektrodvigateli M2 ($N = 1,6 \text{ kVt}$, $I = 1500 \text{ ayl/min}$) umumiylashtirilgan sozlash organi vazifasini bajaradi. Bu zanjirlarni sozlash bajariladigan texnologik o'tish turiga qarab ish (bajaruvchi) organning talab etilgan surish tezligini ta'minlaydigan elektrodvigatelning aylanish chastotasini tanlashdan iborat.

4-§. Gorizontal-teshik yo'nish stanoklariga o'xshash tuzilgan ko'poperatsiyali stanoklar

Ko'p ishlarni bajara oladigan RDB avtomatlashirilgan stanogi, ya'ni detallarni qayta o'rnatmasdan va asbobni avtomatik almashtirib ko'p texnologik operatsiyalarni bajarishga nmkon beradigan stanok ko'poperatsiyali stanoklar deb ataladi. Bunday stanokda parmalash, zenkerlash, kengaytirish (razvyortkalash), teshik yo'nib kengaytirish, rezba qirqish, tekis va murakkab sirtlarni frezerlash mumkin.

Ko'poperatsiyali stanok asboblar magazini va asboblarni avtomatik almashtiradigan manipulator bilan jihozlangan. Stanokning RDB sistemasi:

- zagotovka va asbobning mos koordinata o'qlari bo'ylab avtomatik siljishini ta'minlaydi;
- shpindelning aylanish chastotasini va bajaruvchi organlarni surish qiymatlarini o'zgartiradi, shuningdek, salt siljishlar tezligini ulaydi va uzadi;
- asboblarni avtomatik almashtiradi va stanokdag'i boshqa qurilmalarni boshqaradi.

Ko'poperatsiyali stanoklar yordamchi va tayyorlanish-yakunlanish vaqtini keskin qisqartirish, shuningdek, kesish rejimlarini jadallashtirish hisobiga universal stanoklarga nisbatan ancha unumli ishlaydi. Yordamchn vaqt, asosan, bajaruvchi organlarning salt yurish tezligini 10000–15000 mm/min gacha oshirish va asboblarni avtomatik almashtirish hisobiga qisqartirilgan. Natijada sikl vaqtida asosiy (mashina) vaqtining ulushi oshadi. Jumladan, ma'lumotlariga ko'ra, universal stanoklarda asosiy vaqt ulushi 18–20% dan oshmaydi, RDB stanoklarda 50–60% gacha oshadi, ko'poperatsiyali stanoklarda esa 80–90% ga yetadi.

Kesish rejimi o'tmaslanib qolgan asbobni tez almashtirish hisobiga jadallashtirilgan.

Ko'poperatsiyali stanoklar nazorat ishlari vaqtini detallarning aniq yasalishi hisobiga 50–70% ga qisqartirishga imkon beradi.

Pirovardida detallarni ko'poperatsiyali stanoklarda tayyorlashdag'i ish unumi universal stanoklardagiga nisbatan 4–10 hissa yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, ko'poperatsiyali stanoklar ko'p stanokka xizmat ko'rsatishni tashkil etishga yaxshi sharoit yaratadi. Ko'p operatsiyali stanoklarning kulachokli boshqarish sistemalari bilan jihozlangan stanok-avtomatlarga nisbatan eng muhim afzalligi shundaki, ularni turli detallarni tayyorlashda oddiy va tez qayta sozlash mumkin, bu esa tayyorlanish-yakunlanish vaqtini jiddiy qisqartirishga imkon beradi. Bunday stanokli korxona juda moslanuvchan va tez o'tuvchan bo'ladi.

Ko'poperatsiyali stanoklardan foydalanganda, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar mehnati ham boshqacha bo'ladi. Bu stanoklar yuqori darajada avtomatlashtirilganidan yuqori malakali operatorlarga bo'lgan talab qisqaradi. Ishchi-operator vazifasi bir yoki bir nechta stanoklarning durust ishlayotganini kuzatishdan iborat bo'ladi (ko'p stanokka xizmat ko'rsatiladi). Shunda jismoniy mehnat ulushi kamayib, muhandis va texniklarning dasturlar tuzish, texnologik jarayonlarni kodlash va loyihalash, stanoklarni sozlash va ta'mirlash bo'yicha mehnatining ahamiyati oshadi.


Ko'p operatsiyali stanoklar moslanuvchan ishlab chiqarish modullari (MIM) ni, moslanuvchan avtomatik liniyalar (MAL) ni va moslanuvchan ishlab chiqarish sistemalari (MIS) ni yaratishga zamin bo'ladi. Bu stanoklar MAL va MIS ni yaratishda naqliyot sistemasiga va boshqaruvchi EHM ga bog'lanadi. Bunday stanoklar va ularning sistemalari donalab, kam seriyalab va seriyalab ishlab chiqarishda foydali bo'ladi.

Ko'poperatsiyali stanoklarni yaratishda agregat tuzish va bixil-lashtirish (unifikatsiyalash) usulidan keng foydalilanadi. Bunday usullar yuqori unumli va aniq ishlov beradigan uskunalarni ishlab chiqarish narxini pasaytirishga imkon beradi.

Ko'poperatsiyali stanoklar asosiy texnologik o'tishlarning xarakteriga va asosiy harakat turiga qarab uch guruhga bo'linadi.

1. Frezerlash-parmalash-teshik yo'nish stanoklari. Bularda asbob aylanadi, ish organlari esa frezerlash, parmalash va gorizontal-teshikyo'nish stanoklaridagi kabi joylashgan.

2. □okarlik-parmalash va tokarlik -parmalash-frezerlash stanoklari. Bularda ishlov beriladigan detal aylanadi, ularning ish qismlari esa tokarlik guruhidagi stanoklardagi kabi joylashgan.




71-rasm. 2623PMF4 rusumidagi ko‘poperatsiyali stanokning umumiy ko‘rinishi.

3. Ishlov berishning juda ko‘p turlaridan foydalanilgan va ish qismlari o‘ziga xos usulda joylashtirilgan stanoklar.

Ko‘poperatsiyali stanoklar shpindelning joylashishiga ko‘ra gorizontal va vertikal bo‘ladi. Birinchi guruh stanoklari ichida taxminan 70 foizi gorizontal stanoklarni tashkil etadi.

2623PM rusumli gorizontal-teshik yo‘nish stanogi zaminida yaratilgan 2623PMF4 rusumli ko‘poperatsiyali stanokning umumiy ko‘rinishi 74- rasmida keltirilgan. Stoyka 2 stanina 1 ning bo‘ylama yo‘naltirgichlari (X koordinata) bo‘ylab siljiydi. Staninaga burish stoli 4 li ko‘ndalang stol 3 (2 koordinatali) o‘rnatilgan. Stoykaning vertikal yo‘naltirgichlarida (U koordinata bo‘ylab) shpindel 6 li babka 5 siljiydi. Shpindel 6 pretzision podshipniklarga o‘rnatilgan bo‘lib, bular shpindelning aniq aylanishini, bikirligini va tebranishga chidamliliginu ancha vaqtgacha saqlaydi. Stoykaga shpindelli babbidan chap tomonda manipulator 7 o‘rnatilgan. Bu manipulator asboblarni avtomatik almashtiradi. Alovida poydevorga o‘rnatilgan zanjirli magazin 8 ga 50 ta asbob joylashadi. Stanok yuklash qurilmasi 9 bilan jihozlangan. Bu qurimaning yo‘ldosh-stollari 10 da tayyor detal olinadi va navbatdagি detalga ishlov berish jarayonida ularga zagotovka o‘rnatiladi.

Stanokda N55-2 toifasidagi RDB qurilmasi ishlatiladi. Stanokda quyidagi siljishlar: stolning ko‘ndalang, shpindelli babkaning vertikal;



72-rasm. 2623PMF4 rusumidagi ko‘poperatsiyali stanokning kinematik sxemasi.

stoykaning bo‘ylama; shpindelning o‘q yo‘nalishida; burish stolining aylana bo‘ylab siljishi dasturlanadi.

Ko‘poperatsiyali stanokning kinematik sxemasi 72-rasmda keltirilgan. Stanokda asosiy harakat yuritmasi rostlanadigan o‘zgarmas tok elektrodvigateli M_6 va ikki pog‘onali uzatmalar qutisi yordamida shpindelning turli chastotalar bilan aylanishiga imkon beradi.

Elektrodvigatelining 750–2350 ayl/min oraliqdagi aylanish chastotalari quvvat o‘zgarmagan holda rostlanadi, 47–75 ayl/min oraliqdagi aylanish chastotalari esa burovchi moment o‘zgarmagan holda rostlanadi. □ezliklar qutisidagi $Z=50$ va $Z=23$ tishli g‘ildiraklar gidrosilindrlar yordamida almashlab qo‘shiladi. □ishli g‘ildiraklarni almashlab ular jarayonida elektrodvigatel M_6 tebranma harakatda bo‘ladi. □ishli g‘ildiraklarni almashlab ular tugagach, elektrodvigatelning rasmona aylanishi tiklanadi.

Ish bajaruvchi organlar — shpindelli babka, surilma shpindel, stoyka, burish stoli va ko‘ndalang stolni surish va tez siljitchish harakatlari dasturlanadigan yuritmalar yordamida bajariladi. Bu yuritmalarning katta momentli elektrodvigatellari ish bajaruvchi organlarni 2–1600 mm/min oraliqda turli tezliklar bilan surishga imkon beradi. □eskari bog‘lanish datchiklari sifatida induktozinlar ishlataladi. Detallarga konturli ishlov berishda va rezba qirqishda

ish bajaruvchi organlar o‘rtasidagi ichki aloqani dasturlanadigan yuritmalarining kinematik zanjirlari va RDB qurilmaning elektronli qismlari ta’minlaydi.

Zanjirli magazin yuritmasining va yo‘ldosh-stollarga zagotovkalarni o‘rnatish qurilmasining kinematik sxemalari stanokning umumiy ko‘rinishida tasvirlangan (75- rasmga qarang).

S^QANOKNING □EXNIK □AFSILO□I

Surilma shpindel diametri, mm	110
Burish stoli va yo‘ldosh-stol o‘lchamlari, mm:	
— eni	1120
— uzunligi.....	1250
Detalning eng katta vazni, kg:	
— stolga o‘rnatishda	4000
— yo‘ldosh-stolga o‘rnatishda	2000
Siljishlar, mm:	
— shpindelli babkaning U o‘qi bo‘ylab siljishi	1250
— surilma shpindelning siljishi	500
— stoykaning X o‘qi yo‘nalishida siljishi.....	1000
— ko‘ndalang stolning Z o‘qi yo‘nalishida siljishi	1600
Burish stolining siljishi, grad	360
Shpindelning aylanish chastotalari soni	25
Shpindelnnng aylanish chastotalari chegarasi, ayl/min	5–1250
Shpindel bilan yo‘niladigan teshikning eng katta diametri	320
Surishlarni rostlash	pog‘onasiz
Surishlar chegarasi, mm/min	2–1600
□ez siljish tezligi, mm/min	8000
Magazindagi asboblar soni, dona	50
Siljish qadami, mm	0,001
Koordinatalar soni	5
Bir vaqtida boshqariladigan koordinatalar soni	4
RDB qurilma turi	N55-2
Asosiy harakat elektrodvigatelining quvvati, kVt	15
Umumiy quvvati	55

Nazorat savollari

1. Raqamli dastur bilan ishlaydigan stanoklarning (RDB) tavsifi.
2. RDB stanoklarda qo‘llanadigan moslamalar.
3. Avtooperatorning vazifasi nimada?
4. Ko‘poperatsiyali gorizontal-teshik yo‘nish stanoklarining imkoniyatlari to‘g‘risida gapirib bering.
5. Radial parmalash stanogining ishlash prinsipini izohlab bering.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**, 1983.
2. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1983; **Сирмединов Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1978;
3. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1982.
4. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1983; **Сирмединов Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1974.
5. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1984.
6. **X***ХУСАИН САДЫКов* Ҷ.҃. **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1975.
7. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1982.
8. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1982; **Молдавия** *Х.Х. Сирмединов*,
Х.Х. Сирмединов, **Х.Х. Сирмединов** **Х.Х. Сирмединов**—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1982.
9. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1983;
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1985.
10. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.—
Ашхабад; **Молдавия**, 1982.
11. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1983.
12. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1983.
13. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.—
Ашхабад; **Молдавия**, 1983.
14. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.**, **X***ХУСАИН САДЫКов* Ҷ.҃. **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1980.
15. **ХУСАИН САДЫКов** Ҷ.҃., **СИРМЕЛДИНОВ Ә.Ә.** **МОЛДОВАНИЯН** Ҷ.҃.
—**Ашхабад**; **Молдавия**, 1982; **Молдавия** *Х.Х. Сирмединов* Ҷ.҃.

- Ўзбекистон, Т.Н. Ўзбекистон, Т.Н. Ўзбекистон. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1982.
16. Ўзбекистон Т.Н., Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1983.
 17. Ўзбекистон Т.Н., Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1983.
 18. Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон, —Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1983.
- 4.1 2.—Ўзбекистон, 1985.
19. Ўзбекистон, Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1984.
 20. Ўзбекистон Т.Н., Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1985.
 21. Ўзбекистон Т.Н., Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1982.
 22. Ўзбекистон Т.Н., Ўзбекистон Т.Н. Ўзбекистон—Ўзбекистон—Ўзбекистон, 1984.
23. *L.V.Peregudov, A.N.Oshimov, I.G.Shalagurov, S.L.Peregudov.* Avtomatlashtirilgan korxona stanoklari. Ўзбекистон. «O'zbekiston».
24. *I.U.Zoirov.* Mexanik-yig'ish ishlari texnologiyasi. O'quv-qo'llanma. Toshkent. «Yangi Nashr». 2007.

MUNDARIJA

<i>Kirish</i>	3
I BOB. PARMALASH VA YO'NIB KENGAYTIRISH	
ISHLARI TEXNOLOGIYASI	5
1-§. Parmalash va teshik yo'nish stanoklari tasnifi.....	5
2-§. Universal stanoklar	7
II BOB. PARMALASH S□ANOKLARIDA	
QO'LLANILADIGAN YORDAMCHI QURILMALAR	14
1-§. Parmalash patronlari	14
2-§. Sangali patronlar	28
3-§. □ezkor almashtiriladigan patronlar	29
4-§. Razvyortkalarni maxsus patronlarda mahkamlash	33
5-§. MSSni ish zonasiga uzatuvchi ejektorli parmlar	36
III BOB. PARMALASHDAGI QIRQISH	
JARAYONI	39
1-§. Parmalash vaqtidagi qirqish jarayoni to'g'risida tushuncha	39
2-§. Parmalash vaqtidagi jarayonlarning asosiy elementlari	40
3-§. Parmalarni charxlash va qo'shimcha charxlash	42
IV BOB. DAS□LABKI PARMALASH S□ANOKLARI	
KONS□RUKSIYALARI	47
1-§. Bir shpindelli vertikal parmalash stanoklari	47
2-§. □o'rt shpindelli parmalash stanoklari	49
3-§. Radial-parmalash stanogidan foydalanish	50
4-§. Parmaleshda detalni qisib qo'yadigan moslama	51
V BOB. DE□ALLARNING □ESHIKLARINI OCHISHDA	
PARMALASH S□ANOGINI QO'LLASH	52
1-§. Reja bo'yicha parmalash	52
2-§. Burchaklikka 8 mm diametrli ochiq teshik parmalash	55
3-§. Valikka berk teshikni parmalash	56
4-§. Qo'lda parmalash	59
5-§. Elektr va pnevmatik drellar bilan birga ishlataladigan moslamalar	61

6-§. Parmalayotganda parmaning sinishi va yaroqsizlik ro'y berishi sabablari	62
 <i>VI BOB. □EXNOLOGIK JARAYONLARNING □IPLI MARSHRU□LARINI □UZISH</i>	
1-§. □ipli texnologik jarayonlarni ishlab chiqish bosqichlari	66
2-§. □exnologik hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalari va ishlab chiqish tartibi	73
3-§. □exnologik operatsiyalarda qo'llaniladigan moylash-sovitish suyuqliklari	74
4-§. Ishlov berish zonasiga MSS ni uzatish	76
5-§. Avtomatik surish asosida ishlaydigan pnevmatik va elektrik drellarni parma va metchiklarda qo'llash	79
6-§. Parmalash operatsiyalarining turlari va qo'llaniladigan vositalar	81
7-§. Parma turlari	83
 <i>VII BOB. S□ANOKLAR □IZIMIDA QO'LLANILADIGAN GIDRAVLIK VA PNEVMA□IK UZA□MALAR</i>	
1-§. Ishchi suyuqlik va uning asosiy xossalari	87
2-§. Ishchi suyuqliklarni filtratsiyalash. □ruboo'tkazgichlar	88
3-§. Hajmiy gidrouzatmalar to'g'risidagi asosiy tushunchalar. Zichlagichlar	89
4-§. Nasoslar, gidromotorlar va gidravlik silindrlar	95
5-§. Gidrouzatmali mexanizmlarning harakat tezligini sozlash usullari	98
6-§. Gidravlik bo'luvchi zolotniklar	103
7-§ Nazorat-sozlash apparaturalari	105
 <i>VIII BOB. RDB PARMALASH S□ANOKLARI</i> 108	
1-§. Raqamli dastur bilan boshqariladigan (RDB) vertikal- parmalash stanoklari	108
2-§. Radial-parmalash stanoklari	113
3-§. Gorizontal-teshik yo'nish stanoklari	116
4-§. Gorizontal-teshik yo'nish stanoklariga o'xshash tuzilgan ko'poperatsiyali stanoklar	119
<i>Foydalanilgan adabiyotlar</i>	124

Z13 **Zairov I.U. Parmalash va frezerlash ishlari tehnologiyasi:** Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. K.I./I.U. Zairov. — T.: «ILM ZIYO», 2007. — 128 b.

BBK 33.13ya722
BBK 34.634ya722

IRKIN UMAROVICH ZAIROV

PARMALASH VA FREZERLASH ISHLARI □EXNOLOGIYASI

Kasb-hunar ta’limi kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma

I kitob

□oshkent — «ILM ZIYO» — 2007

Muharrir *K. Bo‘ronov*
Rassom *R. Chigatayev*
□exnik muharrir *F. Samadov*
Musahhih *M. Ibrohimova*

2007-yil 10-avgustda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90¹/₁₆. «□ayms» harfida terilib, offset usulida chop etildi. Bosma tabog‘i 8,0.
Nashr tabog‘i 7,0 b.t. 1890 nusxa. Buyurtma □
Bahosi shartnoma asosida.

«ILM ZIYO» nashriyot uyi, □oshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
Shartnoma □ 26—2007.