

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

A. M. ISAXODJAYEV

KON MASHINALARI VA MAJMUALARI

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

TOSHKENT
«TURON-IQBOL»
2007

33.16
I-78

Taqrizchilar: **A. Abdusalomov** — Angren kompyuter va axborot texnologiyasi kasb-hunar kollejining «Kon ishlari» kafedrasi mudiri;
A.A. Yusupxodjayev — Geologiya va konchilik ishi fakulteti, metallurgiya kafedrasi mudiri.

A.M. Isaxodjayev.

Kon mashinalari va majmualari: O‘quv qo‘llanma. — T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2007. — 176 bet.

BBK 33.16ya722

Ushbu o‘quv qo‘llanmada konchilik kasbiga oid eng asosiy mavzularga qisqacha to‘xtalib o‘tilgan. Foydali qazilmalarning tasniflari, kon-geologik, konteknik sharoitlari, qazib olinayotgan va qazib olishda uchraydigan nokerak tog‘ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari to‘g‘risida nisbatan to‘liq ma’lumot berilgan. Chunki kon mashinalarini tanlash, ishlatish, ularning uzoq muddat uzluksiz ishlashi bevosita ko‘rsatilgan xususiyatlarga bog‘liq.

Qo‘llanmada tog‘ jinsini buzishning, tog‘ jinslarini burg‘ilashning asosiy usublari hamda bu usullarni qo‘llash mumkin bo‘lgan sharoitlari ham ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, burg‘ilash mashinalari, ularning xillari va asosiy tuzilishlari hamda ishslash prinsiplari keng yoritilgan.

I **2705080000-51**
M 361(04)-2007 - 2007

ISBN 978-9943-14-013-4

© «TURON-IQBOL», 2007-y.

KIRISH

Mustaqil O‘zbekiston Respublikasini iqtisodiy tomondan rivojlantirishni har tomonlama tezlatish uchun asosan og‘ir sanoatni, qolaversa, butun xalq xo‘jaligining yanada yuksalishiga yordam beradigan tarmoqlarni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Bunday tarmoqlardan biri — konchilik sanoatidir.

O‘zbekiston Respublikasi hozirgi vaqtida konchilik sanoati rivojlangan mamlakatlar qatoridan o‘rin olsa ham uning zaminida hali sanoat ishlab chiqarishiga jalb etilmagan juda katta va qimmatbaho mineral xomashyo zaxiralari mavjud.

Respublikamiz Prezidenti I. A. Karimov ta’kidlashicha, O‘zbekiston zaminida mavjud bo‘lgan boyliklarga ega mamlakatlar jahon xaritasida ko‘p emas, bu boyliklarning ko‘pchiligi hali ishga solinmagan.

Bizning oliv maqsadimiz oldin ham, hozir ham, bundan keyin ham xalqimizning hayotini moddiy va ma’naviy tomondan boyitishga, uning hayotini tobora yaxshilashga qaratilgandir. Bu vazifani hayotga tatbiq etishda ishlab chiqarish sur’atini, iqtisodiyotini ilmiy texnikaviy asosda, yangi texnikalarni qo‘llash, eski texnikalarni qayta tiklash hisobiga, mahsulotlarni tejash, ishlab chiqarishni boshqarishni takomillashtirish hisobiga xalq farovonligini oshirish nazarda tutiladi.

Mashinasozlikni rivojlantirish, uning texnikaviy darajasini oshirish, xalq xo‘jaligini elektrlashtirish, eskirgan, kamquvvatli bo‘lib qolgan uskunalarni yangilash, ularni takomillashtirish va katta quvvatlilari bilan almashtirish lozimdir.

Iqtisodga katta e’tibor berish, mahsulotlarni va uskunalarni tejamkorlik bilan ishlatish, ularni qoldiqsiz texnologiyaga o‘tkazish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Mahsulotning tannarxini kamaytirish va uning yangi yo‘llarini izlab topish maqsadga muvofiq bo‘lib qolmoqda. Shu borada, xalq xo‘jaligini rivojlantirishning asosi bo‘lgan ko‘mir sanoatini

rivojlantirish, ya'ni ko'mir qazib chiqarishni oshirish ko'mir qazib chiqarish aksionerlik jamiyati, ko'mir qazib chiqarish korxonalarini, kon mashinalari ishlab chiqaruvchi zavodlar, ilmiy izlanish va loyihalash korxonalarining assosiy dasturi bo'lib qolmoqda.

Keyingi vaqtida bir xil kon sharoitlarida ko'p sonli xilma-xil kon mashinalari ishlatib kelinmoqda. Bu mashina, kompleks va agregatlar bitta funksiyaga mo'ljallangan bo'lganligi uchun ularni tanlash, qo'llash va o'zlashtirish ishlarida birmuncha qiyinchiliklar sodir bo'lmoqda.

Har xil sharoitlar uchun turli konstruksiyadagi burg'ilash, lahim o'tish va qazib chiqarish texnikasini loyihalash, ishlab chiqarish, ishlatish, kon mashinalari, komplekslari va agregatlarining yangi turlarini barpo qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar hali ham izlanish bosqichida ekanligini ko'rsatib turibdi.

Ko'mir sanoatini yangi progressiv, yuqori unumli mashinalar bilan ta'minlashni nafaqat lava va zaboylarda, balki yerosti transportida, stvololdi lahimlarida, kon yuqorisidagi inshootlarda ham olib borish lozim. Ya'ni, konlarning hamma bo'limlaridagi texnikani to'la mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan sistemalar bilan qayta ta'minlash lozim. Buning uchun kon sanoati uskunalarini ishlab chiqarishda arzon, yuqori sifatli, ishonchli va uzoq muddat ishlay oladigan mashina va mexanizmlarni qo'llash lozim. Qo'llaniladigan barcha texnikalar ishchilar uchun xavfsiz, ishlatishga, ta'mirlashga qulay, ekologiya talablariga to'la javob beradigan, yuqori samarali, uzoq muddat unumli ishlaydigan bo'lishi shart. Hozirgi vaqtida ko'mirni qirqish, qulatish, yuklash, tashish kabi jarayonlar to'la mexanizatsiyalashtirilgan.

Kon mashinalari bajaradigan ishiga qarab, asosan, quyidagi turlarga: foydali qazilma qazib chiqaruvchi, lahim o'tuvchi, burg'i-lovchi va yuklab beruvchilarga bo'linadi.

Kombaynlar, ko'mir qazib chiqarishda bir vaqtning o'zida ko'mir qatlamini qirqish, qulatish va zaboyoldi konveyerlariga yuklash jarayonlarini bajarishda ishlatiladi. Lahim o'tuvchi kombaynlar yerosti lahimlarini, o'tish jarayonlarini to'la mexanizatsiyalashni, avtomatlashtirishni ta'minlab beradi.

Jahonda birinchi ko'mir qazib oluvchi kombayn Ukrainaning Pervomaysk ko'mir trestining mexanigi A. I. Baxmutskiy tomonidan 1932-yil yaratilgan bo'lib, u ko'mir qatlaming qalinligi 0,7—1,4 m bo'lgan konlarda ishlashga mo'ljallangan. B—1 deb nomlanuvchi bu kombaynning ikkita shtanga bilan jihozlangan ishchi bari qiruvchi vazifasini o'tagan. Yuritmasining quvvati

40 ot kuchiga ega bo‘lgan. Uning kamchiligi ko‘p bo‘lganligi uchun 1941-yil takomillashtirilgan Б—6—39 kombayni yaratiladi.

Foydali qazilmalarni qazib olish jarayonining rivojlanishi ko‘mir qazib chiqaruvchi kombaynlar rivojlanish bosqichlarining mavjudligini ko‘rsatadi:

I bosqich — ko‘mir qazib olishning qisman mexanizatsiyalashgan davri. Bu davr Ikkinchiji jahon urushi yillarigacha bo‘lgan davorni o‘z ichiga olib, unda keng (1 metrdan ziyod) qamrovli qirqish va qirqib-ag‘darib beruvchi mashinalar va kombaynlar («Кировец», «Донбасс—1Г», ЛГД—2М), bo‘laklarga bo‘lib suriladigan (bir zanjirli) sidirgichli konveyerlar qo‘llangan. Bu mashina va kombaynlar ko‘mir qatlamini kichik tezlikda (0,1—1,0 m/min) bir tomonlama qazib olgan. Yordamchi jarayonlar mexanizatsiyalanmagan bo‘lgan.

II bosqich. Ko‘mir qazib olish mexanizatsiyalangan bo‘lib, keng qamrovli mashinalar o‘rniga tor qamrovli (0,5—1 metr), katta tezlikda (0,5—0,7 m/sek) qirquvchi va qazib oluvchi kombaynlar hamda bo‘laklarga bo‘lmasdan suriladigan sidirgichli konveyerlar qo‘llangan. Lavalarda o‘zaro bog‘langan metall ustunlar va verxnyaklar (bo‘sqliqning tepasini ushlab turuvchi) qo‘llangan. Bu bosqichda kombaynlar lavada ikki tomonlama qazib olish sxemasida ishlay boshlagan. Mashinalar masofadan boshqarila boshlangan. Bunga tor qamrovli kombaynlar: MK—67, K—101, 2K—52, BK—52, КIII—1Г kabilar misol bo‘la oladi.

III bosqich kompleks mexanizatsiyalashgan, qisman avtomatlashtirilgan ko‘mir qazib chiqarish davri. Bu bosqichning II bosqichdan farqi o‘zi suriladigan mexanizatsiyalashgan gidrofiksiyalashgan mustahkamlovchilarning qo‘llanganligidir.

Bunga foydali qazilma qazib oluvchi tor qamrovli kombaynli komplekslar: «Донбасс», КМ—87Д, ОМКТМ, МК—2, КТУ—3 misol bo‘la oladi.

IV bosqich ko‘mirni agregatlar yordamida qazib olish — lavada asosiy va yordamchi jarayonlar to‘la kompleks mexanizatsiyalashdirilgan va avtomatlashtirilganligi bilan xarakterlanadi. IV bosqich III bosqichdan ko‘mirni lavada odamlar yerostida doim turmasdan ham uzlusiz qazib olishi bilan farqlanadi. Bunga А—3 va СА agregatlari misol bo‘la oladi. Ko‘mirni qazib olish jarayoni kon maydonini tayyorlashdan tortib, qazib olingan ko‘mirni iste’molchiga jo‘natishgacha bo‘lgan uzlusiz texnologik sikldan iborat, bu jarayonlarda ishlataladigan mashina va uskunalar funksional guruhlarga qarab bir necha toifaga bo‘linadi:

1. Yordamchi yerosti lahimlarni o‘tuvchi mashina va kompleks uskunalar.
2. Foydali qazilmalarni qazib oluvchi mashina va kompleks uskunalar.
3. Yerosti va usti transport mashinalari va komplekslari.
4. Yuk ko‘taruvchi, shamollatuvchi, suv chiqaruvchi va pnevmoenergiya beruvchi turg‘un mashinalar.
5. Boyitish korxonalarining mashina va uskunalar.
6. Energetik uskuna va apparatlar.

Kon mashinalariga quyidagi talablar qo‘yiladi:

1. Iqtisodiy talablar — ularni yaratish sharoiti va ishlatish jarayoni.
2. Sotsial talablar — ishlayotganda va ta’mirlashda to‘la xavfsizlik.
3. Texnik talablar — yuqori darajada mustahkamlilik, ishonch-lilik, yuqori quvvatlilik, kam energiya sarf qilishlik, ixchamlik, qo‘zg‘aluvchanlik, unumllilik va h.k.

Yerosti lahim va lavalarini, qolaversa, yerosti konining maxsus sharoitlari kon mashinalarining tuzilishiga, o‘lchamlariga, mustahkamligiga, chidamliligiga va h.k. larga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qo‘ymaydi. Ularga alohida talab qo‘yadi.

Maxsus kon sharoitlaridan asosiyları, kon mashinalari ishlaydigan joylarining chegaralanganligi (sinqiligi, torligi)dir. Yerosti lahimlari ko‘ndalang kesimlarining chegaralanganligi kon mashinalari o‘lchamlarini kichiklashtirishga, ularga qulay shakl berishga undaydi, bu bilan ularning qo‘zg‘aluvchanligi ta’minlanadi. Kon mashinalarining o‘lchamlarini chegaralash, ularning unumdorligiga va ishchanligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi kerak emas.

Kon atmosferasining namligi va kondagi suvlarning aggressivligi (ishqorliligi) kon mashinalarini zanglashga olib kelib, ularning ishlash resurslarini keskin kamaytirib yuboradi. Shuni hisobga olib kon mashinalari qismlari maxsus metalldan ishlanib, ularga ishlov berilishi va maxsus qoplama bilan qoplanishi kerak.

Kon atmosferasining changliligi kon mashinalari ishqalanuvchi (shesterna, podshipnik va h.k.) qismlarini tez ishdan chiqaradi. Shuning uchun konlarda changga qarshi kurash va changning ishqalanuvchi detallarga yetib bormasligini ta’minalash tavsiya qilinadi.

Ruda va boshqa tog‘ jinslarining tirnovchanligi va qattiqligi kon mashinalarini yedirilishga — yemirilishga olib keladi. Bu esa ularni maxsus qattiq, tirlalmaydigan materiallardan, maxsus ishlov berib

tayyorlashni talab qiladi yoki tez ishdan chiqadigan qismlarini oson almashtirish choralarini ko'rib tayyorlashni taqozo qiladi.

Kon mashinalarining og'ir, keskin, to'satdan o'zgarib turuvchi sharoitlarda ishlashi, ishchi organlari zo'riqishining tez-tez o'zgarib turishi, ishchi organlarining qadalib qolish hollari ularni katta zaxira koeffitsiyentlari bilan tayyorlashga majbur etadi va ma'lum saqlagich qurilmalari bilan ta'minlashni talab etadi.

Ma'lumki, lahim o'tuvchi, qazib oluvchi kombaynlarning ish joyi tez-tez surilib, o'zgarib turadi, bunday holat ularning qo'zg'a-luvchanligini oshirish va maxsus yurish — qo'zg'alish organlari bilan jihozlashni talab etadi. Kon mashinalarini loyihalashda, tayyorlashda, tanlashda va ishlatishda yuqorida qayd qilingan konlarning maxsus sharoitlarini nazarda tutish talab etiladi.

Yerosti konlarining yetarli yoritilmaganligi, changliligi va ishslash joylarining torligi kon mashinalarini yerostida ta'mirlashga imkon bermaydi, ularni doimo yuqoriga olib chiqib ta'mirlash ma'lum qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun kon mashinalari konstruksiyasi ularni tez va oson almashiladigan qismlardan tuzilishini talab qiladi.

Hozirgi vaqtida foydali qazilma qazib chiqarishni rivojlantirishni takomillashtirishning asosiy yo'nalishi kon ishlarini konsentratsiyalash — jamlash va jadallashtirishga qaratilgan. Bu reja foydali qazilma qazib chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish hamda mehnatni ilmiy asosda tashkil etish orqali amalga oshirilishi kerak.

Kon ishlarini jamlash va jadallashtirish, kompleks mexanizatsiyalash foydali qazilma qazib olishda mehnat unumdorligini oshirishga olib keladi. Bu, ayniqsa, yerosti usuli bilan foydali qazilmani qazib olishda kon mashinalarining unumdorligini shu mashinaning geometrik o'lchamlarini oshirish hisobiga emas, balki ularning mustahkamligini va ish rejimini to'g'ri tanlab olish hisobiga oshirilishi lozim.

Mashinalarning ish rejimlarini takomillashtirish ko'mir qazib oluvchi mexanizatsiyalashgan komplekslarni va transport sistemalarini qiyin yerosti sharoitlarida boshqarishda birmuncha qiyinchilik tug'diradi, shuning uchun ko'mir qazib chiqarish jarayonini to'la avtomatlashtirish talab qilinadi. Buning uchun shunday avtomatlashtirish sistemalarini qo'llash kerak bo'ladiki, bu yo'nalishda foydali qazilmalarni yerostida bevosita odam bo'lmasdan turib qazib oluvchi komplekslar va agregatlar yaratish zarur bo'ladi yoki minimal sonli ishchilarining yerostida nisbatan kam vaqt bo'lishi hisobiga kerakli natijaga erishish taqozo qilinadi. Bu ishlar albatta sotsial talablarga yuqori darajada javob berishi kerak.

1. FOYDALI QAZILMA QATLAMLARINING TASNIFI

1.1. KONNING KON-GEOLOGIK, KON-TEXNIK SHAROITLARI

O‘zbekiston Respublikasida boshqa mamlakatlar kabi ko‘mir asosiy energiya manbalaridan biri va sanoatning boshqa tarmoqlari uchun muhim xomashyo hisoblanadi. Mamlakat hududida joylashgan va katta ko‘mir zaxiralariga ega bo‘lgan ko‘mir konlari kelajakda zaruriyat bo‘lib qolgan vaqtida, ko‘mir qazish hajmini yanada ko‘paytirishga imkon beradi.

Foydali qazilma qazib olish korxonalarida (shaxta, razrez va karyerlar) foydali qazilma maydonini ochish va uni qazishga tayyorlashda turli usullar hamda qazib olish tizimlari, shuningdek, mexanizatsiya vositalaridan keng foydalaniladi. Foydali qazilmani ochish, qazib olishga tayyorlash, qazib olish jarayonlarini to‘la mexanizatsiyalash hamda avtomatlashtirish konning kon-geologik, kon-texnik sharoitlariga, shuningdek, tog‘ jinslarining fizik-mekanik xususiyatlariga bog‘liq. Shuning uchun ko‘rsatilgan sharoitlarni va xususiyatlarni chuqur o‘rganish hamda shu sharoitlarda ishlay oladigan mashina-mexanizmlarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Foydali qazilma zaxiralarining kon-geologik tasniflari quyidagilardan iborat:

1. *Foydali qazilma qatlamining qalinligi (m)*. Qalinlik bo‘yicha qatlamlar to‘rt guruhga bo‘linadi: juda yupqa — 0,7 m gacha; yupqa — 0,71 dan 1,2 m gacha; o‘rtacha qalinlikdagi — 1,21 dan 3,5 m gacha; qalin — 3,5 m dan ko‘p.

2. *Qatlamlarning og‘ish (yotish) burchagi (α)*. Og‘ish burchagi qiymatiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi:

- a) gorizontal qatlam, $\alpha = 0^\circ - 3^\circ$;
- b) qiyaroq, $\alpha = 3^\circ - 18^\circ$;
- d) qiya, $\alpha = 18^\circ - 35^\circ$;
- e) o‘ta qiya, $\alpha = 35^\circ - 55^\circ$;
- f) tik qatlam, $\alpha = 55^\circ - 90^\circ$.

3. *Foydali qazilma qatlamlarining metandorligi.* Ko‘mir konlari ni yerosti usulida qazib olishda ko‘mir qatlami va uning atrofini o‘ragan tog‘ jinslaridan yerosti lahimlariga metan gazi (CH_4) ajralib chiqadi. Metan gazi uch shaklda: oddiy, bir me’yorda (suflyar) va to‘satdan ajralib (otilib) chiqadi.

Oddiy ajralib chiqish shaklida metan gazi ko‘mir qatlami va tog‘ jinslarining ochilgan maydoni bo‘yicha nisbatan tabiiy holda bir xil miqdorda, bir me’yorda ajralib chiqadi va yerosti atmosferasiga qo‘shiladi.

Suflyar shaklda metan gazi tog‘ jinslari yoriqlari, qatlama burg‘ilangan shpur va skvajinalar, shuningdek, geologik buzilish uchastkalari orqali oqib chiqadi. Suflyar gaz oqimi miqdori va oqib chiqish vaqtida katta diapazonda o‘zgaruvchan bo‘lib, bir necha kundan tortib bir necha yilgacha davom etishi mumkin.

Metan gazining to‘satdan ajralib chiqishi shunday dinamik hodisaki, bunda ko‘mir qatlami buzilishi (qazib olinishi) natijasida, buzilgan joydan bir onda katta miqdordagi gaz otilib chiqadi va o‘zi bilan birga ko‘mirning mayda fraksiyasini ham olib chiqishi mumkin.

Ko‘mir konlari metandorlik bo‘yicha beshta toifaga bo‘linadi, buni *metan gazi bo‘yicha konlar xavfliligining beshta toifasi* deb ataladi. Toifalar qazib olingan 1 t ko‘mirda necha m^3 gaz chiqqanligi, ya’ni m^3/t bilan aniqlanadi.

I toifa konlarida $5 \text{ m}^3/\text{t}$ gacha, II toifa konlarida $510 \text{ m}^3/\text{t}$ gacha, III toifa konlarida $10-15 \text{ m}^3/\text{t}$ gacha, IV — yuqori toifali konlarda $15 \text{ m}^3/\text{t}$ dan ko‘p gaz ajralib chiqadi, V toifali konlarga to‘satdan gaz, ko‘mir yoki boshqa tog‘ jinslari otilib chiqishi mumkin bo‘lgan konlar kiradi.

4. *Konlarning suvchanligi va suvlarning agressivligi.* Yerosti lahimlariga suvning oqib chiqishi shu konning gidrogeologik sharoitiga bog‘liq bo‘lib, uning tasnifi suv miqdori va suv tarkibi bilan xarakterlanadi. Konlarni loyihalash, qayta qurish va amaldagi suv chiqarish qurilmalarini qayta tiklash ishlarini amalga oshirish uchun suv miqdori va suv miqdori o‘zgaruvchanligi hidrogeologlar tomonidan aniqlab beriladi.

Suv oqimi yil davomida juda katta masshtabda o‘zgarib turadi, uning eng ko‘p miqdori yilning ikkinchi kvartaliga to‘g‘ri keladi, shu bilan birga konning chuqurligi oshishi bilan suv oqimi ham ko‘payib boradi.

Konning nisbiy suvchanligi, konga oqib kelgan yillik suv oqimi (tonnada) miqdorini, shu konning yillik unumdarligiga nisbati

bilan aniqlanuvchi suvchanlik koeffitsiyenti bilan aniqlanadi. Bu koeffitsiyentning miqdori har xil bo'lib, Qarag'anda konlari uchun 0,38 bo'lsa, Ural konlari uchun 8—36 ga teng.

Suvning kimyoviy tarkibi, juda xilma-xil bo'lib, hatto bitta rayonda ham bir-biriga mos kelmaydi va uning tarkibi konning geologik va gidrogeologik sharoitiga, shu rayon iqlimi va suv almashuv intensivligiga bog'liq bo'ladi.

Kon chuqurligining ortishi bilan suv tarkibidagi minerallarning xili oshib boradi. Ko'pchilik kon suvlari neytral va ishqorliy reaksiyaga ($\text{pH} \approx 6,8-8,6$) kiruvchan bo'ladi. Suv ishqorlik ko'rsat-kichlarining oshishi mashina va mexanizmlar metall qismlarini tez ishdan chiqaradi. Agar suvning tarkibida $\text{pH} < 3$ bo'lsa, mashina metallarini shu suv ta'sirida zanglamasligi uchun ma'lum choratadbirlar ko'rish lozim.

Kon suvlari, odatda, qattiq va juda qattiq, chunki suv kon lahimlaridan oqib o'zi bilan ko'mir, har xil tog' jinslarini oqizib kelib juda murakkab kimyoviy tarkibga ega bo'ladi. Uning zichligi 1020—1030 kg/m^3 atrofida bo'ladi. Shuning uchun bu suvlarni maxsus tozalamasdan ishlatib bo'lmaydi.

5. *Lahimlarni o'rab turgan yon, ostki tomon va ship tog' jinslari ning mustahkamligi.* Ko'mir konlari bir-biridan juda farqli o'ziga xos kon-geologik sharoitlar bilan xarakterlanadi: qazib olish chuqurligi 60—100 m dan 1000—1300 m gacha (o'rtacha 400 m), foydali qazilma qatlaming qalinligi 0,45 m dan 20 m gacha, qatlaming qiyalik burchagi 0° dan 90° gacha. Shuningdek, lahim atrofidagi tog' jinslarining har xil fizik-mexanik xususiyatlari, ko'mir qatlaming gazchanligi 1 t ko'mirga 15 m^3 gacha va qatlama tez-tez geologik buzilishlar uchrab turishi yerosti bosimiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shularni hisobga olib yerosti lahim hamda lavalarda mustahkamlash pasportini, mustahkamlagich turlarini, shuningdek, yerosti bosimini boshqarish sistemasini qabul qilish lozim. Bular foydali qazilma qazib olishda yuqori unumдорлик va xavfsizlikning garovidir.

Ko'mir konlarining lavalarida qo'llaniladigan mustahkamlov-chilarini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

— qatlarning yotish burchagiga qarab — qiya ($0-20^\circ$), o'ta qiya ($20^\circ-45^\circ$) va tik qatlamlar ($45^\circ-90^\circ$) uchun;

— ko'mir qatlaming qalinligiga qarab — $m = 0,4-1 \text{ m}$, $m = 0,7-2 \text{ m}$, $m = 1,7-3,5 \text{ m}$ va 3 m dan katta qalinlikdagi qatlamlar uchun;

— lahimning shipi bilan o‘zaro ta’siriga qarab — ushlab turvchi, chegaralab-ushlab turuvchi va chegaralovchi mustahkamlovchilar;

— kompleksning uskunalarini bilan o‘zaro bog‘liqligiga qarab — shaxsiy, komplektli, seksiyali, agregatli, bog‘langan mustahkamlovchilar.

Kon sanoatida har xil ishqalanish ustunlari (стойки трения) qo‘llanadi. Shulardan TY (трения уголковые) o‘zgarmas qarshilik ko‘rsatuvchi ustun bo‘lib zaboy oldi bo‘shlig‘ini ushlab turish uchun qalinligi 0,51—1,13 m bo‘lgan qiya qatlamlarda ishlatiladi. TY ustuningning oltita har xil: cho‘kuvchanligi (податливость) 360—612 mm, og‘irligi 12,8—26 kg, 150—200 kN kuch bilan qarshilik ko‘rsatuvchi modellari mavjud.

ОКУМ (органская креп усовершенствованная модернизованная) o‘tqazuvchi (посадочный) ishqalanuvchi ustunlardan bo‘lib, uning yettita xili bor. Ularning qarshilik kuchlari 1000 kN dan 2000 kN gacha, 0,45—2 m gacha qatlam qalinligida ishlatiladi, og‘irligi 95—364 kt ni tashkil qiladi.

Shaxsiy ishqalanish ustunlarini o‘rnatish, bir joydan ikkinchi joyga qo‘zg‘atish uchun qo‘l mehnatidan foydalanish va vaznining og‘irligi ma’lum qiyinchiliklar tug‘diradi. Shuning uchun, yuqori boshlang‘ich qarshilikka ega, ishlash tasnifi o‘zgarmas bo‘lgan va joyidan qo‘zg‘atish, o‘rnatish uchun kam fizik kuch talab qiluvchi gidravlik ustunlardan foydalaniladi. Gidravlik ustunlar ikki xil: ichki gidrosistemali va tashqi manbadan ta’milnadan bo‘ladi.

Ichki gidrosistemali (ГСУМ) gidroustunlar konstruksiyasining ichiga o‘rnatilgan plunjер nasos ko‘rinishidagi alohida yuritmaga ega, tashqi manbadan ta’milnauvchi gidroustunlar (2 ГВС) lavada mavjud bo‘lgan gidrosistemadan maxsus pistolet orqali ta’milnadi.

Foydali qazilmani mexanizatsiyalashtirilgan gidravlik mustahkamlagichlar yordamida, kompleks mexanizatsiyalashgan uslubda qazib olish, lavaning texnik-iqtisodiy samaradorligini oshiribgina qolmay, balki lahimda ishlash xavfsizligini oshirish va ishchilarni og‘ir qo‘l kuchi bilan ishlashdan ozod etuvchi sotsial muammo ni ham ijobjiy hal qiladi.

Mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilar murakkab texnologik jarayonlarni — yerostida bosimni boshqarish, ish olib borila-yotgan maydonni ishonchli muhofaza qilish, mashina-mexanizmlarni ishlatishda jami qulayliklarni yaratish va hamma mexanizmlarni joyidan qo‘zg‘atishda yengillik yaratib, qo‘l mehnatidan foydalanishni kamaytiradi.

Mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilarini bajaruvchi asosiy ishiga, struktura va texnologik ko'rsatkichlariga qarab quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

1. Asosiy bajaruvchi ishiga qarab mexanizatsiyalashgan mustahkamlovchilar:

- yon tomonlaridagi tog' jinslari bilan bog'lanishiga qarab — chegaralovchi, ushlab turuvchi, chegaralab-ushlab turuvchi;

- boshqarilishiga qarab — boshqariladigan, boshqarilmaydiganlar.

2. Asosiy strukturasiga qarab — komplektli, kompleksli, agregatli;

- seksiya konstruksiysi yoki tuzilishiga qarab — bitta ustunli, ramali, kust (to'plam)li, rama-to'plamli;


- seksiya tuzilishiga qarab — bitta sistemali, ikki sistemali, juftlashtirilgan.

3. Texnologik ko'rsatkichiga qarab mustahkamlagichlarning turlari:

- kompleks mustahkamlagichlarining surilishiga qarab — frontal (uzluksiz yoki uzlukli) suriluvchi, flangoviy (to'lqinsimon) suriluvchi;

- alohida konstruksiya elementlarining surilish ketma-ketligiga qarab — ketma-ket suriluvchi, ketma-ket to'plam bilan suriluvchi bitta va ikkita sistemali mustahkamlovchilar;

- surilish usuliga qarab — sudraluvchi, qadamlovchi, yuma-lovchi;



1-rasm. Mexanizatsiyalashgan mustahkamlovchilarining turlari:

a — ushlab turuvchi; b — chegaralab turuvchi;

d, e — chegaralab-ushlab turuvchi.

— haqiqiy ishchi qarshiligin ushlab turishiga qarab — yukini to‘la qabul qiluvchi, tirkaklar qoldirib, doimiy qarshilik ko‘rsatuvchi.

Ushlab turuvchi mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilar hamma qazib olinayotgan maydon bo‘shlig‘ini o‘pirilib tu-shishdan ushlab turadi, uning KM87, «Донбасс», M101, M101T, M96, MK97, MKC va boshqa turlari mayjud (1-rasm, *a*).

Chegaralab turuvchi mustahkamlovchilar lavada ishchi may-donni shipi qulatilgan tomondan himoya qilish uchun xizmat qiladi (1-rasm, *b*). Uning quyidagi xillari mavjud: КТУ — qatlamlili qazib chiqarish sistemasida, «Днепр», КГД, МКТ va boshqalar tik qatlamlarni qazib olishda qo‘llaniladi. Chegaralab-ushlab turuvchi mustahkamlovchilar yuqoridagi mustahkamlovchilarning vazifasini bajaradi. Uning ОМКТМ, ОКП, МКМ, М130, М81 va boshqa xillari mavjud (1-rasm, *d*, *e*).

1.2. FOYDALI QAZILMA VA BOSHQA TOG‘ JINSLARINING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI

Tog‘ jinslarining asosiy xususiyatlarini ikki guruhga bo‘lish mumkin:

— fizik xususiyatlari — zichlik, g‘ovaklilik, namlilik, tovush, elektr, issiqlik o‘tkazuvchanlik va boshqalar;

— mexanik xususiyatlari — mahkamlik (прочность), qattiqlik (твёрдость), plastiklik, deformatsiyalanuvchanlik, tirnovchanlik, chidamlilik (крепость), qovushqoqlik (вязкость), mo‘rtlik (хрупкость).

Tog‘ jinsining zichligi uning nisbiy (γ_0) va hajmiy og‘irligi (γ) bilan xarakterlanadi. Nisbiy og‘irlilik quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\gamma_0 = \frac{G}{V}, \text{ g/sm}^3,$$

bu yerda: G — tog‘ jinsining ma’lum sharoitdagi og‘irligi; V — tog‘ jinsining hajmi.

Tog‘ jinsining hajmiy og‘irligi quyidagicha aniqlanadi:

$$\gamma = \frac{G_1}{V_1}, \text{ g/sm}^3,$$

bu yerda: G_1 — tog‘ jinsining tabiiy holatdagi og‘irligi; V_1 — tog‘ jinsining tabiiy holatdagi hajmi.

Tog‘ jinsining g‘ovakliligi g‘ovaklilik koeffitsiyenti ρ bilan xarakterlanadi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\rho = \frac{\gamma_0 - \gamma}{\gamma} \cdot 100,$$

bu yerda: γ_0 — tog‘ jinsining nisbiy og‘irligi, g/sm³; γ — tog‘ jinsining hajmiy og‘irligi, g/sm³.

Tog‘ jinsining elektr, tovush va issiqlik o‘tkazuvchanligi ma’lum tog‘ jinslari uchun laboratoriyalarda aniqlanib, geologiya-qidiruv ishlari va boshqa sohalarda bu xususiyatlardan foydalaniladi.

Tog‘ jinslarini mexanik usul bilan buzishda ularning quyida ko‘rsatiladigan mexanik xususiyatlari katta rol o‘ynaydi.

Mahkamlik — tog‘ jinsini ma’lum sharoitda o‘zining avvalgi shaklini buzmagan holda, u yoki bu ta’sir kuchini qabul qilish xususiyatidir.

Qattiqlik — tog‘ jinsi yuzasiga kuch bilan ta’sir etganda plastik deformatsiya yoki mo‘rtlik buzilishi alomatlari bo‘lib, buzilmashlikka qarshilik ko‘rsatish xususiyatidir.

Plastiklik — tog‘ jinsini kuch ta’sirida batamom buzilmasdan qoldiq deformatsiyalanish xususiyati.

Deformatsiyalanuvchanlik — tog‘ jinsiga kuch ta’sir etganda deformatsiyalanib o‘zining shaklini va o‘lchamlarini o‘zgartirish xususiyati.

Tirnovchanlik — tog‘ jinsiga biron uskuna yordamida buzish uchun kuch bilan ta’sir qilayotganda uning shu asbobni yemirish, yedirish xususiyati.

Tog‘ jinsining tirnovchanligi uning o‘rtacha massasini (milligrammda) yo‘qotganligi bilan aniqlanadi. Tirnovchanlik bo‘yicha qattiq tog‘ jinslari juda kam tirnovchanlik (ohaktosh, marmar, apatit) dan to o‘ta yuqori tirnovchanlik (granit, diorit, korund) gacha bo‘lgan sakkiz turga bo‘linadi.

Chidamlilik — tog‘ jinsining tashqi kuch buzishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatidir. Bu burg‘ilash, portlatish, qulatish va h.k. larda sodir bo‘ladi.

Qovushqoqlik — tog‘ jinsining bo‘laklarga ajratuvchi, uzuvchi kuchlarga qarshilik ko‘rsatish qobiliyatidir. Qovushqoq tog‘ jinslari qiyin buzilish qobiliyatiga ega.

Mo‘rtlik — tog‘ jinslarining statik kuch ta’sirida buzilish xususiyati. Mo‘rt tog‘ jinslari kuch ta’sirida qovushqoq tog‘ jinslariga nisbatan oson buziladi.

Tog‘ jinslariga metallni kuch ta’sirida botirib botganlik darajasi bilan ularning qattiqligi aniqlanadi. Tadqiqotchi Brinell—Rokvell qattiqlik xususiyatini toblangan po‘latdan yasalgan sharni botirib aniqlagan, Rokvellning o‘zi olmosdan yasalgan konus bilan ta’sir ko‘rsatgan, Vikkers esa olmosdan yasalgan piramida qo‘llagan. Chidamlilik xususiyati chidamlilik koeffitsiyenti (f) bilan belgilanib, uning qiymati bilan aniqlanadi.

Chidamlilik koeffitsiyenti (f) tog‘ jinsini siqishda buzilishga ko‘rsatgan vaqtinchalik qarshilagini (σ_B) chidamlilik birligiga nisbati bilan aniqlanadi. Uning birligi sifatida tog‘ jinsini 100 kgk/sm² (yoki 10 MPa) kuch bilan siqilgandagi qiymati $f = \sigma_{B/10}$ qabul qilingan. Shu sohada ilmiy izlanishlar o‘tkazgan professor M. M. Protodyakonov barcha tog‘ jinslarini 10 ta toifaga: $f = 20$ (I toifa) dan to $f = 0,3$ (X toifa)gacha bo‘ladi. f ning qiymatiga qarab tog‘ jinslarining burg‘ilanuvchanligini, qazib olinuvchanligini, portlatish moddalarining sarfini baholashadi.

Yuqorida keltirilgan kon-geologik sharoitlar quyidagi qazib oluvchi kon-texnik sharoitlarni belgilab beradi:

1. Foydali qazilma maydonini ochish sxemasi: vertikal, qiya stvol va shtolnyalar yordamida.
2. Kon maydonini qazib olishga tayyorlash sxemasi: qavatli, panelli va blokli sxemalar.
3. Qazib olish sistemasi.
4. Yerosti lahimlarining ko‘ndalang kesim yuzasi va ularni mustahkamlash.
5. Yerosti lahimlarining uzunligi, egriligi va profili.
6. Kon qanotlarining, qazib oluvchi uchastkalarning ishlash muddati.
7. Shaxtaning ish rejimi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Foydali qazilma zaxiralarining kon-geologik sharoitlari nimalardan iborat?
2. Yerosti konlarining kon-texnik sharoitlari nimalar kiradi?
3. Yerosti konlari gazchanligiga qarab qanday toifalarga bo‘linadi?
4. Yerosti mustahkamlovchilarining qanday vazifa va turlarini bilasiz?
5. Tog‘ jinslarining fizik-mexaniik xususiyatlarini bayon qiling.
6. Tog‘ jinslari fizik-mexanik xususiyatlarining kon mashinalariga ta’siri.

2. TOG‘ JINSLARINI BUZISHNING USULLARI VA ULARNI QO‘LLASH KO‘LAMLARI

Foydali qazilmalarni qazib olishning amaldagi usullarida va lahim o‘tishda texnologik jarayonlarning majburiy qismlaridan biri tog‘ jinsini va ko‘mirni massivdan ajratib olish va yuk tashuvchi vositalarga yuklab berishdir. Bu jarayonga, albatta, ma’lum miqdorda energiya sarflanadi. Zamonaviy qazib olish mashinalari ishlaganda energiyaning katta qismi ko‘mirni maydalashga sarflanadi, bu esa ko‘mirning sifatini pasaytirib, shu bilan birga chang ajralib chiqishini ko‘paytirib yuboradi.

Shuning uchun tog‘ jinslarini buzishning ratsional usullarini izlab topish, kon mashinalari ishchi organlarining ratsional konstruksiyasini barpo qilish, kon mashinalarini optimal ish rejimi bilan ta’milash muhim vazifa hisoblanadi. Tog‘ jinslarini buzishda ularga ta’sir etishning uch guruhi mavjud bo‘lib, ular energiyaning uch turiga mos keladi: mexanik, issiqlik va elektromagnit usullari. Tog‘ jinsini elektromagnit usuli bilan buzish hozircha izlanish bosqichidadir.

2.1. MEXANIK USUL

Mexanik usul bilan tog‘ jinslarini buzganda, buzilgan tog‘ jinsi boshqa holat (gazsimon)ga aylanmasdan tabiiy ko‘rinishda buziladi. Zamonaviy qazib oluvchi va lahim o‘tuvchi, shuningdek, ko‘p turdagи burg‘ilash mashinalarida tog‘ jinsini mexanik asbobli ishchi organlari: baraban, koronka, sharoshka va boshqalar yordamida buziladi. Bu usul M. M. Protodyakonov shkalasi bo‘yicha $f < 5-6$ qattiqlikdagi tog‘ jinslarini buzishda ishlatiladi.

Mexanik usul bilan buzishga shartli ravishda quyidagi usullarni ham qo‘sish mumkin:

1) tog‘ jinsini titratib (вибрация) buzish usuli bilan amalda skvajinalar burg‘ilanadi. Bunda, odatdagи aylanib burg‘ilash bilan birga, burg‘ilash uskunasi ma’lum amplituda va chastota (100—250 Gs) bilan maxsus mexanik vibrator yordamida tebranadi, natijada burg‘ilash sodir bo‘ladi;

2) ultratovush yordamida tog‘ jinsini buzish. Bu usul ham vibrationsuz buzishga kirib, bunda yuqori chastyali ($1000\text{--}20000\text{ Gs}$) tebranish sodir bo‘ladi. Tebranish maxsus ultratovush manbalarida sodir bo‘ladi. Bu usul hozircha izlanish bosqichidadir;

3) portlatish bilan tog‘ jinsini buzish eng keng tarqalgan usul hisoblanib, hamma tog‘ jinslarini buzishda ishlatiladi;

4) gidravlik usul bilan buzish ochiq va yerosti konlarda massivni katta bosimli (100 kgk/sm^2) suv oqimidan foydalanib buzishda qo‘llaniladi. Gidravlik usul bilan gidromonitorlar yordamida o‘ta yuqori ($1000\text{--}40000\text{ kgk/sm}^2$) bosim tashkil qilib ma’lum qattiqlikdagi tog‘ jinsini buzish mumkin. Bu usul bilan nisbatan yumshoq, qum, tuproq va ko‘mir qatlamlarini buzish mumkin;

5) elektrigidravlik usulda suvda elektr zaryadi tashkil etib, shu energiyadan massivni buzishda foydalaniladi. Bu usul istiqbolli usul hisoblanib, hozircha yaxshi o‘rganilmagan.

2.2. TERMIK USUL

Termik usul tog‘ jinsini suyuq yoki gaz holatga aylantirib buzishga, ya’ni slanets qatlamlarini haydab suyuq yonilg‘iga va ko‘mir qatlamini gazga aylantirib undan foydalanishga asoslangan.

Tog‘ jinslarini termik (issiqlik) usul bilan buzish ham qo‘llaniladi. Bu usul mexanik va fizik-kimyoviy xarakterga ega bo‘lishi mumkin. Birinchi holda tog‘ jinsining ustki qatlamida kuchli qizdirish hosil qilinadi. Alanga yoki gaz yordamida hosil bo‘lgan issiqlik tog‘ jinsi yuzasida kuchlanishlar farqini hosil qilib uni buzishga olib keladi. Ikkinci holda, tog‘ jinsiga yuqori haroratli gaz oqimi bilan ta’sir qilinadi, unda tog‘ jinsi erib va bug‘lanib buziladi. Termik burg‘ilash ochiq konlarda yuqori qattiqlikdagi tog‘ jinslarini burg‘ilashda ishlatilib kelinmoqda.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Foydali qazilmalarni qazib olishdagi asosiy jarayonlar nimalardan iborat?
2. Tog‘ jinslarini buzish usullarining bir-biridan farqli tomonlari.
3. Mexanik usul bilan buzishga qanday usullarni kiritish mumkin?
4. Tog‘ jinslarini titratib va ultratovush yordamida buzish usullari.
5. Tog‘ jinsini gidravlik, portlatish va elektr gidravlik usul bilan buzish usullari.
6. Tog‘ jinslarini termik usul bilan buzishni ta’riflang.

3. TOG‘ JINSINI BURG‘ILASH USULLARI VA ULARNI QO‘LLASH KO‘LAMLARI

3.1. BURG‘ILASH USULLARI TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOT

Foydali qazilmalar qatlamini ochish, qazib olishga tayyor-lash, qazib olish, foydali qazilmalarni qidirish kabi portlatish bilan bog‘liq ishlar, odatda, shpur va skvajinalar burg‘ilashga asoslangan.

Yangi foydali qazilma boyliklarini qidirib topish, ularni o‘zlash-tirish ishlari burg‘ilash ishlarini, usullarini, mashina va uskunalarini takomillashtirishni, borlaridan samarali foydalanishni, ular-dan foydalanish koeffitsiyentlarini oshirishni va nihoyat burg‘ilash mashinalari unumdorligini oshirishni talab qiladi.

Shpur va skvajinalar burg‘ilashda ishlatiladigan kon mashinalari *burg‘ilash mashinalari* deyiladi.

Burg‘ilangan bo‘shliqning diametri 75 mm gacha, chuqurligi 5 m gacha bo‘lsa ularni *shpur* deb ataladi. Agar shpurning chu-qurligi 5 m dan oshiq bo‘lsa, diametri 75 mm dan ko‘p bo‘lsa, u *skvajina* deb ataladi. Skvajinalarning diametri 0,8 m va undan katta bo‘lsa, yerosti sharoitida ikkita qavat yoki gorizontlarni bir-lashtirishga xizmat qiluvchi lahim *sboyka* deb ataladi. Yerostida foydali qazilmalarni bir gorizontdan ikkinchi gorizontga tushirish uchun xizmat qiluvchi katta diametrdagi vertikal skvajinalar *gezenk* deb ataladi.

Burg‘ilash mashinalari tog‘ jinsini buzish usuliga, oladigan energiyasiga va ishlatilishiga ko‘ra quyidagi turlarga: buzish usuliga ko‘ra, mexanik, fizik va aralash usul bilan buzuvchi; energiyasiga ko‘ra elektrik, pnevmatik, gidravlik va aralash energiyada ishlaydi-gan; ishlatilishiga ko‘ra shpur va skvajina burg‘ilaydigan mashin-alarga bo‘linadi.

Mexanik usul bilan tog‘ jinsini buzishda, buzilayotgan tog‘ jin-siga maxsus burg‘ilash asbobi (keskich, dolota, koronka va boshq.) bilan ta’sir qilinadi. Buzishning bu usuliga aylanib, urib-buralib, urib-aylanib va aylanib-urib burg‘ilashlar kiradi.

Tog‘ jinslarini *fizik usul* bilan burg‘ilashga gaz, suyuqlik, elektr toki, issiqlik yoki boshqa energiya turlari bilan ta’sir qilib burg‘ilashlar kiradi. Burg‘ilashning bu turiga yana olov (termik), portlatish, ultratovush, gidravlik va elektrogidravlik usulda burg‘ilashlar ham kiradi.

Tog‘ jinslarini aralash usul bilan burg‘ilashda tog‘ jinsiga mexanik va fizik usul bilan bir vaqtida ta’sir ko’rsatiladi. Bu usulga termomexanik usul bilan burg‘ilash misol bo‘la oladi.

Aylanib burg‘ilash burg‘ilash asbobida aylanuvchi moment va asbobning o‘qi bo‘ylab ta’sir kuchi borligi bilan xarakterlanadi. Burg‘ilash asbobining o‘qi burg‘ilanayotgan skvajina yoki shpurning o‘qiga mos bo‘lib, ikki kuch ta’sirida asbob shpur yoki skvajinaning zaboyi tomon yo‘naltiriladi. Tog‘ jinsini buzish-qirqish, ezish va yanchish hisobiga amalga oshiriladi. Burg‘ilash mahsulotlarini shpur yoki zaboydan buralgan shtanga yoki shnek, yuqori bosimli havo va suyuqlik yordamida olib chiqib tashlanadi.

Burg‘ilash asbobining konstruksiyasiga qarab bu usul bilan har xil qattiqlikdagi tog‘ jinslarini burg‘ilash mumkin. Masalan, keskichlar bilan jihozlangan asbob yordamida yumshoq va o‘rtacha qattiqlikdagi ($f \leq 4$), olmosli asboblar bilan qattiq va juda qattiq ($f \geq 10$) tog‘ jinslarini burg‘ilash mumkin. Aylanib burg‘ilash shpur yoki skvajinalar burg‘ilaydigan parmalarda amalga oshiriladi.

Urib-buralib burg‘ilash burg‘ilash asbobida urish (zarb) impulsi uncha katta bo‘lмаган aylanish momenti va yo‘nalish o‘qi bo‘ylab kuch ta’sirida amalga oshiriladi.

Urish (zarb) impulsi asbobni buzilayotgan tog‘ jinsiga botirish uchun, aylanish momenti asbobni har bir zarbdan so‘ng ma’lum burchakka burishga, o‘q yo‘nalishi bo‘yicha ta’sir etuvchi kuch esa asbobni buziladigan tog‘ jinsi yuzasiga, har bir zarbdan oldin siqib ushlab turishga xizmat qiladi.

Urib-buralib burg‘ilash, odatda, qattiq tog‘ jinslarida ($f = 6-20^\circ$) burg‘ilash ishlarida qo’llaniladi.

Urib-buralib ishlaydigan mashinalar perforator deb atalib, ular yordamida chuqurligi 5—12 m va undan ko‘p, diametri 20—150 mm bo‘lgan shpur hamda skvajinalar burg‘ilanadi.

Ochiq konlarda ishlatiladigan zarb-kanatlari burg‘ilash mashinalarida diametri 300 mm gacha, chuqurligi 40 m va undan ko‘p bo‘lgan skvajinalar burg‘ilanadi.

Urib-aylanib burg‘ilash urib-buralib burg‘ilash kabi kuchlar bilan xarakterlanib, undan zarb uzlusiz aylanib turuvchi burg‘ilash asbobiga berilib turishi bilan farq qiladi. Bu usul rejimi og‘ir burg‘ilash mashinalarida va burg‘ilash agregatlarida diametri 150 mm, chuqurligi 100 m gacha bo‘lgan skvajinalarni qattiq tog‘ jinslarida ($f = 6-20$) burg‘ilashda ishlatiladi.

Aylanib-urib burg‘ilash burg‘ilash mashinalari asbobining o‘qi bo‘ylab nisbatan katta kuch, zarb impulsi va aylanish momentiga ega ekanligi bilan xarakterlanadi. Bu usulda tog‘ jinsi asbobning ta’sir qiluvchi zarb kuchi, aylanish momenti va o‘q yo‘nalishi bo‘yicha ta’sir qilayotgan kuch hisobiga buziladi. Bu usul qattiq tog‘ jinslari ($f = 5-14$) da yaxshi natija berib, og‘ir burg‘ilash mashinalari yordamida diametri 100 mm gacha bo‘lgan shpur hamda skvajina burg‘ilashda qo‘llaniladi.

O‘tli (огнебой)-termik burg‘ilash fizik burg‘ilash usullari ichida eng ko‘p qo‘llanilib, diametri 300 mm gacha, chuqurligi 30 m gacha bo‘lgan skvajinalar burg‘ilashda qo‘llaniladi. Bu usulda tog‘ jinsining buzilish jarayoni skvajina zaboyida yuqori harorat (2000—2500°C) ta’sirida potensiallar farqi hosil bo‘lishi hisobiga sodir bo‘ladi.

Yuqori harorat ishchi organ yo‘naltirgichidan 2000 m/s tezlikda otilib chiquvchi gaz oqimi hisobiga amalga oshiriladi. Yuqori harorat va tezlikda otilib chiquvchi gaz oqimi ta’sirida tog‘ jinsining yuzida yorilish, sinish va chatnash hosil bo‘lib, zaboya buzilish hosil bo‘ladi. Bu mayda tog‘ jinslari fraksiyasi skvajinadan bug‘-gaz aralashmasi hisobiga olib chiqiladi. Ushbu usul kremliy asosli yoki past issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti bo‘lgan, erishdan oldin chatnab ketuvchi tog‘ jinslarini burg‘ilashda ishlatiladi.

Ultratovush usuli bilan burg‘ilash yuqori chastotali ultratovush tebranishi bilan suyuqlik kavittatsiya effektining tog‘ jinsiga birgalikda ta’siri hisobiga amalgga oshiriladi.

Gidravlik usul bilan burg‘ilash juda ingichka (diametri 0,8—1 mm) suv oqimini zaboya katta bosim (2000 kg/m^2 gacha) va tovushdan tez tezlik bilan yo‘naltirish hisobiga amalgga oshiriladi. Bu usulni yumshoq ($f \leq 3-4$) tog‘ jinslarida qo‘llash mumkin.

Elektrogidravlik usul bilan burg‘ilash skvajina zaboyiga to‘ldirilgan suvda elektr zanjiri kontaktlariga yuqori kuchlanish yuborib, elektrodlar oralig‘ida qisqa tutashish hosil qilib, shu oraliqda katta

bosimli ($6000-15000 \text{ kgk/sm}^2$) gaz kanali hosil qilish, shu bosim hisobiga tog‘ jinsini buzishdan iboratdir. Ultratovush, elektro-gidravlik, gidravlik usullari bilan burg‘ilash hozirgi vaqtida nazariy, eksperimental tadqiqot bosqichida bo‘lib, sanoatda hozircha qo‘llanmaydi.

Portlatib burg‘ilash suyuq yoki qattiq portlovchi modda patronlari yordamida amalga oshiriladi. Bu usulda skvajinani yuvib chiqaruvchi suyuqlikka quvur orqali suyuq yoki qattiq portlovchi modda patronlari ma’lum chastota orqali yuborilib turiladi. Bu patronlar zaboy devorlariga tegib urilishi hisobiga portlaydi va tog‘ jinsini buzadi.

Yoki maxsus quvurlar orqali skvajina zaboyiga portlovchi moddaning suyuq komponentlari tushiriladi, undan keyin shu komponentlarga ularni portlatuvchi kaliy va natriy tushirib komponent portlatiladi.

Termomexanik usul bilan burg‘ilash aralash burg‘ilash usuli bo‘lib, bunda skvajina zaboy yuzasida yuqori haroratli gaz oqimi yuborilib oldindan kuchlanish hosil qilinadi, shuning hisobiga unga mexanik usul bilan ta’sir etilsa, tog‘ jinsi oson buzilib samarali burg‘ilash jarayoni sodir bo‘ladi. Hozir burg‘ilash jarayonida sinashdan o‘tayotgan bu usul unumdorlikni mexanik (sharoshka) usul bilan burg‘ilashga nisbatan 30—50 % oshiradi.

3.2. ZARB BOLG‘ALARI. VAZIFASI VA QO‘LLANISHI

Pnevmatik zarb bolg‘asi qo‘l asbobi bo‘lib, tog‘ jinsini pona va richag vazifalaridan foydalangan holda urib buzadi. Uning ishchi organi nayza shaklida bo‘lib, ko‘mir yoki boshqa tog‘ jinsini massivdan ajratadi.

Zarb bolg‘alari asosan tik, murakkab kon-geologik sharoitlardi, boshqa samarali kombaynlarni qo‘llash mumkin bo‘lмаган qatlamlarni qazib olishda ishlataladi. Bundan tashqari ular uncha qattiq bo‘lмаган slanets, ruda, qurilish va boshqa yordamchi ishlarda qo‘llaniladi.

Pnevmatik zarb bolg‘alari Tomskiydagagi V.V. Vaxrushev nomidagi elektromexanika zavodida ishlab chiqariladi. Ularda havoning ishchi bosimi 5 kgk/sm^2 bo‘lib, quyidagi texnik tavsifga ega (1-jadval).

ZARB BOLG'ALARINING TAVSIFI

Ko'rsatkichlari	Zarb bolg'alarini					
	MO—6K	MO—8Π	MO—9Π	MO—10Π	MO—39	MO—44
Bitta zarb energiyasi, kgk · m	3,6	3,0	3,7	4,5	3,9	4,5
Bir minutdagi zarb soni	1300	1600	1400	1200	1400	1200
Siqilgan havo sarfi, m ³ /min	1,8	1,25	1,25	1,25	1,4	1,3
Massasi (nayzasiz), kg	6,8	9,2	10,2	11,2	6,7	7,0
Uzunligi (nayzasiz), mm	550	490	593	645	515	540


Zarb bolg'alarini qismlarining tipaj qatorlarini moslashtirish borasida katta ishlar qilinmoqda. Ularning stvollari va zarb beruvchi qismlarining o'chamlari har xil bo'lsa ham, diametrлari moslashtirilgan. Zarb bolg'alarini takomillashtirish ustida, kelajakda ularning unumдорligi, samaradorligi, ishlash ishonchhliligin oshirish, ishchilarga qulaylik yaratish, titratishi, shovqini, chang chiqarishini kamaytirish sohasida izlanishlar olib borilmoqda.

Ishlab chiqarishda elektr energiyasi bilan ishlaydigan zarb bolg'alarini ham mavjud bo'lib, pnevmatik zarb bolg'alariga nisbatan unumдорligining kamligi, ishonchsizligi, og'irligi tufayli ishlatilmaydi. Ular qisman kon yuqorisida, qurilish va boshqa ishlarda qo'llanilishi mumkin.

Pnevmatik zarb bolg'alarining tuzilishi. MO—39 rusumidagi pnevmatik zarb bolg'asining ishchi organi nayza (pik), uni ushlab turuvchi prujina 16, stvol 11, oraliq zveno 4, uning ichida joylashgan havotaqsimgich va zarb beruvchi mexanizm, titrashini so'ndiruvchi qurilma bilan dastak 1 dan iborat (2-rasm).

Siqilgan havo nippel 22 ga ulangan egiluvchan shlang orqali mustahkamlovchi gayka 21 va shtutser 20 ga uzatiladi. Shtutser o'z holicha bo'shab ketmasligi uchun prujina shayba 19 uni ushlab turadi. Shlangning diametri 16 mm bo'lib, uzunligi 12 m dan oshmasligi kerak.

Zarb bolg'asining zarb mexanizmi ichiga siqib-presslab o'rnatilgan buksali stvoldan 15, stvolning to'sig'i (перемычка) 14 va zarb beruvchi qismi 12 dan iborat.



2-rasm. MO—39 pnevmatik zarb bolg'asi.

Zarb beruvchi mexanizm siqilgan havo energiyasini mexanik energiyaga aylantirib, shuning natijasida zarb beruvchi mexanizm harakatlanib, nayza (pik)ning orqasi (xvostovik)ga zarb berib ish bajaradi.

Havotaqsimlagich mexanizmi klapan qutisi 6, uning halqa 5 va tekis segment shaklidagi ikkita klapan 7dan iborat.

Havotaqsimlagich mexanizmi siqilgan havoni stvolning silindriga, ya’ni zarb beruvchini ishchi — to‘g‘ri yo‘nalishda yo‘nalitiruvchi kamerasinga va zarb beruvchini orqaga harakatlantiruvchi kamerasinga hamda ishlatilgan havoni atmosferaga chiqarib yuborishga xizmat qiladi. Siqilgan havoni zarb beruvchiga uzatish uchun bolg‘aning stvolida bo‘ylama kanallar o‘tkazilgan. Ishlatilgan havoni atmosferaga chiqarib yuborish uchun stvol 11 ning tashqi yuzasidagi kanallardan va stvolning tashqarisiga presslangan po‘lat qoplama 13 dan foydalaniladi.

Po‘lat qoplama 13 ga stopor halqa 10 o‘rnatilgan, bu stopor 9 ni tushib qolishdan ushlab turadi va ishlatilgan havoni chiqarib yuboruvchi kanal orqali chiqarib yuborishga xizmat qiladi. To‘xtatuvchi (stopor) 9 stvol 11 ning oraliq zveno 4 bilan rezbalni ulanishi o‘z-o‘zidan bo‘sab ketishiga yo‘l qo‘ymaydi. Ikkita shtift 8 klapan quti 6 sini o‘z-o‘zidan stvol 11 ga nisbatan siljishini ushlab turadi.

Ishga tushiruvchi qurilma oraliq zvenosi 4 da siljiydigani qo‘yma 17 dan tashkil topgan. Bu qo‘yma (вкладыш) oraliq zvenoga prujina va siqilgan havo yordamida siqilib turadi. Dastak 1 ka kuch orqali ta’sir etilganda qo‘ymadagi tirqish oraliq zvenodagi tirqish bilan to‘g‘ri kelib, ulardan siqilgan havo havotaqsimlagichga keladi. Prujina 2 qisilgan holda bo‘ladi.

Dastakdan unga ta’sir etuvchi kuchni olinganda prujina 2 siqilishdan bo‘saydi va oraliq zvenodagi tirqish qo‘yma 17 bilan berkitiladi. Zarb bolg‘a siqilgan havodan o‘chiriladi.

Ishga tushirish qurilmasida siqilgan havo oqib chiqib ketishining oldini olish rezina manjet 18 hisobiga bajariladi.

Zarb bolg‘asining titrashini o‘chiruvchi qurilmasi. Siqilgan havo bolg‘aning stvoliga kirganida, u nafaqat urgich (ударник) orqa tomon yuzasiga ta’sir etib uni oldiga siljitadi, balki bolg‘aning dastagiga ham ta’sir etib, uni urgich yo‘nalishiga teskari tomonga keltiradi. Bolg‘ani orqaga berish ko‘rsatkichi bolg‘a korpusining tebranish amplitudasi, ya’ni bolg‘aning bitta harakat siklidagi umumiy surilishi bilan tavsiflanadi.

Orqaga berish kuchi bolg‘ani boshqarayotgan ishchi tomonidan qabul qilinadi. Orqaga berishning salbiy ta’siri, shuningdek, bolg‘a titrashining ishchi organizmiga ta’sirini kamaytirish quyidagi choralar bilan amalga oshiriladi:

- urgich bo‘sish yurishining oxirida qo‘srimcha B kamerasi qo’llaniladi (2-rasm) bu ish siklini birmuncha yaxshilab, bolg‘a-ning orqaga berilishini pasaytiradi;


- urgich diametri va massasini kamaytirib, urgich mexanizmi dinamik o‘lchamlarini oldin chiqarilgan zarb bolg‘alariga nisbatan yaxshilash hisobiga;

- bolg‘a korpusini uning dastagidan ajratib turuvchi vibroajratkich 3 (vibroizolator) qo’llanilishi; dastak va oraliq zveno fiksator 23 bilan ulanganligi doimiy ravishda vibroajratkichni bo‘shatilgan holda ushlab turishi; bolg‘aga siqilgan havo berilganda va o‘chirilganda fiksator dastakdagi o‘yiq ichida harakatlanib turadi; bolg‘aning dastagini maxsus plastika bilan qoplash hisobiga.

Zarb bolg‘alarining hamma turlari quyidagi prinsipda ishlaydi (3-rasm).

Bo‘sish ishlash (холостой ход) oldidan urgich va klapan pastki holatda bo‘ladi. Siqilgan havo klapanni yuqorisidagi kanaldan va bo‘ylama «*a*» kanali orqali urgichning pastki *B* kamerasinga keladi. Urgich siqilgan havo ta’sirida yuqoriga siljiy boshlaydi. Bunda yuqoridagi *A* kamera bo‘shtilg‘idagi havoni *b*₁ va *b*₂ tirqishlaridan atmosferaga siqib chiqa boshlaydi. Urgich yuqoriga harakatlanish jarayonida *b*₁ va *b*₂ tirqishlarini berkitib qo‘yadi, *A* kamerasingagi havo siqilib uning bosimi osha boshlaydi va klapanning pastki tomoniga bosim bilan ta’sir ko‘rsata boshlaydi. Urgichning harakati davom etib *b*₂ tirqishini ochadi, natijada *B* kameradagi bosim keskin kamayadi va klapan yuqori holatga ko‘chadi, siqilgan havoga *A* kamerasinga tirqish ochiladi. Urgich pastga siljib ishchi yurishini boshlaydi.

Ishchi yurishning boshida urgich va klapan yuqori holatda bo‘ladi. Siqilgan havo zolotnik ostidan kanal orqali urgichning yuqorisidagi *A* kameraga kira-di. Urgich o‘z og‘irligi va siqilgan havo



3-rasm. Zarb bolg‘asining ishlash sxemasi.

ta'sirida pastga siljiydi, bunda *B* kamerasidagi havo b_1 va b_2 tirqish orqali atmosferaga chiqqa boshlaydi. Urgich o'z harakati bilan b_1 va b_2 tirqishlarni berkitganda havo *B* kamerasida siqila boshlaydi va «*a*» kanali orqali bosim klapanning yuqorisiga ta'sir qila boshlaydi. Undan keyin urgich o'zining orqa qismi bilan b_1 tirqishini ochadi, *A* kamerada va zolotnikning ostida bosim keskin kamayadi, zolotnik pastki holatga siljiydi. Urgich nayzaning orqa qismiga zarba beradi, shundan keyin urgichning bo'sh (холостой) yurishi boshlanadi. MO tipidagi bolg'alarda urgichning bo'sh yurishi vaqtida stvolini shikastlashdan saqlash uchun havo buferi (yostiqchasi) qo'llaniladi.

Zarb bolg'alarini ishlatish. Zavoddan kelgan zARB bolg'alarini bo'laklarga bo'lib, moy va changlardan tozalash, kerosin bilan yuvish, yig'ish, qayta moylash va ishlashini tekshirib ko'rish kerak.

Zaboyda zARB bolg'a bilan ishlashdan oldin zaboyning mustahkamlanganligiga va normal holda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak, zARB bolg'asiga kelayotgan havo bosimi normal va bolg'a soz holda: urgich stvolda oson harakat qilishi, o'rta zveno to'xtatuvchi (stopor) bilan ishonchli qotirilgan, nayzaning orqa qismi va uchi shikastlanmagan bo'lishi kerak.

Bolg'ani ishga tushirmasdan oldin shtutserga moy quyilib, dastak yordamida bolg'aning ichiga moyni haydash kerak, undan keyin havo shlangini siqilgan havo bilan shamollatib, shlangni bolg'aga ulab, uni ishlatib ko'rish kerak.

Bolg'ani ishlatish vaqtida uni normal holda ishlatishni ta'minlash, shlangni egilib qolishdan va o'tkir qirrali predmetlar ta'siridan saqlash, smena davomida 2—3 marta moylash, shtutserga 25—30 g industrial moy bilan 25—40 % kerosin aralashmasini avtomoydon yordamida quyish tavsiya qilinadi. Bolg'ani haftada bir marta bo'laklarga bo'lib, kerosin bilan yuvib, qayta moylab joriy ta'mirlash kerak. Bolg'ani ta'mirlash ishlari konning yuqorida olib boriladi.

3.3. PERFORATORLAR VA ULARNI O'R NATUVCHI MOSLAMALAR

ZARB-buralib burg'ilovchi mashinalar — perforatorlar o'rta-cha va qattiq tog' jinslarida diametri 52 mm gacha va chuqurligi 6 m gacha bo'lgan shpurlarni zARB energiyasining hisobiga burg'ilaydi. Urib-buralib burg'ilash jarayoni mashinaning ishchi

organı — nayzaga uzlusiz ravishda zarba berib, har bir zarbadan so‘ng ma’lum burchakka buralib sodir bo‘ladi. Bunda zaboyda ketma-ket urish, buralish natijasida tog‘ jinslari yorilib, parchalanib, maydalanib buziladi.

Zarb-buralib ishlovchi burg‘ilash mashinalariga perforatorlar va uring-buralib ishlaydigan uskunalar kiradi.

Burg‘ilash mashinalari quyidagi turlarga bo‘linadi:

— burg‘ilash vaqtida ushlab turish usuliga ko‘ra — qo‘lda, kolonkada va teleskopda ushlab turiladigan;

— ishlatadigan energiyasiga qarab — pnevmatik, elektrik va gidravlik;

— burg‘ilash mahsulotlarini shpur yoki skvajinadan chetlatishga qarab — suyuqlik va havo bilan yuvadigan hamda so‘rib oladigan;

— zerb berish chastotasiga qarab — oddiy, minutiga 2000 va tez zerb beradigan — minutiga 2000 dan ko‘p zerb beruvchi;


— havo taqsimlovchi qurilmasiga qarab — klapanli, zolotnikli, o‘zi taqsimlanadigan va havo aralash usul bilan taqsimlanadigan mashinalar.

Bundan tashqari, shpur va skvajinadan tashqarida joylashadigan va ularning ichida (погружение) joylashadigan, massasiga qarab — yengil, o‘rtacha va og‘ir burg‘ilash mashinalariga bo‘linadi.

Qo‘lda ishlatiladigan yengil mashinalarga 18 kg gacha, o‘rtacha og‘irlidagi mashinalarga 18—25 kg va og‘ir mashinalarga 25 kg dan ortiq og‘irlidagi burg‘ilash mashinalari kiradi. Qo‘l bilan ishlatiladigan termini shartli ravishda qabul qilingan bo‘lib, ular komplekslar bilan ishlaydigan o‘rnatib-uzatuvchi pnevmatik porshenli kolonkalar bilan ta’minlangan bo‘ladi (4-rasm, a).

Kolonkali perforatorlar vintli yoki pnevmatik avtomatlashgan uzatkichi bo‘lgan kolonkalarda o‘rnatiladi, og‘irligi 50—200 kg, yuritmasining quvvati 3—5 ot kuchi (4-rasm, b). Ularni bir joydan ikkinchi joyga o‘rnatish ma’lum noqulayliklarga ega, shuning uchun bu mashinalarning o‘rniga manipulatorga o‘rnatilgan yuklash mashinalariga joylashtirilgan, g‘ildirakli yoki gusenitsali mexanizmda yuradigan burg‘ilash mashinalari aravachalarga joylashtirilgan bo‘ladi.

Teleskopik perforatorlar 25—50 kg og‘irlikda bo‘lib, yuqoriga (восстающий) yo‘nalgan shpurlarni burg‘ilashda ishlatiladi (4-rasm, d). Ular perforator, pnevmatik-porshenli uzatkichga ega bo‘lgan teleskopdan iborat. Teleskop bilan uzatkich o‘zaro maxsus boltlar bilan qotirilgan. Pnevmozatkich burg‘ilash vaqtida ishchi organiga 175 kgk bilan ta’sir etadi. Teleskopning yurish



4-rasm. Perforatorlarning turlari va ularni o'rnatish usullari:

a — yengil burg'ilash qurilmasi; b — kolonkali perforator;
d — teleskopli perforator.

qiymati 0,7 m. Zarb berish chastotasiga qarab perforatorlar minutiga 2000 va 2000 dan ko'p zarb beruvchi mashinalarga bo'linadi. Tez zarb beruvchi perforatorlar (2000 dan ko'p zarb) oddiy perforatorlardan (15 kgk) 1,5—2 marta ko'p kuch talab qiladi.

Chang bostirish va shpurlarni burg‘ilash mahsulotlaridan tozalash usuliga qarab siqilgan *havo*, *suv yoki emulsiya bilan yuviladigan* va *changni so‘rib oladigan perforatorlarga* bo‘linadi. Shpurlarni suv bilan yuvib tozalaydigan perforatorlar ko‘proq qo‘llaniladi.

Perforatorlar titrashini kamaytirish usuliga qarab titrashni kamaytiruvchi *maxsus qurilmali* (KB1 va KBC1) va *maxsus qurilmasiz perforatorlarga* bo‘linadi. Ishlab chiqarishda faqat titrashga qarshi qurilmasi bo‘lgan perforatorlarni qo‘llash ko‘zda tutiladi.

Shovqinni kamaytirish usuliga qarab — *shovqinni kamaytirish qurilmasi bo‘lman* va *shovqinni kamaytirish qurilmasi* (*глушитель*) bo‘lgan perforatorlarga bo‘linadi. Shovqinni kamaytiruvchi qurilma perforatorning ichiga yoki tashqarisiga o‘rnatilgan bo‘lishi mumkin. Ishlab chiqarishda ishlatilayotgan asosiy perforatorlarda havo bosimi 5 kgk/sm² bo‘ladi. Ularning texnik tavsiflari 2-jadvalda keltirilgan.


2-jadval

ASOSIY PERFORATORLARNING TEXNIK TAVSIFI

Perforator turlari	Ishlab chiqargan zavod	Massasi, kg	Havo sarfi, m ³ /min	1 minutdagi zarblar soni	Zarbining bajargan ishi, kgk · m	Aylanish momenti, kgk · m	Quvvati, ot kuchi	Chang bostirish va shpurni tozalash usuli
Qo‘l bilan burg‘ilovchi								
ПР30	«Пневматика» zavodi	34,0	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	Suv va havo bilan
ПР30РШ	«Пневматика» zavodi	34,6	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	Havo bilan
ПР30РК	«Пневматика» zavodi	35,5	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	«—»
ПР25Л	«Пневматика» zavodi	32,0	3,5	2300—2600	5,8	180	3,1	Suv bilan
ПР25ЛБ	«Пневматика» zavodi	33,0	3,5	2300—2600	5,8	180	3,1	Suv bilan yon tomonidan
Burg‘ilash aravachasi uchun								
PK—60	«Коммунист» zavodi	60,0	10,0	2700—2900	9,0	—	—	Suv bilan
KCM—4	«Ижевский» zavodi	40,0	4,2	1800	7,0	200	4,0	Suv bilan

Perforator turlari	Ishlab chiqargan zavod	Massasi, kg	Havo sarfi, m ³ /min	I minutdagi zarbliar soni	Zarbning bajargan ishi, kgk · m	Aylanish momenti, kgk · m	Quvvati, ot kuchi	Chang bostirish va shpurni tozalash usuli
Teleskopli								
ПТ29М	«Коммунист» zavodi	44	3,2	2400—2600	4,5	200	—	Suv va havo bilan o‘qi orqali
ПТ36М	«Коммунист» zavodi	52	4,2	2600—2800	8,0	300	—	«—»
ПТ45К	Kalinin nomli zavod	45	4,0	1600	6,0	180	—	«—»

Perforatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. Perforator silindr 4, uning ichida joylashgan havotaqsimlagich, zarb beruvchi va burab beruvchi, stvol 2, kran korpusi 6, o‘zaro tortib turuvchi bolt 3, burg‘i ushlovchi 1 va titrashni so‘ndiruvchi prujinali qurilma 8, dastak 7dan tuzilgan (5-rasm, a).



5-rasm. Pnevmatik perforator:

a — chang so‘rib oluvchili titrashni so‘ndiruvchi aravacha; b — changni suv bilan o‘qi orqali yuvuvchisi, titrashni aravacha orqali so‘ndiruvchisi va shovqinni bostiruvchisi bo‘lgan aravacha.

Perforatorga siqilgan havo rezina shlang 9 orqali uzatiladi, uning ichki diametri 25 mm. Rezina shlang 10 MA8 yoki MA11 toifali moydon bilan jihozlangan. Bu moydon perforatorni avtomatik tarzda moylab turadi.

Perforator korpusidagi dastak 5 perforatorni ishga tushirish uchun xizmat qiladi. Uning uchta holati bor: «Stop» — perforatorga siqilgan havo keluvchi kanal berkitilgan; «Burg‘ilab kirish» — siqilgan havo perforatorga kichik kanaldan uzatiladi, buning natijasida perforator vaqt birligida kam zarb bilan ishlaydi; «Normal ishslash» — havo keluvchi kran to‘la ochilgan. Agar shpurdan burg‘ilash mahsulotlari havo bilan tozalansa dastak 5 ning to‘rtinchi holati ham bo‘lib, bunda siqilgan havo shpurga burg‘i ichidagi kanal orqali uzatiladi. Burg‘ining ichidagi kanaldan chang so‘rib oluvchi perforatorlarda so‘rib olingan chang-havo aralashmasi ejektor orqali so‘rib olinib III dastak orqali changajratkichga yuboriladi.

Changni suv bilan o‘qi orqali yuvib chiqaruvchi perforatorlarda bosimli suv ventil 11 orqali, perforator o‘qidagi naycha orqali burg‘ilash shtangasining kanali va koronkaning teshigidan shpurga beriladi va uni yuvib chiqib ketadi (5-rasm, b).


Shovqinni kamaytirish qurilmasi korpusdan 12, tortib turuvchi ikkita bolt 14 va burg‘ilovchini chiqindi havodan himoyalovchi qulay tomonga yo‘naltiruvchi nasadka 13 dan tashkil topgan. Nasadka perforator ishlayotganda qo‘l bilan oson buraladi. Shovqin kamaytiruvchi maxsus rezinadan tayyorlangan bo‘lib, shovqini 1,5 marta kamaytiradi.

Perforatorlar havotaqsimlash usuliga qarab *zolotnikli*, *klapanli* va *klapansiz* bo‘ladi.

Zolotnikli havotaqsimlagich silindrik zolotnikdan 2, korpus 3 va qopqoq 1 dan tashkil topgan (6-rasm, a). Zolotnik va porshen-larning oxirgi chap (I) holatida siqilgan havo a, b va d kanallaridan porshenning A bo‘shlig‘iga yo‘naltiriladi.

Porshen siqilgan havoning ta’sirida o‘ng tomonga qarab harakatlanadi, shunda B bo‘shlig‘idan havo avvaliga e teshigidan atmosferaga, keyin f, g va a kanalini birlashtiradi.

Porshen o‘z harakatini davom ettirib, e teshigini va f kanalini berkitadi, shunda B bo‘shlig‘idagi havo siqila boshlaydi. Siqilgan havo i kanali orqali zolotnikni flanetsiga bosim ko‘rsatadi va uni o‘ng tomonga (II holat) suradi. Shu ondan boshlab siqilgan havo



6-rasm. Perforatorlarda havotaqsimlash usullari:

a — zolotnikli; b — halqa klapanli; d — klapansiz havotaqsimlagich.

a va i kanali orqali B bo'shlig'iga boradi va porshenni chapga (bo'sh yurish) sura boshlaydi.

Porshen chapga yurish jarayonida e teshigini va g kanalini berkitadi, so'ngra A bo'shlig'ida qolgan havoni siqadi, shuning natijasida zolotnik o'zining chap holatiga suriladi. Shundan keyin sikl yangitdan qaytariladi.

Zolotnikli havotaqsimlagichning alohida belgilaridan biri, uni berkitadigan kanallarining uning harakat yo'nalishiga perpendikularlidir, zolotnikning harakati siqilgan havo bosimining farqi hisobiga amalga oshiriladi.

Klapanli havotaqsimlagichiga nisbatan zolotnikli havotaqsimlagich tejamkor bo'lib, bunda perforatorning tuzilishi murakkablashadi.

Zolotnikli havotaqsimlagich ПР30П, KC-50 va boshqa perforatorlarda qo'llaniladi.

Halqa klapanli havotaqsimlagich klapan 1, klapan vtulkasi 2, a teshigi, klapan qutisi 3, uning b teshigi va d teshikli qutining qopqog'idan 4 tashkil topgan (6-rasm, b).

Siqilgan havo ishga tushiruvchi kran va e kanali orqali f halqa-simon o'yiqqa, undan g kanali orqali qopqoq 4 ning I halqali bo'shlig'iga o'tadi. 1 halqali klapan chap holatda turganda, siqilgan havo I halqali bo'shliq orqali d teshigidan A porshen bo'shlig'iga o'tadi (ishchi holat boshlanadi). Bunda havo B shtok bo'shlig'idan silindrda R halqali o'yilma (проточка)dan va m chiqazuvchi teshikdan atmosferaga chiqarib yuboriladi. Porshen o'zining harakatini davom ettirib, m chiqazuvchi teshigini berkitadi,

natijada B bo'shlig'idagi havo siqila boshlaydi. Havo n kanali va klapan qutisidagi O kanali orqali P halqa bo'shlig'iga o'tadi va klapanning yuqoridagi yuzasiga ta'sir qiladi. Porshenning keyingi harakatida u m chiqazuvchi teshigini ochadi (II holat), A bo'shlig'idagi havo bosimi pasayib ketadi va klapanni o'ng tomonga surib I hamda P halqa bo'shlig'ini o'zaro ulaydi.

Undan so'ng siqilgan havo n kanali orqali B shtok bo'shlig'i-ga kiradi va porshen chap (bo'sh yurish holati) tomonga yura boshlaydi. O'zining yurishi davomida porshen m chiqazuvchi teshigini berkitadi, A bo'shlig'idagi havo siqila boshlaydi va klapanga bosim bilan ta'sir qila boshlaydi. Porshen chiqazuvchi m teshigidan o'tib ketganda B bo'shlig'ida bosim kamayib ketadi. Klapan chap holatga o'tadi. Undan so'ng sikl qaytariladi. Klapanli havotaqsimglagich o'z harakati vaqtida, o'z harakati yo'nalishidagi ishchi kanallarni berkitadi, buning natijasida siqilgan havo galma-galdan porshen va shtok bo'shlig'iga o'tib turadi, ya'ni ishchi va bo'sh harakatlarni bo'shliqdagi havo bosimining farqi hisobiga ta'minlab turadi.

ПТ29, ПТ36 va boshqa perforatorlar klapanli havotaqsimglagich bilan jihozlangan.

Klapansiz havotaqsimglagich o'zining soddaligi bilan farq qiladi, chunki porshenning o'zi perforatorda havoni taqsimlaydi (6-rasm, d). Ishchi yurishdan oldin porshen oxirgi o'ng holatda (I) bo'ladi. Bunda siqilgan havo a kanali orqali porshendagi halqali bo'shliqqa va b kanaliga, so'ngra A bo'shliqqa o'tadi. Siqilgan havoning ta'sirida porshen chap tomonga harakat qiladi, b kanalini berkitadi va harakatda davom etib, b kanali berkitilganda inersiya kuchi bilan burg'inining orqasiga o'zining shtoki bilan zarba beradi. Porshen o'z harakati davomida orqa qismi bilan d kanalini ochganda, havo A bo'shlig'idan atmosferaga chiqib ketadi. Siqilgan havo e kanali orqali B bo'shlig'iga o'tadi va porschenni o'ng (bo'sh yurish) tomonga (II) harakatlantiradi. Shu tariqa sikl qaytariladi. Porshen orqaga qaytish davrining oxirida B bo'shlig'idan f kanal orqali havo atmosferaga chiqib ketadi.

Klapansiz havotaqsimglagich FIK ining kichikligi sababli perforatorlarda kam qo'llaniladi.

Pnevmatik perforatorlarda burg'inining buralishi har bir zarbdan keyin maxsus mexanizm yordamida avtomatik tarzda sodir bo'lib turadi. Buralish bog'liqli va bog'liq bo'limgan holda ta'sir etadigan turlarga bo'linadi. Bog'liqli ta'sir etish porschenning harakati bilan


bog'liq bo'lib, bog'liq bo'lмаган тuri o'zining pnevmatik yuritmasiga ega bo'ladi, perforatorning tuzilishini murakkablashtirib uning og'irligini oshirib yuboradi. Shuning uchun bog'liq bo'lмаган buralishli perforatorlar deyarlik qo'llanmaydi.

Bog'liqli ta'sir etuvchi buralish mexanizmi o'zining zarb-porshen shtokida gelikoidal o'ymasi va alohida gelikoidal sterjenli, oxirida tepki qurilmasi bo'lgan mexanizmdan tashkil topgan bo'ladi. Bog'liqli ta'sir etuvchi buralish mexanizmi zarbli-porshenning 1 o'ng tomonga (ishchi harakat) harakatida buralmaydi (7-rasm, a). Lekin u o'zini ikkita a gelikoidal o'ymasi bilan tepki buksasini 2 buraydi. Tepkili tirkach 3 perforator korpusi 6 ga mahkamlangan, prujina 4 va sterjen 5 bilan bunga qarshilik ko'rsatmaydi.

Perforatorning zarb-porshen shtogining oxiridagi ikkita to'g'ri b o'ymalar burovchi buksa 7, oldi tomon kulaklari bilan buksaga 8 qo'shilgan uyasi (гнездо)ga burg'inining uchi 9 o'rnatilgan. Buraluvchi buksa va burg'i bu holda aylanmaydi.

Orqaga (bo'sh yurish) yurganda tepki tirkach (собачка) 3 terpili buksani 2 quflab qo'yadi. Buning natijasida zarb-porshen buraluvchi buksa bilan 10° — 15° buraladi.

Bog'liqli buralish mexanizmining ikkinchi turi perforatorning ustki qismiga o'rnatilgan tepki buksa 1, alohida uchida gelikoidal o'ymali sterjen 2 dan iborat (7-rasm, b). Sterjenning bosh qismi sterjen 4 va prujinasi 5 bo'lgan ikkita yoki to'rtta tirkach 3 dan iborat. Sterjen 2 gelikoidal 6 gaykaning ichiga kiradi, gayka 6



7-rasm. Burg'inining burovchi mexanizmi.

porshen 7 ning ichiga joylashgan. Porshennenning shtogida ariqcha (шилица) bo'lib, unga buraluvchi buksa 8 va unga buksa 9 bilan qo'shilgan burg'i 10 ulangan.


Ishlash prinsipi quyidagicha: zarb-porshenni ishchi yurishida tepkili tirkach gelikoidal sterjen 2 ning buralishiga qarshilik ko'rsatmaydi, uning natijasida zARB-porshen buralmasdan harakat qiladi. Bo'sh yurishida tepkili tirkach 2 sterjenni quflab qo'yadi, natijada zARB-porshen buraluvchi buksa va burg'i bilan birga buraladi. Perforatorning tez harakatlanuvchi detallarini uzluksiz va sifatli moylash uni yuqori unumdorlik bilan uzoq vaqt ishlashiga sharoit yaratuvchi muhim omildir.

Perforatorlarni avtomatik moylash uchun ikki turdag'i moydonlar qo'llaniladi: magistralli katta (0,5 litrgacha) hajmli, perforatordan 2—4 m masofada havo shlangi orqali ulangan va osilib turadigan, bevosita perforatorning shlangiga ulangan (5-rasm, a). Avtomoydonning ichida teshikli naycha bo'ladi. Havo naycha orqali o'tib, o'zi bilan moy zarrachalarini olib, perforator detal-larini moylab turadi (8-rasm).

Avtomoydon qo'llanganda va siqilgan havo bosimi 4—6 kgk/sm² bo'lganda moyning sarfi 60—80 g/soat. Perforator va zARB bolg'a-larini moylash uchun I—20 moyiga 25—40 % kerosin qo'shib ishlatiladi.


Burg'ilashdan chiqqan changlarni bostirish usullari va vositalari. Yerosti kon atmosferasida changni chegaraviy ruxsat etilgan konsentratsiyasi, amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra SiO₂ ning miqdori 70% ni tashkil qilganda, undagi changning miqdori tarkibida 1 mg/m³ va mos ravishda 70 % dan 10 % gacha — 2 mg/m³; 10 % dan kamlarida 4 mg/m³; tarkibida SiO₂ bo'limgan changlarda 10 mg/m³ bo'lishi belgilangan.

Burg'ilash jarayonida ajralib chiqqan changni bostirish hamda burg'ilash mahsulotlarini shpurdan chiqarish shpurni suv bilan yuvish va tog' jinsining mayda fraksiyalarini shpurdan so'rib olish yoki burg'idagi markaziy kanal orqali so'rib olish va uni xavfsiz joyga u yoki bu usul bilan yotqizish hamda kuchli ravishda shamollatib turish ko'zdautilgan. Qo'shimcha choralar sifatida intensiv shamollatish talab qilinadi.



8-rasm.

Perforator va zARB bolg'alarini moylash uchun avtomoydon.



9-rasm. Shpurga suvni yon tomonidan beruvchi mufta.

Shpurni suv bilan yuvib burg‘ilash usuli quyidagi afzalliklarga ega: ta’sir qilishning soddaligi va ishonchliligi, qo’shimcha jaronlarga vaqtning kam sarflanishi, burg‘ilash asbobi mustahkam-liligining oshishi, asbobni uzlusiz suv bilan sovitib turish, shpurning burg‘ilash mahsulotlaridan to‘la tozalanishi, burg‘ilash tezligining 15—20 % oshishi va h.k.

Shpurni suv bilan yuvib burg‘ilash, suvni shtanganing o‘qidan yoki yonidan berib amalga oshiriladi. Ikkinci holda suv mufta 1 orqali bevosita shtanganing 2 o‘q-markaziy kanalidan, perforator tashqarisidan yuboriladi (9-rasm).

Shpurlarni burg‘ilashda suvga ehtiyoj bo‘lmasa yoki suvni qo’llash qiyin bo‘lsa, burg‘ilash chiqindilarini (doimiy muzlik rayonlarda, suvsiz joylarda, shuningdek, tik lahimlarda burg‘ilaganda) so‘rib olish usuli qo’llaniladi. Changni markaz o‘qidan so‘rib oladigan perforatorlar suv bilan ishlaydigan perforatorlardan perforator o‘qiga o‘rnatilgan changni haydovchi shlang (pykaba) va suv bilan yuvadigan qurilmaning o‘rniga nisbatan katta diametrli chang uchun shlang o‘rnatilganligi bilan farq qiladi.

Havo so‘rib olish uchun vakuum, perforatorning ichiga yoki chang ushlab qoluvchi qurilmaning korpusiga yoki changni atmosferaga chiqarib yuboruvchi shlang (pykaba)ga o‘rnatilgan pnevmatik qurilma yordamida tashkil qilinadi.


Burg‘ilashda hosil bo‘lgan chang shpurdan ejektor yordamida burg‘ining va perforatorning o‘qidagi naycha orqali chiqarib, shlang orqali changushlagichga uzatiladi. Changushlagich ichida

chang o'tirib qolib, changdan tozalangan havo atmosferaga chiqarib tashlanadi (10-rasm). Perforatorlarda Sverdlovsk zavodida ishlangan ПО—4М toifali changushlagichlar qo'llaniladi.

Burg'ilash asbobi. Perforatorning ishchi organi burg'i bo'lib, u diametri 22, 25, 28 yoki 32 mm bo'lgan maxsus po'latdan ichi kovak, to'liq dumaloq yoki olti qirrali sterjendan ishlanadi (11-rasm). Uni shtanga ham deb nomlanadi.


Shtanganing bir uchida xvostovik 1, uning bo'rtig'i 2 (kengaytirilgan qismi), ikkinchi uchida bosh qismi 3 yoki yechiladigan koronka 4 o'rnatilgan. Koronkaning uchida qattiq qotishmadan tayyorlangan plastinka 5 joylashtirilgan. Shtanganing ichida diametri 7,2—9 mm bo'lgan kanal 6 shtanganing bosh qismi yoki koronkasida ham bo'lib, shpurni tozalash uchun suv yoki havo berishga xizmat qiladi.

Burg'ilashdan chiqqan changni so'rib oluvchi perforatorlarda bu kanalning diametri 12 mm ni tashkil etadi. Bosh qismi o'zidan yasalgan burg'i-shtangalar nisbatan kam ishlataladi. Ko'proq



10-rasm. Changni perforatorning o'qi orqali so'rib burg'ilash sxemasi:

1 — perforator;
2 — pnevmokolonka.



11-rasm. Perforatorlar uchun burg'ilar:

a — ichi to'liq; b — yechiladigan koronkali; d — butun shtanga va yechiladigan koronkali.

ishlatishda qulay bo‘lgan yechiladigan koronkali shtangalar ishlatiladi. Ular uglerodli instrumental po‘latdan Y7, Y8, Y7A, Y8A, shuningdek, legirlangan po‘latdan 55C2 va 95XMA tayyorlanaadi. Legirlangan po‘latdan tayyorlangan burg‘i-shtangalarning yuzasiga ishlov beriladi va ularning chidamliligi uglerodli po‘latdan ishlangan shtangalardan 3—4 marta ko‘p bo‘ladi.

Ma’lum chuqurlikdagi shpurlarni burg‘ilash uchun bir nechta burg‘i to‘plami qo‘llanilib, har biri oldingisidan 0,5—0,7 m uzun, diametri esa oldingisidan 1—3 mm kam bo‘lgan shtangadan iborat bo‘ladi. Eng uzun shtanganing diametri portlovchi modda patronining diametridan 2—3 mm katta bo‘lishi kerak.

Koronka bilan shtanga o‘zaro rezba yoki qiyaligi $3^{\circ}31'$ bo‘lgan tekis konus yordamida ulanadi. Konusli ulash yig‘ish va sochish ishlarida nisbatan qulay hisoblanadi. Burg‘ilash koronkalarining qirquvchi qismi qattiq volfram-kobalt (BK—6B, BK—9B, BK—15) qotishmasidan tayyorlangan plastinkadan iborat bo‘ladi. Bu plastinkalar koronkaga Л62, Л68 jez yordamida yopishtiriladi.

Yangi yoki ishdan chiqqan (yedirilgan) burg‘ilash koronkalari charxlovchi dastgohlarda charxlanadi.

Koronkalar ikki qayta charxlanadi:

- 1) qora — ko‘k karbid kremniydan yasalgan aylanish tezligi 15—20 m/s li yediruvchi dumaloq (abraziv) tosh bilan;
- 2) toza — qora karborundan yasalgan aylanish tezligi 20—25 m/s li yediruvchi dumaloq tosh bilan.

Charxlashda sovitish uchun suv, 3—5% li emulsiya aralashmasi, 3—3,5 % sovun aralashmasi yoki 1—2 % soda aralashmasidan tayyorlangan va unga 2 % sovun qo‘shilgan suyuqlik qo‘llaniladi. Eritmaning sarfi 10 l/min dan kam bo‘lmasi kerak. Koronkalarni maxsus markazlashgan ustaxonalarda 2—3 marta tiklanadi. Maxsus qotishmadan yasalgan plastinkalar charxlanganda har gal 1—1,5 mm dan ko‘p qalinlikni olish man etiladi.

Perforatorlarni ishlatish va ularni ishlatishda xavfsizlik texnikasi. Burg‘ilash ishlarini boshlashdan oldin burg‘ilovchi zaboyni sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirishi va uning xavfsizligiga, normal holda ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak. Lozim bo‘lganda zaboyni osilib turgan katta bo‘laklardan tozalash, lahim mustahkamlagichlarining va undan oldingi portlatish ishlarida portlamay qolgan zaryadlarning bor-yo‘qligini tekshirish kerak. Shpurlarni qayta burg‘ilash qat’iyan man etiladi. Burg‘ilash ishlari tasdiqlan-

gan burg‘ilash pasportiga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Zaboyning yoritilganligini va shamollatishni kuzatib turish kerak. Burg‘ilovchi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi shart. Mashinani ishga tushirishdan oldin siqilgan havo bosimini manometr bilan tekshirish lozim. Havo bosimi 5 kgk/sm² dan kam bo‘lmasligi kerak. Vodoprovoddagi suvning bosimi havo bosimidan taxminan 1,5 kgk/sm² kam bo‘lishi kerak. Bu perforatorning ichiga suv kirib ketishidan saqlaydi.

Burg‘ilovchi havo va suv uchun belgilangan shlanglar ichining tozaligini tekshirishi kerak, ularni ishonchli ularash va moylab qo‘yish kerak. Avtomoydonni vaqtqi-vaqtida moy bilan to‘ldirib qo‘yish kerak. Perforatorga avval siqilgan havo, so‘ngra suv ochib uni ishga tushirish kerak. To‘xtatishda buning aksi qo‘llaniladi. Perforatori bo‘sish (xolostoy) ishlatish tavsiya etilmaydi. Ish davomida perforator qismlarining holatini nazorat qilib turish kerak.

Ishni tamomlagach, perforatori tozalab, avtomoydonga moy quyib uning hamma joyini moylash maqsadida 1 minut davomida bo‘sish ishlatib qo‘yish kerak. Perforatorlar haftada bir marta maxsus ustaxonada to‘la bo‘laklarga bo‘lib, yuvib, ta’mirlanadi, joriy ta’mirlash oyiga bir marta, mukammal ta’mirlash 2—3 oyda bir marta o‘tkaziladi.

Perforatorlarning ish resursi norma bo‘yicha 6 oyni tashkil qiladi.

3.4. AYLANIB BURG‘ILOVCHI MASHINALAR

Aylanib burg‘ilashda tog‘ jinsi uzluksiz burg‘ilash asbobi (keskich)ga o‘qi yo‘nalishida bosim kuchi va aylanma moment ta’sirida spiralsimon qatlam-qatlam qilib buziladi. Shuning uchun aylanib burg‘ilashda umuman chang va shovqin bo‘lmaydi, tog‘ jinsi uzluksiz buziladi, o‘rtacha qattiqlikdan past va ba’zida o‘rtacha qattiqlikdagi tog‘ jinsida buzilish samarali bo‘ladi.

Aylanib burg‘ilashning o‘ta ijobiy tomoni unda elektr energiyasidan foydalanishning mumkinligidir, bu pnevmatik energiyadan 6—15 marta arzonga tushadi. Kapital xarajatlar — mashinani sotib olish, uni yig‘ish elektr energiyasini qo‘llaganda pnevmatik energiyaga nisbatan 100 marta kam xarajatni tashkil etadi. Keyingi vaqtarda o‘rtacha va qattiq tog‘ jinslarida aylanib burg‘ilashni qo‘llash bo‘yicha katta izlanishlar olib borilayapti.

Aylanib burg‘ilaydigan mashinalar ikkiga bo‘linadi:

- 1) qo‘l bilan ishlatiladigan;
- 2) kolonkaga o‘rnatilgan burg‘ilash mashinalari.

Bu mashinalar qattiqligi o‘rtachadan past va o‘rtacha qattiqlikdagi ko‘mir hamda tog‘ jinslarida shpur burg‘ilashda ishlatiladi.

Burg‘ilash dastgohlari xohlagan qattiqlikdagi tog‘ jinslarida qidiruv va portlatuv skvajinalar burg‘ilashda ishlatiladi. Ular tik va qiya lahimlar o‘tishda ham keng qo‘llaniladi.

Qo‘l burg‘ilari deb, ko‘mir va o‘rtacha qattiqlikkacha bo‘lgan tog‘ jinslarida qo‘l yordamida yoki engil ushlab turuvchi moslama bilan shpur burg‘ilaydigan kon mashinalariga aytildi. Parmalar quyidagi turlarga bo‘linadi:

- burg‘ilash asbobini zaboya uzatish bo‘yicha — zaboya qo‘l bilan va mexanik usul bilan uzatiladigan;
- ishlatadigan energiyasiga qarab — elektr toki (ЭР yoki СЭР va СЭМ yoki СРП), pnevmoenergiya (СПР va СПМ) va gidravlik energiya (СГР) bilan ishlaydigan;
- boshqarish usuliga qarab — bevosita va masofadan (Д) boshqariladigan parmalar.


Elektr qo‘l burg‘ilari korpus 1, elektrovigatel 2, reduktor 3, o‘chiruvchi tugma 5 va (agar bo‘lsa) uzatuvchi mexanizmdan tuzilgan (12-rasm).

Burg‘ining korpusi dastak 6 bilan birgalikda engil qotishmadan quyma holda tayyorlanadi. Dvigatelni sovitish uchun uning rotori o‘qiga ventilator 4 o‘rnatilgan, burg‘ining korpus yuzasi qirrali qilib tayyorlangan. Ish jarayonida xavfsizlikni oshirish va qulay bo‘lishi uchun ventilatorning qopqog‘i 7 va parmaning dastagi rezina bilan qoplangan. Burg‘ining ishchi asbobi patronga 8 qotirilgan.

Burg‘ining elektr yuritmasi uch fazali o‘zgaruvchan tokda ishlaydigan asinxron dvigatel bo‘lib, quvvati 1—1,6 kVt, rotorning sinxron aylanish tezligi 3000 ayl/min. Burg‘ining og‘irligini kamaytirish maqsadida yuqori (150 davr/sek) chastotali tokda ishlovchi dvigatel ham ishlatilishi mumkin, uning aylanish tezligi 8500 ayl/min dan ko‘p bo‘lishi mumkin.

Xavfsizlik sharoitlariga ko‘ra qo‘l burg‘ilarida 127 V ishchi kuchlanishli elektroenergiya qo‘llaniladi. Dvigatelni burg‘ining korpusiga joylashtirilgan tugma 5 yoki masofadan boshqarish mumkin.

Uch fazали tugmaning burg‘i korpusida o‘rnatilishi, burg‘ini bevosita boshqarishga imkon beradi, lekin uni tez-tez o‘chirib



12-rasm. Elektr qo'l burg'i CEP-19 м.


yoqish uning kontaktlarining kuyib ketishiga olib keladi va burg‘ining ishonchli ishlashini kamaytiradi. Undan tashqari, nosozlik izolatsiyasining yomonlashuvi natijasida tokning burg‘ining korpusiga o‘tib qolishi, burg‘ilovchining hayotini xavf ostida qoldirishi mumkin.

Burg‘ini masofadan boshqarishda, uning korpusiga bir fazali 24 V li boshqaruv zanjirining tugmasi o‘rnataladi, masofadan boshqariluvchi uch fazali tugma magnitli ishga tushiruvchi orqali amalga oshiriladi, u transformatorning korpusiga o‘rnatalgan bo‘ladi. Bunday masofadan boshqaruv tugmalar konstruksiyasining ishonch-liligini sezilarli darajada oshiradi va uning ishchanligini oshiradi, lekin bularning hammasi boshqaruvda 5—6 tola (жила)li kabellar qo‘llashni taqozo qiladi.

Elektr burg‘ining reduktorlari bir va ikki pog‘onali silindrsimon uzatkich 9 va 10 yoki planetar uzatkichlardan iborat bo‘ladi. Reduktorlarni uzatish nisbati, ko‘mir yoki tog‘ jinslarining bo‘sh va qattiqliklarini hisobga olib ishchi asboblariga 900—300 ayl/min harakat bera olsin. Shuni hisobga olib burg‘ilarning reduktorida shesternalarni oson almashtirish uchun ma’lum choralar ko‘rilgan bo‘ladi.

Burg‘ilovchiga yengillik yaratish va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida elektr burg‘ilar zaboya mexanik, majburiy uzatiladigan moslama bilan chiqariladi. Uni qo‘lda, shuningdek, maxsus kolonka yoki yengil moslamalarda boshqarish mumkin. Mexanik uzatuvchisi bo‘lgan burg‘ilar, oddiy burg‘ilardan o‘zida o‘rnatalgan va ma’lum tortish kuchi bilan sim arqonga ta’sir etuvchi barabanlari bilan farq qiladi. Misol tariqasida СПР—2 rusumidagi burg‘ining 14 uzatuvchi barabanini olaylik (13-rasm, a).

Baraban qo‘srimcha chervyakli uzatkich 12 yordamida aylanadi, chervyakli uzatkich silindrsimon shesternalar 10, 11 orqali harakatlanadi. Shlitsali mufta 8 ni qayta ulab shpindel 9 ga ikki xil aylanish tezligi berish mumkin. Aylanish momenti, bu holda dvigatel 1 dan, silindrsimon shesternalar 2—3, 5—4 yoki 2—3, 7—6 orqali uzatiladi. Shpindelning aylanish tezligini qo‘srimcha silindrsimon 2—3 shesternalarni almashtirish orqali o‘zgartirish mumkin. Shpindel o‘qining aylanishi bilan birga shesternalar 10—11 ham aylanadi, ular chervyakli uzatkich 12 orqali friksion mufta 15 ning kichik diskiga qo‘shilgan. Burg‘ini uzatuvchi baraban 14 friksion muftaning katta diskiga qotirligan va ilgakka 17 ulangan tross 13 ni o‘ziga o‘raydi. Rezbali ulanish bilan jihozlangan



13-rasm. O'zi uzatuvchi CIP-2 elektr burg'i:

a — kinematik sxema; b — umumiy ko'rinishi; d — ankerli mustahkamlagichga moslamani tortuvchigi gayka.

shturval 16 ni aylantirib, prujina orqali, friksion muftani siquchi diskni siqish kuchini o'zgartirish mumkin, shu bilan uzatuvchi aylanma momentning miqdorini va trossni tortish kuchini o'zgartirish mumkin.

Ishning boshida burg' ilovchi ilgak (крюк)ni zaboy yuzasidagi biron ta qo'zg'almas predmetga ilib qo'yadi va shturval 16 ni aylantirib tross 13 ning tortish kuchini (0—250 kgk) rejalashtiradi, shu bilan burg'ini zaboya uzatishni ta'minlaydi (13-rasm, b). Burg'ini boshqarish АП—3,5 ishga tushirish agregati orqali amalga oshiriladi.

Burg'idan kerak bo'lganda uning kichik aylanish tezligida ankerli mustahkamlagichlarning gaykasini qotirishda ham qo'llaniladi. Buning uchun burg'ining shpindeli 9 ga burab yoki unga konus 3 orqali maxsus nasadka qo'yiladi, uning korpusi 1 ga chegaraviy moment muftasi 5 o'zining qiymati (20—30 kgk · m) ga moslashtirilgan prujinasi 2 bor (13-rasm, d). Ankerli mustahkamlagichning gaykasi kalit 4 orqali tortiladi, kalit nasadkaga o'rnatilgan.

Qo‘l burg‘ilarining toifalari va ularning o‘lchamlari 3-jadvalda keltirilgan.


3-jadval

QO‘L BURG‘ILARINING TOIFALARI

Burg‘i-ning turi	Burg‘ilana-digan tog‘ jinsining qattiqlik koefitsiyenti	Nominal o‘lchamlari			Uzatish kuchi, kgk	burg‘ining og‘irligi, kg dan ko‘p emas
		Quvvati, kVt	Shpindelning aylanish tezligi, ayl/min	Uzatish tezligi, ayl/min		
ЭР	4 gacha	1,0	900; 700	berilmagan	15; 16 16,5; (17,5) 19	
		1,2	900; 700; 500			
		1,6	900; 700			
ЭМ	3—5	1,2 1,6	500; 300 500	110; 70; 110; 70	250 gacha	22; (24) 24,5

GOST bo‘yicha shpindeldagi nominal quvvat sifatida burg‘ining qisqa rejimda o‘zgarmas nominal yuki (kuchi)da 30 min ishslash davridagi quvvat qabul qilingan. Unda dvigatel 127 V kuchlanish bilan ta’minlanganda uning dastagidagi reaktiv momenti 15 kgk dan oshmasligi kerak. Quvvati 1,2 kVt, aylanish tezligi 900 ayl/min bo‘lgan elektr qo‘l burg‘isining shartli belgisi: Burg‘i «ЭР12—900» deb belgilanadi. Qo‘l burg‘ilari elektr yuritmalari ning massasi, odatda, burg‘i umumiylar massasining 60—70 % ini tashkil qiladi, quvvat birligiga to‘g‘ri kelgan nisbiy massasi esa 12—21 kg/kVt. Shuning uchun burg‘i massasini birinchi navbatda nisbatan tengil, yuqori chastotali (150—250 davr/sek) bo‘lgan uch fazali yuritmalar qo‘llash hisobiga kamaytirish nazarda tutiladi. Masalan, СВЧ—2 burg‘isi oddiy burg‘ilardan o‘zidagi yuqori chastotali (150 davr/sek) yuritmasi, tezligini kamaytirish uchun qo‘llangan planetar reduktori bilan farq qiladi (8500 dan 920 ayl/min gacha). Burg‘ining to‘plamiga chastotani qayta ishlab beruvchi ВПЧ—150 (ikkita burg‘iga bitta chastotani qayta ishlab beruvchi), aylanishni o‘zgartirib beruvchi MP—5M mufta kiradi.

Pnevmatik burg‘ining elektr burg‘idan asosiy farqi, unda qo‘llaniladigan pnevmatik dvigatelidadir. СПР—11 qo‘l pnevmatik burg‘ida dastak 1 ni bosganda klapan 2 cho‘kadi va siqilgan havo kanal 11 dan burg‘ining pnevmatik rotatsion dvigateli 6 ga uzati-



14-rasm. СПР-11 qo'l pnevmatik burg'isi.

ladi (14-rasm). Rotor 8ga ekssentrik o'rnatilgan cho'kuvchi lopata 7ga bosib siqilgan havo shu rotorni aylanadiradi. Aylanuvchi moment dvigatelning rotoridan shpindel 9ga bir yoki ikki pog'onali planetar reduktor orqali uzatiladi (mos ravishda СПР-11-5 va СПР-11-4 tiplarida). Rotoring aylanish tezligi markazdan qochma regulator 3 yordamida chegaralanadi. Regulator richag 4 orqali klapan 5ga ta'sir qilib dvigatelga kelayotgan havoni kamaytiradi.

GOST bo'yicha manbadan kelayotgan havo bosimi 5 kgk/sm^2 , uzatuvchi kuchi 100 kgk bo'lishi kerak. СПР burg'isida bu maxsus pnevmoushlovchi (пневмоподдержка) yordamida amalga oshiriladi.

Pnevmatik qo'l burg'isi (СПР) qattiqlik koeffitsiyenti $f \geq 4$ gacha, mexanik uzatuvchisi bo'lgan burg'i (СПМ) $f = 3-5$, kolonkali masofadan boshqariluvchi (СПК) va avtomat ravishda tezligini o'zgartiruvchi (СПКА) burg'i $f \geq 12$ gacha bo'lgan tog' jinslarini burg'ilashda ishlatiladi. СПР burg'isining quvvati 1,8 o.k., shpindelining aylanish tezligi 700 ayl/min.

Konlarda qo'llanib kelayotgan asosiy elektr va pnevmatik qo'l burg'ilarining texnik tavsifi hamda asosiy ko'rsatkichlari 4-jadvalda keltirilgan.

ELEKTR VA PNEVMATIK QO'L BURG'ILARINING TEXNIK TAVSIFI


Burg'inining turi	Yarim soatli quvvati, kVt	To'la momenti, kgk · m	Ortiqcha yuklash qobiliyati	Shpindelning aylanish tezligi, ayl/min	Burg'inining massasi, kg
СЭР—19 м	1,32	0,453	3,05	690; 340	18
СВЧ—2	1,4	0,148	—	920	12
СПР—2	1,4	0,533	3,2	525; 775	24
ЭР—14Д	1	0,288	3,67	360; 535	15
ЭПД—20	0,975	0,288	3,67	360; 535	21
ЭРП—18ДМ	1,4	0,47	2,78	300	24
СПР—11—4	2,7	0,492	—	290; 420	12,1

CГР gidravlik burg'ilar, gidroturbina ko'rinishidagi gidroyuritma bilan jihozlangan bo'lib, hozirda kon sanoatida qo'llanishi chegaralangan, lekin gidrousul bilan foydali qazilma qazib olishda qo'llanishi mumkin.

Kolonkali burg'ilar qattiqlik koeffitsiyenti $f \geq 12$ gacha bo'lgan ko'mir va tog' jinslarida shpur burg'ilash uchun qo'llaniladi. Shuning uchun ular qo'l burg'ilariga nisbatan kuchli bo'lib, massasining salmog'i va uzatish kuchi hamda burg'ilash uchun maxsus kolonka yoki manipulatorlarda o'rnatilishi bilan ajralib turadi.

Ishchi asbobini zaboya uzatib berishiga qarab kolonkali burg'ilar mexanik va gidravlik uzatkichlar bilan jihozlangan tur-larga bo'linadi. Mexanik (differensial — vintli) uzatkichli parmallar korpusga joylashtirilgan yuritma, reduktor orqali ishchi asbobga aylanma harakat uzatuvchi mexanizm, ishchi asbobni zaboya uzatuvchi mexanizm va boshqaruv mexanizmidan tashkil topgan.

Aylantiruvchi moment elektryuritmadan silindrsimon shesterna 1—6 dan vtulka 7ga uzatiladi va ikkita sirg'anuvchi shponka 25 yordamida, patron 9 bilan jihozlangan shpindel 8ga uzatiladi (15-rasm, a). Sirpanuvchi shponka bemalol shpindelning bo'ylama o'yqlari (pazi)ga kiradi va aylanuvchi momentni vtulkadan shpindelga uzatadi, bunda shpindel hech qanday qarshiliksiz bir vaqtning o'zida vtulkaga nisbatan bo'ylama harakatlanadi. Shpindelning zaboya kirishi va zaboya qo'zg'alishi uzatuvchi rezbali vtulka 15 deb ataluvchi gayka bilan tishlashishga kiruvchi tasmali rezba hisobiga amalga oshiriladi. Uzatuvchi rezbali vtulka shesterna 14 va 13 orqali oraliq 24 vtulka bilan qo'shilgan. Oraliq vtulka xvostovik 20 va shponka 21 bilan tugaydi.



15-rasm. Kolonkali burg'ining kinematik sxemasi:

a — burg'ining umumiy kinematik sxemasi; b — qo'shimcha rejalahtiruvchi friksion mufta.

Ishlaganda vintli juftlik 8 (vint) va rezbali vtulka 15 (gayka) oraliq'ida uchta xarakterli holat bo'lishi mumkin: gaykaning burchak tezligi vintnikidan katta, teng va kichik, ya'ni vintning gaykaga nisbatan oldinga qo'zg'alishi, qo'zg'almasligi va orqaga qo'zg'alishi, ya'ni ishchi asbobning zaboya uzatilishi, neytral holatda qolishi va zaboydan orqaga qaytishi kuzatiladi.

Vtulka 15 ning shpindelga nisbatan katta burchak tezligi bilan aylanishi tepkili muftaga 10 prujina 18 orqali shesterna 4 ga siqilishi natijasida amalga oshadi. Aylanish momenti shesterna 4 dan xvostovik 20 ka vtulkali 12 tepkili mufta 10 va sirpanuvchi shponka 21 orqali uzatiladi. Oraliq valik 24 shesternalar 13—14 juftligi orqali aylanish momentini vtulka 15 ga uzatadi.

Orqaga uzatishni boshqaruvchi dastakni ozgina orqaga siljittish (valik 23 ni qirqib, shesterna 22 va reyka hisobiga) prujina 18 ni birmuncha qisadi va tepkili mufta 10 shesterna 4 bilan tishlashishdan chiqadi. Bunday holatda uzatuvchi rezbali vtulka 15 bemalol shpindel 8 bilan ishqalanish hisobiga aylanadi. Shpindel 8 va rezbali juftlik o'q yo'nalishida surilmaydi.

Shpindelni orqaga qaytarish uchun dastak 16 ni oxirigacha orqaga bukish kerak, tepkili mufta 10 asos 17ga siqiladi. Asos 17 burg'ining korpusiga presslab joylashtirilgan va u to'xtaydi, gayka 15 ham to'xtaydi, shpindel 8 tez zaboydan orqaga qaytadi.

Vtulka 12 va mufta 10 o'zaro friksion bog'langan, shuning uchun uzatiladigan maksimal aylantiruvchi momenti ularni siqish kuchi bilan chegaralanadi. Maksimal uzatuvchi kuchning qiymati gayka 19 ni siqib turuvchi prujina 11 ning kuchi bilan rejala-


tiriladi. Shpindelning aylanish tezligi reduktorning shesternalarini uzatish nisbati yoki dvigatel rotorining aylanish tezligi bilan o'zgartiriladi, uzatuvchi gaykadagi aylanish momenti, demak, bur-g'ilash vaqtidagi maksimal uzatish kuchi chegaraviy moment muftasini rejalash hisobiga amalga oshiriladi. Masalan, ЭБК—5 va СЭК—1 dagi shpindelning ikkita aylanish tezligi, ikkita tezligi bo'lgan elektr dvigatel hisobiga (1500 yoki 3000 ayl/min) bajariladi. Uzatuvchi gaykada maksimal aylantiruvchi momentning qiymati va uzatuvchi kuchning qiymati 200 dan 1500 kgk gacha, qo'shimcha jihozlangan friksion mufta va uzatuvchi tepkili mufta yordamida o'zgartiriladi (15-rasm, b).

Burg'i ishlayotganda, oraliq valik 2 da aylantiruvchi momentning qiymati qo'shimcha dastak 7 ni aylantirish hisobiga bajariлади. Qo'shimcha dastakni aylantirganda shesterna 6 gayka 3 ni aylantiradi, bu bilan prujina 5 ning siqilish darajasi o'zgaradi, demak, friksion mustaning diska 1 ni siqish qiymati o'zgaradi.

Shpindelni «Oldinga», «Neytral» va «Orqaga» yuritish tepkili mufta bilan yurituvchi shesterna tishlashishiga mos ravishda kirishi, chiqishi yoki uni burg‘ining korpusi orqali tormozlashi yordamida sodir bo‘ladi.

Uzatuvchi kuchni bir me'yorda, tekis rejalashtirish, gidravlikaning hisobiga amalgalashiriladi. Bunda uzatish kinematikasi o'zgarmasdan qoladi. Masalan, ЭБГ burg'isida aylanish momenti elektr dvigateldan 1, shesternalar 2, 3, 5, 7 dan aylantiruvchi mufta 8 ga o'tadi, keyin shponka orqali shpindel 9 aylanadi (16-rasm).

Shpindelning aylanish tezligini shesterna 4 ni 5 yoki 6 shesternaga qayta qo'shish hisobiga bajariladi. ЭБГ burg‘isining boshqa burg‘i-lardan farqi shpindelni zaboya uzatishda ikkita gidravlik silindr 10



16-rasm. ӘБГ бурғисининг гидроқинематик схемаси.

lardan foydalanganligidir. Bu gidrosilindrlar maxsus gidrosistema dan ta'minlanadi. Shesternali gidronasos 12 (unumdorligi 4,5 l/min) elektr dvigatel 1 dan shesterna 11 orqali aylanadi. Gidronasos rezervuar (manba) 14 dan moy filtr 13 orqali moy so'rib oladi va uni taqsimlovchi kran 15 ga saqlovchi kran 16 orqali uzatadi.

Taqsimlovchi kran zolotnigini dastak 17 bilan surib moyni silindr 10 larning o'ng yoki chap bo'shlig'iga yuborish mumkin, buning hisobiga shpindel zaboya yoki zaboydan tashqariga harakat qiladi.

Burg'ining qayd etilgan konstruksiyasi shpindelni bir me'yordagi kuch (100 dan 1000 kgk) bilan oldinga yoki aylanmayotgan shpindelni orqaga olib chiqadi. Burg'ining elektr uskunalari portlashga xavfsiz qilib tayyorlangan bo'lib, bevosita yoki masofadan boshqarilishi mumkin. Burg'ining ishi КЭБ-5 kolonka yoki МБИ-59 va МБМ-2 manipulatorga o'rnatilib bajariladi. Kolonkali burg'ilar odatda ikki, ba'zida uchta tezlik bilan ishlaydigan 127, 220 va 380 V kuchlanishli elektr dvigatellar bilan ta'minlanadi. Ularning nisbiy massasi 23—53 kg/kVt, uzunligi, balandligi va eni mos ravishda 1500×300 — 350×350 —400 mm. Hozir ishlatilayotgan kolonkali burg'ilarning texnik tavsifi 5-jadvalda keltirilgan.

5-jadval

KOLONKALI BURG'ILARNING TEXNIK TAVSIFI


O'lchamlari	Kolonkali burg'larning turi						
	ЭБК-2А	ЭБК-5	ЭБК-2М	СЭК-1	ЭБГ-1	ПЭБ-2	ЭБГП-1
Elektryuritmaning quvvati, kVt	2,7	1,8—4,2	2,7	3,3	3	4,5	2,5
Shpindelning aylanish tezligi, ayl/min	205	152—305	196	305/152	—	415	170; 315
Shpindelning maksimal uzatish tezligi, mm/min	590	439—878	180	205/112	—	3000	0—1400
Shpindelning yurish masofasi, mm	890	890	890	1,86; 0,88	900	400	900
Maksimal o'q bosimi, kgk	1000	1500	600	850	1150	600	1500
Massasi, kg	110	110	120	115	110	134	130

Kolonkali burg‘ilar ikki turda (I va II) ishlab chiqariladi, mos ravishda shtangadagi quvvati 2,5 va 4 kVt, shtanganing aylanish tezligi 100—400 va 150—500 ayl/min, shtangani zaboya uzatish tezligi 0,5—5 mm/ayl va zaboydan chiqish tezligi 5 m/min dan kam emas. Shtangani zaboya maksimal uzatish kuchi mos ravishda shtanganing yurish masofasi 2,2 m bo‘lganda 1500 va 2000 kgk, burg‘ining massasi 132 va 160 kg dan oshmasligi kerak.

Alohidha hollarda I tur kolonkali burg‘ilar shtangasining yurish masofasi 0,85 m, zaboydan chiqish tezligi 4 m/min va massasi 125 kg gacha bo‘ladi.

Burg‘ilar uchun o‘rnatuvchi moslamalar. Og‘ir qo‘l va kolonkali burg‘i bilan ishlayotganda burg‘ilovchi mehnatini yengillatish uchun tirkakli (распорные) kolonka va manipulatorlar qo‘llaniladi.

Tirkakli kolonkalar elektr qo‘l burg‘ilarini o‘rnatishda qo‘llanadi, ular oddiy burg‘ini reykada tepki qurilma yordamida uzatishga moslangan. Tirkakli kolonkaning vertikal ustuni quvur 1, qo‘zg‘almas 5 va qo‘zg‘aluvchi 6 asos (пята)dan tuzilgan (17-




17-rasm. Qo‘l parmalari uchun o‘rnatuvchi moslamalar:
a — tik ustunda o‘rnatish usuli; b — osib qo‘yilgan — manipulator usuli.

rasm, a). Reykali uzatkich 7 yordamida vertikal kolonka lahimga o'rnataladi. Qo'l burg'isi xomutlar 8 va 9 yordamida yo'naltiruvchi qurvurda 2 yuruvchi qo'zg'aluvchi quvur 3 reyka 12 ga o'rnataladi. Yo'naltiruvchi quvurning bir tomoni sharnirli qilib xomut 11 ga mahkamlanganadi. Xomut tirkakli kolonka bo'ylab ma'lum balandlikda mahkamlangan holda yuradi, tirkakning ikkinchi tomoni tirkakli vint 10 orqali lahimga o'rnataladi.

Dastakka 4 ta'sir qilinganda shesterna reyka 12 bo'ylab yuradi va burg'ini uzatish uchun yurish masofasi 2000—2500 mm bo'lganda 300 kgk gacha kuch beradi. KƏP—1 va KƏP—2 kolonkalarning mos ravishda yurish masofalari 2500—1350 va 2070—1270 mm, chiqqan qismi 2470—2340 va 3000—1000 mm, massasi 42 va 40 kg.

Zaboylarda og'ir yuklash mashinalari qo'llanishi tufayli burg'i-larni maxsus osib qo'yilgan moslama — manipulatorlarga o'rnatib ishlatalishga to'g'ri keldi. Manipulator kronshteynlar 7 va 9 bilan yuklash mashinasi, vagonetka yoki burg'ilash aravachasiga mahkamlab qo'yiladigan quvur 1 dan iborat (17-rasm, b). Strela 11 sharnir 5 yordamida quvur 1 ga mahkamlangan, gorizontal tekkislikda o'q 10 bilan aylanishi mumkin va gadir-budur qilib tayyorlangan mufta 2, 8 yordamida kerakli holatda vint 3 yordamida qotiriladi. Strelani ko'tarish dastak 6 yordamida reykali 4 ko'targich yordamida bajariladi. Burg'i qisqich 13 bilan sharnir yordamida mustahkamlangan kronshteyn 12 ga qotiriladi. Manipulatorlar uzunligi 1600—1900 mm va massasi 130—180 kg bo'lgan strela bilan tayyorlanadi. Manipulatorlar qo'llanganda burg'ilash balandligi 100 mm dan 3000 mm gacha, zaboy kengligi esa 2500 mm gacha burg'ilanadi. Kolonkali burg'ilarning tirkak kolonkalari ikkita biri-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi ramalardan tayyorlanadi. Ostki rama 2 quvurdan payvandlab tayyorlanib, qo'zg'almas asos 7 bi-



18-rasm. Kolonkali burg'i bilan KƏB—2 tipli kolonka.

lan jihozlangan va qo‘zg‘aluvchi xomutlar 4 orqali kolonkali 1 burg‘i kolonkaga mahkamlanadi, ustki rama 8 ham quvurlar yordamida svarka qilib tayyorlanib ostki ramaning ichida qo‘zg‘alib shtir 5 bilan qotiriladi (18-rasm). Kolonkani tirkak vint 6 ni bo‘shatib yechib olinadi. Shunday qilib, kolonkali burg‘i o‘zining vertikal o‘qi atrofida kolonka bilan aylanishi va xomut 4 ni bo‘shatib yuqori va pastga yo‘naltiruvchida surilishi hamda sapfa 3 da vertikal tekislikda burilishi mumkin. Kon korxonalarida ko‘proq КЭБ—2 va КЭБ—3 toifali tirkak burg‘ilash kolonkalari qo‘llanib kelinmoqda, ularning uzunligi mos ravishda 2400—1425 va 3200—2330 mm va massasi 35 va 36 kg. Massasi 60 kg gacha bo‘lgan, oldingilarga o‘xhash konstruksiyali, lekin uzatish kuchi 1500 kgk gacha bo‘lgan tirkakli kolonkalar ham qo‘llaniladi.

Xavfsizlik texnikasining maxsus talablari. Gaz va changdan xavfli bo‘lgan konlarda qo‘llaniladigan aylanib burg‘ilaydigan burg‘ilash mashinalariga birinchi navbatda qo‘yiladigan talablardan biri ularning elementlarini bir-biriga urilib ketganda va friksion ishqalanganda uchqun chiqarmaydigan aralashma (сплав) bilan qoplash shart.

Elektrburg‘ining dastagi va ventilatorining qopqog‘i, shuningdek, burg‘ilovchi ishlash jarayonida tok bilan kontaktda bo‘lishi mumkin bo‘lgan hamma elementlari ishonchli izolatsion qoplama bilan himoya qilinishi kerak. Izolatsiyaning butunligi burg‘ilash mashinalarini konga tushirishdan va ishlatishdan oldin teksirib ko‘rilishi kerak. Normal holda tok o‘tkazmaydigan hamma metall qismlari ishonchli ravishda yerga ulanishi kerak, burg‘ilovchi faqat himoyalovchi rezinali qo‘lqop bilan ishlashi shart.

Burg‘ining hamma harakatdagi elementlari (shpindel, uzatuvchi zanjir va h.k. lar) ishchilarni shikastlashdan ishonchli himoya qilingan bo‘lishi kerak. Ishda faqat to‘liq sozlangan burg‘ilash mashinalaridan, asboblardan to‘la xavfsiz bo‘lgan ishchi joylari-da foydalanish kerak. O‘tmashlashgan kesish asboblaridan foydalanish va aylanib turgan shtangani qo‘l bilan ushslash man etiladi. Tekshirish, ko‘zdan kechirish, mayda ta’mirlash ishlari yoki burg‘ini hamda asboblarni sozlash ishlari faqat burg‘ini tok manbayidan o‘chirib, dvigatel to‘la to‘xtagandan so‘ng amalga oshirilishi kerak.

Burg‘ilash mashinalari ish davomida qizib ketmasligi kerak va o‘z vaqtida ko‘zdan kechirilib, rejali — ogohlantirish, ta’mirlash ishlarini instruksiya bo‘yicha bajarish shart.

3.5. ZARB-AYLANMA VA AYLANMA-ZARB BURG‘ILASH MASHINALARI

Zarb-aylanma va aylanma-zarb burg‘ilash mashinalari o‘rtacha qattiqlikdagi va qattiq tog‘ jinslarida shpur va skvajina burg‘ilash uchun qo‘llaniladi. Bu mashinalar bilan burg‘ilash tog‘ jinslarini aralash usul bilan buzishga asoslangan bo‘lib, urib burg‘ilashni va aylanib tog‘ jinsiga ta’sir etishning asosiy xususiyatlarini birlashtiradi.

Tog‘ jinsiga urib ta’sir qilganda, ishchi organining tog‘ jinsiga ta’sir joyida va undan ancha uzoqda ishchi organning ta’siri namoyon bo‘ladi. Ishchi organi qayta ta’sir etganda oldingi ta’sir natijasida ancha bo‘sab qolgan tog‘ jinsi ko‘proq hajmda buzila boshlaydi. Shunday qilib, qancha ko‘p kuch bilan urib ta’sir qilsa, keyingi urishda shuncha oson va ko‘proq tog‘ jinsi buziladi. Urganda hosil bo‘lgan darzlar tog‘ jinsining qattiqligini kamaytiradi. Bu hol ishchi asbobining tog‘ jinsiga ko‘proq, chuqurroq botishini ta’mindaydi. Ishchi asbobiga berilgan o‘q bo‘yicha bosim va aylanish momenti uncha katta bo‘lмаган kuch bilan tog‘ jinsini aylanib buza boshlaydi. Bu hol kuchlarning kamligi hisobiga ishchi asbobini kam yedirilishiga olib keladi, burg‘ilash tezligini zarb-buralib burg‘ilashga nisbatan birmuncha oshiradi. Tog‘ jinsining qattiqligiga qarab, buzilgan tog‘ jinsining hajmi, asosan, zerb berish hisobiga va, shuningdek, ishchi asbobining aylanishi hisobiga oshadi. Bu usulda energiyaning sarfi ham boshqa burg‘ilash usullariga nisbatan ancha kam bo‘ladi.

Zarb-aylanma va aylanma-zarb mashinalari alohida bir-biriga bog‘liq bo‘lмаган zerb va aylanish mexanizmlaridan tuzilgan. Ular bitta korpusda yoki boshqa korpusda joylashtirilgan bo‘lishi mumkin.

Zarb-aylanib ta’sir etuvchi mashinaning konstruksiyasi bo‘yicha asosiy farqi, o‘zida maxsus cho‘kib (погружной) urib ishlaydigan mexanizmi — pnevmozarb beruvchisining borligi hamda burg‘ilash koronkasi bilan skvajinaning ichida ta’sir ko‘rsatishi va zerb hisobiga tog‘ jinsiga botirilishidir. Yana aylanib-zarb berib ta’sir etuvchi mashina aylantiruvchisi bilan skvajinaning tashqarisida qoluvchi zerb mexanizmining borligi bilan ham farq qiladi. Bu mashinada zerb beruvchi mexanizmga asosiy aylanish mexanizmiga nisbatan yordamchi vazifa ham yuklatiladi.

Ko‘p hollarda zarb-aylanma va aylanma-zarb mashinalaridagi zarb beruvchi mexanizmlar pnevmoenergiya bilan ishlaydi, aylanuvchi va uzatuvchi mexanizmlari pnevmatik, elektr va gidravlik energiya bilan ishlaydi. Zarb-aylanma mashinalarining asosiy ustunligi burg‘ilash koronkasida zarb energiyasini saqlab qolishidir. Energiyani saqlashi skvajinaning chuqurligiga, burg‘ilash asbobi-ga beriladigan aylanish momenti qiymatining kattaligiga bog‘liq emas. Lekin skvajinada uzlusiz aylanuvchi pnevmatik zarb beruvchi anchagina yediriladi.

Aylanma-zarb bilan ta’sir etuvchi mashinalar og‘ir perforator-larga nisbatan burg‘ilash asboblarida katta aylanish momenti tashkil etadi, lekin burg‘ining buralishi porshen zARBining harakati bilan mos bo‘limgan holda ta’sir etadi. Shuning uchun zarb-aylanma ta’sir etuvchi mashinalar chuqr ishlataladigan va qidiruv skvajinalarda, aylanma-zarb bilan ta’sir etuvchi mashinalar deyarli chuqr bo‘limgan ishlataluvchi skvajinalar yoki shpurlar hamda lahim o‘tishda qo‘llaniladi.

Zarb-aylanma burg‘ilash mashinalari. Zarb-aylanma burg‘ilashda cho‘ktirilgan pnevmozarb mashinalari qo‘llanilib, ularda shtanga orqali aylanish va zaboya uzatish skvajinadan tashqarida joylashtirilgan aylantiruvchi va uzatuvchi mexanizm orqali beriladi.

Cho‘ktirilgan pnevmozarb, perforator kabi pnevmatik burg‘ilash mashinalarida porshen odatdagidek ikki tomona harakatlanib ishchi yurishida burg‘ilash asbobining orqasi (хвостовик)ga zarb beradi.

Cho‘ktirilgan pnevmozarb ishslash prinsipiغا ko‘ra cho‘ktirilgan perforatorga o‘xshash bo‘lib, burilish qurilmasisiz bo‘ladi va havo-suv aralashmasida ishlaydi, bu esa uning tuzilishini ancha soddalashtiradi. Yana cho‘ktirilgan perforatordagи eng muhim kamchilik — aylanish momentining kichikligi va kichik diametrli skvajinalarni maxsus burg‘ilash dastgohlari yordamida pnevmozarbning aylanishini hamda uzatishni ta’minlab burg‘ilaydi.


GOST 13879—73 ga binoan cho‘ktirilgan pnevmozarb beruvchilar to‘rt xilda: I, II, III va IV, mos ravishda diametri 105, 125, 160 va 200 mm, skvajinalarga beriluvchi zarb quvvati 3; 4,2; 5,8 va 8 ot kuchidan kam emas, siqilgan havoning bosimi 5 kgk/sm². Pnevmozarbning tashqi diametri odatda burg‘ilash koronkasining diametridan 10—25 mm ga kam bo‘ladi va 92, 110, 140 va 175 mm dan ko‘p bo‘lmaydi.

Pnevmozarbni I va II xili qattiqligi $f = 6-20$ bo‘lgan tog‘ jinsini, III va IV xillari $f = 12-20$ bo‘lgan tog‘ jinsini burg‘i-lashga hisoblangan bo‘lib, siqilgan havoning sarfi 1 ot kuchi quvvatiga $1,7 \text{ m}^3/\text{min}$ dan ko‘p bo‘lmaydi.

Pnevmozarb silindr 2, porshen 3, shponka 6 bilan qotirilgan, ichiga burg‘ilash koronkasi 4 o‘rnatilgan, oldingi 5 va orqa 1 bosh qismidan iborat (19-rasm, a). Pnevmozarblarda havo perforator-dagi kabi taqsimlanadi. Jumladan, П—1—75 tipidagi pnevmozarbda havo porshen yordamida o‘zi taqsimlanadi. Porshenning bo‘s (холостой) yurishida siqilgan havo orqa bosh qismidan va kanal 12 dan silindrning oldingi 13 bo‘shlig‘iga o‘tadi. Silindr 7 ning orqa bo‘shlig‘idan, shu vaqtida 11 kanaldan va chiqaruvchi teshik 10 dan havo atmosferaga chiqib ketadi. Porshenning ishchi yurishida silindrning orqa bo‘shlig‘iga havo kanal 9 orqali o‘tadi, shu vaqtida xuddi oldingi bo‘shliqdan chiqqandek havo chiqib ketadi.

Skvajinani shamollatish ishlatilgan havo hisobiga amalga oshiriladi. Burg‘ilashdan chiqqan tog‘ jinslarini kanaldan 8 chiqadi-gan siqilgan havo hisobiga tozalanadi.

M—1900 tipidagi pnevmozarb yuqorida qayd etilgan П—1—75 pnevmozarbdan tekis klapanli havotaqsimlagichi bilan farq qiladi. Bu pnevmozarb zaboya siqilib tiralgan holda ishlaydi. Agar pnev-



19-rasm. П—1—75 pnevmozarbi:

a — pnevmozarbning kesimi; b — pnevmozarbning oldidan ko‘rinishi.

mozarb zaboya tiralmasa, koronka oldiga chiqadi va zaboya bemalol havo beruvchi teshikni ochadi. Bu holda klapan joyidan ko'cha olmaydi va porshenzarb oldingi oxirgi holatda qoladi, siqilgan havo chiquvchi (выхлопной) teshikdan skvajinaga kirib uni jadallik bilan shamollatadi.

M—48 pnevmozarbning ishlash prinsipi *M*—1900 ga o'xshash, lekin uni silindrining qoplama (рубашка)si *Π*—1—75 nikiga o'xshamagan, bu uning unumdorligini birmuncha oshirishga olib keladi. Siqilgan havo-suv aralashmasi halqali klapan orqali taqsimlanadi va silindrning old bo'shlig'iiga maxsus markaziy naycha hamda porshenzarb orqali o'tadi. *M*—32K va *M*—29T pnevmozarlar tuzilishiga nisbatan mos ravishda *M*—1900 va *M*—48 pnevmozarblarga o'xshash. Ko'proq qo'llaniladigan pnevmozarblarning texnik tavsifi 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval

PNEVMOZARBLARNING TEXNIK TAVSIFI

O'lchamlari	Pnevmozarblarning turlari								
	<i>Π</i> —55	<i>M</i> —29T	<i>Π</i> —7	<i>M</i> —1900	<i>M</i> —31	<i>ΥΥ</i> —4	<i>Π</i> —1—75	<i>M</i> —32K	<i>M</i> —48
Diametri, mm: koronka	55	85	85	105	105	105	105	155	105
korpus	48	68	73	90	90	90	90	135	92
zarb beruvchi	32	54	60	62	62	80	75	100	74
Porshenzarbning yurish masofasi, mm	50	65	40	70	—	45	45	—	—
Pnevmozarbning uzunligi, mm	350	—	475	522	475	475	540	—	—
1 minutdagi zerb soni	2500	1700	2500	1900	2150	2400	2200	1900	1800
1 ta zerbning energiyasi, kgk · m	1,5	5	5,5	7,5	9,5	6	8	14	9,3
Quvvati, ot kuchi	0,8	2,35	3	3,2	4,4	3,2	3,8	—	—
Siqilgan havo sarfi, m^3/min	1	4,5	3	7,3	—	7,3	3,5	10	6,8
Massasi, kg	3	10	13,3	12,8	15	15,6	20	—	—

Pnevmozarblarni moylash avtomoydonlar yordamida amalga oshiriladi.

Burg‘ilash asboblari sifatida pnevmozarblarda ko‘proq dolotali, krestli va uchta qirrali ilgarilantirilgan (опережающий) tig‘li koronkalar qo‘llaniladi.


Koronkalar yasalgan qattiq qotishmaning yedirilishga chidamlilagini va qattiq tog‘ jinslarida ishchanlilagini oshirish uchun markaz atrofi (периферия)dagи lezviyalarni pnevmozarb o‘qiga 70°—78° burchak ostida o‘rnatiladi (19-rasm, b). Koronkalar legirlangan po‘latdan (45XH, 35ХГСА, 30ХГТ va boshq.) ishlanib, unga qattiq qotishma (BK15, BK11 va boshq.) dan tayyorlangan plastinkalar o‘rnatiladi.

Pnevmozarb skvajinaga ichi bo‘s shburg‘ilash shtangasi yordamida kiritiladi va aylantiriladi. Shtanga diametri 50 va 63,5 mm bo‘lgan quvurlardan (35СГ, 36Г2С, 45 va boshq.) maxsus ishlov berib tayyorlanadi. Shtangalarni uch xil usul bilan o‘zaro ulanadi: rezba, mufta va nippel bilan. Oxirgi vaqtarda ko‘proq qulfli ulash qo‘llaniladi, uning soddaligi yig‘ish va bo‘laklarga bo‘lishda kam vaqt talab qiladi. Muftali va nippelli ulash ishonchliroq bo‘lsa ham, shtanganing yurishida, aylanishida, shuningdek, havo yurishida ham katta qarshilik ko‘rsatadi.

Aylanma-zarb burg‘ilash mashinalari, asosan, katta ko‘ndalang kesimli yerosti lahimlarini o‘tishda shpur va skvajinalarni burg‘ilashda ishlatiladi. Bu mashinalar og‘ir kolonkali perforatorlar kabi burg‘ilash asbobini boshqa qismlarga bog‘liq bo‘lмаган holda aylantiradi. Keyingi yillarda aylanma-zarb burg‘ilash mashinalari ishlatiladigan skvajinalarni burg‘ilashda qo‘llashga harakat qilinmoqda.

Bu mashinalarning boshqa mashinalardan asosiy farqi zarb mexanizmlariga bog‘liq bo‘lмаган maxsus aylantiruvchidan katta aylanish momentining uzatilishidir. Bu aylantiruvchi mexanizm burg‘ilash mashinasi bilan bitta korpusga joylashtirilgan. Burg‘ilash mashinasi va avtouzatkich kompleksi burg‘ilash qurilmasi deb ataladi.

БУ—1 burg‘ilash mashinasi qattiqlik koeffitsiyenti $f = 4—10$ bo‘lgan tog‘ jinslarini burg‘ilashda ishlatiladi. Burg‘ilash mashinasining aylantiruvchisi shesterna tipidagi pnevmoyuritma 1, ichki tishlashishli tishli uzatkich 11, shuningdek, to‘g‘ri tishli uzatkich 2 va 4, bosh qismning korpusi 15 ga o‘rnatilgan shpindel 5 dan iborat (20-rasm, a). Bosimi 5 kgk/sm² bo‘lgan siqilgan havo



20-rasm. BY-1 burg'ilash mashinasi.


avtomoydondan dvigatelga shtutser 10 orqali keladi va rotorni aylantiradi. Rotordan aylantirish momenti tishli uzatkich 11 va 2 dan oraliq o'qqa 3 va uzatkich 4 ga so'ng shpindel 5 ga uzatiladi. Shpindel patron 6 bilan jihozlangan, u doimo prujina 7 bilan siqib turiladi va 150 ayl/min tezlik bilan aylanib aylanish momentini (2500 kgk · sm) burg'ilash asbobining xvostovigiga uztadi. Yuvuvchi suyuqlik burg'ilash bosh qismining oldingi qismi — shtutserli 12 yurituvchi mufta 14 orqali burg'ilash asbobining shtangasiga uzatiladi.

Burg'ilash asbobining xvostovigiga zarb porshen 8 va plastinkali klapani bo'lgan havotaqsimlagich bilan jihozlangan pnevmozarb 9 orqali beriladi. U minutiga 2500 marta zarb berib har gal 4 kgk · m ish bajaradi. Siqilgan havo pnevmozarbgaga avtomoydondan shtutser 13 orqali keladi.

Aylanma-zarb burg'ilash mashinasi kolonkali perforatorlarga o'xshab, tirkak kolonkalarga o'rnatilgan manipulator uzatkichlarga o'rnatilgan holda ishlatiladi. Bularning hammasi burg'ilash aravachalariga yoki o'ziyurar qurilmalariga joylashtiriladi. Masa-lan, БУ—1 burg'ilash mashinasi dvigatel 21 va reduktor 20 bilan vintli pnevmatik uzatkichga o'rnatilgan uzatkich 1900 kgk gacha uzatish kuchini oldiga 4 m/min va orqaga 6 m/min tezlik bilan 2,75 va 4 m masofaga uzatishi mumkin (20-rasm, b).

Burg'ilash mashinasida burg'ilash shtangasi 18 koronka 19 bilan qo'zg'aluvchi va qo'zg'almas lyuneta 16 va 22 orqali ushlab turiladi, uzatkichning o'zi pnevmatik tirkak 17 bilan lahimga qotirilib qo'yiladi. Bu qurilma taxminan 10—12 m³/min siqilgan havo sarflaydi, massasi 325 kg. Burg'ilash qurilmasi БГА—1 rusumli burg'ilovchi bosh qismi bilan qattiqlik koeffitsiyenti $f \geq 14-16$ bo'lgan tog' jinsini burg'ilash uchun ishlatiladi.

БГА—1 burg'ilash mashinasi (bosh qismi) БУ burg'ilash qurilmalaridan o'zining katta zarb energiyasi (7 kgk · m) va o'zida dinamik urishlarni yumshatish maqsadida qo'llangan aralash pnevmorezinali amortizatori borligi bilan farq qiladi. БГА—1 ning aylantiruvchi bosh qismi quvvati 4,5 ot kuchi va shpindeli 100 ayl/min aylanganida aylanish momentini 2200 kgk · sm gacha yetkazuvchi pnevmodvigatel bilan jihozlangan. Pnevmozarb minutiga 2200 zarb berishga hisoblangan. Zarb energiyasini ko'paytirish hisobiga maksimal uzatish kuchi 800 kgk gacha kamaytirilgan, uning maksimal massasi 362 kg.



21-rasm. Aylanma-zarb burg‘ilash mashinasining koronkasi.

Aylanma-zarb ta’sirida ishlovchi mashinalar alohida katta quvvatli bo‘lib, qattiq tog‘ jinslarida skvajinalar burg‘ilashda maksimal unumdorlikda ishlashi mumkinligi ularga keng istiqbol ochib beradi.

Mashinalarning kinematikasini, pnevmozarb aylantiruvchisini va bosh qismi konstruksiyasini takomillashtirish bilan birga keljakda har xil energiya qo‘llash hamda burg‘ilash asbobini takomillashtirish ko‘zda tutiladi. Masalan, burg‘ilash mashinalarining uzatish kuchini, aylantirish momentini, zarb berish chastotasi va energiyasini boshqarishni ta’minalash taqozo qilinadi. Bu mashinalar burg‘ilash asboblarining universalligini ta’minalab, tog‘ jinslari fizik-mexanik xususiyatlari qarab burg‘ilashning optimal rejimlarini tanlashga imkon beradi. Bunday hollarda gidroyuritma qo‘llash katta imkoniyat tug‘diradi.

Burg‘ilash mashinalarida elektryuritma qo‘llash borasida tad-qiqotlar olib borilayapti, bu ularni FIK larini oshirish va ishlatish sifatini yaxshilashga olib keladi.

Yana muhim masalalardan avtomatik rejajashtiriladigan burg‘ilash asbobining tog‘ jinsini fizik-mexanik xususiyatlari o‘zgar-ganda optimal ishslash rejimini tanlay olishi ustida ilmiy izlanishlar olib borish lozim.

Cho‘ktirilgan pnevmozarb burg‘ilash asboblari diametri katta (100—150 mm) bo‘lgan katta chuqurlikdagi skvajinalar burg‘ilashda yaxshi samara beradi, chunki kichik diametrli pnevmozarb asboblarining quvvati kamlik qiladi. Pnevmozarbning bunday kam quvvatiligi porshen diametrining koronka diametridan kichikligi bilan tushuntiriladi, bu muammo ikki porshenli mashina qo‘llashni talab qiladi, lekin ikki porshenli mashinaning konst-

Aylanma-zarb burg‘ilash mashinalarining burg‘ilash asboblari perforatorlarnikiga o‘xshash bo‘lib, diametri 30—32 mm bo‘lgan burg‘ilovchi shtanga va koronkadan iborat, perforatorlarnikidan farqi ularni simmetrik bo‘lmagan charxlangan yumshoq va o‘rtachadan past qattiqlikdagi tog‘ jinsiga burchagi $\gamma = 10—15^\circ$, qattiq jinslarga $45—60^\circ$ bo‘lishi kerak. Ularning qirqish qismiga maxsus BK 6B qotishmani qo‘llash yaxshi natija beradi (21-rasm).

Zarb-aylanma va aylanma-zarb mashinalarining istiqbollari.

Zarb-aylanma va aylanma-zarb mashinalarining istiqbollari.

Zarb-aylanma va aylanma-zarb mashinalarining istiqbollari.

ruksiyasi birmuncha murakkab bo‘lib, uni yasash ancha qiyin vazifa bo‘lib qolmoqda. Masalan, M—1900 pnevmozarbning nisbiy quvvati ПТ—29 perforatornikidan 3 marta kam.

Cho‘ktirilgan pnevmozarbning quvvatini oshirish va diametrini kamaytirish siqilgan havo bosimini 25—30 kgk/sm² gacha oshirish, mashina konstruksiyasini takomillashtirish va elementlari ishchanligini oshirish hisobiga amalga oshirishning to‘g‘ri yo‘l ekanligini ko‘rsatmoqda. Burg‘ilash mashinalaridagi siqilgan havo bosimini oshirish maxsus yuradigan yuqori bosimli kompressorlar hisobiga amalga oshiriladi.

3.6. BURG‘ILASH STANOKLARI VA AGREGATLARI

Burg‘ilash stanoklari va agregatlari o‘rtacha va qattiq tog‘ jinslarida chuqr skvajinalar burg‘ilashda ishlatiladi. Ishga belgilanishiqa qarab burg‘ilash stanoklari ishlatiladigan, qidiruv va maxsus katta diametrali skvajina (sboyka, gezenk)larni burg‘ilashda ishlatiladigan turlarga bo‘linadi. Tog‘ jinsini buzish usuliga qarab, aylanib, zarb-aylanma va aylanma-zarb bilan tog‘ jinsiga ta’sir ko‘rsatib buzadigan stanoklarga bo‘linadi.

Chuqr skvajinalarni aylanib burg‘ilaydigan stanoklar qo‘llaniladigan burg‘ilash asboblariga qarab koronkali — keskichli, olmosli, drobli va sharoshkali dolotasi bo‘lgan uskunala gara bo‘linadi. Zarb-aylanma burg‘ilash stanoklarining cho‘ktirilgan pnevmozarb va bir necha mashinalarning alohida yuritmalari (aylan-tiruvchi, uzatuvchi, zarb mexanizmi, shtangani uzaytiruvchi mexanizm, yuvuvchi suyuqlik beradigan va h.k.) bilan bo‘lgan to‘plamiga *burg‘ilash agregati* deyiladi.

Burg‘ilash agregatlariga, shuningdek, cho‘ktirilgan, uzatuvchi mexanizmi o‘rnatilgan perforatorlar ham kiradi. Burg‘ilash stanoklarida, odatda, bitta burg‘ilash mashinasi bo‘lib, ular o‘zi yurar va o‘zi yurmaydigan turlarga bo‘linadi. Burg‘ilash stanoklarini va, ayniqsa, agregatlarini qo‘llash burg‘ilash jarayonini qisman yoki to‘la mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishga imkon beradi.

Skvajinalarni aylanib burg‘ilovchi stanoklar. Yerosti sharoitlarida qo‘llaniladigan burg‘ilash stanoklari keskichlari sifatida, olmosli va alohida hollarda pitrali (дробовые) koronka, shuningdek, chuqr ishlatiladigan skvajina va qidiruv skvajinalar burg‘i-

lashda sharoshkali dolotalardan foydalilanildi. GOST bo'yicha aylanib burg' ilovchi stanoklar ikki turda — o'zi yuradigan (I tur) va o'zi yurmaydigan (II tur) ko'rinishda ishlab chiqariladi. II turi chuqurligi 15 m dan kam bo'lмаган, diametri 40—50 mm bo'lgan qattiq qotishmali koronka va diametri 45—60 mm bo'lgan olmosli koronka bilan qattqlik koeffitsiyenti $f < 6$ va $f > 12 - 18$ bo'lgan tog' jinslarida ishlatiladi. O'zi yurmaydigan burg' ilash stanoklari tirgakli kolonkalarda o'rnatilishi mumkin. Ular kesimi $2,5 \times 2,5$ m bo'lgan lahimlarda hamma yo'nalishda skvajina bur-g'ilay oladi.

O'zi yuradigan stanoklar yuruvchi qismiga o'rnatilib, ko'ndalang kesimi 3×3 m bo'lgan lahimlarda bitta qurilma bilan aylanma shamollatuvchi (beep) skvajinalarni burg' ilash uchun ishlatiladi. Yerosti sharoshkali burg' ilash mashinalari bitta xilda chiqarilib, diametri 110—150 mm, chuqurligi 100 m dan kam bo'lмаган skvajinalar, ko'ndalang kesim yuzasi $2,8 \times 2,8$ m bo'lgan lahim o'tishda qo'llaniladi.

Stanoklar tirgakli kolonkalarga o'rnatilib sharoshkali dolota, shuningdek, qattiq qotishmali koronka bilan jihozlanib, mos ravishda qattqlik koeffitsiyenti $f = 8 - 20$ va $f < 6$ bo'lgan tog' jinsi va rudalarni burg' ilashda qo'llanishi mumkin. Aylanib burg' ilay-digan hamma stanoklar elektr, pnevmo yoki gidroyuritmalar bilan ishlashi mumkin.

Aylanib burg' ilovchi stanoklarning asosiy qismlari aylanuvchi mexanizm, burg' ilash asbobining uzatuvchi qismi, boshqaruvchi va yuruvchi qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Burg' ilash qismini uzatish reykali, vintli, differential-vintli, pnevmatik, gidravlik va aralash mexanizmdan iborat bo'ladi. Yuruvchi qismi relsli-g'ildirak, pnevmog'ildirak yoki gusenitsali bo'lishi mumkin. Burg' ilash stanogi shpindelli burg' ilash asbobini skvajinadan yon to-monga og'dirib chiqarib olishi mumkin. Burg' ilash asbobini ko'tarish va tushirish uchun ko'tarish chig'iri bilan jihozlanadi.

Differensial-vintli uzatkichi bo'lgan stanoklarda o'q bo'yicha beriladigan uzatish kuchi odatda 1000 kgk dan oshmaydi va uning qiymati quyidagi ifoda bilan topilishi mumkin:


$$R_u = \frac{2M_{ayl.}}{d \operatorname{tg}(\alpha + \rho)}, \text{ kgk},$$

bu yerda: $M_{ayl.}$ — uzatuvchi gaykadagi aylanish momenti, kgk; d — shpindel qirqimining o'rtacha diametri, sm; α — rezbaning

ko'tarilish burchagi, gradus; ρ — vintli juftlikning ishqalanish burchagi, gradus.

III—1 burg'ilash stanogida aylanish momenti elektryuritma 1 dan tekstropli uzatkich 2 orqali, tezliklar qutisi 6—21 konussimon shesternalar juftligidan 5, 6 aylanuvchi vtulka 7ga, undan keyin ichi bo'sh shpindelning shponkasi 14 va patron 15ga uza tiladi (22-rasm). Shpindelning aylanish tezligi boshqarish dastagi 3 orqali suriluvchi shponkali holatini o'zgartirish hisobiga amalga oshiriladi. Shpindel o'q bo'ylab, bo'ylama yo'nalishda bemalol aylanuvchi vtulkada surilishi mumkin. Shuning natijasida uch juft shesternalardan biri 16—19, 17—20 yoki 18—21 boshqarish dastagi orqali harakat uzatishga ulanadi. Shpindelni uzatish uzatish gaykasi 13 da qattiq o'tirgan shesterna 12 va shpindel 14 bilan rezba orqali tishlashgan va shesternalar 8—9, 11—12 hamda aylanish momenti orqali uzatiladi.

Bunda boshqarish dastagi 26 friksion mufta 10 yordamida, 11 shesterna 9 shesterna bilan ulanishi mumkin. Bu uchta holat shpindelning oldinga, neytral holatini va shpindelni orqaga harakatlantirish holatini ta'minlaydi.




22-rasm. Differensial-vintli uzatuvchi *III—1* stanogining kinematik sxemasi.

Yukli chig‘irning barabani 22 ga aylanish momenti shesternalar 27—25 va planetar reduktor 33 orqali uzatiladi. Planetar reduktoring venesli shesternasini to‘xtatish tormoz 24 yukli sim arqonining baraban 22 ga o‘ralishi bilan amalga oshiriladi. Venesli shesternaning tormozi bo‘shatilsa, chig‘irning barabani bo‘s sh aylanadi va tormozlovchi tasma 4 bilan tormozlab to‘xtatish mumkin.

Pnevmatik va ayniqsa, gidravlik uzatkich bilan jihozlangan stanoklar katta o‘q kuchini berish imkoniyatlari bilan ajralib turadi bu, ayniqsa, skvajinani sharoshkali burg‘ilashda muhim rol o‘ynaydi.

Gidravlik uzatkichli stanoklarda aylanish momenti elektr dvigateл 11 dan shpindel 15 ga beriladi (23-rasm). Aylanuvchi vtulka 7 yordamida 12—9 konussimon shesternalar va reduktor 13 orqali beriladi. Bunda maxsus mufta 14 orqali ishga galma-galdan shpindelni yoki ko‘taruvchi chig‘ir 10 ni ularash mumkin. Chig‘ir 10 o‘zining planetar reduktoriga ega. Gidravlik, pnevmatik va reykalgi uzatkichli chig‘irlarning asosiy farqi, shpindeliga uzatish kuchining maxsus mufta 8 orqali uzatilishidir.

Mufta 8 uzatkichning yuritmasidan flanets shpindeliga uning o‘qi bo‘ylab kuch beruvchi tayanch podshipnikka o‘rnatalilgan.



23-rasm. Gidravlik uzatkichli stanokning kinematik sxemasi.

Muftaga kuch beruvchi uzatuvchi yuritmasining turiga qarab, uzatuvchi muftaga uzatuvchi reyka, pnevmo yoki gidrotsilindr yoki ularning shtoklari 6 ulanadi.

Burg‘ilash stanoklarining gidrosistemalari nasos 2, elektr dvigatel 1, moy baki 3, saqllovchi klapan 4 va bosimni rejalomochi drosseldan iborat. Klapan orqali moy bosim ostida silindr 5ga yuboriladi va porshen hamda shtokni 6 uzatish kuchi bilan shpindel va unga mahkamlangan burg‘ilash asbobini zaboya ga uzatadi yoki zaboydan orqaga yo‘naltiradi.

Pnevmatik yoki gidravlik uzatkichli burg‘ilash stanoklarida o‘q bo‘yicha uzatish kuchi havo yoki moyning bosimi bilan rejalaشتiriladi. Gidravlik va pnevmatik uzatkichli burg‘ilash stanoklarida o‘q bo‘yicha uzatish kuchi havo yoki moy bosimi bilan rejalaشتiriladi, uning qiymati mos ravishda 4000—2000 yoki 10000—16000 kgk ni tashkil qilib, quyidagi ifoda orqali aniqlanishi mumkin:


$$R_u = KnF\rho, \text{ kgk},$$

bu yerda: K — stanokda o‘q bo‘yicha beriladigan kuchning yo‘qolishini hisobga oluvchi koeffitsiyent ($K = 0,7—0,8$); n — ishchi silindrler soni; F — porshenning ishchi yuzasi, sm^2 ; ρ — uzatuvchi silindrlardagi ishchi bosim, kgk/sm^2 .

Yerosti sharoshkali burg‘ilash stanoklari odatda gidravlik uzatkichli bo‘lib, ularda moyning bosimi $50—100 \text{ kgk/sm}^2$ gacha va uzatish kuchi $1000—16000 \text{ kgk}$ gacha bo‘lib, o‘zi yurmaydigan va o‘ziyurar qilib tayyorlanadi. Masalan, sharoshkali БШ—145М stanogi yerosti portlatuvchi skvajinalarni, qattiqlik koeffitsiyenti $f = 8—20$ bo‘lgan tog‘ jinslarini burg‘ilashga mo‘ljallangan. Burg‘ilash diametri 145 m bo‘lgan sharoshkali dolota yordamida chuqurligi 50 m gacha skvajinalar burg‘ilaydi.

БШ—145М stanogi rama 1, uzatuvchi gidrosilindr 2 lar, tayanchli ushlab turuvchi mexanizm 3, yo‘naltiruvchi 4, burg‘i asbobi 5, moy stansiyasi 6, boshqarish pulti 7, hidroshlang 8, hidrokalit 9, elektr dvigatel va aylantiruvchi reduktordan tashkil topgan (24-rasm).

Aylanuvchi moment ($140 \text{ kgk} \cdot \text{m}$) dan ko‘p) quvvati 28 kVt bo‘lgan o‘zgaruvchan tok elektr dvigateli dan 1, ponasimon tasma uzatkichi 2 va bitta pog‘onali konussimon reduktor 3 orqali




24-rasm. БIII—145M sharoshkali burg‘ilash uchun stanok.

aylantiruvchi shpindel 5 ga uzatiladi, undan o‘z navbatida burg‘ilash shpindeli 8 hamda sharoshkali dolota 3 aylanadi (25-rasm). O‘q orqali ta’sir (10000 kgk dan katta) kuchi ikkita gidrosilindrлar 6 yordamida uzatiladi, gidrosilindrning shtogi tayanch uzatkich 7 mexanizmi bilan qo‘zg‘almas ulangan, u shpindel orqali kuchni burg‘ilash shtangasi 8 ga uzatadi.

Mustahkamligini oshirish va tayanch-uzatish sistemasining titrashini kamaytirishga to‘rtta yo‘naltiruvchi 9 xizmat qiladi. Burg‘ilash stanogini bo‘laklarga bo‘lish gidrokalit 10 orqali yengil-lashtiriladi, bu burg‘ilash shtangalarining rezbali ulanishlarini kuchsizlantiradi.

Skvajinani burg‘ilashdan hosil bo‘lgan mayda tog‘ jinslari dolota 3 ga mufta 11, gidroshlang orqali shpindel 5 va ichi kovak shtanga orqali keluvchi suv bilan tozalanadi. Gidrosistemada moyning bosimi unumdorligi 12 l/min bo‘lgan nasos 12 bilan tashkil qilinadi, uni manometr 24 bilan nazorat qilinadi. Gidrosistemanı saqlovchi klapan 14 yordamida oshiqcha bosimdan saqlanadi. Nasosdan moy teskari klapan 13, boshqarish pulti 15 da joylashgan zolotniklarga 16 va 22 o‘tadi. Zolotnik 16 bosim ostidagi moyni silindr 6 bo‘shlig‘iga uzatib shpindelni oldiga va orqaga




25-rasm. БІІІ—145М stanogining gidrokinematik sxemasi.

yuritish uchun xizmat qiladi. Bosimning uzatish kuchi drossel 17 bilan rejalashtiriladi.

Burg‘ilash shtangalarining qo‘zg‘alish tezligini chaqqon oshirish uchun gidrosistemaga unumdorligi 60 l/min bo‘lgan qo‘srimcha nasos 18 o‘rnatilgan. Qo‘srimcha nasosning magistraliga moy filtri 21, teskari va saqlovchi klapan 19 va 20 o‘rnatilgan. Silindr 10 bo‘shilg‘ida moyning yo‘nalishini zolotnik 22 orqali o‘zgartiriladi.

Stanokning gidrosistemasi moy uchun moy stansiyaning ramasiga joylashgan hajm 23 bilan jihozlangan. Qattiqlik koeffitsiyenti $f=18-20$ bo‘lgan tog‘ jinsini burg‘ilashda burg‘ilash stanogining unumdorligi 6–8 m/smenani tashkil qiladi.

Keljakda БІІІ—145М stanogining uzatish kuchini 20–22 tk, shuningdek, aylantiruvchi elektr dvigatel o‘rniga quvvati 60 kW dan kam bo‘limgan gidroyuritma ishlatish hisobiga unumdorligini oshirish ko‘zda tutilgan.



26-rasm. АВІІІ—1 sharoshkali burg‘ilash stanogi.

ABIII rusumidagi stanok ham yerosti sharoshkali burg‘ilovchi mashinalarga mansub bo‘lib, o‘ziyurar platforma 1 ga ega (26-rasm). Platformaga aylantiruvchining yuritmasi, gidroyuritma 2 va boshqarish 3 mexanizmi joylashtirilgan. Shpindel 4 uzatuvchining gidrosilindri 5 bilan sharnirli birlashtirilgan va bo‘ylama o‘qda aylanishi mumkin, shuning uchun bitta stanok yordamida vertikal tekislikda bir necha skvajinalarni burg‘ilash imkoniga ega. Shpindel reduktorini yerosti lahimlarida vintli tirkak 6 kolonka orqali qo‘sishmcha mahkamlangan.

Pnevmozatkichli aylanib burg‘ilaydigan stanoklar, odatda, drob — pitra, keskich yoki olmos koronkalar bilan burg‘ilashda ishlatiladi. Lekin yerostida drobli koronka bilan burg‘ilash nisbatan kam qo‘llaniladi.

Reykali uzatkichli stanoklar ishonchli konstruksiyaga ega bo‘lgani uchun, drobli, keskich (резец)li va olmosli koronkalar bilan burg‘ilashda ishlatilib kelinmoqda. Ularda uzatish kuchi 500 kgk dan oshmaydi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$R_u = R_r \frac{l}{r_{sh}}, \text{ kgk},$$

bu yerda: R_r — uzatuvchi richagga ishchi tomonidan ta’sir kuch ($R_r \leq 15-20$), kgk; l — uzatuvchi richag uzunligi, sm; r_{sh} — reykali uzatkich shesternasining o‘rtacha radiusi, sm.

Keyingi yillarda titrab-aylanib burg‘ilovchi stanoklarni qo‘llash sohasida katta ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu stanok-


larning oldingi stanoklardan farqi, ishchi organiga aylanish momenti, uzatish kuchidan tashqari yana titrash kuchi berilib, bu tog‘ jinsini buzish samaradorligini oshiradi.

Titratish ishchi organiga unga mahkamlangan elektr, pnevmatik yoki gidravlik yuritmasi bo‘lgan titratkich o‘rnatib amalgalash oshiriladi. Vibroburg‘ilash hozircha eksperimental izlanish bosqichida bo‘lib, olingan natijalar, bu usulning istiqbolli ekanligini ko‘rsatmoqda.


HKP—100M burg‘ilash agregati burg‘ilash stanogi 4 (HKP—100M toifali) aylantiruvchi va uzatuvchi mexanizmlari, cho‘ktirilgan pnevmozarb 6, skvajinaning ichida ishlaydigan salnigi 13 bilan shtanga 3, avtomoydon 1, yuk ko‘taruvchi chig‘ir 7 va tirkakli kolonka 5 dan tashkil topgan (27-rasm). Zarb-aylanma burg‘ilash chig‘irlari pnevmoenergiya yoki pnevmozarb va elektryuritma bilan harakatga keltiriladi.

Burg‘ilash stanoklari konstruksiyasiga qarab aylanib burg‘ilaydigan, pnevmatik uzatuvchisi bo‘lgan stanoklarga o‘xshash bo‘ladi, lekin rejimi mos kelganda skvajinani keskichli va olmosli koronka bilan burg‘ilashi mumkin.

Stanokka elektr yoki pnevmoyuritma o‘rnatilishi mumkin. Pnevmojunitmaning o‘rnatilishi burg‘ilash asbobining aylanish tezligini rejalash imkonini beradi, ishda xavfsiz, lekin FIK past va shovqini nisbatan kuchli bo‘ladi. Amalda uzun yurish uzatuvchisi



27-rasm. HKP—100M stanokli burg‘ilash agregati.



28-rasm. HKP-100M stanogining kinematik sxemasi.

(1000—1200 mm)li, ya’ni yurish yo‘li shtanga uzunligiga teng, masalan BA—100 stanogida yurish yo‘li qisqartirilgan (400 mm gacha) (HKP—100 va HKP—100M).

HKP—100M stanogining asosiy qismlari yo‘naltiruvchi shtangada 14 uzatuvchi qo‘zg‘aluvchi patron 8, reduktor 9 va pnevmoushlagich bilan birga qo‘zg‘aluvchi patron, dvigatel 10, boshqaruv pulti 11 dan iborat (28-rasm). Uzatuvchi qo‘zg‘aluvchi patron 2 reduktor 15—16 (shesternalar bilan), pnevmoushlagich 17 va stanokning o‘qiga parallel bo‘lgan ikkita yo‘naltiruvchi shtangadan iborat.

Qo‘zg‘almas patron 1 shesternali 10—11 bir pog‘onali reduktoring korpusiga o‘rnatilgan dvigatel 4 va pnevmoushlagichdan 12 tashkil topgan. Aylanuvchi moment dvigateldan, planetar reduktor 13 dan shlitsali o‘qqa 14, undan shesterna 10—11, pnevmoushlagich va shesterna 15—16 orqali qo‘zg‘aluvchi patron 2 hamda pnevmoushlagich 17 ga uzatiladi. Shunday qilib, aylanuvchi moment dvigateldan shtanga 18 ga va pnevmozarb 19 ga uzatilishi mumkin yoki qo‘zg‘almas patronning pnevmoushlagichi orqali va qo‘zg‘aluvchi pnevmoushlag‘ich orqali uzatilishi mumkin. Uzatuvchisining shtogi yuruvchi patron 2 ga ulangan ikkita pnevmosilindr 3 ko‘rinishida bajarilgan. Diafragmalar 7 va 5 porshenga o‘xshab siqilgan havo hisobiga qisuvchi plashkani suradi. Siqilgan havo galma-galdan yo‘nalishini o‘zgartirib turadi. Shtangani burg‘ilash jarayonida avtomatik uzatish qo‘l bilan qo‘sishcha boshqariladigan maxsus havotaqsimlagich yordamida amalga oshiriladi.

Ishchi yurishida, burg‘ilash vaqtida, siqilgan havo kameraga 8 va 20 kiradi. Bunda yuruvchi patron 2 ning siquvchisi 17 shtangani siqib, unga aylanish momentini uzatadi va silindr 3 ta’sirida


zaboya uzatadi, pnevmoushlagich 12 esa bo'shatiladi va shtangani bemalol qo'yib yuboradi.

Qo'zg'aluvchi patron yurib oxirgi holatiga yetganda, havotaq-simlagichni qayta ulaydi va siqilgan havo bo'shliqqa 6 va 9, shuningdek, pnevmouzatgich silindrining bo'shlig'iga o'tadi. Bu holda burg'ilash shtangalari ushlagich 12 bilan qisib, o'q bo'yicha qo'zg'alishdan ushlab qoladi va unga aylanish momentini uzata-di, ushlagich 17 esa bo'shashadi va qo'zg'aluvchi patron uzatuvchi orqali orqaga suradi. Oxirgi orqa holatida yana havotaqsimlagich qayta o'zining oldingi holatiga ulanadi va orqa patron orqali kuch va aylanish momenti berib burg'ilash davom etadi. Zarb-aylanma va burg'ilash agregatlarining ko'pchiligi diametri 105 mm bo'lgan skvajina burg'ilashga mo'ljallangan, skvajinaning chuqurligi 35—50 m, siqilgan havoning bosimi 5—6 kgk/sm², suvning bosimi 6—8 kgk/sm², tog' jinsining qattiqlik koeffitsiyenti $f = 8-18$ bo'l-ganda burg'ilash unumдорлиги 6—20 m/sm, suvning sarfi 10—20 l/min ni tashkil etadi (7-jadval).

7-jadval

BURG'ILASH MASHINALARINING TEXNIK TAVSIFI

O'lchamlari	Stanoklarning turlari						
	БА—100К	БМК—4П	Урал—1	БМН—3А	ЛПС—3	НКР—100М	ПС—1
Skvajina diametri, mm	105	105	105	105	105	105	105
Burg'ilash chuqurligi, m	50	35	50	50	35	50	50
Shpindelning aylanish tezligi, ayl/min	83	41	76	77,5	30—40	76	0—160
Uzatish kuchi, kgk	400	1030	1000	1100	1000	365	360
Uzatish tezligi, m/min	30	25	25	25	25	20	20
Siqilgan havo sarfi, m ³ /min	3	3,6	6	8—10	10	6	9
Elektr dvigatel quvvati, kVt	2,8	2,8	2,6	1,7	2,9	2,8	3,3
Pnevmozarb turi	П—1—75	М—1900УК	М—1900	М—1900	П—150	П—1—75	П—1—75
Massasi, kg	370	360	200	167	469	350	300




29-rasm. БМН—3А бург‘илash agregati.

Qiymati uzaytirilgan burg‘ilash stanogi va agregatlari uzatgichining uzunligi burg‘ilash shtangasining (ЛПС—3, БМН—3А, БМК—4Π va h.k.) uzunligiga teng bo‘ladi, tuzilishi ancha soddaligi bilan ajralib turadi. Masalan, БМН—3А burg‘ilash agregati tross-porshenli uzatgich 1 bilan jihozlangan bo‘lib, uzatgichning uzunligi uning shtangasi uzunligiga teng (29-rasm). Agregat o‘rtacha qattiqlikdagi va qattiq tog‘ jinslarida xohlagan yo‘nalishda portlatuvchi skvajinalar burg‘ilashda ishlataladi.

Agregat pnevmozarb 2, uzatgich 1, dvigateli 3 bilan aylantiruvchi 4, tirgakli kolonka 6 va chang so‘rib oluvchi 7 qurilmadan iborat. Pnevmozarb burg‘ilash shtang staviga 8 o‘rnatalidi, u aylantiruvchining planetar reduktorli va siqilgan havo beruvchi shlang 9ga taqsimlagichdan 5 chiqib patronga qotiriladi. Trossporshenli uzatgichning asosiy kamchiligi pnevmosilindr zichlovchilari resursining kamligi bo‘lib, bu trossning kon suvi ta’sirida zanglashining oqibatida ro‘y beradi. Bu borada ЛПС—3 va БМК—4Π porshenli uzun uzatgichli stanoklarning nisbatan ishonchlilikini eslatib o‘tish o‘rinli bo‘ladi.

Aylanma-zarb burg‘ilash stanogi va agregatlari zarb-aylanma mashinalariga o‘xshab o‘rtacha va qattiq tog‘ jinslarida chuqur ishlataligan skvajinalar burg‘ilashda ishlataladi, lekin bu stanok va agregatlarda pnevmozarb yoki perforatori skvajinaning tashqarisida joylashgan bo‘lib, 50—80 mm diametrдagi chuqur skvajinalarni burg‘ilaydi. Albatta, skvajinaning chuqurligi oshishi bilan koronkada zarb energiyasi kamayib boradi, lekin zarb mexanizmi cho‘ktirilgan pnevmozarbga nisbatan yaxshi sharoitda bo‘lib, kichik diametrli skvajinalarda katta kuchli zarb tashkil qilish imkoniyatini beradi.

Aylanma-zarb burg‘ilash stanoklari tirkakli kolonkalarda yoki yuruvchi aravachalarda o‘rnatalishi mumkin va ularda uzatgichda bitta yoki ikkita burg‘ilash mashinalari o‘rnataladi. Masalan, БУ—70A rusumidagi yengil aylanma-zarb burg‘ilash stanogi, diametri 60—70 mm va chuqurligi 50 m gacha bo‘lgan portlatuvchi skvajinalarni qattqlik koefitsiyenti $f = 10—20$ bo‘lgan tog‘ jinslariда burg‘ilashda ishlataladi. Stanok aylanma-zarb bilan ta’sir etuvchi burg‘ilash mashinasi 1 dan, klapan tipidagi pnevmozarb va amortizator, pnevmoyuritmali zanjir tipidagi uzatgich 2, vintli tirkak kolonka 3, ko‘taruvchi chig‘ir 4, sirpangich 5, boshqa-




30-rasm. БУ—70A ayanma-zarb burg‘ilash stanogi.

riladigan taqsimlovchi klapan 6 va energiya beruvchi shlanglardan iborat.

Stanok balandligi 2—3 m bo‘lgan yerosti lahimplarida tirkakli kolonkalarga teleskop orqali o‘rnataladi, u joydan-joyga salazka yordamida suriladi.

Skvajina burg‘ilanayotganda burg‘ilangan tog‘ jinsi mufta orqali shtanganing yon tomonidan suv berish yordamida tozalanaadi. Uzatuvchining yurish masofasi shtanganing uzunligiga mos bo‘lib, 800 mm ni tashkil etadi. O‘q bo‘yicha beriladigan uzatuvchi kuch 700 kgk ni tashkil qilib, uning maksimal tezligi 11 m/min, quvvati 2,75 ot kuchiga teng. Aylantiruvchining yuritmasi burg‘i-lash asbobiga 150 ayl/min aylanish va 4,5 ot kuchi quvvat beradi. Stanok БГУ yoki БГВ—7 rusumli pnevmozarb bilan jihozlangan, uning zarbi 3000 va 2100 zarb/min va zarb energiyasi 15 kgk · m. Stanokning uzunligi, kengligi va balandligi mos ravishda 1900, 1200 va 900 mm, umumiyligi massasi 720 kg.




31-rasm. СБУ—70 o‘ziyurar burg‘ilash mashinasi.

СБ—70 o‘ziyurar burg‘ilash stanogi БУ—70А ning o‘lchamlariga mos o‘lchamli burg‘ilash mashinasi 1 bilan jihozlangan, lekin uzatish uzunligi 1200 mm gacha uzaytirilgan uzatuvchisi 2 vertikal tekislikda pnevmoyuritma bilan aylanma yo‘nalishda skvajina burg‘ilay olishga mo‘ljallangan (30-rasm).

Burg‘ilash mashinasi uzatuvchisi bilan o‘ziyurar gusenitsaga 3 o‘rnatilgan, gusenitsa 1 km/soat tezlikda yurish qobiliyatiga ega, uning pnevmoyuritmasi $14 \text{ m}^3/\text{min}$ gacha havo sarflaydi. Stanok to‘la gidrofikatsiya qilingan bo‘lib, 4—5 gidrodomkratlar yordamida tez o‘rnatilishi bilan birga gorizontal yoki qiya (15° gacha), kesim yuzasi $2,5 \times 2,5$ yoki 3×3 m lahimlarda transport holatini ham tez oladi, uning uzunligi 3100, kengligi 1200, balandligi 1900 mm, massasi 3,4 t.

СБУ—50 o‘ziyurar burg‘ilash stanogi chuqurligi 50 m gacha va diametri 60—85 mm bo‘lgan portlatuvchi skvajinalarni, o‘rta-

32-rasm. СБУ—50 o‘ziyurar burg‘ilash agregati.



cha, qattiq va o‘ta qattiq tog‘ jinslarida kesimi $2,3 \times 2,3$ m bo‘lgan yerosti lahimlarini o‘tishda qo‘llaniladi. Agregat bitta katta quvvatlilari kolonkali perforator 1 bilan jihozlangan (32-rasm). Perforatorning xili ПК—75 bo‘lib, mustaqil aylanuvchi diametri 38 mm va uzunligi 1000 mm bo‘lgan burg‘ilash shtangasiga ega. Perforatorning uzatuvchisi 2 o‘q bo‘yicha 1000 kgk li bosimni aylanish tezligi 8,3 m/min bo‘lgan holda amalgalashadi.


СБУ—50 agregati moy stansiyasi bilan jihozlangan va to‘la gidrofiksatsiyalangan, bu uni lahimlarda tez o‘rnatish yoki joydan-joyga o‘tkazish, tashish holatiga keltirish, shuningdek, vertikal va gorizontal yo‘nalishlarda skvajina burg‘ilashni ta’minlaydi. Yurish gusenitsasi 3 agregatga 22,3 m/min tezlikda yurishni ta’minlaydi.

Aylanma-zarb burg‘ilash stanoklari ko‘pincha bitta yoki uchta burg‘ilash mashinalari bilan jihozlanadilar va burg‘ilash qurilmalari deb atalib hamma yo‘nalishda chuqur skvajina burg‘ilaydigan (2СБУ—70, БУВ—2 va boshq.) stanok hisoblanadilar. Bu stanoklar oldin o‘rganilgan stanoklarga o‘xshaydi, lekin ularidan o‘zida o‘rnatilgan va bir vaqtida ishlay oladigan ikkita yoki uchta mashinalari bilan farq qiladilar. Masalan, БУВ—2 tipidagi stanok hamma yo‘nalishda portlatuvchi, diametri 55—65 mm va chuqurligi 20 m gacha bo‘lgan skvajina burg‘ilay oladi, chunki u ikkita БУ—70 tipidagi burg‘ilash mashinasi va ikkita zanjirli yoki vintli uzatgich bilan jihozlangan. Bu o‘ziyurar stanokning boshqa stanoklardan asosiy farqi bitta o‘qda bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan holda buriladigan ikkita avtouzatgichni bir tomonidan (konsol) osilganidadir.

Stanok gusenitsali yurish organiga ega bo‘lib, har bir gusenitsaning alohida ДР—10У rusumidagi 12 ot kuchli pnevmoyuritmasi bor.

2СБУ—70 o‘ziyurar zarb-aylanma ta’sir etuvchi burg‘ilash qurilmasi 1 ikkita БУ—70 tipli burg‘ilash mashinasi, zanjirli uzatgich 2 (yurish uzunligi 1800 mm, o‘q bo‘yicha beriladigan kuch 700 kgk) bilan jihozlangan (33-rasm). Boshqa qurilmalaridan farqi, uzatgichlarining gidrofiksatsiyalashgan manipulatorda 3 joylashganidir. Bu ishslash jarayonida burg‘ilash mashinasini gidrosilindr 5 yordamida tez pastga tushirish yoki tepaga ko‘tarishga imkon beradi hamda gidrosilindr 4 yordamida uni o‘rnatish burchagini oson o‘zgartira oladi.

Pastga qarab burg‘ilashga mo‘ljallangan qurilma qattiqlik ko-effitsiyenti $f = 10—20$ bo‘lgan tog‘ jinslarida diametri 60—70 mm



33-rasm. 2СБУ-70 o'ziyurar burg'ilash stanogi.

va chuqurligi 50 m gacha skvajinalar burg'ilashga mo'ljallangan, u har qaysi burg'ilash mashinasini mustaqil pnevmogidravlik boshqaruvgaga ega bo'lib, pnevmoyuritma 6 gusenitsali yurish organiga ega. Burg'ilash mashinasi burg'ilash asbobini aravachanening oldida ulab uzaytirish imkoniga ega.

3.7. BURG'ILASH MASHINALARINING UNUMDORLIGI

Kon mashinalarining unumdorligi deb, vaqt birligi (soat, smena, yil) ichida ishlab chiqargan mahsulotining miqdori bilan og'irlik (t/soat), hajm (m^3 /soat), kvadrat (m^2 /soat) yoki chiziqlik (m/soat) birlikdagi o'lchangan ifodasiga aytildi. Amalda kon mashinalarining nazariy, texnik va ishlatishdagi unumdorligi bir-biridan farq qiladi.

Kon mashinalarining nazariy yoki konstruktiv unumdorligi (Q_n) ularning butun konstruktiv imkoniyatlaridan to'la foydalangandagi

hisoblangan unumdorligiga teng bo‘ladi. Nazariy unumdorlik bir soat mobaynida uzlusiz uning pasportidagi va ishlab chiqqargan zavodning kon mashinasiga bergan tavsifidagi o‘lchamlari chegarasida ishlab chiqqargan mahsuloti orqali aniqlanadi.

Kon mashinalarining texnik unumdorligi (Q_{tex}) berilgan aniq sharoitlarda yondosh jarayonlarni tashkil qilingan holdagi unumdorligining miqdori bilan aniqlanadi. Texnik unumdorlik xuddi nazariy unumdorlik kabi hisoblanadi, lekin nazariy unumdorlikdagi koeffitsiyentlardan to‘la foydalanmaganligi hisobga olinadi:

$$Q_{\text{tex}} = V \cdot n \cdot \frac{\eta_n}{\eta_r}, \text{ m}^3/\text{soat},$$

bu yerda: η_n — kovshning to‘lalik koeffitsiyenti; V — kovshning nazariy hajmi, m^3 ; η_r — tirnab olgan tog‘ jinsining haqiqiy hajmi va maydalanish koeffitsiyenti.

Kon mashinalarini ishlatish vaqtidagi unumdorligi (Q_i) uning haqiqiy unumdorligi bo‘lib, u aniq sharoitlarda ishlab chiqqargan haqiqiy mahsuloti miqdori bilan o‘lchanadi. Ishlatish vaqtidagi unumdorlik, texnik unumdorlik kabi aniqlanadi, ammo mashinadan vaqt bo‘yicha foydalanish koeffitsiyenti soat, smena, yil hisobida olinadi:

$$Q_i = Q_{\text{tex}} \cdot T \eta_B, \text{ m}^3/\text{sme},$$

bu yerda: η_B — mashinadan foydalanish koeffitsiyenti; T — sмена davomiyligi, soat.

Mashinadan vaqt bo‘yicha foydalanish koeffitsiyenti mashinaning bir me'yorda ishlamasligini, tayyorlov-oxirgi jarayonlarni va har xil sabablarni, tashkiliy sabablarni hisobga olgan holda aniqlanadi. Bu koeffitsiyent mashinaning sof ishlagan vaqtini, ko‘rilayotgan vaqtning davomiyligiga nisbati (soat, smena, yil) bilan aniqlanadi. Mashina qulay sharoitlarda ishlaganda, ilg‘or ishlash usullari bilan mashinani ishlatganda ishlatish vaqtidagi unumdorlik uning nazariy unumdorligidan oshib ketishi mumkin.

Kon mashinalarini ishlatish davrida, ularni uzlusiz ravishda energiya, yoqilg‘i, suv, moylash mahsulotlari va artish materiallari bilan ta‘minlab turish kerak. Shu bilan birga kon mashinalari o‘z vaqtida nazorat qilinib, ta‘mirlanib turishi lozim. Bu bilan ularni to‘xtamasdan ishlashlari kafolatlanadi, detallari yedirilmay uzoq vaqt ishlaydi hamda ta‘mirlash vaqtining kamayishiga olib keladi.

Aylanib burg‘ilovchi mashinalarning unumdorligi, ya’ni bir soat uzlusiz ishlash davrida necha shpurometr shpur qazish mumkinligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q_{\text{tex}} = \frac{60}{t_{\text{bur}} + t_{\text{yord}}} = \frac{60}{\frac{1}{K_o n v} + (t_{\text{man}} + t_{\text{o.q.}} + t_k)}, \text{ shpurometr/soat},$$

bu yerda: t_{bur} va t_{yord} — 1 shpurometr burg‘ilash uchun sarf qilin-gan sof vaqt va yordamchi texnologik jarayonlarga sarflangan vaqt, min; n — bir vaqtida burg‘ilanayotgan shpurlar soni; K_o — bir vaqtida burg‘ilash koeffitsiyenti ($n = 2$ bo‘lganda, $K_o = 0,7$); v — tog‘ jinsini (hisoblangan) burg‘ilash tezligi, m/min; t_{man} , $t_{\text{o.q.}}$ va t_k — 1 shpurometr shpurni burg‘ilashda burg‘ilash mashinasini joydan-joyga ko‘chirishga sarflangan (t_{man}), burg‘ilash koronkasini orqaga qaytarishga ketgan ($t_{\text{o.q.}}$) va koronkani almashtirishga ketgan (t_k) vaqt, min.

Burg‘ilash vaqtidagi yoki smena davomida tayyorlov-oxirgi jarayonlarni va tashkiliy hamda texnik sabablarga ko‘ra ishlamay bo‘sh turib qolgan vaqtini hisobga olgan holda mashinani ishlathish davridagi unumdorligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q_i = \frac{60 T - (t_{\text{t.o.}} + t'_{\text{t.o.}} + t_{\text{d.o.}} + t_{\text{port}})}{60 Q_{\text{tex}}}, \text{ shpurometr/smena},$$

bu yerda: T — smena davomiyligi, soat; $t_{\text{t.o.}} + t'_{\text{t.o.}} + t_{\text{d.o.}} + t_{\text{port}}$ — tayyorlov-oxirgi jarayonlarga (umumiyligi va burg‘ilash jarayonida), mashinistning dam olishi va portlatish uchun texnologik jarayonga sarflangan vaqt. Amalda $t_{\text{t.o.}} = 2,5$ min; $t'_{\text{t.o.}} = 9$ min; $t_{\text{d.o.}} = 10$ min; va $t_{\text{port}} = 12\% T$, min qabul qilinadi.

Perforatorning unumdorligi quyidagi ifoda orqali aniqlanishi mumkin:

$$Q_b = \frac{T_o - T_{\text{t.o.}}}{(t_b + B) K_o}, \text{ shpurometr/smena},$$

bu yerda: T_o — smena davomiyligi, min; $T_{\text{t.o.}}$ — burg‘ilash vaqtida tayyorlov-oxirgi jarayonlarga sarflangan vaqt; qo‘lda burg‘ilovchi, teleskopik va kolonkali perforatorlar uchun mos ravishda 30, 35 va 45 min qabul qilinadi; t_b — bir shpurometr shpurni burg‘ilash uchun sarflangan vaqt, min. Uning qiymati quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$t_b = \frac{1000}{v_l \sqrt{b}}, \text{ min},$$

bu yerda: v_l — havo bosimi $p = 4 \text{ kgk/sm}^2$ bo‘lganda bir shpurometr shpurni burg‘ilash tezligi, min; b — havo bosimini burg‘ilash vaqtida magistralda o‘zgarishi hisobiga burg‘ilash tezligining nisbatan o‘zgarishini hisobga oluvchi koefitsiyent ($\delta = 25 p$); B — bir shpurometrga keltirilgan yordamchi ishlarga sarflangan vaqt, min, uning qiymati quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$B = B_1 n_o + B_2 + B_3, \text{ min},$$

bu yerda: B_1, B_2, B_3 — mos ravishda burg‘ini almashtirishga, yangi shpurni burg‘ilashga tayyorlashga va shpurni tozalash hamda shamollatishga sarflangan vaqt, qo‘lda burg‘ilovchi, teleskopik va kolonkali perforatorlar uchun ularning qiymati mos ravishda 0,7; 0,8 va 1 min, 0,5; 1,3 va 2 min va 1,5; 1 va 2 min qabul qilinadi; n_o — bir shpurometr shpur burg‘ilashda almashtirilgan burg‘ilar soni; K_o — burg‘ilovchi mashinistning dam olishini hisobga oluvchi koefitsiyent; qo‘lda burg‘ilovchi, kolonkali va teleskopik perforatorlar uchun ularning qiymati mos ravishda 1,12; 1,06 va 1,05 % qabul qilinadi.

Ochiq konlarda qo‘llaniladigan zarb-buralib burg‘ilovchi burg‘ilash stanoklarining unumдорligi yoki burg‘ilash tezligi quyidagicha aniqlanadi:

$$v = \frac{2PhZ}{\pi d^2 (\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \theta) K_z \cdot \sigma_{sk}} = \frac{4AZ}{\pi d^2 \sigma_{sk} (\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \theta) K_z}, \text{ sm/min},$$

bu yerda: A — alohida zarbning bajargan ishi, $\text{kgk} \cdot \text{sm}$; Z — burg‘ilash mashinasi ishchi organining bir minutda bergen zarblari soni; d — koronkaning diametri, sm; α — koronka tig‘ining o‘tkirlik burchagi, gradus; f — koronkaning tog‘ jinsiga botirilib kirishidagi ishqalanish koefitsiyenti; K_z — koronka tig‘ining o‘tmashlashishini hisobga oluvchi koefitsiyent, $K_z \approx 1,2 - 1,3$; σ_{sk} — tog‘ jinsining parchalanishga bo‘lgan vaqtinchalik qarshiligi, kgk/sm^2 ; θ — qirquvchi organ (резең)ning qirqish burchagi:

$$\theta = \operatorname{arctg} \frac{v_n}{v_p},$$

bu yerda: v_n — uzatish tezligi; v_p — qirqish tezligi.

Amalda burg‘ilash mashinalarining smena davomidagi unum-dorligini hisoblashda hisobli burg‘ilash tezligidan yoki tog‘ jinsi burg‘ilanuvchanligining maxsus shkalasidan, standart sharoitlarda burg‘ilash tezligi (v_{st}) dan foydalanish mumkin. Standart sharoitlardan o‘zgacha sharoitlarda burg‘ilash mashinasining burg‘ilash tezligi quyidagicha aniqlanadi:

$$v_{sm} = 0,6 v_{st} \cdot T_{sm} K_i \frac{P_f}{P_{sh}} \cdot \frac{d_{sh}^2}{d_f^2} \cdot m, \text{ m/smena};$$

yoki

$$v_{sm} = 0,6 v_{st} \cdot T_{st} K_i m, \text{ m/smena.}$$

bu yerda: v_{st} — standart sharoitlarda burg‘ilash tezligi, sm/min; T_{sm} — smena davomiyligi, soat; K_i — burg‘ilash mashinasidan vaqt bo‘yicha foydalanish koeffitsiyenti ($K_i = 0,4—0,75$); P_f , P_{sh} — burg‘ilanuvchanlik shkalasidagi haqiqiy va kerak bo‘lgan havo bosimi, kkg/sm²; d_f , d_{sh} — burg‘ilanuvchanlik shkalasidan shpurning haqiqiy va kerak bo‘lgan diametri, mm; m — burg‘ilash koronkasining shaklini hisobga oluvchi koeffitsiyent, dolotali koronka uchun $m = 1$, krestli koronka uchun $m = 0,8$ qabul qilinadi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Tog‘ jinslari zARB bolg‘alari yordamida qanday burg‘ilanadi?
2. Zarb bolg‘alari va havotaqsimlagichlar qanday tuzilgan?
3. Perforatorning ishslash prinsipi.
4. Burg‘ilashda changni bostirish usullarini bayon qiling.
5. Aylanib burg‘ilovchi mashinalar to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
6. Kolonkali burg‘ilar va ularni qo‘llash ko‘lamlari.
7. Zarb-aylanma va aylanma-zarb burg‘ilash mashinalari to‘g‘risida ma’lumot bering.
8. Burg‘ilash mashinalarining unumdarligi qanday aniqlanadi?

4. LAHIM O'TUVCHI KOMBAYN VA KOMPLEKSLAR

4.1. UMUMIY MA'LUMOT VA TASNIFI

Lahim o'tuvchi kombaynlar yerosti lahimplarini o'tishni mexanizatsiyalashda ishlatilib, kamida ikkita: tog' jinsini massividan ajratib olish va uni transport vositasiga yuklash jarayonini bajaradi. Yerosti lahimplarini kombaynlar yordamida o'tish istiqbolli usul bo'lib, unda katta tezlik bilan lahim o'tish ta'minlanadi va ishlar maksimal mexanizatsiyalanadi, ishni ancha soddalashtiradi va ishchilarning mehnatini xavfsizlantiradi. Lahim o'tish jarayoni uzlusiz amalga oshiriladi, shuning uchun ishchilarning mehnat unumдорлиги portlatib o'tganga nisbatan 2—2,5 marta ko'payadi. Bundan tashqari, yerosti lahimplarining mustahkamligi oshadi va ularni mustahkamlagichlar orqali mustahkamlash osonlashadi, chunki portlatilmagan lahim atrofidagi tog' jinslarining butunligiga putur yetmaydi, lahimning ko'ndalang kesim yuzasi aniq shaklda olib boriladi. Lahimni kombayn bilan o'tish nisbatan kam xarajat va arzon bo'ladi.

Lahim o'tuvchi kombaynlar maxsus kon mashinasi bo'lib, odatda, ma'lum ko'ndalang kesim va shaklni o'tishga chiqariladi. Ular ishchi organlari, zaboy yuzasidan tog' jinsini buzib oluvchi, ishchi organini zaboya uzatuvchi mexanizm, yurish mexanizmi, yuklab-tashuvchi organi, tog' jinsini qamrab oluvchi va uni transport vositasiga qayta yuklovchi, kuch uskunalarini, chang bostiruvchi va boshqaruva vositalaridan iborat. Lahim o'tish kombaynlari quyidagi turlarga bo'linadi:

— ishlatish ko'lamiga qarab — asosiy va yordamchi, tayyorlov lahimplarni foydali qazilmadan, nokerak tog' jinsidan yoki aralash zaboydan o'tuvchi;

— o'tiladigan lahim ko'ndalang kesim yuzasining shakliga qarab — aylana, taqasimon, to'g'ri burchakli va trapetsiya shaklida o'tuvchi;

— zaboya ishlov berish usuliga qarab — tanlab (uzlukli) ishlov beruvchi va burg‘ilab (uzluksiz) ta’sir etuvchi. Asosiy belgilardan tashqari yordamchi konstruktiv belgilariga qarab ham turlarga bo‘linadi. Masalan, ishchi organining turiga qarab, qazib olingan tog‘ jinsini yuklash usuliga, yurish usuliga, olinadigan energiya turiga, quvvatiga qarab turlicha bo‘ladi. Zaboyni tanlab olib (uzlukli) kavlab o‘tuvchi kombaynlar, asosan, har xil tog‘ jinslarini alohida kavlab olishda va lahim yuzini hamda kesim yuzasining shaklini o‘zgartirish zarur bo‘lganda (uzluksiz) qo‘llaniladi.

Lahim o‘tuvchi kombaynlarning ishlash sharoitlari og‘ir: lahimning ko‘ndalang kesim yuzasi kichikligi, kombayn o‘lchamlarini chegaralashi, har xil fizik-mexanik xususiyatlarda va har xil tog‘ jinslaridan chang chiqarishi, suvchanligi, suvning har xil ishqorligi, metanning har xil miqdorda chiqishi, har xil yerosti bosimli lahimlarda ishlashi, kombayn qismlarini yetkazib berishning qiyinligidan ularni yig‘ish hamda texnik xizmat ko‘rsatishning qiyinligi shular jumlasidandir. Shundan kelib chiqib, lahim o‘tuvchi kombaynlariga qo‘yiladigan umumiy talablardan tashqari uning alohida (ishchi organi, yuklash qurilmasi, yuritmasi va boshq.) qismlariga maxsus talablar qo‘yiladi. Bunday talablariga: lahim o‘tuvchi kombaynlarni nisbatan keng ko‘lamda qo‘lashni ta’minlash; katta unumdorlikda lahim o‘tish jarayonlari ni to‘la mexanizatsiyalash; lahimni berilgan yo‘nalishdan og‘maganligini tekshirish mumkinligi; kombayn yordamida o‘tilayotgan lahim zarur bo‘lgan ko‘ndalang kesimda va mustahkamlashga qulay shaklda bo‘lishi; kombaynning hamma qismlari boshqarishga va texnik xizmat ko‘rsatishga qulay, ishlatishda ishonchli bo‘lishi, kombaynda chang bostirish qurilmasining bo‘lishi, u kon atmosferasi changini sanitar me’yorlarda ushlashi va boshqalar kiradi.

Keyingi vaqtda kon sanoatida har xil lahim o‘tuvchi kombaynlar qo‘llanilmoqda, lekin ularning hammasi tog‘ jinsini mexanik usul bilan buzishga mo‘ljallangan va qattiqlik koeffitsiyenti $f \leq 5$ bo‘lgan ko‘mir va yumshoq tog‘ jinslardan lahim o‘tishda qo‘llaniladi. Ularning texnik tavsifi 8-jadvalda keltirilgan.

LAHIM O'TUVCHI KOMBAYNLARNING TEXNIK TAVSIFI

O'lchamlari	Kombaynlarning turi								
	ПК-3М	УПУ	ПК-9Р	УПП-2	УПП-3	Караганда 7/15*	ШБМ-2М	TOP-72	Ясиноватец-2
Unumdorligi, t/min	(1,2)	(1,0)	(2,5)	1,8	(3,5)	(3,5)	1,5	3,4	4
Ishchi organining turi	frezerli					plane-tarli	rotorli burg‘ilovchi		
Lahimning kesimi, shakli	har xil					taqasimon		dumaloq taqasimon	
Lahimning o‘tish-dagi kesimi, m ²	5,3—1,2	4—8,2	7—16	10—18	9—18	84—17	7,5	10,8	10,8
Yuritmasining quvvati, kVt umumiysi	118	96	202	202	340	256	106,5	317	214
ishchi organiniki	32	22	41	41	82	80	75	204	160
Zaminga nisbiy bosimi, kgk/sm ²	0,5	0,85	0,91	0,95	1,0	1,2—1,5	tirgakli qadamlovchi		
Kombaynning yurish tezligi, m/min	1,38	2,4	2	2	0,26—4,6	0—1,2	0,15	yurmaydi	
Massasi, t	10,8	10,0	31,2	33,0	40,0	47,0	40,0	85,0	78

4.2. LAHIM O'TUVCHI KOMBAYNLAR ASOSIY QISMLARINING KONSTRUKSIYASI

Lahim o‘tuvchi kombaynlarning ishchi organlari tog‘ jinslarini buzishga va konstruktiv belgilariga ko‘ra ikkita asosiy guruhga bo‘linadi: burg‘ilovchi (uzluksiz) va tanlab (uzlukli) buzuvchi. O‘z navbatida burg‘ilovchi ishchi organi: rotorli (bitta plan-shaybali, o‘qi mos planshaybali va parallel o‘qli) va planetarli, tekislik va fazoli xiliga bo‘linadi. Uzlukli ishchi organlari bitta tekislikda qo‘zg‘aluvchi (barli, koronkali va aralash) va ikkita tekislikda (bitta frezerli, ikkita frezerli, nurli, halqali, diskli va aralash ishchi organli) qo‘zg‘aluvchi bo‘ladi.


Uzluksiz burg‘ilovchi ishchi organlarining, uzlukli ishchi organlaridan farqi, burg‘ilovchi ishchi organlar birdaniga butun zaboyga ishlov berib qazib o‘tadi, uzlukli tanlab olib o‘tuvchi ishchi organi esa zaboyning bir qismini burg‘ilaydi. Burg‘ilovchi rotorli ishchi organi har xil qattiqlikdagi ruda va ko‘mirlarni buzishda ishlatilib bitta yoki bir nechta planshaybalardan 1 tuzilgan, har bir planshayba o‘zining o‘qi 2 atrofida aylanadi va tog‘ jinsining bir qismini planshaybaning yuzasiga teng yuza bilan buzadi (34-rasm). Planshaybaning aylanish o‘qi o‘zining holatini kombayn korpusiga nisbatan o‘zgartirmaydi.

Kombaynlarning ishchi organlari yumshoq tog‘ jinslari, ruda va ko‘mir qatlamlaridan lahim o‘tganda keskich bilan, o‘rtacha qattiqlikdagi tog‘ jinslarida esa tishli yoki diskli sharoshka bilan jihozlanadi. Tog‘ jinsini buzuvchi asbobi har xil markali maxsus qattiq qotishma bilan qoplanadi. Keskichlar ishlash jarayonida konsentrik kesik 4 qirqadi, kesiklar orasida qolgan tog‘ jinsining butun qismi 5 maxsus moslama (yumshoq tog‘ jinslari uchun diskli pichoq, o‘rtacha qattiqlikdagilar uchun ponasimon va rolikli qulatuvchi moslama) bilan buzib tushiriladi. Ishchi organ bilan tog‘ jinsining bir qismi qirqilib, qolgan qismi qulatilishi ish jarayonida energiyani ma’lum darajada tejab qolishga sabab bo‘ladi.

Rotorli ishchi organlari bitta planshayba bilan jihozlangan bitta o‘qli, bitta o‘qda o‘rnatilgan ikkita bir-biriga qarshi aylanuvchi planshaybali, o‘zaro parallel o‘qli, ikkita va undan ko‘p bir-biriga yaqin joylashtirilgan planshaybali bo‘lishi mumkin. Bitta o‘qli ishchi organlari bitta planshaybaga 1 ega bo‘lib, aylanish tezligi 5–10 ayl/min (34-rasm, a). Ko‘proq uch nurli planshaybali ishchi organi qo‘llanib, bunday kombaynlar zaboyga qadamlab uzatiladi, o‘tilayotgan lahimga ko‘ndalang kesim shaklini berish burmali frez yordamida amalga oshiriladi.

O‘qlari moslashtirilgan planshaybali ishchi organlari tashqi 1 va ichki 3 bir-biriga qarshi aylanuvchi planshaybadan tashkil topgan (34-rasm, b). Planshaybalarning o‘qqa 2 nisbatan o‘zaro qarama-qarshi aylanishi ularning reaktiv momentlarini muvozanatlashtirib, mashinaning ko‘ndalang yuza bo‘yicha mustahkamligini ta’sirlaydi.

Parallel o‘qli ishchi organlarga ikkita planshaybali 1 va 3 ishchi organlar kiradi (34-rasm, d). Ular 2 ta alohida o‘qda joylashtirilgan, qarama-qarshi yo‘nalishda aylanadi, bu ularning ish jarayoniga ta’sir etuvchi reaktiv momentlarini muvozanatlashtiradi. Uchta




34-rasm. Burg'ilib ta'sir etuvchi kombaynlar ishchi organlarining sxemasi:
a — bir o'qli bitta planshayba; b — bir o'qli ichki va tashqi planshayba; d — alo-
hida uchta o'qda joylashgan planshayba; e — ikkita o'qda aylanuvchi planetar
ishchi organi; f — ikkita tekislik va o'qda aylanuvchi planetar ishchi organ.

planshaybali kombaynlar ham ma'lum, ulardan ikkitasi chetida 1 va 3 bitta tekislikda, uchinchisi 4 oldinga chiqarib o'rnatilgan.

Planetar ishchi organli kombaynlar ko'mir va nisbatan bo'sh tog' jinslaridan lahim o'tishda qo'llaniladi va asboblarining bir vaqtida ikki va undan ko'p tekislikda qo'zg'alishi bilan farq qiladi. Ular yassi bo'lishi mumkin (34-rasm, e). Bu ishchi organida qirquvchi asbobi 1 zaboya parallel tekislikda qo'zg'aladi hamda bir vaqtning o'zida o'qlar 2, 3 atrofida va fazoda aylanadi, bularda qirquvchi asbobi 1 murakkab egrilikda, bir vaqtning o'zida ikkita tekislikda o'qlar 2 va 3 atrofida zaboy bilan doimo kontaktda bo'lmay qo'zg'aladi.

Tanlab (uzlukli) ta'sir etuvchi ishchi organlar ish jarayonida bir va ikki tekislikda qo'zg'alishi mumkin, bitta tekislikda qo'zg'aluvchilari gorizontal yoki vertikal tekislikda tebranadi. Konstruksiyasiga qarab bitta tekislikda qo'zg'aluvchi ishchi organlar barli, koronkali va aralash bo'lishi mumkin.

Barli ishchi organli kombaynlar ko'mirdan va yumshoq tog' jinslaridan tayyorlov lahimlarni o'tishda qo'llanadi. Ularning asosiy elementi qirquvchi zanjiri 1 bo'lib, u zaboy yuzasini qo'porib tushiruvchi keskichlar 2 bilan jihozlangan (35-rasm, a). Kombaynni zaboya gusenitsa yordamida tebranuvchi ishchi organi uzatadi.



35-rasm. Tanlab ta'sir etuvchi kombaynlar ishchi organlarining sxemalari:
 a — barli; b — tik yoki gorizontal o'qlarda aylanuvchi diskli; d — koronkali;
 e — ikki frezerli; f — ko'p nurli (лучевой); g — halqali, trubali; h — diskli;
 i — aralash ishchi organli; j — bir necha barli aralash ishchi organ.

Lahimning ko'ndalang kesim yuzasi barli ishchi organining tebranish amplitudasi yoki ishchi organining o'lchamlari yoki ikkalasi orqali aniqlanadi. Barli ishchi organi bo'lgan kombaynlar ish jarayoni ko'p energiya olsa ham ma'lum kon-geologik sharoitlarda yetarlicha samarador mashinadir.

Koronkali ishchi organli kombaynlar kameralarda qazish ishlariida, shuningdek, tayyorlov va qirqma lahimplarni o'tishda qo'llanildi. Koronka 1 (yoki disk) vertikal yoki gorizontal asosga 3 o'rnatilgan, ular qirquvchi keskichlar 2 bilan jihozlangan (35-rasm, d). O'tilayotgan lahimning har xil o'lchamda bo'lishini har xil diametrli koronkalar yoki disklar sonini o'zgartirish hisobiga amalga oshiriladi. Aralash ishchi organlari barli va koronkali ishchi organlardan tashkil topgan.

Ikki tekislikda harakatlanadigan ishchi organlar bitta frezerli (bitta barabanli), ikki frezerli (ikki barabanli), nurli, halqasimon, diskli va aralash turlarga bo'linadi.

Frezerli ishchi organli kombaynlar konlarida ko‘proq ishlatiladi va aylanuvchi 1, yiqituvchi koronka mahkamlangan qo‘zg‘aluvchi dastakdan 2 tuzilgan (35-rasm, e). Koronka frez ko‘rinishida bajarilgan, kesishgan konuslar ko‘rinishida bo‘lib keskichlari 3 bor. Ish jarayonida koronka dastak yordamida vertikal va gorizontal yo‘nalishda harakatlanadi. Ba’zi lahim o‘tuvchi kombaynlarning ishchi organ (dastak)lari teleskopik uskuna 4 bilan jihozlana-di, bu ularning qo‘zg‘aluvchanligini oshiradi va zaboya mashinani qo‘zg‘atmasdan uzatishga erishiladi, bu yuqoriga qarab burg‘ilashda muhim rol o‘ynaydi.

Ikki frezerli ishchi organlarda keskichlar 3 bilan jihozlangan va bitta dastakka 4 joylashtirilgan ikkita koronka 1 va 2 yoki ikkita dastakka ikkitadan koronka o‘rnatilgan bo‘ladi (35-rasm, e).

Nurli ishchi organi ikki frezerli ishchi organiga o‘xshaydi, lekin barabanli frez o‘rniga nurli ushlab turuvchi 1 qo‘llangan. Ushlab turuvchi ikkala tomoniga qo‘zg‘aluvchi dastak 3 o‘rnatilgan umumiy gorizontal aylanuvchi o‘qqa ega (35-rasm, f).

Halqasimon ishchi organ ichiga shnek 2 o‘rnatilgan quvurdan 1 iborat (35-rasm, g). Quvurning kengaytirilgan uchiga keskichlar 3 joylashtirilgan, ular aylanib zaboya halqasimon kesik hosil qiladi. Shnek massivdan ajratilgan tog‘ jinsini olib ketishga xizmat qiladi.

Diskli ishchi organlar olmos 2 yoki keskich bilan jihozlangan disk 1 dan iborat (35-rasm, h). Disk dastakda 3 aylanib, tirqish hosil qilib, pog‘ona ko‘rinishida tog‘ jinsi yoki ko‘mirni buzadi. Pog‘onalar maxsus buzuvchi yordamida qulatiladi.

Aralash ishchi organlar yuqorida keltirilgan bir nechta organlardan tashkil topadi. Masalan, bir tomonga aylanuvchi keskichlari 2 bo‘lgan qirquvchi halqa 1, qarama-qarshi tomonga aylanuvchi, teleskopik strelaga 4 joylashtirilgan uch nurli qurilma 3 dan iborat (35-rasm, i). Aralash qurilma, shuningdek, keskichlari 2, frezer diskisi 3, burluvchi rama 5, pastki o‘qi 4, tayanch konstruksiyasi 6 bo‘lgan bir nechta zanjirli bardan 1 iborat bo‘lishi ham mumkin (35-rasm, j).

Lahim o‘tuvchi kombaynlarning yuruvchi organlari gusenitsali va qadamlovchi bo‘lishi mumkin. Gusenitsali yuruvchi organ ko‘proq qo‘llanib, mashinaning zaboya yurishini, manyovr harakatlarini bajarishini va yerosti lahimlarida mashinaning yurishini ta’minlaydi. Gusenitsali yuruvchi organ elektr va gidroyuritma yordamida ishlaydi. Gidroyuritma mashina tezligini keng diapozonda, bir tekisda rejalashtiradi, unga katta zo‘riqish berib

bo‘lmasligi va bu zo‘riqishni gusenitsa bilan yo‘l o‘rtasidagi birikish koeffitsiyentiga bog‘liqligi gusenitsali yuruvchi organning kamchiliklaridan hisoblanadi.

Qadamlash mexanizmi mashinani bosim ostida zaboya uza-tib berishni, uning ta’sirida zaboyni samarali buzishni amalgaloshiradi. Katta kuch ta’sirida o‘tilayotgan lahim devorlari butunligining qo‘llaniladigan tirkaklar kuchi ta’sirida buzilishi qadam-lab yurishining asosiy kamchiligidir. Qadamlovchi mexanizmga kuch to‘rtta gidrodomkrat (ikkita tirkakka va ikkita uzatuvchiga) orqali beriladi. Ish jarayonida tirkak domkratlari lahim devorlaridan bo‘shatiladi va ular uzatuvchi domkratlarga qo‘zg‘almas baza bo‘lib xizmat qiladi.

Zaboyni ishchi organi bilan buzayotganda hosil bo‘ladigan reaktiv aylantiruvchi moment ham tirkak gidrodomkratlar orqali qabul qilinadi. Uzatuvchi domkratlarning shtogi oxirigacha chiqazilganda, tirkak domkratlari bo‘shatiladi va shtogini chiqqan qiymatiga tortib oladi (yurish qadami). Keyin, yana tirkak domkratlari lahim devorlaridan bo‘shatiladi va qadamlash sikli boshidan qaytariladi.

Zaboyda tog‘ jinslarini buzish jarayonida, yuklash va tashishda ma’lum miqdorda chang ajraladi. Changning miqdori 3000 mg/m^3 gacha yetishi mumkin, bu kombayn va ishchilarining ishlashi uchun yo‘l qo‘yilmaydigan holni vujudga keltiradi. Chang bilan kurashish va chang miqdorining sanitar me’yorida bo‘lishi uchun shamollatish va zaboya suv sepish qo‘llaniladi. Masalan, 4—5 mk chang bo‘lakchalari zaboydan havo orqali olib chiqiladi, changni so‘rib olish qurilmasi chang zarrachalarini so‘rib olib shlang orqali olib ketiladi. Changning 6—10 mk li zarrachalari suv sepish usuli bilan bostiriladi.

Lahim o‘tuvchi kombaynlar asosan elektr energiya yordamida ishlatiladi. O‘zgaruvchi tok 380 V yoki 660 V kuchlanish orqali uzatiladi. Kombaynlarda qisqa tutashgan rotorli asinxron elektr dvigatellari portlashga xavfsiz holda qo‘llaniladi. Mashinani ishga tushirish va ishdan to‘xtatish mashinist yordamida kombaynning o‘zida turib boshqariladi. Hozirgi vaqtda lahim o‘tuvchi kombaynlarning unumdorligini oshirish nafaqat ishchi organlari konstruksiyanini takomillashtirish hisobiga, balki yuritmasining quvvatini oshirish va mashina vaqtin hisobiga amalgaloshiriladi.


Lahim o‘tuvchi kombaynlarning yuklash qurilmalari zaboyni qualatilgan tog‘ jinslaridan tozalash vazifasini bajaradi. Yuklash qurilmalarining konstruksiyasi ko‘proq ishchi organining konstruksiyasiga bog‘liq, shuning uchun yuklash organi ishchi organidan

alohida mexanizm qilib, u bilan birgalikda yoki qayta yuklovchi kombayn konveyeri bilan qo'shilgan holda chiqarilishi mumkin.

Har xil fizik-mexanik xususiyatga ega bo'lgan tog' jinslarini yaxshi tozalab olib yuklash, yuqori darajada qattiq va ishchan, shuningdek, ishchi organini maksimal unumdorligini yuklab ulgurish kabilar yuklash organlariga qo'yiladigan talablarning asosiyлari hisoblanadi.

Yuklash qurilmalari qamrab oluvchi panjali, sidirgichli, barli, kovshli va shnekli bo'lishi mumkin. Qamrab olib panjalari yordamida yuklab beruvchi mexanizm oxirgi vaqtida lahim o'tuvchi kombaynlarda ko'mir va boshqa tog' jinslarini yuklab berishda keng qo'llanib kelinmoqda. U ikkita va to'rtta qamrab oluvchi panja 1, qiya stol 2, qayta yuklovchi konveyer 4, krivoship-shatunli mexanizm 3, yuritma va butun qurilmani ko'tarib pastga tushiruvchi domkratlardan iborat (36-rasm, a).

Qamrab oluvchi panjali yuklash qurilmasining qulay tomoni uning yuqori unumdorliligi, ishda ishonchliligi va yuklovchi kengligini, kerak bo'lganda, maxsus kengaytiruvchi qurilma orqali



36-rasm. Lahim o'tuvchi kombaynlar yuklash qurilmalarining sxemalari:
a — qamrab oluvchi panjali; **b** — sidirgichili zanjir bilan jihozlangan bar;
d — rotorda joylashgan kovshli; **e** — shnekli.

kengaytira olishidir. Asosiy kamchiligidan biri yuklanilayotgan tog‘ jinsi bir qismini panja orqaga yurganda qaytarishi va panjalarining qattiq tog‘ jinsi orasida qisilib qolishidir.

Sidirgichli yuklash organi o‘zida yuklash va tashish funksiyasini mujassamlantiradi. U sidirgichning bir uchi bilan zanjirga qotirilib uni tarnov (желоб) orqali harakatlantiradi. Tog‘ jinsini qamrab, yuklab beradi va qayta yuklovchi konveyerdan yukning harakatini amalga oshiradi.

Sidirgichli yuklovchi qurilmaning afzalligi yuklash va tashish funksiyasini birga amalga oshirishi, konstruksiyasining soddaligi, kamchiligi aralash tog‘ jinslarini yuklashga yaxshi moslanmaganligi, nisbatan detallarining tez yedirilishi hamda FIK ning kichikligidadir.


Barli yuklash qurilmasi tekis bar 1, uning sidirgichli zanjiri 2, zanjirga bir uchidan mahkamlangan sidirgichi 3 dan iborat (36-rasm, b). Bar yuklash tekisligida 4 burilishi mumkin, tortuvchi zanjir bilan birga harakatlanuvchi sidirgich yukni qamrab olib qayta yuklovchi konveyer 5 ga ortib beradi.

Kovshli yuklovchi qurilma, odatda, burg‘ilovchi kombaynlarda ishlatalidi. Unda kovsh 1 rotorli ishchi organining gardishi 2 ga o‘rnatalgan bo‘ladi (36-rasm, d). Tog‘ jinsi yerdan kovsh orqali tozalab olinib maxsus teshikka 3 to‘kiladi. Burmali frezlar 4 tog‘ jinslarini lahimning markaziga surib beradi. Kovshli yuklash qurilmasining afzal tomoni konstruksiyasining soddaligi, maxsus yuritmasining yo‘qligida, kamchiligi esa nam tog‘ jinslarini yuklaganda yopishib qolish hisobiga unumdorlikning kamayishida.

Shnekli yuklash qurilmalari tog‘ jinslarini yuklash bilan birga zaboyni buzib berishi ham mumkin (36-rasm, e). Shuning hisobiga yuklash kengligini va lahim ko‘ndalang kesim yuzasini ko‘paytirish mumkin. Bermali frezni shnagi bilan qamrab olinib, uzatib berilgan tog‘ jinsi sidirgichli konveyer ostidagi yoki ustidagi listiga kelib tushadi.

4.3. UZLUKSIZ BURG‘ILAB TA’SIR ETUVCHI ISHCHI ORGANLI KOMBAYNLAR

Uzluksiz burg‘ilab ta’sir etuvchi ishchi organli lahim o‘tuvchi kombaynlarga *ПК—8 kombayni* misol bo‘la oladi. Bu kombayn tayyorlov lahimlarini o‘tishda, ko‘mirni va kamtirnovchi, qattiqlik koeffitsiyenti $f \leq 4$ bo‘lgan tog‘ jinslarini kavlab olishda ishla-



37-rasm. ПІК—8 лим о‘твучи kombayni.

tiladi. Kombayn ko‘ndalang kesim yuzasi $8-9 \text{ m}^2$, qiyaligi 15° gacha bo‘lgan tayyorlov lahimlarini o‘tishda ham ishlatiladi (37-rasm). Kombayn planshaybali ishchi organidan 1 va 2, yuritmasidan, kovshli yuklovchisidan 3, bermali frez 4 va uning shnogi bilan gusenitsali harakat qilish organi 5, qirquvchi barabani 6, vertikal tirgov qurilmasidan 7, qayta yuklovchi konveyeri 8, chang so‘rib oluvchi qurilmasi, gidrosistema, elektr uskunalarini va boshqarish sistemasidan tashkil topgan.

Kombaynning ishchi organi to‘rtta nurli tashqi 1 va ikkita nurli ichki 2 har xil tomonga aylanuvchi ikkita planshaybadan tuzilgan. Planshaybalarning har xil tomonga aylanishi ularning reaktiv momentini muvozanatlashtiradi.


Planshaybalarda keskichlar 11 va 12 o‘rnatilgan kronshteynlar mahkamlangan, ular ishlash vaqtida tog‘ jinsi massivida konsentrik aylana shaklida qirqilgan kesik hosil qiladi. Shu ishchi organiga maxsus konussimon parchalovchi 9 o‘rnatilgan, u kesiklar orasida qolgan tog‘ jinsini buzib qulatib tushiradi. Shunday qilib lahimning markaziy dumaloq qismi burg‘ilab o‘tiladi. Bermali frezlar 4 yordamida o‘tilgan lahimga taqasimon shakl beriladi. Qirquvchi barabanlar 6 bermali frez bilan ishchi organ oralig‘idagi buzilmagan ruda qoldig‘ini buzib beradi.

Buzib olingan tog' jinsi planshaybaga mahkamlangan to'rtta kovshlar 3 bilan zaboy bo'shilg'iidan olib chiqilib, lentali konveyerga 8 uzatiladi, so'ngra o'tilayotgan lahimda o'rnatilgan transport vositasiga qayta yuklanadi. Kombayn gusenitsa 5 yordamida yuradi va zaboy tomonga 180 m/soat tezlik bilan suriladi.

Kombaynning birikish og'irligini oshiruvchi maxsus tirkak qurilmasi 7 lahimning shipiga to'rtta gidrodomkrat bilan tirilib zaboya bosim kuchini oshirish uchun xizmat qiladi. Oldida himoya to'sig'i (shiti) 10 va chang so'rib oluvchi sistemasining borligi mashinist ishlayotgan zonada chang miqdorini sanitariya me'yorida ushlab turishga yordam qiladi.

Alovida mexanizmlarining yuritmasi vazifasini bajaruvchi gidrosistema nasos stansiyasi, filtr, yog'-moy baki va boshqarish pultidan tashkil topgan. Elektr yuritma, magnit stansiyasi, qiyalikni avtomatik tarzda rejalab turuvchi va yoritgichlar kombaynning elektr qurilmalari hisoblanadi. Kombayn pult orqali boshqariladi.

Ishchi organlarining harakati planshaybalarining yuritmalari 1 va 2, ikkita elektr yuritmalari 11 dan simmetrik kinematik zanjirli umumiy reduktor orqali amalga oshiriladi (38-rasm). Aylanish momenti mufta 12 va tishli uzatgich juftlari 3, 4, 5, 6 hamda 7 orqali planetar reduktoring markaziy g'ildiragi 8ga uzatiladi. Markaziy g'ildirak planshayba 1 ni aylantiradi va uchta satellitli



38-rasm. ПТК—8 kombayni ishchi organining kinematik sxemasi.


shesternani 10, u satellit bilan tishlashgan tishli venesni 9 va u orqali ishchi organni, planshayba 2 ni aylantiradi.

ПК—10 kombaynining konstruksiyasi va ishlatish maqsadlari xuddi ПК—8 ga o‘xshaydi, lekin uning ishchi organi uchta planshaybali bo‘lib, kengroq lahimlarni o‘tishga mo‘ljallangan.

«Ясиноватец» kombayni rotor tipidagi ishchi organiga ega bo‘lib, qattiqlik koefitsiyenti $f \leq 8$ bo‘lgan tog‘ jinslaridan kesim yuzasi $10,8 \text{ m}^2$ bo‘lgan gorizontal lahimlarni o‘tishga mo‘ljallangan. Uning asosiy organlari ikkita planshaybali ishchi organi 1 va 2, bermali frezlari 3, to‘sib turuvchi shit 4, siqib turuvchi gidrodomkratlar 5, qayta yuklovchi konveyer, gidrosistema, chang ushlab qoluvchi va boshqaruv pultidan iborat (39-rasm).

«Ясиноватец» kombaynining ishchi organi ikkita mos o‘qli diametri $2,72 \text{ m}$ bo‘lgan ichki 1 va diametri $3,6 \text{ m}$ bo‘lgan tashqi 2 planshaybadan iborat. Ikkala planshaybalar bir vaqtida elektr dvigatel 7dan aylanma harakat oladi, tishli uzatgichlar 9, 10, 11 va 12 yordamida bosh reduktor 8 orqali birgalikda va alohida ishlashi mumkin.

Ichki planshayba umumiy uzatgichdan tashqari gidrosilindr 6 orqali zaboya qo‘shimcha $0,1 \text{ m}$ ga uzatilishi mumkin. Ishchi



39-rasm. «Ясиноватец» kombaynining kinematik sxemasi.


organining bunday konstruksiyasi zaboyni bir vaqtning o‘zida va galma-galdan, avval ichki, so‘ngra tashqi planshayba orqali buzishi mumkin. Planshaybaga diskli ponasimon roliklar qotirilgan bo‘lib, ular orqali zaboy buziladi. Lahimning taqasimon ko‘ndalang kesim yuzasi bermali frez 3 yordamida hosil qilinadi. Bermali frezlar bosh yuritmadan reduktori 15—13—14 orqali aylanma harakat oladi. Qulatib tushirilgan tog‘ jinsi zaboy oldidan tashqi planshabani kovsh orqali tasmali konveyerga, undan lahim o‘tishda qo‘llangan transport vositasiga yuklanadi. Ishchi organini zaboyga qadamlash ikkita tayanch qurilmasi 5 yordamida va ikkita uzatgich gidrosilindrlar orqali amalga oshiriladi. Oldin gidrosilindr 5 ning tirgak shtoklari tortiladi va gidrosilindr oldinga uzatgich gidrosilindrlari 16 yordamida qo‘zg‘aladi. Undan keyin tirgakning gidrosilindr shtoklari joyidan chiqib (qo‘zg‘alib) boshmoqlar 18 lahimning devorlari 17ga tiralib qo‘zg‘almas holatga keladilar. Uzatuvchi gidrosilindrning ikkinchi bo‘shilig‘ida bosim tashkil qilinadi, tortish hisobiga kombayn asosiy qismini ishchi organlari bilan oldinga suradi, ya’ni zaboyga kuch bilan ta’sir qilaboshlaydi. Porshen qo‘zg‘alish uzunligini, ya’ni qadamlash masofasini o‘tib bo‘lgan tirgak silindrlarining shtogi yana tortiladi va sikl qaytariladi.

4.4. TANLAB TA’SIR ETUVCHI ISHCHI ORGANLI KOMBAYNLAR

Tanlab ta’sir etuvchi (uzlukli) ishchi organli kombaynlarga $\Pi K-3M$ rusumidagi kombaynlar kiradi. U har xil ko‘ndalang kesim shaklidagi, yuzasi $5,3-12\text{ m}^2$ bo‘lgan yerosti tayyorlov lahimlarini o‘tishni mexanizatsiyalashda ishlatiladi. $\Pi K-3M$ kombayni ko‘mir, tog‘ jinsining qattiqlik koeffitsiyenti $f \leq 4$ bo‘lganda va aralash tog‘ jinsi bo‘lgan zaboylarda alohida ko‘mir va tog‘ jinsini qazib olib lahim o‘tishi ham mumkin.

Bu kombaynlar ko‘mir sanoatida eng ko‘p tarqalgan bo‘lib, asosiy qismlari strela 2ga o‘rnatilgan frezerli ishchi organi 1, strela 2ga o‘rnatilgan elektr yuritma 6, ko‘taruvchi va qayriluvchi mexanizm 7, yuklovchi organ 3, gusenitsali yurish qismi 4, yuklovchi konveyer 5, elektr yuritma, gidrosistema va chang tutib oluvchi sistemadan iborat (40-rasm).

Ish jarayonida ishchi organi — frezning zaboyda ishlayotganda bir vaqtda 8—10 ta keskich — tishlari 8 ishlaydi, bu holat tog‘




40-rasm. PIK-3M lahim o'tuvchi kombayni.

jinsini buzish kuchini mujassamlantirish va kattaroq bo'laklarni buzib olishga qulaylik yaratadi. Zaboydan buzib qulatilgan tog' jinsi lahimning pastiga tushadi va sidirgichli yuklovchi konveyer yordamida qayta yuklovchi tasmali konveyerga yuklab beradi. Tasmali konveyer o'z navbatida yukni vagonchalarga yuklaydi.

Kombaynning kinematik sxemasida aylantiruvchi moment elektr dvigatel 6 dan reduktor orqali shtanga korpusi 2 ga o'rnatilgan frez 1 ga uzatiladi (41-rasm). Reduktor planetar uzatgich 4 dan va silindrsimon shesternalar 5, 7 juftligidan tashkil topgan. Kombaynning ishchi organi, frezning aylanish tezligi shesterna 3 hisobiga o'zgartiriladi.

Shtanga kombaynning ramasiga sharnirli o'rnatilgan va hidro-silindrlar 8, 9 yordamida vertikal hamda gorizontal tekislikda burilishi mumkin. Yuklovchining yuritmasi aylanish momentini elektr dvigatel 10 dan yulduzcha 11 ga planetar 12 va konussimon 13 uzatgichlar orqali uzatadi. Lahimning pastki qismiga tushgan tog' jinsini qabul qilib oluvchi sidirgichning qabul qiluvchi organi tarnovchalar bilan qo'zg'aluvchan (sharnir orqali) qo'shilgan bo'lib, uni lahim zamini yuzasidan 240 mm yuqoriga va 100 mm pastga joylashtirish mumkin. Kombaynning har bitta gusenitsasi o'zining alohida elektr yuritmasi 14 ga ega bo'lib, chervyakli — qo'chqaroqli uzatma 16 va shesterna juftligi 17, 18 hamda 19 orqali aylanish momentini tortuvchi yulduzchaga 15 uzatadi.


Zaboyni qazib olish ketma-ketligi lahimning shakliga, ko'ndalang kesim yuzasiga, qatlarning yotishiga, nokerak tog' jinslarining bor-yo'qligi va boshqa omillarga qarab kombayn mashinisti tomonidan aniqlanadi. Masalan, qattiq ko'mir qatlamlarini buzhishda ishchi organining pastki chap burchagi 1-holatdan 2-o'ng tomonga yo'naltiriladi (bir vaqtning o'zida kombaynni zaboya-



41-rasm. PIK-3M kombaynning kinematik sxemasi.

frezani kerakli chuqurlikda kesishini ta'minlab yo'naltiriladi), keyin ketma-ket 3—4, 4—5, 5—6, 6—7, 7—8 to lahimning hamma yuzasini qazib bo'lmaguncha frezani yuritish davom etadi (42-rasm, a).

Shuningdek, frezani zaboya parallel siljitib qazib olish sxemasi ham qo'llanishi mumkin (42-rasm, b). Bunda freza 1', 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 holatlarni egallab sekin-asta zaboyning markazi-ga yaqinlashib boradi. Aralash zaboylarda avvaliga zaboyning pastki qismi 1,5 m chuqurlik-kacha buziladi, keyin yuqori qismi va undan keyin oralig'i-dagi qatlam qulatiladi.



42-rasm. PIK-3M kombayni bilan zaboyni qazish sxemasi:

a — ishchi organni pastki chap holatdan o'ng tomonga va parallel holda yurgizish; b — ishchi organni pastki chap holatdan o'ng tomonga va sekin-asta markazga spiral shaklida yurgizish.

4ПП—3 lahim o‘tuvchi kombayni ko‘mir va aralash zaboylar-da qattiqlik koeffitsiyenti $f \leq 6$ bo‘lgan tog‘ jinslaridan lahim o‘tish uchun qo‘llaniladi. Ishchi organi ikkita dastakdan iborat. Ular ishlash jarayonida qarama-qarshi tomonga gorizontal tekislikda sinxron harakat qilib aylanadi hamda birgalikda yoki alohida vertikal tekislikda harakat qilishi mumkin. Har qaysi dastakda quvvati 93 kVt bo‘lgan elektr yuritma o‘rnatilgan. Yuqori quvvatli ishchi organi va ikkita qo‘shaloq buzuvchi burg‘ilash koronkalari yordamida unumdorlikni boshqa kombaynlarga nisbatan 30 % ga ko‘paytirishga erishish mumkin. Kombayn orqasiga tirkalgan qayta yuklovchi konveyer bilan ishlashi mumkin.

Lahim o‘tuvchi kombayn konstruksiyasini takomillashtirish, unumdorligini va ish resursini oshirish borasida o‘tkazilgan izlanishlar natijasida ПК—5, ПК—7 (ЧПУ) va ПК—9Р kabi lahim o‘tuvchi kombaynlar ishlab chiqarilgan va kon korxonalarida ishlatilayapti. Ularning konstruksiyasida farq bo‘lsa ham, ish jarayoni bir-biridan farq qilmaydi. Ular o‘zining imkoniyatiga qarab har xil kon-geologik sharoitlarda va fizik-mexanik xususiyatlari turlicha bo‘lgan tog‘ jinsini qazishda ishlatiladi.

O‘tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijasida uzluksiz lahim o‘tuvchi kombaynlarning turli xillari tavsiya qilindi. Bular ПК—8, ПК—10, «Ясиноватец», ТОР—72, «Караганда—7/15» va boshqa kombaynlardir. Ularning ish jarayoni bir xil bo‘lsa ham, turli sharoitlarda, har xil ko‘ndalang kesim yuzali lahimlarni o‘tishi mumkin. Shuning uchun ularning konstruksiyasida ba’zi jarayonlar to‘la va qisman mexanizatsiyalashtirilgan hamda avtomatlash-tirilgan.

Lahim o‘tuvchi kombaynlarning istiqbollari. Har xil kon-geologik va kon-texnik sharoitlarda lahim o‘tuvchi kombaynlarni ishlatish tajribalari hozirgi vaqtida ishlatilayotgan kombaynlar konstruksiyasining o‘lchamlari kattaligini va ularni yig‘ish hamda bo‘laklarga bo‘lishda ko‘p vaqt sarflanishini, ular qiyaligi $\pm(10-12)^\circ$ bo‘lgan lahimlarni o‘tishda kutilgan samara bermayotganliklarini hamda tog‘ jinsining qattiqlik koeffitsiyenti $f > 5-6$ bo‘lganda ishlayolmasliklarini ko‘rsatdi. Shundan kelib chiqib, kelajakda ular ishchi organlari konstruksiyasini takomillashtirib, tog‘ jinslarining qattiqlik koeffitsiyenti o‘rtacha va yuqori bo‘lganda ishlaydigan ishonchli ishchi organlarini ishlab chiqish talab qilinadi.

Bunday masalani ikki xil yo‘l bilan hal qilish: tog‘ jinslarini fizik usul bilan buzadigan ishchi organlar ishlab chiqish va mexanik usul bilan buzadigan ishchi organlarni tayyorlash texnologiyasini va konstruksiyasini takomillashtirish talab etiladi. Shular bilan birga zaboya ta’sir qiladigan kuchni va kombaynlarning quvvatini oshirish, ularning geometrik o‘lchamlarini ki-chiklashtirib unumdorligini oshirish yo‘llarini qidirish zarur.

Har xil ko‘ndalang kesim yuzali lahimni o‘ta oladigan kombayn ishchi organining universal konstruksiyasini, ularning yuruvchanligini (манёвренность) oshirish, yengil boshqariladigan, mashinistga qulay sharoitni boshqarish pultini yaratish talab qilinadi. Lahim o‘tuvchi kombaynlarni qo‘llash samaradorligini oshirish, sanitariya-gigiyenik sharoitlarni yaxshilash, kombaynni boshqarishni tog‘ jinsi qattiqligiga qarab avtomatlashtirish, iloji boricha ishchilarni zaboyda bo‘lmasligini tashkil etish ko‘zda tutiladi.

4.5. LAHIM O‘TUVCHI KOMBAYNLARNING UNUMDORLIGI

Lahim o‘tuvchi kombaynlarning unumdorligi o‘tilayotgan lahimning zaboydan vaqt birligida kombayn yordamida ajratib olingan tog‘ jinsining miqdori yoki vaqt birligida o‘tilayotgan lahim zaboyining surilish uzunligi bilan aniqlanadi.

Lahim o‘tuvchi kombaynning unumdorligi kombaynning ishchi organi va ishlash sharoitiga, kombaynning konstruktiv o‘lchamlariga, kon-geologik sharoitga, zaboyda mehnatni tashkil etishga va boshqa omillarga bog‘liq. Zaboya burg‘ilab ta’sir etuvchi ishchi organli lahim o‘tuvchi kombaynning nazariy unumdorligi (Q_n , P_n) quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q_n = 3600S v_{\max} \cdot \gamma, \text{ t/soat},$$

yoki

$$P_n = \frac{Q_n}{S\gamma} = 3600 v_{\max}, \text{ m/soat}.$$

bu yerda: S — o‘tilayotgan lahimning ko‘ndalang kesim yuzasi, m^2 ; v_{\max} — kombaynning maksimal uzatish tezligi, m/sek ; γ — tog‘ jinsining massividagi zichligi, t/m^3 .

Tanlab zaboya ta'sir etuvchi ishchi organli kombaynning nazarliy unumdorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_n = 3600 \ mB \ v_{n \cdot \max} \cdot \gamma, \text{ t/soat,}$$

yoki

$$P_n = \frac{Q_n}{S \cdot \gamma} = 3600 \frac{mB}{S} v_{n \cdot \max}, \text{ m/soat.}$$

bu yerda: B — kombayn ishchi organini maksimal qamrash qiy-mati, m; $v_{n \cdot \max}$ — ishchi organning ko'ndalang yo'nalihsda mumkin bo'lgan maksimal tezligi, m/sek.

Buzilayotgan tog' jinsi qatlamining qalinligi (m), balandligi yoki kengligi konusli ishchi organlari uchun konussimon koronkaning maksimal diametrining (d_k) yarmiga ($m = 0,5d_k$, m) teng qilib olinadi. Ikki barli yoki uchta keskichli zaboyni butun balandligiga ishlov berib o'tuvchi koronkalar uchun qazib olinayotgan qatlam qalinligi (m) o'tilayotgan lahimning balandligiga teng qilib olinadi.

Kombaynlarning texnik unumdorligi (Q_{tex}) kombaynning mumkin bo'lgan maksimal unumdorligi bo'lib, u kombaynning ish-lash vaqtidagi nosozliklarini ta'mirlash uchun ketgan vaqtini, burg'ilash asbobini almashtirish uchun sarflangan vaqtini, shuningdek, manyovr vaqtlarini hisobga olgan holda aniqlanadi va zaboya burg'ilab ta'sir etuvchi ishchi organli kombaynlar uchun quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q_{\text{tex}} = 3600 \ S \ v_p \gamma K_{\text{tex.b}}, \text{ t/soat,}$$

yoki

$$P_{\text{tex}} = 3600 \ v_p \ K_{\text{tex.b}}, \text{ m/soat.}$$

bu yerda: v_p — aniq kon-geologik sharoitlarda kombaynning ishchi uzatish maksimal tezligi, m/sek; $K_{\text{tex.p}}$ — kombaynning uzlusiz ishlash koeffitsiyenti.

$$K_{\text{tex.p}} = \frac{1}{\frac{1}{K_n} + \frac{T'_{\text{pr.b}}}{L'_b} \cdot v_p},$$

bu yerda: L'_b — bitta ishchi siklda ishchi organining o'tgan yo'li, m; $T'_{\text{pr.b}}$ — kombaynni bitta ishchi siklda ishlamay manyovr qiliшга va asbobini almashtirishga ketgan vaqt, min.; K_n — kombaynning ishonchlilik koeffitsiyenti, $K_n = 0,6 - 0,8$; v_p — kombaynning uzatish tezligi, m/s.

Lahim o‘tuvchi kombaynlarni ishlatish vaqtidagi unumdorligi yuqoridagi omillardan tashqari, tashkiliy-texnik sabablar bilan ishlamay turgan vaqtiga ham bog‘liq, shuning uchun u quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$Q_i = Q_{\text{tex}} \cdot K_i, \text{ t/soat},$$

yoki

$$P_i = P_{\text{tex}} \cdot K_i, \text{ m/soat}.$$

Uzluksiz ishlash koeffitsiyenti (K_i) kombaynning hamma ishlamay turgan vaqtalarini hisobga oladi. U burg‘ilab ta’sir etuvchi va tanlab ta’sir etuvchi ishchi organli kombaynlar uchun mos ravishda quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$K_i = \frac{1}{\frac{1}{K_n} + \frac{T_{\text{pr.b}} + T_{\text{o.p.}}}{L'_b} \cdot v_p},$$

bu yerda: $T_{\text{o.p.}}$ — kombaynning tashkiliy-texnik sabablar bilan ishlamay turgan vaqt, min.

Kombaynning texnik imkoniyatidan foydalanish darajasi aniq sharoitlar uchun ishlatish koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi:

$$K_{i,\text{tex}} = \frac{Q_i}{Q_{\text{tex}}}.$$

NAZORAT SAVOLLARI

1. Lahim o‘tishning qanday usullarini bilasiz?
2. Lahim o‘tish kombaynlari va ularning asosiy qismlarini bayon qiling.
3. Lahimni uzluksiz burg‘ilab o‘tuvchi kombaynlar.
4. Tanlab ta’sir etuvchi ishchi organli kombaynlarning asosiy qismlari.
5. Zaboya burg‘ilab ta’sir etuvchi kombaynlarning unumdorligi qanday aniqlanadi?
6. Zaboyni tanlab burg‘ilovchi kombaynlarning unumdorligi qanday aniqlanadi?

5. KON MASHINALARI, KOMPLEKSLARI VA AGREGATLARI

5.1. UMUMIY MA'LUMOT

Xalq xo'jaligini rivojlantirishning asosi bo'lgan ko'mir sanoatini rivojlantirish, ya'ni ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirish ko'mir qazib chiqaruvchi boshqarmalar, ko'mir qazib chiqarish korxonalari, kon mashinalarini ishlab chiqaruvchi zavodlar, ilmiy-izlanish va loyihalash korxonalarining asosiy dasturi bo'lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtida foydali qazilma qazib chiqarishni rivojlantirishni takomillashtirishning asosiy yo'nalishi kon ishlarini konsentratsiyalash va intensivlashtirishga qaratilgan. Bu reja foydali qazilma qazib chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish hamda mehnatni ilmiy asosda tashkil etish orqali amalga oshirilishi kerak.

Ko'mir qazib chiqarishda mehnat unumdorligini oshirish kon ishlarini konsentratsiyalash va foydali qazilma qazib olishni intensivlashtirish, kompleks mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish va maksimal holatda qo'l mehnatini cheklashni talab qiladi. Bu, ayniqsa, yerosti usuli bilan foydali qazilmani qazib olishda, kon mashinalari unumdorligini, shu mashinaning geometrik o'lchamlarini oshirish hisobiga emas, balki ular ishchi organlarini takomillashtirish, mashina mustahkamligini, ishonchliligini, ish rejimini to'g'ri tashkil etish, undan foydalanish koeffitsiyentini oshirish hisobiga amalga oshirilishi lozim.

Shuning uchun, shunday avtomatlashtirish sistemalarini qo'llash kerak bo'ladiki, bu yo'nalishda foydali qazilmalarni yerostida bevosita ishchilar ishtirok etmasdan turib qazib oluvchi komplekslar va agregatlar barpo etish zarur bo'ladi yoki minimal sonli ishchilarning yerostida nisbatan kam vaqt bo'lishi taqozo qilinadi. Bu ishlar albatta sotsial, iqtisodiy va texnik talablar doirasida amalga oshirilishi zarur.

Hozirgi vaqtida kon ishlarida, hattoki, bir xil kon sharoitlarida ko'p sonli xilma-xil kon mashinalari ishlatilmoqda. Bu mashina,

kompleks va agregatlar bitta funksiyaga mo‘ljallangan bo‘lganligi uchun ularni tanlash, qo‘llash va o‘zlashtirish ishlarida birmuncha qiyinchiliklar tug‘ilmoqda.

Bir xil va har xil sharoitlar uchun turli konstruksiyadagi ko‘mir qazib chiqarish texnikasini ishlab chiqarish, ishlatish, kon mashinalari, komplekslari va agregatlarining yangi turlarini ishlab chiqarish bo‘yicha qilinayotgan ishlar hali ham qisman ilmiy izlanish, loyihalash bosqichida ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Yuqori unumdorlik, yuqori sifatli, tejamkor, jahon talablari darajasidagi yangi texnikani yaratish va bor texnikaning sifatini, ishchanligini oshirish, bu sohada birdan-bir nazorat va sifat darajasini hamma jarayonlarda: loyihalash, ishlab chiqarish, yig‘ish va sozlash, sinash, ishlatishda hamda ish jarayonida sifatli texnik xizmat ko‘rsatishda tekshirishni tashkil etishni talab qiladi.

Kon sanoatini nafaqat lava va zaboylarda, balki yerosti transportida, stvololdi lahimlarida, kon yuqorisidagi inshootlarda ham, yangi progressiv texnologiya bilan foydali qazilmalarni qazib oluvchi yuqori unumli mashinalar bilan ta‘minlash lozim. Ya’ni, konlarning hamma bo‘limlaridagi texnikani to‘la mexanizatsiyalash va avtomatlashtirilgan sistemalar bilan qayta ta‘minlash lozim.

Buning uchun kon sanoati uskunalarini ishlab chiqarishda kam tannarxli, texnik jihatdan yuqori sifatli, ishonchli va uzoq muddat ishlayoladigan mashina va mexanizmlarni qo‘llash taqozo qilinadi. Bu sohada yangi texnikani ishchilar va atrof-muhit uchun xavfsiz, ishlashga qulay, chang chiqarmaydigan (yoki kam chang chiqaradigan), yuqori samarali, tejamkor xillarini qo‘llash tavsija qilinadi. Konda samarali changtukichlarni qo‘llash ko‘zda tutiladi.

Hozirgi vaqtida quyidagi jarayonlar: ko‘mirni qirqish, qulatish, yuklash, tashish kabilar to‘la mexanizatsiyalashtirilgan. Kombaynlar ikki turga: lahim o‘tuvchi va ko‘mir qazib chiqaruvchilarga bo‘linadi.

O‘rganilayotgan fanda kombayn, kompleks va agregat iborallari bir-biridan farq qilsa ham ularning hammasi bitta jarayonga — foydali qazilmani qazib olishga xizmat qiladi.

Kombayn deb, foydali qazilma qazib olishda bir vaqtning o‘zida ko‘mir qatlamini qirqish, qulatish, lozim bo‘lsa maydalab berish va zaboyoldi konveyeriga yuklab berish jarayonlarini bajaruvchi mashinalarga aytildi.

Kompleks deb, individual (shaxsiy, alohida), komplekt yoki aralash asosiy o‘lchamlari bilan o‘zaro moslashgan, mavjud kon-

geologik sharoitlarda ko‘mirni qazib olishda hamma asosiy jarayonlarni bajaruvchi mashina va mexanizmlarga aytildi.

Qazib oluvchi agregatlar deb, konstruktiv va kinematik tomonidan birlashgan, bir-biriga bog‘liq va hamma ko‘rsatkichlari bilan o‘zaro moslashgan, foydali qazilma qazib olishda hamma jarayonlarni mazkur kon-geologik sharoitlarda bajaradigan mashina va mexanizmlar komplektiga aytildi.

Foydali qazilma qazib olishda mexanizatsiyalash lozim bo‘lgan jarayonlar soni foydali qazilmaning yerostida yotish holati va uni qazib olish sistemasi bilan aniqlanadi. Ma’lum sharoitlarda (masalan, kamera sistemasi bilan ko‘mir qatlamini qazib olinayotganda), ko‘pincha, zaboyoldi bo‘shlig‘ini ish holatida ushlab turish uchun mustahkamlagichlarni o‘rnatishni mexanizatsiyalashga hojat bo‘lmasligi mumkin. Qiya va tik qatlamlarni qazib olishda foydali qazilmalarni yuklash va bosh lahimgacha tashishni mexanizatsiyalashga hojat bo‘lmaydi, chunki massivdan ajratilgan ko‘mir o‘z og‘irligi (gravitatsion) bilan bosh lahimga tushadi. Lekin hamma hollarda qazib olishni mexanizatsiyalash majburiy va asosiy jarayon bo‘lib, u qazib olish unumdorligini belgilab beradi.

Shunday qilib, kompleks yoki agregatlar qazib oluvchi kombayn, yuklovchi organ, zaboy bo‘ylab tashuvchi transport, mexanizatsiyalashgan mustahkamlovchi va h.k. lardan tashkil topgan bo‘ladi.

5.2. FOYDALI QAZILMANI QAZIB OLUVCHI KOMBAYNLAR. UMUMIY MA’LUMOT

Foydali qazilmani qazib chiqarish texnologik protsessi quyidagi alohida-alohida jarayonlardan iborat: kon massasini massivdan ajratib olish, uni lavadan olib chiquvchi transport vositasiga yuklash, qayta yuklash, joyigacha tashib borish, yerosti bosimiga qarshi mustahkamlovchilarni o‘rnatish va lava shipi (кровля)ni boshqarish.

Kon mashinalari bir vaqtida shu jarayonlarning bittasini yoki bir nechtasini bajarib foydali qazilma qazib chiqarish texnologik jarayonini amalga oshirishi mumkin.

Konlarda kon-geologik va kon-texnik sharoitlarning, ma’danlar fizik-mexanik xususiyatlarining turli-tumanligi konstruksiysi jihatdan har xil kon mashinalarini yaratishga hamda ularning

ma'lum qatorlarini tuzishga olib keldi. Ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Qirquvchi mashinalar — ko'mir qatlaminini qirqib, uni oson qulatishga sharoit yaratib beradi. Bular faqat bitta qirqish jarayonini bajaradi. Qirqish chuqurligi 1,0—1,2 m, balandligi 0,09—0,15 m dan 0,2—0,25 m gacha.

2. Kombaynlar — kamida ikkita va undan ortiq jarayonni bajaradi, ya'ni ko'mirni qirqadi, qulatadi va yuklab beradi, ba'zida maydalab, so'ng yuklaydi.


3. Ko'mir qazib chiqaruvchi kompleks va agregatlar hamma asosiy jarayonlarni bajaradi.

Kombaynlar quyidagi turlarga bo'linadi:

— qazib olayotgan ko'mir qatlaminining yotish burchagiga qarab: kam qiyali (пологий) — 0—25°, qiya — 25°—45° va tik — 45°—90° burchak ostida yotgan ko'mir qatlaminini qazib oluvchi;

— qazib olayotgan ko'mir qatlaminining qalinligiga qarab: yupqa — 1,2 metrgacha, o'rtacha — 1,3—3,5 m va qalin — 3,5 metrdan ortiq ko'mir qatlamlarini qazib oluvchi;

— ishchi organlarining turiga qarab — barli, koronkali, barabanli (gorizontal va vertikal o'qda aylanuvchi), diskli va shnekli (43-rasm);



43-rasm. Zaboyni buzishning prinsipial sxemasi:

a, b, d — barli; e — koronkali; f, h — barabanli; g — shnekli.

— ishchi organini qamrash miqdoriga qarab: tor qamrovli — 1 metrgacha, keng qamrovli — 1 metrdan ortiq qamraydigan mashinalar;

— zaboyni qazib olish texnologik tizimiga qarab — yonidan (фланговый), oldidan (фронтальный) va aralash (комбинированный) usul bilan;

— kombaynni tortuvchi (yurgazuvchi) qismining turiga qarab — zanjirli va sim arqonli;

— kombayn yuruvchi qismining turiga qarab — o‘zi yuruvchi (гусеничный), tashqi kuch yordamida (o‘zi yurmudigan);

— ishlatadigan energiyaning turiga qarab — elektr, pnevmatik va gidravlik energiya bilan ishlovchi;

— yurish tezligini o‘zgartiruvchi (вариатор)ning turiga qarab — gidravlik, elektrik, o‘zgaruvchi (пульсирующий) va tepkili tezlik o‘zgartiruvchisi bo‘lgan mashinalar.

Barli ishchi organlar «Кировец», «Донбасс—1Г» va boshqa kombaynlarda qo‘llaniladi. Bularning kamchiligi ularni FIK ning kamligi, ma’danni qirqish uchun energiya sarfining ko‘pligi, ko‘mir juda maydalani, hatto changga aylanib ketishidir.

Koronkali ishchi organlari ko‘mir qatlamini tanlab, halqasimon tirkishlar hosil qilib, so‘ng uni maxsus moslamalari bilan qulatadi. Masalan: KCTГ, БК—52 va boshqa kombaynlar ishchi organlarining afzalligi: nisbatan yuqori FIK va kam energiya sarflashi bo‘lsa, kamchiligi: ishchi organlarini qatlamga moslab boshqarish (regulirovka qilish)ning murakkabligi, keskichlarga tushadigan kuchning o‘rnatish radiusiga qarab har xil bo‘lishidir.

Barabanli va shnekli ishchi organlari foydali qazilmani zaboy yuzidan qirqib olib ishlaydi, qirindining qalinligi 20—30 mm atrofida bo‘ladi. Barabanlar gorizontal va vertikal o‘qlarda aylanishi mumkin. Masalan: MK—67, «Казахстан» kabi kombaynlar. Ularning afzalligi: tuzilishining oddiyligi, FIK ning yuqoriligi, nisbatan har xil qattiqlikdagi ko‘mirni qaziy olishligi va h.k. Kamchiligi: ko‘mirni maydalab yuborishi, changning ko‘p chiqishi va h.k.

5.3. KOMBAYNLARNING YUKLASH ORGANLARI

Massivdan ajratib olingan foydali qazilma yoki boshqa tog‘ jinslarini zaboyoldi konveyeriga yoki boshqa transport vositalariга yuklash kombayn unumdorligini oshirishda, ishchilarning ish

sharoitini yengillatish hamda ularning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy foydali qazilmani qazib oluvchi komplekslarni har xil kon-geologik sharoitlarda samarali ishlatib kelinayapti, lekin foydali qazilma qazib chiqarish miqdori va mehnat unumdorligi mexanizatsiyalashtirilgan lavalarda hamma jarayonlarni, ayniqsa, yuklash jarayonini to'la mexanizatsiyalanmagani tufayli ish deyarli oldiga siljimayapti. Kombaynlarning yuklash organlari o'zini ishchi organining konstruksiyasidan qat'iy nazar quyidagi talablarga to'la javob berishi kerak:

— ishlatilayotgan sharoitda kombaynlarning maksimal unumdorligini ta'minlashi kerak. Yuklash organining unumdorligi quyidagi shartni bajarishi kerak:

$$Q_Y \geq Q_{Q_{\text{M}}},$$

bu yerda: Q_Y va $Q_{Q_{\text{M}}}$ — mos ravishda yuklash organi va qazib oluvchi kombaynning nazariy unumdorligi;

— zaboyoldi yo'llarini yaxshi tozalashi kerak, unda qo'l mehnatiga zarurat bo'lmasin. Ko'mir bo'laklarini konveyer, seksiya-larga tifilib qolishi, ularning mustahkamligini kamaytiradi, ularni qo'zg'atish vaqtida ko'p vaqt sarfiga olib keladi va ko'mir qatlami ni to'la qazib olinayotganligini nazorat qilishga to'siq bo'ladi;

— qazib olingan ko'mirni qo'shimcha maydalab yubormaslik va lozim bo'lganda ko'mirni yiriq bo'laklarini tashish uchun bo'laklarga oson maydalab berish qobiliyatiga ega bo'lishi;


— kombaynning zaboy qatlamiga ishchi organi bilan kirishiga to'siq ko'rsatmasligi;

— yuklash jarayonida changlatmaslik, changni bostirishga yordam berishi, buzuvchi organini shamol oqimidan himoya qilishi kerak;

— yuklash organini hamda kombaynni ishlatish ishonchliligi ni ta'minlash, minimal o'lcham va og'irlikda bo'lishi, ishlatilayotganda qulay bo'lishi, bir holatdan ikkinchi holatga mexanik ta'sir yordamida o'tishi zarur. Qazib oluvchi kombayn va komplekslarda qo'llanilayotgan yuklash organlari quyidagi belgililariga qarab turkumlarga bo'linishi mumkin:

- ajratib olingan massaga ta'sir qilish prinsipiga qarab: statik — o'zining alohida yuritmasi bo'lмаган, aktiv — o'zining alohida yuritmasi va massani zaboydag'i konveyerga surib beradigan konstruktiv elementi bo'lgan;

- konstruktiv bajarilishiga qarab: statik yuklovchilar shit (bosim beriladigan), tishli (lemexli) va bazaviy turkumlardan; aktiv yuklovchilar sidirgichli, parrak (лопасть)li, kovshli, shnekli va qamrovchi panjali turkumlardan iborat bo'ladi. Ko'pchilik zamonaviy qazib oluvchi kombaynlarning ishchi organ (shnek, panja, burg'ilovchi koronka, maxsus yuklovchi moslamalar bilan jihozlangan barabanlar)lari yordamida zaboyoldi konveyerlariga qazib olingan massa yuklab beriladi.



44-rasm. Kon mashinalari yuklovchi organlari asosiy turlarining sxemalari:
a — tik tekislikda joylashgan halqasimon sidirgichli; **b** — gorizontal tekislikda joylashgan ikkita halqasimon sidirgichli; **d** — panjali; **e** — shnekli; **f** — lemexli;
g — domkratli; **h** — rotor kovshli yuklagichlar.

Yuklovchi organlarning asosiy konstruktiv turkumlari. Kon mashinalari yuklovchi organlarining asosiy sxemalari 44-rasmda ko'rsatilgan. Vertikal tekislikda yopiq, *halqasimon* (замкнутый) *sidirgichlar bilan jihozlangan yuklovchi* zanjir buzilgan massani sidirgichlar 5 orqali yassi tekislikda 2 tashib, zaboydagi konveyer 3 ga yuklab beradi (44-rasm, *a*). Zanjir yulduzcha 4 va barni yo'naltiruvchi ariqchasi 1 orqali harakatga keltiriladi. Yuklovching asosiy konstruktiv o'lchamlari: zanjirni yukni qayta yuklash nuqtasiga ko'tarish (α) burchagi, yuklash darchasining (m) balandligi, barning balandligi (H), kengligi (B), yurituvchi yulduzchaning radiusi (R_3), sidirgichlar orasidagi (l_s) masofa, sidirgichning uzunligi (b) (вillet), balandligi (h) va yurituvchi yulduzchaning (ω) burchak tezligi. Juftlashtirilgan (спаренный) gorizontal tekislikda *yopilgan sidirgichli yuklovchi* yopiq konturda harakat qilib, sidirgichlar 5 bilan yukni qamrab olib stol 1 orqali kerak bo'lgan balandlikka ko'tarib qayta yuklash punktiga olib boradi (44-rasm, *b*).

Qamrab oluvchi panjali yuklovchi lahim o'tuvchi va tog' jinslarini yuklovchi mashinalarda keng qo'llanadi (44-rasm, *d*). Unda disk 4 aylanib panja 5 harakatga keltiriladi. Panja uchining kerakli harakat trayektoriyasi panja va suxar 6 (panjaning orti)ning o'zaro joylashishi bilan aniqlanadi. Buzib tushirilgan massa qiya stol 1 orqali ta'minlovchi qayta yuklanuvchi joyga transport vositasi 3 bilan olib boriladi. Yuklovchining asosiy konstruktiv o'lchamlari: qamrash kengligi (B), 5 panjani *d* diametrli aylanada aylanib yukni qamrab olishi, stolning yukni ko'tarish burchagi (α), panjaning balandligi (h).

Shnekli yuklash organining samaradorligi spiralning (α) o'ralish burchagi, o'ralish qadami (S), shnekning aylanish tezligi, diametri (D_{sh}), gupchak (d_s), qamrash kengligi (B) va, shuningdek, maxsus moslama — shnekning (to'suvchi shit, spiralning o'zgaruvchan qadami) yuqori to'lalik koeffitsiyenti va yuk kelib tushuvchi joy (окно) ning geometrik o'lchamlari bilan aniqlanadi (44-rasm, *e*).

Amalda hamma qazib oluvchi komplekslar konveyer 1, yuklovchi lemex 2 bilan jihozlanadi (44-rasm, *f*). Bunday yuklash organi baza deb ataladi. Lemexni ko'mir massasiga maxsus konveyer stavi 3 ga o'rnatilgan domkrat yordamida yoki mexanizatsiyalashgan mustahkamlovchining seksiyasidagi domkrat yordamida kiritiladi. 44-rasm (*g*) da domkrat yordamida yuklash konstruksiyasi ko'rsatilgan.

Rotor tipidagi kovshli yuklash organi lahim o‘tuvchi kombaynlarda keng qo‘llaniladi (44-rasm, h). Asosiy konstruktiv elementlari: yurituvchi (водило) 1, uning perimetri bo‘ylab o‘rnatilgan kovshlar 3 va to‘sib turuvchi shit 2 (to‘sinq)dan iborat. Buzib tushirilgan massani botirib olish rotoring aylanishi hisobiga sodir bo‘lib, to‘kish joyi 4 ga tushirish yukning og‘irligi hisobiga sodir bo‘ladi.

5.4. KON MASHINALARINING YURISH ORGANLARI. YURISH ORGANLARINING TURKUMLARI

Kon mashinalarining yurish organlari ularni ish va manyovr jarayonida lozim bo‘lgan tortish kuchi ta’sirida yurishi uchun xizmat qiladi.

Kon mashinalari yurish organlarining asosiy xususiyatlari ular ishchi-yurish tezligining (0,1—0,2 dan 6—10 m/min gacha) kichikligi hamda yurgizish uchun tortish kuchining yuqoriligi (150—200 kN) dir. Qirg‘ich qurilmalarining qirqish tezligi 0,5—0,7 m/s, o‘rtacha tortish kuchi 200—240 kN bo‘lganda qirqish tezligini 1,5—3,0 m/s gacha ko‘paytirishga zarurat borligi ko‘zga tashlanmoqda. Katta quvvatli lahim o‘tish kombaynlarining (ПК8, ПК9, ЧПП2, ПК10) zaboya bosim kuchi 300—600 kN gacha yetadi, «Союз—19М» lahim o‘tuvchi shitning bosim kuchi 2000 kN va undan ham ko‘proqdir.

Kombaynlar yurish organlarining turi va konstruktiv tomonidan qanday bajarilganligidan qat’iy nazar ular quyidagi asosiy talablarga javob bera olishi kerak:

- qo‘l yoki avtomatik ravishda tartibga solinadigan uzatish tezligiga aniq fiksatsiya qilinishi, shuningdek, yurish tezligini o‘zgartirish mumkin bo‘lishi;
- zarur bo‘lgan tortish kuchini ta’minlashi mumkinligi;
- ishonchli chegaralanadigan katta tortish kuchi va ikkita har xil tezlikka bir vaqtda ularni blokirovka qilish mumkinligi;
- zanjirning tebranishini to‘xtatadigan qurilma bo‘lishi;
- yuqori ishlatish ishonchliligi va ishlatishda xavfsiz hamda qulay bo‘lishi, kon mashinalari ish rejimining optimallashtirilganligi, ishchi uzatish tezligini zaboyning qarshiligidagi va boshqa tashqi qarshiliklarga bog‘liq holda rejalashtirilganligi, shuningdek, qamrash balandligi va kengligiga bog‘lab tezligini o‘zgartirish mumkinligi talab qilinadi.

Yuruvchi organlari ish rejimlarining dinamik ravishda o‘zgari-shida, shuningek, qisqa muddatda ishchi kuchining oshib ketishida mashinaning to‘xtamasligini ta’minlovchi saqlagich (предохранитель)ga ega bo‘lishi kerak. Qiya va tik qatlamlarda ishlaganda saqlagich yoki to‘xtatkich (стопор)ga ega bo‘lishi kerak, bu moslamalar sim arqon uzliganda mashinani ushlab qolishi uchun kerak bo‘ladi. Hamma yuruvchi organlar ikkita bosh organlardan: kerak bo‘lgan tortish kuchini ma’lum tezlikda tashkil qilish uchun — uzatish mexanizmidan va mashinaning yurishini tashkil qiluvchi shaxsiy tortuv bosim organidan tashkil topgan bo‘ladi.

Asosiy rejim va konstruktiv belgilarga qarab yurish organlari quyidagi turkumlarga bo‘linishi mumkin:

a) ish rejimiga qarab, shu jumladan:

- surilish usuliga ko‘ra — flanga (bir tomon)dan va frontal (birdaniga) suriladigan;
- uzatish usuliga ko‘ra — tortish kuchi va zo‘riqish kuchi bilan;
- uzatish xarakteriga ko‘ra — uzlukli va uzlusiz uzatuvchi;
- tartibga solinmaydigan va tartibga solinadigan;
- uzatish tezligining xarakteri va tartibga solish sistemasiga ko‘ra — qo‘l bilan yoki avtomatik, pog‘onali yoki bir me’yorda tartibga solinadigan;

b) konstruktiv tayyorlanishiga qarab, shu jumladan:

- yurish organining konstruksiyasiga ko‘ra — sim arqon (кагар), zanjir, g‘ildirak, gusenitsa, domkrat, friksion sevochniy va h.k.;
- uzatish mexanizmining yuritmasiga ko‘ra — elektrik, pnevmatik, gidravlik va aralash;
- yuritmaning soniga ko‘ra — bitta, ikkita va ko‘p yuritmali;
- boshqarish sistemasiga ko‘ra — joyidan va masofadan boshqariladigan;
- kon mashinasining kompanovkasiga ko‘ra — yurish organlari o‘zining ichiga va tashqariga joylashtirilgan.

5.5. KON MASHINALARINING YURITMALARI

Kon mashinalari va komplekslarining yuritmalari kuch beruvchi uskuna, uzatuvchi mexanizm, tezligini tartibga soluvchi va ishchi organi yo‘nalishini o‘zgartiruvchi moslama hamda boshq-

arish sistemalaridan iborat. Kon mashinalari har xil ishchi organlari yuritmalarining maxsus sharoiti va ishslash rejimi ularga turli talablarni qo'yadi. Olayotgan energiyasining turidan, ishslash sharoitidan va rejimidan qat'iy nazar ishchi organlarining yuritmali quyidagi asosiy talablarga javob berishi kerak:

- portlashga xavfsiz bo'lishi;
- uni ishlatayotgan ishchiga xavfsiz bo'lishi;
- ish rejimiga mos keluvchi quvvati va tartibga solishga mos ishchi tavsifga ega bo'lishi;
- ishslash sharoiti va rejimida yuqori ishonchli bo'lishi;
- ishlatishda, yig'ishda va bo'laklarga bo'lishda qulay bo'lishi.

Kon mashinalarining kuch beruvchi organlariga me'yordan ko'p yuk ko'tarish qobiliyatini oshirish va katta dinamik rejimda ishga tushish momentining oshib ketishi, katta qarshiliklarga duch kelgan holda, shuningdek, katta qarshiliklarda ishni inkor etmasdan shu holatdan chiqib ketishi uchun maxsus talablar qo'yiladi.

Qazib oluvchi yoki lahim o'tuvchi kombaynlarning yuqori samadorlikda ishslashini ta'minlash uchun qirqish va uzatish tezligini o'zaro tartibga solinishini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi.

Kon mashinalari boshqa hamma ishchi organlarining yuritmali shu mashina ishchi organining nazariy unumdorligini ta'minlashi kerak. Yuritmalarining ishchi organlari bilan o'zaro joylashishiga qarab ikkita asosiy sxemani: bitta yuritmali va ko'pyuritmali sxemani alohida ajratish mumkin. Ko'pgina foydali qazilma qazib chiqaruvchi kombaynlar bitta yuritmaga egadirlar. Ko'pyuritmali sxema, asosan, lahim o'tuvchi kombaynlar (**ПК10** kombayni o'nta yuritmaga ega)da qo'llaniladi.

Bitta tashqi yuritmasi (nasos stansiyasi) bo'lgan holda nafaqat mustahkamlovchi komplekslar, balki mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchi komplekslar ham ko'pyuritmali sistema hisoblanadilar, hattoki ularning har qaysi seksiyasi ikkita gidroyuritma — shitni boshqaruvchi element va chiziqli qo'zg'atuvchi elementga ega.

Ko'pyuritmali sistemalarda tez-tez hamma yuritmalarini masalan, kombayn gusenitsalarining yuritmasi, bitta yoki ko'pyuritmali sistemalar halqasimon qirg'ich qurilmasi, ko'pyuritmali konveyerlar va boshqalarni sinxronlashtirish masalasi paydo bo'lib turadi.

Yuritmalar oladigan energiyalariga qarab — elektr (o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok), gidro, pnevmo va dizel yuritmalar bo'lishi mumkin. Ko'pincha, elektrigidroyuritma va elektrpnev moyuritma kabi kombinatsiyali yuritmalar uchrab turadi.

Strukturali kompanovka bo'yicha ikkita asosiy yuritma sxemasi mavjud: kuch beruvchi yuritma va uning uzatuvchi mexanizmi (masalan, yuritma — reduktor, yuritma — ishga tushiruvchi mufta va boshq.) va uzatuvchi mexanizmisisiz (kuch beruvchi silindr, gidroyuritma — ishchi val va boshq.) sxema.

Odatga kirib qolganligi va yuqori tejamkor bo'lganligi uchun elektryuritmali qazib oluvchi, lahim o'tuvchi va boshqa mashinalar ko'p qo'llanib kelinmoqda.

Gidroyuritmalar kichik geometrik o'lchamlari, bir tekisda va katta diapazonda tezlikni o'zgartirishlari hisobiga yangidan-yangi konstruksiyali mustahkamlovchilarda qo'llanilayapti. Pnevmyuritmalar elektr energiyani xavfsizlik qoidalari bo'yicha qo'llash mumkin bo'lмаган konlarda qo'llanishi mumkin. Pnevmyuritma ishlatishda eng xavfsiz, oddiy va ishonchli yuritma hisoblanadi, lekin siqilgan havo energiyasining narxi boshqa energiyalarga nisbatan qimmat, pnevmoyuritma kerakli quvvatni bera olmaydi. Shunga qaramay, qazib oluvchi kombaynlardan tashqari, pnevmoenergiya burg'ilash mashina va qurilmalarida keng qo'llanib kelinmoqda.

Dizel yuritmalar, asosan, ruda konlari sharoitida va ochiq konlarda ishlatiladi.

Kon mashinalariga yuritma tanlashda birdan-bir hal qiluvchi sharoit, yuritma mexanik xarakteristikasi ishchi mexanizmining mexanik xarakteristikasiga mos kelishi hisoblanadi.

Kon mashinalarida o'zining tejamkorligi va ishlatishda qulayligi natijasida elektryuritmalar nisbatan ko'p qo'llanib kelinmoqda. Kon mashinalarining kuch berish uskunalarida asosan aylanib ish bajaradigan, o'zgaruvchan va o'zgarmas tokda ishlaydigan, rotorlari qisqa tutashgan, qo'zg'aluvchan kontaktlari bo'lмаган, sodda konstruksiyali va ishlatishda ishonchli asinxron yuritma (dvigatel)-lar qo'llaniladi.

O'zgarmas tok yuritmalarining geometrik o'lchamlari nisbatan katta, ishlashi uchun maxsus o'zgarmas tok olish uchun to'g'rilovchilar va kollektorlarni katta tokdan himoya qiluvchi himoyalovchi elementlar talab qiladi. Shuning uchun bu yuritmalar

mashina-mexanizmlarning tezligini rejalashtirish va ularni ravon, asta ishga tushirish lozim bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi.

Kon mashinalari uchun asinxron yuritmalar uchta variantda portlashdan himoyalangan holda PB klemmasi bilan tayyorlanadi: birdan-bir seriya BAO (quvvati 1000 kW gacha), konveyerlar uchun flansli — seriyasi КОФ (quvvati 160 kW gacha) va kombaynlar uchun seriyasi ЭДК, ЭДКО, ЭКВ (soatbay quvvati 180 kW gacha). Dvigatellar uch fazali, o‘zgaruvchan, kuchlanishi 660/380 V bo‘lgan tok manbayidan ishlaydi. Qo‘lda ishlataligan asboblar 127 V, chastotasi 50—200 Gs bo‘lgan tok manbayidan ishlaydi. Keyingi vaqtda kon mashinalarining elektryuritmalarini 1140 V kuchlanishga o‘tkazish borasida ilmiy izlanishlar olib borilayapti.

Elektryuritmalarining aylanish chastotasi, odatda, 1470—1485 1/min , 200 Gs gacha chastotada ishlaydigan elektryuritmalarining chastotasi 12000 1/min gacha boradi.

ЭДК turkumidagi kombayn elektryuritmalar parallelepiped shaklidagi korpusga ega bo‘lib, ularning ichida stator chulg‘amlari va qisqa tutashgan ikki tomonga chiqqan o‘qli rotorlari bor. Rotorlar portlash to‘lqinini o‘chiruvchi halqasimon oraliq bilan jihozlangan. Yuritmaning korpusi portlash vaqtida hosil bo‘lgan gaz bosimining 3 mPa kuchiga hisoblangan. Elektryuritma korpusiga markazdan qochma ventilator va havo almashuvi uchun ariqchalar o‘rnataligan. Elektr kabeli dvigatelga germetik ulanadi.

Kombaynlarning elektryuritmalar korpusining balandligi bo‘yicha moslashtirilgan bo‘lib, 5 xil o‘lchamli: 310, 350, 400, 450 va 500 mm li, yuritmaning eni bo‘yicha ikki xil o‘lchamli 780 va 1400 mm li.

BAO seriyali elektryuritmalar silindr ko‘rinishidagi korpusli bo‘lib, kombayn yuritmalaridan mexanik xarakteristikasi bilan farq qiladi.

Asinxron elektryuritmalarining xarakteristikalari me’yoridan ortiq yuklamada ishlaganlarida barqaror ishlay olmasligini, ishga qiyin tushishini va rejalashtirilmaydigan ishchi chastotaga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Asinxron elektryuritmalarining pasport ko‘rsatkichlarida nominal ishga tushish va maksimal momentlari, o‘qining nominal va maksimal momentlaridagi aylanish chastotasi, FIK va quvvat koefitsiyenti ($\cos \varphi$)ning nominal rejimdagi qiymatlari, rotoring inersiya momenti, geometrik o‘lchamlari, ulanish joyining o‘lchamlari va massasi ko‘rsatiladi. Asinxron elektryuritmalarining


kon mashinalari yuritmasida qo'llanishi ular yetarli avtonomliligi
ning kamligi, inersionliligi, portlashga xavfliligi, tezligini reja-
lashtirish cheklanganligi, ularni ishlatayotgan ishchiga xavfliligi
tomonidan cheklanadi.

Pnev moyuritmalar portlashga xavfli sharoitlarda va zarb bilan
ta'sir etuvchi mashinalarda ishlatiladi. Pnev moyuritmalar elektr
yuritmalar bilan o'lchamlari va ulanadigan o'lchamlariga ko'ra
moslashtirilgan.

Sanoat elektr va pnev moyuritmalar bilan birga ishlaydigan
mashinalar ishlab chiqaradi. Pnev moyuritmalar portlashga va yon-
g'inga xavfsiz, aylanish chastotasini keng ko'lamda rejelashtirish
mumkin va yaxshi ishga tushirish xarakteristikasiga ega. Pnev
moyuritmalar borib-qaytuvchi ta'sir etuvchi, shuningdek, zarb be-
ruvchi, konstruksiyasi sodda, kichik tezliklarda qizib ketmaydigan
mashina hisoblanadi. Pnev moyuritmani qo'llash elektr toki bilan
ta'sirlanishni man etadi.

Kon mashinalarining yuritmalarida pnev moyuritmalarining ay-
lanuvchi harakatdagi shestenali (45-rasm, a), porshenli (b) va
plastinkali (d); borib-qaytuvchi harakatlanadigan (e) va zarb
beruvchi (f) xillari qo'llaniladi.

Shesternali yuritmalar ikkita o'zaro tishlashishda bo'lgan kor-
pus bilan ma'lum kichik masofada joylashgan shesternadan iborat
(45-rasm, a). Aylanish tomonini o'zgartirish lozim bo'lgan



45-rasm. Pnev moyuritmalarining sxemasi:

- a — shesternali; b — porshenli; d — plastinkali; e — borib-qaytuvchi
harakatlanadigan; f — zarb beruvchi; g — statik ta'sir qiluvchi
pnev moyuritmalar.

yuritmalarda qiya tishli (косозубые) shesternalar, faqat bir tomonga aylanuvchi yuritmalarda qiyaligi ikki tomonga yo‘naltiligan (shevronli) shesternalar qo‘llaniladi.

Porshenli yuritmalar yulduz shaklida joylashgan, ichida porshenlarning borib-qaytuvchi harakati sodir bo‘lgan silindrlardan iborat (45-rasm, *b*). Harakat porshendan krivoshipli shatunlarga o‘tadi. Krivoshipning o‘qi bilan taqsimlovchi qattiq qotirligan, taqsimlovchi silindrga navbatma-navbat havoni berib turadi. *Plastinkali yuritmalar* silindrik kamerali korpusdan, uning ichida ekssentrik joylashgan rotordan iborat (45-rasm, *d*). Rotorning radiusi bo‘yicha joylashgan o‘yiqlariga prujina yordamida siqilib turuvchi plastinkalar o‘rnatilgan. Aylanish momenti plastinkalar yordamida siqilgan havo ta’sirida hosil bo‘ladi. *Borib-qaytib harakat qiluvchi yuritmalar* ichida havo bosimi yordamida harakat qiluvchi porshen yoki membranalar xizmat qiladi (45-rasm, *e*). *Zarb beruvchi yuritmalar* zorb beruvchi funksiyasini porshen orqali, *statik ta’sir qiluvchi yuritmalar* ta’sir kuchi shtok orqali uzatiladi (45-rasm, *f, g*).

Hajmli gidroyuritmalar tezlikni aniq boshqarish yoki mexanizmni uzatish qiymatini uzoq vaqt davomida aniq belgilash, shuningdek, yuqori bosim va moment talab qilinganda qo‘llaniladi. Gidroyuritmalar konstruksiyasi jihatdan pnevmoyuritmaldan kam farq qilib, blokli, alohida yuritmali mexanizmlardan tashkil topgan mashinalarda qo‘llaniladi.

Aksial porshenli gidroyuritmalar yuqori aylanish soni bilan ishlaydi. *Radial porshenli gidroyuritmalar* kichkina aylanish miqdori va yuqori aylanish momenti kerak bo‘lganda qo‘llaniladi. Mashinalarning uzatish mexanizmlarida o‘qdagi aylanish momenti $5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ gacha bo‘lgan yuritmalar qo‘llaniladi, hatto aylanish momenti $100 \text{ kN} \cdot \text{m}$ li yuritmalar ham ma’lum.

Dizel yuritmalar (ДВС туркумли) kon mashinalarining asosiy avtonom yuritmali hisoblanadi. Dizel dvigatellari klapanli silindr bloklaridan, havo berishni taqsimlovchi, yoqilg‘i nasosi, porshenlarni borib-qaytib qiladigan harakatini aylanma harakatga aylantiruvchi krivoship-shatun mexanizmidan, ishga tushirish uchun yordamchi yuritmadan, yuritmani sovitish sistemasi, yoqilg‘i sig‘imi, armatura va boshqarish qurilmasidan tashkil topgan. Bu dvigatellarning nominal rejimi ular yoqilg‘i sarfining nisbiy qiyomatidan aniqlanadi.

Dvigatelning aylanish chastotasi o‘zining nominal qiymatidan oshganda uning o‘qida quvvat oshadi, aylanish chastotasi o‘zining nominal qiymatining 30 % teng bo‘lganda, uning o‘qida quvvat nolgacha tushib ketadi, yuritma beqaror ishlaydi. ДВС yuritmalarining yuki me’yordan oshib ketsa ishslash qobiliyati pasayadi, bunda dvigatellarni yordamchi yuritma bilan ishga tushirish lozim. ДВС yuritmalarini past haroratlarda ishga tushirish qiyin, yuk me’yordan oshib ketsa uning tortish qobiliyati kamayadi, yon-g‘inga xavfli, chiqazadigan gazining organizmga ta’siri yomon, shuningdek, tezlikni boshqarish imkoniyati chegaralangan.

5.6. KON MASHINALARINING UZATISH MEXANIZMLARI

Kon mashinalarining uzatish mexanizmlari (uzatish) dvigateldan chiqish zvenosi harakatini ishchi organining harakati bilan kelishtirib turish uchun kerak. Uzatuvchi ishchi kuchi o‘zining hamma xossalari saqlagan holda, minimal geometrik o‘lcham, ishlatish, ta’mirlashda texnologiklikni saqlagan holda ishlashi kerak. Undan tashqari, ishonchli va uzoq vaqt ishslashni ta’minlashi kerak.

Ko‘pchilik kon mashinalarining uzatuvchi mexanizmlari ishchi organining tezligini rejalashtiruvchi va ularni favqulodda katta kuchdan saqlovchi qurilmalar bilan jihozlanadi. Ko‘p kon mashinalarining ish rejimi va xarakteri maxsus to‘xtatuvchi qurilma (tormoz), ishga tushirish rejimini rejalashtiruvchi va mashinani to‘xtatuvchi moslamasi bo‘lishini talab qiladi. Uzatuvchi mexanizmni yuritma bilan ulovchi mufta orqali ulanadi.

Kon mashinalari va agregatlarining uzatish mexanizmlari mechanik, elektromekanik, hajmli, gidromekanik va dinamik turkumlariga bo‘linadi. Uzatish mexanizmlari o‘zlarining kinematik, yukanuvchanlik va FIK lari bilan tavsiflanadilar.

Uzatgichning kinematik tavsifi umumiyl hollarda ishchi organ koordinatining yuritma o‘qining koordinatiga va ishchi organining harakat trayektoriyasiga bog‘liqligi bilan aniqlanadi. Ko‘p hollarda yuritma o‘qining aylanma harakati ishchi organining aylanma yoki ilgarilama harakatiga aylantiriladi.

Mexanik uzatgich ishchi organida hisobli tezlikni olish uchun xizmat qiladi.

Texnik vazifaga ko'ra 1,6 m/s qirqish tezligini tashkil etish kerak bo'lzin. Qirqish chizig'inining normal diametri qilib 0,63 m qabul qilingan. Unda mashina koronkasining yoki barabanining burchak tezligi quyidagiga teng bo'ladi:

$$W = V_{ayl} / R_b = 5,07 \text{ rad/s},$$

bu yerda: V_{ayl} — aylanma harakat, ayl/sek; R_b — baraban radiusi, m.


Dvigatel o'qining burchak tezligi 156 rad/s ($1470 \frac{1}{\min}$) va qirqishning hisobli ishchi tezligini olish uchun uzatish nisbati $i_{ux} = \omega_u / \omega_x = 0,033$ ga teng bo'lgan mexanik uzatgich olishimiz lozim.

Kon mashinalarida bitta pog'onali chiziqli reduktoring uzatish nisbati 0,35 qiymat bilan chegaralangan, shuning uchun to'rt pog'onali, pog'onasining uzatish nisbati 0,4—0,45 bo'lgan reduktordan foydalaniladi.

Kon mashinalarida burchak tezligi aylanish harakatiga tishli, tasmali, chervyakli va zanjirli uzatgichlar yordamida o'zgartiriladi (46-rasm).

Oddiy tishli reduktorlar mashinalarda nisbatan keng qo'llanib kelinmoqda, ular hamma mexanizmlar, qirquvchi mashinalar, kombayn, chig'ir, shuningdek, burg'ilash, yuklash va yuk tashish mashinalarida ishlatiladi.

Aylanish tezligi 10 m/s gacha bo'lgan hollarda to'g'ri tishli, undan oshiq tezlikda qiya tishli shesternalar qo'llaniladi. Kombayn va qirquvchi mashinalarning reduktorlari ularning dvigatellaringin o'lchamiga qarab birxillashtirilgan va balandligining qiy-



46-rasm. Uzatilish sxemalari:
 a — silindrik tishli; b — konussimon tishli;
 c — chervyakli; d — tasmali; e — tasmali; f — zanjirli.

mati 310, 350, 400, 450 va 500 mm, kengligi esa 780 yoki 1400 mm o‘lchamda chiqariladi.

Reduktorlarning kinematik sxemasi kon mashinalarining qulay joylashishidan kelib chiqib aniqlanadi. Foydali qazilma qazib oluvchi va qirquvchi mashinalarda yuritmasining va mashinaning o‘qi mos tushganda hamda ishchi organining o‘qi ko‘ndalang joylashganda, albatta, konussimon shesternalar juftidan foydalaniлади.

Ba’zi mashinalarda boshqa reduktorlar bilan bir xilda quvvatli va uzatish nisbatiga ega bo‘lgan, kichik o‘lchamli, lekin konstruksiyasi va tayyorlanishi murakkab bo‘lgan planetarli reduktorlar ham qo‘llaniladi.

Chervyakli uzatgichlar moylash rejimiga juda sezgir, shuning uchun ular kam qo‘llaniladi. Ular ba’zi chig‘irlarda o‘zini-o‘zi to‘xtatish qobiliyatiga ega bo‘lgani uchun ishlatilishi mumkin.

Zanjirli uzatgichlar ba’zi ekskavatorlarning konstruksiyasida, tasmali uzatgichlar esa tegirmon (drobilka)larda qo‘llaniladi.

Kon mashinalarida yuqorida keltirilgan uzatgichlardan tashqari qo‘llanmaydigan yoki juda kam qo‘llanadigan elektrmexanik, gidromexanik hajmli, gidromexanik dinamik, tishli-raykali, vintli uzatgichlar bo‘ladi. Har xil chig‘irlarda, qirquvchi mashinada sim arqonli uzatgichlar qo‘llaniladi. Ular baraban, blok va polispastdan tashkil topgan bo‘lib, sim arqonning tortish kuchi 160 kN gacha bo‘ladi, sim arqonni chig‘irga o‘rash tezligi 3 m/s ni tashkil qiladi. Kon mashinalarida har xil konstruksiyadagi qo‘shuvchi va saqlovchi muftalar hamda to‘xtatish (tormozlash) qurilmalari ham bo‘ladi.

5.7. KON MASHINALARINI BOSHQARISH SISTEMALARI

Kon mashinalari, komplekslari va agregatlarini boshqarish sistemalari kon ishlarini olib borishda texnologik talablarga mos vazifani va kon mashinalarini ishlash rejimlarini qabul qilingan tartibda ushlab turishga mo‘ljallangan.

Operatorning joylashishi va vazifasiga qarab qo‘l bilan, masofadan va avtomatik boshqarish sistemalari mavjud. Qo‘l bilan boshqarish sistemasida operator bevosita mashinaning oldida turib uzluksiz ravishda mashinaning ish rejimini tekshirib turadi va sharoitga qarab rejimni o‘zgartiradi.

Qo‘l bilan boshqarish sistemasida operator bevosita mashinaning oldida turib uzlusiz ravishda mashinaning ish rejimini tekshirib turadi va sharoitga qarab rejimni o‘zgartiradi.

Masofadan boshqarish sistemasida operator mashinadan bir-muncha uzoqlikda joylashadi, bu bilan u o‘zini mashinaning titrashidan, shovqinidan, changdan hamda kon-geologik omillarning salbiy ta’siridan saqlaydi. Texnologik jarayonlarning nazorati qarash orqali yoki asboblar yordamida olib boriladi.

Avtomatik boshqarish sistemasida operator mashinaning ish rejimini va ishga tushirish momentini oldindan belgilab boshqarishda, mashinani ishga tushishida, to‘xtatishda va regulatorni inkor etishida ishtirok etadi. Avtomatik boshqarish sistemasi operatorni mashinaning ish rejimini diqqat bilan tekshirishdan ozod etadi, ishchilarni xavfli zonadan, changdan, shovqindan hamda titrash hodisasidan saqlaydi. To‘g‘ri ishlab chiqarilgan va sozlangan avtomatik boshqarish sistemasi kon mashinalarining unumdorligini oshirishga yetarlicha omil bo‘ladi.

Qo‘l bilan boshqarish sistemasida, mashinaning kuch berish uskunalariga operator mexanik energiyani sarf qilib ta’sir qilsa, buni *to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir etish sistemasi* deyiladi, kuch berish uskunalariga yordamchi yuritma bilan ta’sir etilsa, bunday sistema boshqarishni *to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir etmasdan boshqarish sistemasi* deyiladi.

To‘g‘ridan to‘g‘ri boshqarish sistemasining tarkibiga boshqarish posti, mexanik yoki gidravlik uzatish va kuch beruvchi uskunalarga to‘g‘ri ta’sir etib ish bajaruvchi mexanizm kiradi. To‘g‘ri ta’sir etmasdan boshqariladigan sistema tarkibiga boshqarish posti, energiya manbayi, boshqaruvchi signalni kuchlantiruvchi va bajaruvchi mexanizm kiradi.

Distansion va avtomatik boshqarish sistemasi doimo to‘g‘ri sxema bilan amalga oshiriladi. Distansion boshqarish sistemalari, albatta, olib chiqilgan boshqarish pultlari va kommunikatsion liniyalar bo‘lishi shart, avtomatik boshqarish sistemalarida ishlash rejimini vazifalash qurilmasi bo‘lgan regulator va o‘lchamlarini tekshirib turuvchi datchiklar bo‘lishi shart.

Kuchaytiruvchisining xiliga va bajarish organiga qarab mexanik, pnevmatik, gidravlik va elektrik boshqarish sistemalari bo‘ladi. Ko‘pincha aralash elektrpnevmatik va elektrigidravlik boshqarish sistemalari elektrik qurilma rejimini, informatsiya berishni va

boshqarish signalini birinchi bor kuchaytirishni tekshiradi, pnevmatik yoki gidravlik qurilmalar bajarish mexanizmlari va kuchlanishning oxirgi pog'onasi sifatida qo'llanadi.

Boshqarish sistemalari quyidagicha xarakterlanadi:

1. Berilgan sistemani to'la ta'minlovchi kuch beruvchi qurilmalarining quvvati bilan.

2. Boshqarish uchun sarflangan quvvat kuch beruvchi qurilmalarning quvvatini 1—5 % ni tashkil etishi kerak.

3. Boshqarish sistemasiga kiruvchi signalarning qiymati bilan, uning qiymati to'g'ri boshqariladigan sistemalarda 10 Vt va undan ko'pni, avtomatik boshqariladigan sistemalarda 10^{-5} Vt va undan ko'pni tashkil qiladi.

4. Boshqariladigan signalning quvvat va amplitudasini kuchaytirish koeffitsiyenti bilan:

$$K_{\text{N}} = N_{\text{m}} / N_{\text{u}},$$

bu yerda: N_{m} , N_{u} — mos ravishda mashina yuritmasining va boshqarish qurilmasining quvvati.

5. Boshqarishning aniqligi va tez ta'sir etishi bilan. Bu boshqarish uchun berilgan signalning qayta ishlash tezligi yoki sistemani qo'zg'atish uchun ketgan reaksiya vaqtini bilan baholanaadi.

Kon mashinalarida boshqarish sistemasining ishslash rejimi uzluksiz yoki uzlukli bo'lishi mumkin. Uzlukli boshqarishda signallar oraliq'i yetarlicha katta bo'lishi mumkin. Uzlusiz boshqarish sistemasini avtomatik boshqarish sistemalarida qo'llash ko'proq samara beradi.

Kuch beruvchi uskunalarning ishslash rejimlariga boshqarish sistemalari tomonidan beriladigan asosiy ta'sirlar quyidagicha bo'ladi:

- yuritmani yoki mexanizmni ishga tushirish va to'xtatish;
- yurish qiymati yoki tezligining qiymatini oldindan aniq berish;

— quvvat yoki moment qiymatini aniq berish.

Kon mashinalarining boshqarish sistemalari murakkab kon sharoitida ishonchli ishlashini, kon mashinalarining yuqori unum-dorligini va xizmatchilarining xavfsizligini ta'minlashi kerak.

Har xil boshqarish sistemalarini qo'llash omillarning turi bilan hamda har xil sistemalarning bahosi bilan aniqlanadi.

Sodda, arzon to‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘sir etuvchi boshqarish sistemalarini qo‘llash bosim va mehnat muhofazasi bilan belgilanadi. Ergonometrik talablar bilan pedal (tepki) dastagidagi bosimni 8—30 N, tepkidagi bosimni 15—60 N, tepki va dastakning qo‘zg‘alish qiymatini 300 mm deb chegaralab qo‘yilgan. Richag va tepkilarning qo‘zg‘alish tezligi 1 m/s, boshqarish ta‘sirining uzlukliliqi sekundiga bittadan ko‘p bo‘lmasligi, mexanik energiyaning o‘rtacha sarfi 10 J/s dan ko‘p bo‘lmasligi kerak.

Agar, ishslash sharoiti operatorning hayotiga xavf solishi yoki uning sog‘lig‘iga putur yetkazishi, masalan, mustahkamlanmagan ishslash joyi, gazning va ko‘mir qatlaming birdan otilib chiqishi, shovqin va titrash darajasining yuqoriligi, ish joyida chang miqdorining ko‘pligi kuzatilsa, qo‘l bilan boshqarish sistemasini qo‘llash man etiladi.


Ergonometrik talablar bajarilmagan holda yordamchi yuritmadan foydalaniladi. Agar yuqori tez ta‘sir va boshqarish sistemasining uzlusiz ishlashi talab qilinsa, avtomatik boshqarish sistemasini qo‘llash tavsiya etiladi, xavfli ishslash sharoitlarida masofadan boshqarish usuli qo‘llaniladi. Sanoatda САУ — avtomatik boshqarish sistemasi, САҮК — kombaynlarni avtomatik boshqarish sistemalari mavjud. САҮК kompleksiga: АҮС apparati, magnit stansiyasi, boshqarish pulti, ЗОНД—2 apparati, ИПИР—3М rejalashtiruvchi moslamalar kiradi.

5.8. FOYDALI QAZILMA QAZIB OLUVCHI KOMBAYNLAR

MK—67 kombayni ko‘mir qatlaming qalinligi 0,7—1 m, yotish burchagi 20° gacha, qirqishga ko‘rsatgan qarshiligi 300 kgk/sm bo‘lgan foydali qazilma qatlamlarini qazib olishni mexanizatsiyalashda ishlatiladi (47-rasm).

MK—67 kombayni СП—63M sidirgichli konveyerning ramasiga suyanib lavada ikki tomonga (челноковый) harakat qilib foydali qazilmani qazib oladi. Kombayn konveyerning ramasiga to‘rtta tayanch orqali suyanib (ikkitasi konveyerga suyanadi) balandligini maxsus gidrodomkratlar yordamida rejalashtiradi. Kombaynning klirensi taxminan 170 mm ni tashkil etadi.

Kombaynning ishchi organi bitta vertikal o‘qqa o‘rnatilgan ostki, ustki va chiqariladigan barabandan iborat. Ishchi organini ko‘mir qatlaming qalinligiga moslab pog‘onali rejalash yechib-



47-rasm. MK—67 kombayni.

qayta o‘rnatsa bo‘ladigan, balandligi 70 mm bo‘lgan, chiqariladi-gan barabanga o‘rnatilgan disk orqali amalga oshiriladi, bir tekis rejlash barabanga o‘rnatilgan gidrodomkratlar yordamida bajariлади. Ishchi organi bir vaqtda harakatga keltiriladigan ikkita yulduzchadan harakat olib, qirquvchi-harakatga keltiruvchi qismalarini harakatlantiradi. Ishchi organining qirquvchi asbobi MK—1 turkumidagi keskich va oldi tomonidan YMK—90 keskichlaridan iborat.

Kombayn yuklash qurilmasi kombayn ishchi organining orqasiga, konveyerning chap yoki o‘ng tomoniga tayanch kronshteynlariga sharnirli o‘rnatilgan shitdan iborat. Tortish elementi svarkali chiniqtirilgan halqasimon zanjirdan iborat bo‘lib, bir uchi tortish qurilmasiga, ikkinchisi zaboyning oxirida konveyering tortuvchi qismiga ulanadi. Kombaynda chang bostiruvchi TOC sistemasi o‘rnatilgan.

MK—67 mexanizatsiyalashgan MK—97 rusumli mustahkamlovchi yoki «Донбасс» yoki shaxsiy mustahkamlovchilar bilan birga ishlashga mo‘ljallangan.

MK—67 kombaynining texnik tavsifi

Qazib oladigan qatlamning	
qalinligi	0,7—1 m
Unumdorligi	3,7 t/min gacha
Ishchi organi	vertikal o‘qda aylanuvchi baraban
Qamrash kengligi	0,8 m
Qirqish tezligi	2,05; 2,44 m/sek

Uzatuvchi mexanizmi	gidravlik
Uzatish tezligi	0—6 m/min
Tortish kuchi	12 tk
Tortuvchi zanjirning zvenosi	23×86 mm
Elektryuritmasi	ЭДК04—Р—МК—67
Quvvati: soatbay rejimda	115 kWt
uzoq muddatli rejimda	65 kWt
Massasi	8,1; 9,4 t

1K—101 kombayni ko‘mir qatlaming yotish burchagi 20° gacha, qatlam qalinligi 0,75—1,2 m, qirqishga ko‘rsatgan qarshiligi 250 kgk/sm gacha va qattiqlik koeffitsiyenti $f = 3$ gacha bo‘lgan foydali qazilmalarni qazib olishni mexanizatsiyalashda ishlatalidi (48-rasm).

Foydali qazilma 1K—101 kombayni yordamida ikki tomonga (челноковый) ishlash sxemasi bilan o‘zi suriladigan СП—64 yoki СП—63 M sidirgichli konveyer ramasiga tayanib yoki lavaning ostiga tayanib qazib olinadi. Kombayn konveyerning ramasiga balandligi o‘zgarmas bo‘lgan tayanch orqali tayanib turadi. Kombayn korpusi ostidagi klirensning minimal qiymati 90 mm ni tashkil qiladi.

Kombaynning ishchi organi ikki kirishli, bir xil diametrli, kombayn korpusining bir tomonida joylashgan ikkita shnekdan iborat. Kombayn I turi shnegining diametri 0,7 m, II turi shnegining diametri 0,8 m. Qazib olinadigan ko‘mir qatlaming qalinligiga qarab shneklar maxsus gidrodomkratlar yordamida rejalashtiriladi.

Qulatib tushirilgan ko‘mir ishchi organi bilan yuklab beriladi.

Kombaynning tortish organi halqasimon svarkalangan zanjiridan iborat. U zaboy bo‘ylab tortilgan bo‘lib, bir uchi zaboydagি konveyerning orqa qismiga maxsus qulf bilan qulflangan. Kombayn chang bostiruvchi tipik TOC sistemasi bilan jihozlangan.



48-rasm. 1K—101 kombayni.

Suv yoki ko‘pik chang bostiruvchi sistemaga НУМС—30М nasaos qurilmasi yordamida beriladi. Nasos shtrekda joylashtiriladi.


1К—101 kombayn, МК—97 yoki «Донбасс» mexanizatsiya-lashtirilgan yoki shaxsiy mustahkamlovchisi bo‘lgan kompleksda ishlaydi.

1К—101 kombaynining texnik tavsifi

Qazib oladigan qatlamning qalinligi	0,75—1,2 m
Hisoblangan unumдорлиги	2—2,5 т/min
Ishchi organining turi	shnek
Shnekning diametri	0,7; 0,8 м
Qirqish tezligi	2,91; 3,31 м/sek
Uzatish tezligi	03,5; 0,36 м/min
Tortuvchi zanjir	18×64; 23×86
Uzilish kuchi	41 tk; 66 tk.
Elektryuritmaning quvvati:	
soatbay	105 кВт
uzoq muddatli	75 кВт
Massasi	9,7; 9,3 т

2К—52 va 2К—52М kombayni. *2K—52 kombayni* ko‘mir qatlamining yotish burchagi 20° gacha, qalinligi 1,1—2 m, ko‘mirni qirqishga ko‘rsatgan qarshiligi 250 kgk/sm va qattiqlik koeffitsiyenti $f \leq 2,5$ gacha bo‘lganda uni qazib olishni mexanizatsiyalashda ishlatiladi. Ko‘mirni bir tomonga yoki ikki tomonga o‘zi suriluvchi СП—63, СП—63М yoki o‘zi qo‘zg‘aluvchi СПМ—87Д sidirgichli konveyer ramasiga tayanib qazib oladi.

Kombayn konveyerning ramasiga to‘rtta lija orqali tayanadi, shundan ikkitasining balandligi rejalahtiriladi. Kombaynni kon-



49-rasm. 2К—52 kombayni.

veyer tarnoviga nisbatan minimal klirensi orasidagi masofa СПМ—87Д konveyerida 220 mm, СП—63 konveyeri bilan ishlaganda 235 mm.

2K—52 ning ishchi organi ikkita pastki va ustki shnekdan iborat (49-rasm).

Oxirgi modifikatsiyalarining ishchi organlari ko‘mir qatlami-ga frontal sxema bo‘yicha o‘zi qirqib kiruvchi shnek bilan jihozlangan. Kombaynning ustki shnegi maxsus gidrodomkratlar yordamida o‘z balandligini tekis rejalashtira oladi. Massivdan ajratib olingan ko‘mir ishchi organi yordamida yuklanadi.

Kombayn Г—404 qo‘l bilan bir tekisda rejalashtiriluvchi uza-tish mexanizmi yoki Г—405 avtomatik rejalashtiriluvchi bilan jihozlangan. Tortuvchi organi toblangan halqasimon, lava bo‘yicha tortilgan zanjirdan iborat. Zanjirning uchlari konveyer stan-siyalariga qotirilgan. Chang bostirish sistemasi shnekning spiralida va yuqori shnekning reduktorida joylashtirilgan suv yoki ko‘pik uzatib beruvchi qurilma yordamida amalga oshiriladi.

2K—52M kombayni 2K—52 kombaynining ancha takomillash-gan modelidir. Kombayn qiyaligi 35° gacha yotgan ko‘mir qatla-mini qazib olishga mo‘ljallangan. 2K—52M kombaynining 2K—52 kombaynidan asosiy konstruktiv farqi, unda mexanizatsiyalashgan ikkita yuklash shitining qo‘llanganligidir. Bu qurilma kombaynni ishchi va transport holatiga qo‘l mehnatini qo‘llamasdan oson o‘tkazadi. Bu qurilma yana chiqadigan ostki shitga ega bo‘lib, u majburiy ravishda gidrodomkratlar yordamida shitni pastga bosadi, natijada massivdan ajratilgan ko‘mirning hammasi tozalanib yuklab beriladi. Undan tashqari 2K—52M kombayni Г—405 tipidagi avtomatik uzatgichga ega. 2K—52M kombaynida boshqa-rish pultlari ishchi organiga yaqin joyga joylashtirilgan.

2K—52 va 2K—52M kombaynlarining texnik tavsifi


Qazib oladigan ko‘mir qatlamining	
qalinligi	1,1—2,0 m
Unumdorligi	3 t/min gacha
Ishchi organi	ikkita snek
Qamrash qiymati	0,63; 0,8 m

Shnekning qirqish tezligi:

ostki shnek	2,67—4,65 m/sek
ustki shnek	2,62—3,66 m/sek
2K—52 kombaynining uzatish tezligi	0,3—6 m/min
tortuvchi zanjirining tipi	23×86
uzilish kuchi	66 tk
2K—52M kombaynining uzatish tezligi	0,3—0,6 m/min
tortuvchi zanjirining tipi	26×92
uzilish kuchi	85 tk
Elektryuritma asinxron qisqa tutashgan	
rotorli	ЭДК04—2М
Quvvati: soatbay rejimda	105 kVt
uzoq muddatli rejimda	75 kVt
Changga qarshi vosita	TOC sistemasi

KIII—1КГ kombayni yotish qiyaligi 15° gacha, qalinligi 1,3—2,8 m, qirqishga ko‘rsatgan qarshiligi 200 kgk/sm gacha bo‘lgan ko‘mir qatlamini qazib olishda ishlataladi (50-rasm). Kombayn ko‘mirni bir tomonlama va ikki tomonlama qazib olish sxemasi bilan sidirgichli konveyer ramasiga tayanib qazib olishi mumkin. Kombayn konveyeringning ramasiga to‘rtta tayanch lijasи bilan tayanadi. Tayanch sistemalari balandligi bo‘yicha rejalashtiriladigan, ba’zan rejalashtirilmaydigan bo‘lishi mumkin. Kombaynning klirensi 250 va 500 mm bo‘ladi.

Kombaynning ishchi organi ikkita quyma, bir xil diametrali shnekdan iborat. Shneklar ning konstruksiyasi frontal yo‘nalishda o‘zi qatlamga qir-qib kiruvchi xususiyatga ega. Ishchi organining balandligi qatlamning qalinligiga qarab bir me’yorda ikkita domkrat yordamida rejalashtiriladi. Tor-




50-rasm. KIII—1КГ kombayni.

tish organi halqasimon zanjirdan iborat bo‘lib, uning uchi konveyerning oxiriga kronshteyni yordamida qotiriladi. Kombaynning chang bostiruvchi qurilmasi suvni shnekning spiralida joylashgan forsunka orqali uzatadi, forsunka aylantiruvchi reduktorning korpusiga, yana ko‘p chang ajraladigan joyga ham o‘rnatalishi mumkin.

KIII—1Г kombaynining texnik tavsifi

Qazib oladigan ko‘mirning qalinligi	1,3—2,8 m gacha
Unumdorligi	3 t/min
Ishchi organi	shnek
Qamrash qiymati	0,63 m
Qirqish tezligi	1,85—2,7 m/min
Uzatish tezligi	0,3—6 m/min
Tortuvchi zanjiri	18×64
Elektryuritmasi	asinxron qisqa tutashgan rotorli
Quvvati: soatbay	105 kVt
uzoq muddatli	75 kVt
Massasi	12,2—13,5 t

«Донбасс—1Г» kombayni qiyaligi 18° gacha, qalinligi 0,8—1,6 m, qirqishga bo‘lgan qarshiligi 200 kgk/sm gacha bo‘lgan ko‘mir qatlamini qazib olishda ishlataladi. Kombayn ko‘mir qatlamini bir tomonga qazib olish sxemasi bilan, shaxsiy mustah-kamlagich va bo‘laklarga bo‘linuvchi С—53, СР—52 yoki СР—70А konveyerlari yordamida ishlaydi (51-rasm). Kombaynning ishchi



51-rasm. «Донбасс—1Г» kombayni.

organi halqasimon bar yoki qulatuvchi shtangali sharnirda taxlanuvchi bardan iborat. Yuklab beruvchi sifatida pastki ГН—1 va yuqorigi ГП—1 halqali barda harakatlanuvchi yuklovchilar qo'llaniladi.

Kombayn lava bo'ylab tezlikni o'zgartiruvchi gidravlik variatorli uzatgich mexanizmi yordamida yuradi. Variator tezlikni bir tekisda 0,2—10,5 m/min atrofida rejalashtiradi, tortish kuchi 5—15 tk ni tashkil qiladi. Kombaynning tortuvchi organi — sim arqonning bir uchi uzatuvchi mexanizmning barabaniga, ikkinchi uchi lavaga o'rnatilgan va kombaynning yurishiga qarab yuradigan tayanch ustuniga mahkamlangan.

«Донбасс—1Г» kombaynining texnik tavsifi

Unumdorligi	1,6—3,3 t/min
Qamrash qiymati	1,6; 1,8; 2 m
Qirqish tezligi	2,49 m/sek
Uzatish tezligi	0,2—5,25 m/min
Elektryuritmasi	ЭДК 04—2М
Uzoq muddatli rejimdagi quvvati	75 kVt
Soatbay rejimdagi quvvati	105 kVt
Massasi	8,6—9,5 t

5.9. CHANG BOSTIRUVCHI SISTEMA (CHBS)

Foydali qazilmani lavada qulatish, ag'darish va yuklash vaqtida chiqadigan changni bostirish uchun tor qamrovli kombaynlar CHBS sistemasi (типовая оросительная система — TOC) bilan jihozlanadi. Bu sistema aniq, maxsus uskunalar to'plamidan iborat bo'lib, qatlamni buzayotgan, yuklayotgan va qayta yuklayotgan joyga chang bostiruvchi suyuqlikni yetkazib beradi.

Chang bostiruvchi suvni kombaynga yetkazib berish usuliga qarab CHBS ning quyidagi asosiy sxemalari bo'lishi mumkin: nasos qurilmasini suv bilan shtrekda o'rnatilgan maxsus sig'imdan ta'minlash; nasos qurilmasini yuqorida yong'inga qarshi kurash quvuridan kelayotgan suv bilan ta'minlash; chang bostirgich qurilmasini yong'inga qarshi kurashuvchi quvurdan kelayotgan suv bilan maxsus nasos qo'llamasdan ta'minlash sxemasi. CHBS tarkibida birinchi variantda o'z ichiga suv uchun sig'im,



shtrekdagagi filtr va zaboydagi vodoprovod hamda HYMC—30E, HYMC—100E yoki HYMC—200E nasos qurilmasini va, shuningdek, kombayndagi suv sepuvchi qurilmasi bo‘ladi. Ikkinchi variantda CHBS tarkibiga shtrekdagagi filtr qurilmasi bilan birga HYMC—30M nasos qurilmasi, undagi reduksion klapan, shtrek va zaboydagi vodoprovod hamda kombayndagi suv sepuvchilar kiradi.

Uchinchi variantni qo‘llash, yong‘inga qarshi quvur o‘tkazgichdan kelayotgan suvning bosimi kombayndagi forsunkada 12 kgk/sm dan kam bo‘lmanan holda, ya’ni nasos qo‘llashga muh-tojlik bo‘lmananda tavsiya qilinadi. Ko‘mir konlarida birinchi va ikkinchi sxemalar ko‘proq qo‘llaniladi.

5.10. FOYDALI QAZILMA QAZIB OLUVCHI KOMPLEKSLAR

2КГД kompleksi qatlamining qalnligi 0,75—1,2 m, yon tomon tog‘ jinslarining mustahkamligi o‘rtachadan kam bo‘lmanan tik qatlamlarni uzun zaboyer yordamida qazib olishni mexanizatsiyalashda qo‘llaniladi. Kompleks «Темп—1» tor qamrovli yoki shunga o‘xshash kombayn 2 dan mexanizatsiyalashgan, o‘zi ko‘chadigan mustahkamlovchi va ventilatsion shtrekda joylashgan yordamchi uskunalar — ikkita СНУ—5 nasos stansiyasi, magnit stansiyasi, chang bostiruvchi stansiya, tortib-saqlab turuvchi 1ЛГКН yoki СПК rusumli chig‘ir 3 dan iborat (52-rasm, a). Kombayn lavada ikkita tortib va saqlab turuvchi sim arqonga osib qo‘yilgan.

Kompleksning mustahkamlovchisi ikkita ustun seksiya va gidrosistemadan iborat. Yonma-yon joylashgan seksiyalar o‘zaro qatlamning ostida ikkita teleskopik shtanga 4 bilan bog‘langan, uning yurish qiymati 0,3 m bo‘lib, seksiyani gidrodomkratlar yordamida 5 yo‘nalish bo‘yicha qo‘zg‘alishini ta’minlaydi. Uskunalarning qo‘zg‘alish miqdori kombaynning qamrash kengligiga teng bo‘lib, 0,9 m ni tashkil etadi. Seksiyalar birin-ketin ketma-ket kombayndan keyin suriladi. Mustahkamlovchi seksiya asos 1 dan, ikkita bir xil gidravlik ikki pog‘onali ustun 2 dan, yuqorigi tayanib to‘sib turuvchi 4, klapanlar bloki, boshqarish bloklari, 250 kgk/sm² gacha yuqori bosimli shlanglar, qazib olingan bo‘shliq va ishchi tomonni ajratib turuvchi himoya to‘silalaridan iborat (52-rasm, b). Seksiyaning og‘irligi 1 t.



52-rasm. 2КГД kompleksi:

a — kompleksning umumiy ko‘rinishi; *b* — kompleksning seksiyasi.

Mustahkamlovchi yuqoridan asosiy bosimni gidroustun 3 orqali qabul qiladi. Tayanib to‘sib turuvchi faqat bo‘shliqning yuqori tomonini ushlab turadi.



2КГД—А kompleksi 2КГД ishlataladigan sharoitlarda ishlataladi. Undan avtomatlashtirilgan «Темп—1А» va avtomatlashtirilgan o‘zi ko‘chuvchi 2КГД—А mustahkamlovchisi borligi bilan farq qiladi hamda foydali qazilmani lavada doimo ishchilar bo‘lmagan holda ham qazib olishi bilan ajralib turadi. Mustahkamlagich boshqarish pultidan ventilatsion shtrekda turib boshqariladi. Avtomatlashtirilgan sistema o‘zi ko‘chuvchi mustahkamlagich seksiyasini avtomatik yoki masofadan turib boshqarish, yordamchi jarayonlarni bajarish hamda mustahkamlagichning holatini nazorat qilishga mo‘ljallangan.

Sistema o‘zi ko‘chuvchi seksiyaning raqamini va holatini aniqlab, ko‘chish masofasini avtomatik yoki masofadan aniqlab beradi, mustahkamlovchining surilish masofasi (qadami) kamayganda kombaynni to‘xtatishi ham mumkin. O‘tkazilgan sinovlar kompleksni smenada 3—4 nafar ishchi (navbatchi operator, uning yordamchisi va 1—2 nafar elektroslesar) boshqarishi mumkinligini ko‘rsatdi.

5.11. FOYDALI QAZILMA QAZIB OLUVCHI AGREGATLAR

1AIII agregati foydali qazilmani qazib olishni mexanizatsiyalash uchun qatlamning qalinligi 1,2—2,2 m, yotish burchagi 50°—90°, yon tomon tog‘ jinslari mustahkamligi o‘rtachadan kam bo‘lmagan holda qo‘llaniladi. Agregat konveyer-qirg‘ich 3 ishchi organidan, chegaralab ushlab turuvchi shitli mustahkamlovchi 4, nasos stansiyasi 2 va shtrekda joylashgan yordamchi uskunalar (skip 1 va chig‘ir)dan iborat (53-rasm). Mexanizatsiyalangan mustahkamlagich va konveyer-qirg‘ich o‘zaro kinematik va texnologik bitta sistema — agregatga bog‘langan.

Gidravlik mustahkamlagichlarning har 6 m ga maxsus seksiyalar joylashtirilgan bo‘lib, unga konveyer-qirg‘ich osiladi, har bitta seksiyaga teleskopik richag 6 o‘rnatilgan, uning uzatuvchi gidrodomkrati mayjud. Seksiyalarning ostki asosiga sharnir orqali konveyer-qirg‘ichni qatlam qalinligiga moslovchi gidrodomkrat 5 o‘rnatilgan.



53-rasm. 1AIII agregatining lavada ko'rinishi.

Konveyer-qirg‘ichning yuritmasi ikki xil variantda: elektryuritma (quvvati 115 kVt) va pnevmatik yuritma (quvvati $35 \cdot 2 = 70$ ot kuchi). Konveyer-qirg‘ichning yo‘naltiruvchi ramasi bo‘lib, unda sidirgichli aravacha 7 yurituvchi zanjir bilan harakatlanadi. Agregat suv-moy emulsiyasi bilan ishlaydi.

1AHIII shitli agregati ko‘mir qatlami qalinligi 0,7—1,3 m, yotish burchagi 45° — 90° va yon tomon tog‘ jinslarining mustahkamligi o‘rtachadan kam bo‘lganda, uni qazib olishni mexani-zatsiyalashda qo‘llaniladi. 1AHIII agregati 1AIII aggregatidan nisbatan yupqa qatlamlarni qazib olishi mumkinligi bilan farq qiladi. Qazib olish texnologiyasi va konstruktiv tuzilishi 1AIII bilan bir xil.

Ko‘mir sanoatida har xil kon-geologik sharoitlarda va har xil fizik-mekanik xususiyatli foydali qazilmalarni o‘ziga xos texnologik sxemalar yordamida qazib oluvchi turli toifadagi komplekslar mavjud. Ularga uncha tik bo‘limgan kam qiyalikda yotgan ko‘mir qatlamlarini qazib oluvchi KM—101, KMK—97, KM—96, KM—87Д, KM—100, MK—1, OMKTM, KM—81, «Казахстан—2», КТУ—3М va boshqalar misol bo‘la oladi.

Tik yotgan qatlamlarni qazib olishga mo‘ljallangan komplekslar: КДЗ—1, КГД—2, «Днепр—2»lar mustahkamlovchi bilan jihozlangan. Ko‘mir sanoatida komplekslardan tashqari quyidagi agregatlar ham ma’lum sharoitlarda ishlatilishi mumkin: qirg‘ich qurilmali agregatlar A—3, АФ—15, СА, АКД, А—2 va h.k.

5.12. FOYDALI QAZILMA QAZIB OLUVCHI KOMBAYNLARNING UNUMDORLIGI

Kombaynning nazariy unumdorligi uni shu berilgan sharoit uchun maksimal unumdorligi bo‘lib, uning qiymati ishlatish o‘lchamlarining (maksimal uzatish tezligi, ishchi organining maksimal ko‘tarilgan holati) shu sharoitga maksimal moslashganga bog‘liq. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarning nazariy unumdorligi quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$Q_n = m_B v_n \gamma, \text{ t/min},$$

yoki

$$Q_n = 60 m_B v_n \gamma, \text{ t/soat},$$

bu yerda: m — kombayn qazib olayotgan qatlamning qaliligi, м; B — kombayn ishchi organining qamrash qiymati, м; v_n — aniq sharoitlarda kombaynning mumkin bo‘lgan maksimal uzatish tezligi, м/min; γ — ko‘mirning hajm og‘irligi, т/м³.

Kombaynning texnik unumdorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_{\text{tex}} = Q_H K_{\text{tex}}, \text{ т/min},$$

yoki

$$Q_{\text{tex}} = 60 m_B v_n \gamma K_{\text{tex}}, \text{ т/сот},$$

bu yerda: K_{tex} — aniq ishlashish sharoitlarida kombaynning texnik tomonidan uzlusiz ishlashi mumkinligi koeffitsiyenti. У quyidagicha topiladi:

$$K_{\text{tex}} = \frac{T}{T + T_{\text{i.t.}}},$$

bu yerda: T — ko‘mir qazib oluvchi kombaynning unumdorlik berayotgan vaqt, мин; $T_{\text{i.t.}}$ — kombaynning ishlamay turgan vaqt, мин.

Ko‘mir qazib oluvchi kombaynning unumdorlik berayotgan vaqt quyidagicha aniqlanadi:

$$T = \frac{L}{v_n}, \text{ мин},$$

bu yerda: L — kombayn ishlayotgan lavanining uzunligi, м.

Uzlusizlik koeffitsiyentining (K_{tex}) qiymatini T va T_{pr} larning absolut qiymatlari yordamida topishdan ko‘ra, ular nisbiy qiymatlarining 1 м lavanining uzunligiga keltirilgan qiymatidan aniqlash qulaydir. Ya’ni:

$$t = \frac{T}{L} = \frac{1}{v_n}, \text{ мин/м},$$

$$t_{\text{pr}} = \frac{T_{\text{pr}}}{L}, \text{ мин/м.}$$

Shuni hisobga olib,

$$K_{\text{tex}} = \frac{t}{t + t_{\text{pr}}} = \frac{\frac{1}{v_n}}{\frac{1}{v_n} + \frac{T_{\text{pr}}}{L}}, \text{ мин.}$$

Oxirgi ifodaning surat va mahrajini v_n ga ko‘paytirib K_{tex} ning natijaviy qiymatini topamiz:

$$K_{tex} = \frac{1}{t + \frac{T_{pr}}{L} \cdot v_n}.$$

Kombaynning umumiy ishlamay turgan vaqtı quyidagi ko‘rsat-kichlarning yig‘indisidan iborat:

$$T_{pr} = T_{m.o} + T_{k.o} + T_{z.i} + T_{u.n.}, \text{ min},$$

bu yerda: $T_{m.o}$ — kombaynning manyovr jarayoniga sarflagan vaqtı, min; $T_{k.o}$ — lavaning ikki tomonida kombayn bajaradigan jarayonlarga sarflangan vaqtı, min; $T_{z.i}$ — asboblarni almashtirish uchun sarflangan vaqtı, min; $T_{u.n.}$ — kombaynning nosozliklarini bartaraf etish uchun sarflangan vaqtı, min.

Ko‘rsatilgan vaqtlar sarfi kombaynning konstruktiv va rejim ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lib, ularning qiymatlari hisoblash natijasida aniqlanadi. Ularning qiymatlari ishchilarning malakasiiga, zaxira qismlarning borligiga va boshqalarga bog‘liq. Ularning qiymatlari xronometrik va statik ma’lumotlar orqali ham aniqlanishi mumkin.

Kombaynlarning ishlatish vaqtidagi unumdorligi ishlatish va texnik nosozliklarga, ya’ni kombayn konstruksiysi va ishslash sxe-masiga bog‘liq bo‘limgan jarayonlarni hisobga oladi va quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_i = Q_n K_e, \text{ t/min},$$

yoki

$$Q_i = 60 mB v_n \gamma K_e, \text{ t/soat},$$

bu yerda: K_e — ko‘mir qazib oluvchi kombaynning aniq lavada ishlatilayotgan vaqtidagi uzluksizlik koeffitsiyenti. Uning qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$K_e = \frac{1}{\frac{1}{K_n} + \frac{T_{m.o} + T_{k.o} + T_{z.i} + T_{o.p.}}{L}},$$

bu yerda: $T_{o.p.}$ — tashkiliy-texnik sabablarga sarflangan vaqtı, min.

Bularga vagonlarni almashtirish vaqtin, bo'sh vagonlarni kutish vaqtin, shuningdek, elektr energiyasining bo'limgan vaqtin, mustahkamlagichlarni kutish vaqtin va h.k. lar kiradi.

Uzluksizlik koeffitsiyenti yana quyidagicha topilishi mumkin:

$$K_e = \frac{Q_1}{Q_n} .$$


NAZORAT SAVOLLARI

1. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarning rivojlanish bosqichlari.
2. Yerosti kon mashinalariga qanday talablar qo'yildi?
3. Qazib oluvchi kombaynlarning tasnifi.
4. Kombaynlarning ishechi organlari va ularning turlari.
5. Kombaynlarning yuklovchi va yurish organlari hamda ularning turlari.
6. Kombaynlarning dvigatellari va uzatish organlari qanday ishlaydi?
7. Kombaynlarning boshqarish sistemalari.
8. Kombaynlarning unumdorligi qanday aniqlanadi?

6. QIRG'ICH QURILMALARI

6.1. UMUMIY MA'LUMOT

Qirg'ich qurilmasi bilan foydali qazilmani yerosti usulida qazib olish eng istiqbolli yo'naliishlardan biri hisoblanadi. Uning yordamida eng yuqori texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Eng ko'p tarqalgan turi tezyurar tishli uzatgichli qirg'ich qurilmalaridir. Sidirgichli qurilmalarning prinsipial sxemalari asosan bir xil (54-rasm). Ishchi organi ikki tomonlama ko'mir qazib oluvchi keskichlar bilan jihozlangan qirg'ich 2, ishlash vaqtida konveyer 3 bo'ylab lavaning ostki qismida harakatlanadi. Qirg'ichni zanjir orqali ikkita elektryuritma harakatga keltiradi. Harakat-lantiruvchi bosh qismi 5 va 1 vaqtি-vaqtি bilan tayanch balkalarda



54-rasm. Qirg'ich qurilmasi bilan ko'mir qazib olishning texnologik sxemasi.

gidrodomkrat orqali oldinga suriladi. Konveyer ham ko‘mir qazib olishga qarab oldinga surilib boradi. Konveyerni gidrodomkratlar 4 harakatga keltirib oldinga suradi. Domkratlarning orasidagi masofa taxminan 4—5 metrni tashkil etadi.

Qirg‘ich 50—150 mm bo‘lgan qalnlikda ko‘mir qatlamini qazib oladi. Qirg‘ich qurilmalari quyidagi toifalarga bo‘linadi: buzilayotgan massivga ta’sir ko‘rsatishiga qarab qirg‘ich qurilmalari statik va dinamik ta’sir etuvchilarga bo‘linadi. Statik ta’sir etuvchi qirg‘ich qurilmalarida keskich doimiy kuch ta’sirida massiv bilan kontaktda bo‘ladi. Bunday qirg‘ich qurilmalari ko‘p tarqalgan bo‘lib, yumshoq va o‘rtacha qattiqlikdagi ko‘mir qatlamini qazib olishda samarali natija beradi.

Qattiq va qovushqoq ko‘mir qatlamlarini qazib olish uchun dinamik kuch bilan ta’sir etuvchi qirg‘ich qurilmasini barpo etish ustida izlanishlar olib borilayotir. Bu sohada taklif qilingan konstruksiyalarni uch guruhga bo‘lish mumkin: titrab (vibratsiya bilan) ta’sir etuvchi, zarb hamda titrab zarb bilan ta’sir etuvchi qurilmalar. Titrab ta’sir etuvchi qirg‘ich qurilmasining keskichlari tebranma harakatda bo‘lib, har bir tebranishda ko‘mir massiviga ta’sir ko‘rsatadi. Zarb va titrab zarb bilan ta’sir etuvchi qirg‘ichda keskich doimo ko‘mir massivi bilan kontaktda bo‘ladi, unga zarb mexanizmi yoki vibrator vaqtiga vaqtiga bilan zarb berib turadi. СДС—2, ВИА—4, ДВС dinamik ta’sir etuvchi qirg‘ich qurilmalarining namunalari ishlab chiqilgan. Ularning zarb energiyasi 200—600 kgk · m va undan ko‘proq. Minutiga 100—850 marta zarba beradi.

Qirg‘ich qurilmalarini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- ishchi organining konstruksiyasiga qarab qirg‘ichning balandligi bo‘ylab o‘rnatilgan pichoqli (hozir qo‘llanmaydi) va tishli qirg‘ich qurilmalariga bo‘linadi;
- qirg‘ichning yurish tezligi (qirqish tezligi) bo‘yicha shartli ravishda tez yuruvchi ($v_r = 30—120$ m/min, qirqish qalnligi $h = 5—15$ sm); sekin yuruvchi ($v_r = 3—30$ m/min, qirqish qalnligi $h = 30—50$ sm, hozir qo‘llanmaydi);

— yurish usuliga qarab yopiq konturda aylanuvchi uzluksiz halqa zanjir yordamida yuruvchi. Zanjir qurilmaning ikki uchiga o‘rnatilgan va sinxron ishlovchi asinxron yuritma yordamida harakatlanadi;

— uskunalarining kompanovka (o‘zaro joylashishi)si va ishga tayinlashishiga qarab: qirg‘ich-sidirgich qurilmalari, qirg‘ich-

qulatkich, qirg'ich qurilmalari, qirg'ich komplekslari va qirg'ich agregatlari. Bu uskunalar katta ko'lamda o'zgaruvchi qatlamlarni: ko'mir qatlamining qalinligi 0,4—2,5 m, yotish burchagi har xil bo'lgan hollarda, 300 metrli lavalarda ishlatiladi.

Qirg'ich qurilmalari qattiqlik koeffitsiyenti o'rtachadan yuqori bo'lman (ДКС—2 asbobi bo'yicha qirqishga qarshilik kuchi $A \leq 200$ kgk/sm), tekis bir me'yorda 5° — 40° burchakda yotgan ko'mir qatlamini qazib olishda ishlatiladi.

Shu bilan birga ko'mir qatlamining yon tomonidagi tog' jinslarining mustahkamligi vaqtincha mustahkamlagichlar ishlatmaslikka moyil bo'lganda sidirgich qurilmasini ishlatish yaxshi samara beradi.

Sidirgich qurilmasini foydali qazilma qatlamlarining ichida yirik va qattiq kolchedan, kvars, nokerak tog' jinsi qatlamlari bo'lganda ishlatish ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi yoki umuman ishlatib bo'lmaydi. Shuningdek, ko'mir qatlamining usti yoki pastki qismi yoxud ikkalasi notejis yumshoq tog' jinslaridan tashkil topganda ham qirg'ich qurilmasining ishini tashkil etish mushkullashadi.

Qirg'ich qurilmasi yordamida ko'mir qazib olinganda:

- ko'mirning sifati yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi, energiya sarfi kamayadi;
- ko'mir qatlamlari gazli, changli bo'lganda va ayniqsa, qatlamdan to'satdan ko'mir va gazning otilib chiqishi kuzatilganda nisbatan qazib olishda xavfsiz sharoit tashkil etiladi;
- qirg'ich qurilmasi konstruksiyasining soddaligi, harakatlanuvchi ishchi organiga elektr energiyasining kabel orqali uzatilmasligi boshqa kon mashinalariga nisbatan ishlatishda qulaylik tug'diradi;
- ko'mir qatlamining qalinligi 0,3—0,7 m bo'lganda ham uni samarali qazib olish mumkin;
- lavaning uzunligi bo'yicha ishlashning sodda sxemasini tashkil qilish mumkin;
- kombayn bilan qazib olishga nisbatan hamma jarayonlarni to'la mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish hamda ishchilarni lavadan chiqarish imkoniyati tug'iladi.

Qirg'ich qurilmalarining yuqorida ko'rsatilgan ustunliklari mumkin bo'lgan kon-geologik va kon-texnik sharoitlarida ularni albatta qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Ba'zi qirg'ich qurilmalari ning qisqacha texnik tavsifi 9-jadvalda berilgan.


QIRG'ICH QURILMALARINING QISQACHA TEXNIK TAVSIFI

Ko'rsatkichlari	Qurg'ich qurilmalari				
	YC-2M	YCT-2A	YCB-67	YCH-70	YCB
Ko'mir qatlamining qalinligi, m	0,4—0,8	0,55—1,0	0,9—2,0	0,9—1,7	0,9—2,0
Qatlamning yotish burchagi, gradus	90	25	20	35	20
Ko'mirning qirqishga qarshiligi, kgk/sm	200	200	180	180	230
Lavaning uzunligi, m	200	150	300	150	300
Keskikning qalinligi, sm	5	10	15	10	15
Qurilmaning unumdorligi, t/min	0,9	3,7	5,3	4,5	6,0
Qirg'ichning qo'zg'alish tezligi, m/s	1,14—2,66	0,48	0,61	0,61	1,0—1,5
Dvigatelning umumiy quvvati, kVt	170	66	64(128)	96	220
Ishchi organining balandligi, mm					
minimal qiymati	600	365	600	365	500
maksimal qiymati	900	565	900	565	700

6.2. YC—2M SIDIRGICH-QIRG'ICH QURILMASI

YC—2M qurilmasi lavaning uzunligi 200 m gacha, ko'mir qatlamining yotishi qiya va tik bo'lgan, qatlamning qalinligi 0,4—0,8 m hamda kon-geologik sharoitlari bo'yicha sidirgich-qirg'ich qurilmasini qo'llash mumkin bo'lgan hollarda qazib olishni, tashishni to'la mexanizatsiyalash uchun qo'llaniladi.

Qurilma sidirgich-qirg'ich yig'indisi 5,unga zaboy tomondan o'rnatilgan keskichlar 4, nisbatan qattiq ko'mirni qulatish uchun qo'shimcha qurilma 3 (manjaniq), tashuvchi yoki shamollatuvchi shtrekda joylashgan yurituvchi stansiya 7 hamda aylantiruvchi bosh qismidan 1 iborat (55-rasm). Qurilmaning ishchi organi 5 lavada ikki tomonga ishlaydi va 23×86 mm markali halqa zanjir yordamida chig'ir 7 orqali harakatlanadi.



55-rasm. YC—2M sidirgich-qirg‘ich qurilmasi.

Sidirgich-qirg‘ich qurilmasi harakatga keltiruvchi yulduzcha 6 va aylantirib o‘tuvchi rolik 2 orasidagi masofani tanlash hisobiga zaboya taqaladi. Harakatlantiruvchi stansiya va aylantirib o‘tuvchi bosh qismi lava zaboyining har gal dagi surilishidan so‘ng oldinga 0,3 m ga suriladi. Harakatlantiruvchi stansiya yordamchi vositalar yordamida, aylantirib o‘tuvchi bosh qismi esa ЃС—2 gidrodomkrati yordamida suriladi. Harakatlantiruvchi stansiya va aylantirib o‘tuvchi bosh qismini tirgov moslamalari bilan qotirib qo‘yiladi.

Sidirgich-qirg‘ich qurilmasining yo‘nalishini qirg‘ichning hola-tini ko‘rsatuvchi ko‘rsatkich avtomatik tarzda o‘zgartiradi.

Harakatga keltiruvchi stansiya chig‘ir va quvvati 85 kVt bo‘lgan ЭКВЧ—YC elektr yuritmadan iborat. Chig‘irni bir soatda 200 martagacha o‘chirib-yoqish tavsiya etiladi. Elektr yuritmadan 8 moment yurituvchi yulduzchaga 6 to‘rt pog‘onali konussimon-silindrik reduktor orqali uzatiladi. Reduktor bilan elektr yuritma o‘rtasida to‘xtatkich qurilmasi (tormoz) joylashtirilgan.

Sidirgich-qirg‘ich qurilmasining normal harakati (qirqish tezligi) — 1,49 m/s. Reduktor ichidagi shesternalarni almashtirish hisobiga 1,14; 2,07 yoki 2,66 m/s tezlik olishi mumkin.

Qurilmani mashinist boshqarish joyidan (postdan) turib boshqaradi, uning yordamchisi aylantirib o‘tuvchi bosh qismida turib boshqaradi. Ularning orasida telefon aloqasi o‘rnatalilgan bo‘ladi.


YC—2M qiya va tik qatlamlarda ishlagan vaqtida undagi sidirgich qurilmasiga ehtiyoj qolmaydi, chunki massivdan ajratilgan ko‘mir o‘z og‘irligi bilan pastga o‘zi harakatlanadi. Bunday sharoitda sidirgich-qirg‘ich qurilmasi faqat qirquvchi-qulatuvchi (taran) organi bilan ishlaydi. Bu organ o‘zining katta massasi va yurish tezligi hisobiga ko‘mirni samarali buzadi.

6.3. УСБ—67 QIRG‘ICH QURILMASI

УСБ—67 qirg‘ich qurilmasi qirg‘ich qurilmasi uchun qulay kon-geologik sharoitdagi uzunligi 300 m gacha, yotish burchagi 20° gacha, qalinligi 0,9—2,0 m li ko‘mir qatlamini qazib olishni mexanizatsiyalash uchun qo‘llaniladi. Qurilma ikki tomonga ishlovchi qirg‘ich 3, uning ikkita elektr yuritmasi 2 va 7 (ikki uchiga joylashgan), ikkita 10, 14 elektr yuritmali sidirgichli konveyer 5, joyidan qo‘zg‘atuvchi gidrodomkratlar 11 va 12, gidrotarmoqlarga ega bo‘lgan moy stansiyasi, elektr uskunalar va chang bostiruvchi vositalardan iborat (56-rasm).

Qirg‘ich ish jarayonida, zaboy va konveyer oralig‘ida yo‘naltiruvchi quvur 6 bo‘ylab 0,6 m/s tezlikda yuradi. Yo‘naltiruvchi quvur konveyerning tarnovlariga mahkamlangan. Qirg‘ich qurilmasining yuritmasidan tortish kuchi yulduzchalar orqali uzlusiz halqali zanjirga 4 uzatiladi, zanjirning tipi 23×85 mm, uzilish kuchi 65 tk. Qirg‘ich hosil qilgan kesikning o‘lchamini rejalash-tirish mumkin va u 5—15 sm ni tashkil qilib, har xil balandlikdagi lija bilan chegaralab turiladi. Qirg‘ichning ostki plitasi konveyerning tagigacha joylashgan, bu qirg‘ichga uning harakatida mustah-kamlikni ta‘minlab beradi. Ko‘mirni konveyerga qirg‘ichning pastki pichog‘i va qirg‘ichning korpusi yordamida yuklanadi. Qattiq ko‘mir qatlamlarini qazib olishda qirg‘ichning bosh qismidagi keskichlar aylanuvchi qilib tayyorlanadi, bu keskichning bir qismini kontaktdan chiqarishga yordam beradi, bu bilan qirg‘ich qurilmasining berilgan yo‘nalishda yurishi osonlashadi.

Qirg‘ich qurilmasi ko‘mir qatlamini 0,6—0,9 m qalinlikda yuqorigi qismining o‘zi qulashini hisobga olib qazib oladi. Qirg‘ichni zaboya yaqinlashtirish, har bir yurishdan keyin sidirgichni ham zaboy tomonga surish gidrodomkrat 12 lar yordamida bajariladi. Domkratlar orasidagi masofa 5,4 m, harakatga keltiruvchi bosh qismi 9 va 15, tayanch balkalar 8 gidrodomkratlar




56-rasm. YCB—67 qirg'ich qurilmasi.

11 yordamida suriladi. Gidrodomkratlarga moy moyyurituvchilar orqali CHY1C nasos stansiyalardan keltiriladi. Nasos stansiyasi konveyerga zanjir orqali o'rnatiladi yoki shtrekka joylashtiriladi. Tayanch balkalari 1 va 8 ni zaboy chizig'iga perpendikular yo'nalishda 25° burchakka burish mumkin, bu harakat beruvchi bosh qismni surilishi vaqtida yuqoriga va pastga ko'tarish hamda tushirish imkoniyatini beradi. Konveyer tagidagi qirg'ich plitasing chetiga to'rtta magnit o'rnatilgan, ular qirg'ichning oxirgi nuqtasidagi o'chirgichlarni ishlatishtiradi.

Qirg'ich qurilmasi BYC—2 m/67 boshqarish blokida turgan mashinist tomonidan boshqariladi. Boshqarish bloki qirg'ichni harakatga keltiruvchi bosh qismlardan biriga joylashtiriladi. Ikkinci bosh qism mashinist yordamchisi tomonidan boshqariladi. Mashinist va uning yordamchisi o'rtaida telefon aloqasi va yorug'lik signalizatsiyasi ko'zda tutiladi. Har bir yoritkich 13 tugma bilan jihozlanib, uning yordamida yorug'lik signali beriladi.

Qirg'ichning kinematik sxemasi 57-rasmida ko'rsatilgan. Elektr dvigatelning har biri birxillashtirilgan reduktor bilan jihozlangan, bu reduktor yordamida har bir yuritmaga har birining quvvati 32 kVt dan bo'lgan bitta yoki ikkita elektr dvigatel o'rnatilishi mumkin. Elektr dvigateldan aylanma harakat TL—32 tipidagi tur-



57-rasm. YCB—67 qirg'ich qurilmasining kinematik sxemasi.

bomufta orqali reduktorning umumiy o‘qiga konussimon shesterna 1–2 va silindrsimon shesterna 1’—2’ orqali uzatiladi. Umumiy o‘qdan harakat ikki silindrik shesterna juftligi 3—4 va 5—6 orqali harakatlantiruvchi yulduzchaga, so‘ngra qirg‘ichning tortuvchi zanjiriga uzatiladi.

Ko‘mir sanoatida yuqoridagi qirg‘ich qurilmalaridan tashqari YCT—2A, YCH—70, YCB, YCK—1 va boshqa qirg‘ich qurilmalari ishlatiladi. Bularning ishslash sxemasi deyarli bir xil bo‘lib, ba’zi konstruktiv va qo‘llanishi mumkin bo‘lgan kon-geologik sharoitlari bilan farq qiladilar.

6.4. QIRG‘ICH QURILMASINING UNUMDORLIGI

Qirg‘ich qurilmasining nazariy unumdorligi quyidagicha aniq-
lanadi:

$$Q_{\text{H}} = 60H \cdot h\nu\gamma, \text{ t/soat},$$

bu yerda: H — ko‘mir qatlaming qalinligi, m; h — qirg‘ich tishlari hosil qilgan kesikning qalinligi, m; ν — qirg‘ichning qirqish tezligi, m/min; γ — ko‘mirning hajm og‘irligi, t/m³.

Qirg‘ich qurilmasining texnik unumdorligi esa quyidagi formula yordamida topiladi:

$$Q_{\text{tex}} = Q_{\text{H}} K_{\text{T}}, \text{ t/soat},$$

bu yerda: K_{T} — qurilmaning texnik tomondan takomillashganlik koeffitsiyenti, $K_{\text{T}} < 1$. Bu koeffitsiyent qurilmaning uzluksiz ish-lash imkoniyatini xarakterlaydi:

$$K_{\text{T}} = \frac{1}{1 + \frac{T_{\text{k.o}} + T_{\text{n.o}} + T_{\text{u.n}}}{T}},$$

bu yerda: $T_{\text{k.o}}$ — lavaning ikki tomonida bajariladigan jarayonlar (qirg‘ichni qayta ulash, tayanch balkalarini qayta ulash va h.k.), xronometraj asosida qabul qilinadi; $T_{\text{n.o}}$ — qirg‘ichning ishiga bog‘liq bo‘lmagan jarayonlar (keskichlarni almashtirish va h.k.) ga sarflangan vaqt; $T_{\text{u.n}}$ — qirg‘ich qurilmasining nosozliklarini bartaraf etishga ketgan vaqt.

Qirg‘ichning ishiga bog‘liq bo‘limgan jarayonlar uchun sarflangan vaqt quyidagi formula yordamida topiladi:

$$T_{n.o} = HhL\gamma Zt_p, \text{ min/sikl},$$

bu yerda: L — lavaning uzunligi, m; Z — keskichlarning nisbiy sarfi, dona/t; t_p — bitta keskichni almashtirishga sarflangan vaqt, min.

Qirg‘ich qurilmasining nosozliklarini bartaraf etishga ketgan vaqt quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$T_{u.n} = T \left(\frac{1}{K_{e.n}} - 1 \right),$$

bu yerda: T — qirg‘ichning bir tomonga bo‘lgan harakatida kesik ochishga ketgan vaqt: $T = \frac{L}{v}$, min; $K_{e.n}$ — qirg‘ich qurilmasini ishlatish ishonchliliqi koeffitsiyenti, hisoblarda taxminan $K_{e.n} = 0,8$ qabul qilinadi.

Qirg‘ich qurilmasini ishlatish vaqtidagi unumdarligi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$Q_i = Q_{tex} \cdot K_e, \text{ soat},$$

bu yerda: K_e — ishlatish vaqtidagi nosozliklarni bartaraf etish uchun ketgan vaqtning hisobga oluvchi koeffitsiyent. Hisoblashlarda $K_e = 0,9$ atrofida qabul qilinadi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Qirg‘ich qurilmalari va ularni qo‘llash ko‘amlari.
2. Qirg‘ich qurilmalarini qo‘llash qanday ustunliklarga ega?
3. Qirg‘ich qurilmalarining asosiy ko‘rsatkichlarini aytинг.
4. Qirg‘ich qurilmasining asosiy qismlari.
5. Qirg‘ich qurilmasining unumdarligi qanday aniqlanadi?
6. Qirg‘ich qurilmasi unumdarligini oshirishning qanday choralarini bilasiz?

7. KON ISHLARINI GIDROMEXANIZATSIYALASH

7.1. UMUMIY MA'LUMOT

Foydali qazilmani *gidrousul* bilan qazib olish birinchi marta 1830-yili Rossiyada Ural tilla konlaridan birida qo'llangan. Undan keyin boshqa ko'pgina davlatlarda foydali qazilma qazib olishda, uni ochishda ishlatib kelinayotir. Bu usulning asl ma'nosi suvning energiyasidan foydalanishdir. Suv nasos yordamida katta bosim orqali gidromonitorga uzatib beriladi va uning stvolidan ixchamlangan suv oqimi ko'rinishida otilib chiqib zaboydag'i tog' jins (tuproq, qum, ko'mir va h.k.) larini buzib tushiradi. Bunda hosil bo'lgan suv va tog' jinsining aralashmasi (pulpa) o'z oqimi bilan tarnovlar orqali yoki maxsus nasos bilan quvurlar orqali (bosimli gidrotransport) kerakli joyga yetkazib beriladi.

Gidromexanizatsiya gidrotexnik inshootlarni qurishda, foydali qazilmalarni ochiq ko'mir konlarda va boshqa konlarda ochishda, torf va qumlarni qazib olishda keng ishlatiladi. Yerosti usulida foydali qazilmani *gidrousul* bilan qazib olish birinchi bor V.S. Muchnik boshchiligida ishlab chiqilgan va 1936—1939-yillarda Ural va Donbass konlarida qo'llangan. Undan keyingi yillarda Rossiya va Ukraina konlarida qo'llana boshlangan.

Gidrousul bilan foydali qazilmani qazib olishning ustunliklari uning soddaligi, jarayonlar sonining kamligi, uzlusiz texnologik jarayonligi, yuqori mehnat unumidorligi, changning yo'qligi va boshqalar kiradi. Uning asosiy kamchiligidagi elektr energiya nisbiy sarfining kattaligi (odatda, boshqa usul bilan qazib olishga nisbatan 6—10 marta katta), ko'mirning nisbatan ko'p isroflanishi (30—40% gacha yetadi), suvni ko'p talab qilishi va namlikni yo'qotishning qiyinligi, ko'mirni sezilarli ko'p maydalanishi, kon atmosferasining yuqori namliligi, yerosti lahimlarining ifloslashuvi va boshqalar kiradi.


Gidravlik (gidromonitorli) usul bilan ko'mir qatlamini buzish gidromonitorordan foydalanib amalga oshiriladi (58-rasm). Gidromoni-

torning nasadkasidan otilib chiqqan suv oqimining bosimi 100 kgk/sm^2 dan ortiq, suv oqimining tezligi 70 m/s dan katta bo'lib, uncha qattiq bo'lмаган ко'mir qatlamini buzib, aralashma holida kerakli joyga yetkazib beradi. Aralashmadagi qattiq jism hajmining suv hajmiga nisbati $\text{Qat/Suyuq } 1/4$ dan $1/10$ gacha va undan ham ko'proq qabul qilinadi.

Portlatib gidravlik usul bilan buzish qattiq ko'mir va tog' jinslarini buzishda ishlataladi. Bu usulda qattiq massa avval burg'i-lash-portlatish usuli bilan yushmanib olinib, so'ngra nisbatan kam bosimli gidromonitor (suvning bosimi $20-50 \text{ kgk/sm}^2$) yordamida yuvib aralashma hosil qilinadi. Bu usulning kamchiligi ishni tashkil etishning murakkabligi va uzlusiz texnologik jarayonning buzilishidir.

Mexanogidravlik usul bilan massivni buzishda, qazib oluvchi yoki lahim o'tuvchi mashinalar yordamida qattiq ko'mir yoki uncha qattiq bo'lмаган tog' jinslarini buzib olib, so'ngra kam bosimli gidromonitorlar bilan yuvib aralashma hosil qilinadi. Bunga K-56МГ mexanogidravlik lahim o'tuvchi kombayn misol bo'la oladi. Bu kombayn ko'mir qatlami qalinligi $1,9-2,6 \text{ m}$ bo'lгanda tayyorlov lahimlarini o'tishda foydalaniladi.

Kombayn koronkali ishchi organiga, gusenitsali yurish organiga va suv bilan yuvish qurilmasiga ega. Suvning sarfi $150 \text{ m}^3/\text{soat}$ gacha. K-56МГ kombayni bilan bir oyda $3-4 \text{ km}$ lahim o'tib rekord ko'rsatkichlarga ega bo'lingan. Mexanogidravlik usul bilan massivni buzishning kamchiligi zaboya ikki xil energiyadan foydalanishdir (gidravlik va elektr energiya), bu hol mashinaning konstruksiyasini murakkablashtiradi hamda uzlusiz texnologik jarayonni tashkil qilolmaydi. Gidromexanik usul bilan massivni buzishda, avval gidrousul bilan massivni ingichka, katta bosimli suv oqimi bilan buzib, so'ngra odatdagagi mexanik usul bilan yuklab tashib ketiladi. Gidromexanizatsiyaning asosiy uskunalariga hidro-



58-rasm. Foydalı qazilmani
gidrousul bilan qazib olish
sxemasi.

monitorga bosim bilan suv beruvchi nasos 4, suv oqimini tashkillashtirib, buzilayotgan zaboya yo‘naltiruvchi gidromonitor 2, suvni uzatib beruvchi quvur 3, aralashma uchun quvur 5, 8, tog‘ jinsini maydalab beruvchi tegirmonni ta’minlovchi 6 (питатель), aralashmani bosim bilan majburiy uzatish uchun aralashma nasosi 7 kiradi (58-rasm). Oxirgi yillarda suvni yopiq konturda haydab undan foydalanuvchi gidromexanizatsiya sxemasi ko‘proq qo‘llanib kelinmoqda. Bu sxemada zaboy 1 da gidromonitor 2 o‘rnatilib, unga quvur 3 bilan tashqarida joylashgan nasos 4 dan suv uzatilib beriladi. Suv bosimi bilan zaboydan qulatilgan tog‘ jinsi shu suv bilan aralashma uchun quvurdan 5 yoki tarnovchadan tegirmonga, undan aralashmani yig‘uvchi zumpfga va nihoyat aralashma uchun nasos 7 yordamida, aralashma quvuri 8 dan tashqariga — boyitish fabrikasi 9 ga chiqarib beriladi. Boyitish fabrikasida aralashma boyitilib suvdan tozalanib, iste’molchiga yuboriladi. Ajralib chiqqan suv tindirilib nasos 4 ga qaytadan foydalanish uchun yuboriladi. Suvning bug‘lanib yoki oqib chiqib yo‘qotilgan miqdorini yerosti suvlari yoki boshqa suv manbayidan to‘latilib turiladi.

7.2. GIDROMONITORLAR

Gidromonitorlar zichlashtirilgan, ixchamlashtirilgan suv oqimi ni tashkil qilish va uning otilib chiqishini boshqarish uchun qo‘llaniladi.


Gidromonitorlar quyidagi toifalarga bo‘linadi:

- bosimning qiymatiga qarab — yuqori bosimli (15 kgk/sm^2 dan ko‘p), o‘rtacha bosimli ($12-15 \text{ kgk/sm}^2$) va past bosimli (5 kgk/sm^2 gacha);
- boshqarilishiga qarab — qo‘l bilan va masofadan boshqariladigan;
- otilib chiquvchi oqimning xarakteriga qarab — uzlusiz va impulsli;
- qo‘zg‘alishiga qarab — o‘zi yuruvchi va o‘zi yurmaydigan.

Gidromonitorlar quyidagi qismlardan tuzilgan bo‘ladi: shar-simon yoki oddiy sharnir 2, stvol 1 bilan ulangan ulab turuvchi patrubka 9, ostki tirsak 5 bilan qo‘zg‘aluvchi yoki qo‘zg‘almas 4 qilib ulangan yuqorigi tirsak 3, ostki tirsakka ulangan bosimli quvur, rama 7 va boshqarish mexanizmlari (59-rasm, a). Gidro-

59-rasm. Gidromonitorlar:

a — gidromonitor; b — ГМДЦ—3
gidromonitori; d — gidromonitor-
dan chiqqan suv oqimining
tuzilishi.



monitor stvolining oxiriga nasadka 6 vint orqali qotirilgan. Nasadka suv oqimiga ma'lum shakl berish uchun qo'llaniladi. Gidromonitor stvoli vertikal va gorizontal tekislikda qo'l bilan yurituvchi 8 orqali yoki gidrosilindr 10 va 11 yordamida buraladi. Gidravlik boshqarishni masofadan sodir etish mumkin, bunda gidromonitorni zaboydan uncha uzoq bo'limgan joyga joylashtiriladi, boshqarish pulti xavfsiz joyga olib chiqiladi.

Boshqaruvchi gidrosilindrлarda ishchi suyuqlik sifatida bosimli quvurdan kelayotgan suv yoki alohida gidroyuritma sistemasi o'zining bosim tashkil qiluvchi stansiyasi bilan qabul qilinadi, bunda ishchi suyuqlik sifatida moy olinadi.

Ko'mirni gidroshaxtalarda gidrousul bilan qulatishda lavada va tayyorlash zaboyerlarida, qalnligi 0,8 m va undan ko'p bo'lgan, xohlagan qiyalikda yotgan ko'mir qatlamlarini qazib olishda, shuningdek, portlatish ishlarida ГМДС—3 gidromonitorlari qo'llanishi mumkin (59-rasm, *b*, *d*).

7.3. ARALASHMA NASOSLARI VA TA'MINLOVCHILAR

Aralashma nasoslari gidromexanizatsiyada asosiy mashinalardan hisoblanib, ishlatish joyiga qarab tuproq aralashmasi, ko'mir aralashmasi, qum aralashmasi uchun tayinlangan nasoslarga bo'linadi. Bu nasoslar markazdan qochma nasoslarning ishslash prinsipiiga asoslangan bo'lib, ulardan kattalashtirilgan o'tish joyining kesimi, og'irligi va asosiy qismlarini tershishga chidamliligi bilan farq qiladi. Bu nasoslar ishchi g'ildirak, oldingi va orqadagi qopqoqlar, ishchi g'ildirakni oldi va orqa tomondan ushlab turuvchi bronli disklar, so'rib oluvchi quvur va h.k. lardan tashkil topgan. Ishchi g'ildiragi 2—5 ta kurakcha bilan jihozlangan. Nasos korpusining qopqog'i oson yechib-yig'iladigan qilinadi. Nasos elektr dvigatel bilan elastik mufta orqali ulanadi.

Sanoatda qo'llaniladigan tuproq aralashmasi uchun mo'ljalangan nasoslarning ГН3, 8Н3, 10Н3, 3ГМ—1, 3ГМ—2, 3ГМ—2М va h.k. turlari bo'lib, bular ishchi organlarining aylanish tezligi 50 м/с gacha bo'ladi, ko'mir aralashmasi uchun nasoslarning quyidagi turlari: 6НУВ, 10УВТ—2, 12Р—7, 20Р—11, 5ШНВ, 10Y5, ГОУ10, 12УВ6 va h.k. Kon mashinasozligi zavodlari keyingi vaqtda tuproq aralashmasi uchun nasoslarning yangi

turlari (100—35, 300—40, 500—60, 1000—80, 720—27, 1600—64, 1600—53) ni ishlab chiqardi (birinchi son — o‘rtacha unum-dorligini (m^3 /soat), ikkinchisi — nasos tashkil qilgan bosim miqdorini (m) ko‘rsatadi).

Kichik unumdorlik va kam masofaga yukni tashishda gidro-elevatorlar qo‘llanishi mumkin. Ta’minlovchi (питатель)lar tashilishi ko‘zda tutilgan aralashma yoki quruq tog‘ jinsini bosimli quvurga uzatib berish uchun qo‘llaniladi. Konstruksiyasiga qarab ta’minlovchilar: shnekli, kamerali, porshenli, quvurli va h.k. bo‘lishi mumkin.

2ПШ—2, ПШ—3 shnekli ta’minlovchilarining bosimi 200—700 m suv ustunini tashkil etadi. Shnekning diametri 200—300 mm, aylanish tezligi 145—150 ayl/min bo‘ladi. 2КП—300 kamerali ta’minlovchisining unumdorligi 20 m^3 /soat, bosimi 300 m suv ust.; A3B—1 ning unumdorligi 80 m^3 /soat, bosimi 600 m suv ust.; ПСП ning unumdorligi 40 m^3 /soat, bosimi 300 m suv ust. va boshqalar. Gidromexanizatsiyada bolg‘ali ДМШ va tishli ДЗШ tegrimonlari qo‘llaniladi.

7.4. GIDROUSUL BILAN QAZISHNING UNUMDORLIGI

Gidrousul bilan foydali qazilma qazib olishda uning unumdorligi vaqt birligida suv oqimi yordamida qulatib olingan tog‘ jinsi (ko‘mir)ning miqdori bilan aniqlanadi. Gidromonitorning unumdorligi (P , t/soat) va massivga ko‘rsatilayotgan suv oqimining bosimi (R , kgk/sm^2) o‘rtasida nasadka diametri va zaboygacha masofaning o‘zgarmas holida parabolik bog‘liqlik bo‘ladi, ya’ni:

$$P = CR_n, \text{ t/soat},$$

bu yerda: C va n — buzilayotgan ko‘mir massivining fizik xususiyatiga bog‘liq bo‘lgan empirik koeffitsiyent.

Suv oqimining energiyasidan to‘la foydalanish vaqtidagi bosim (R) buzilayotgan ko‘mir qatlaming (prof. M. M. Protodiyakonovning shkalasi bo‘yicha) qattiqlik koeffitsiyenti (ko‘mirning o‘rtacha qattiqlik koeffitsiyenti $f = 1—1,5$)ga qarab aniqlanadi, ya’ni:

$$R \geq 50f, \text{ kgk/sm}^2.$$

$R < 50f$ bo‘lgan holda gidrousul bilan foydali qazilmani buzish barqaror bo‘lmaydi. Bosimning qiymati $50f$ dan oshishi bilan gidromonitoring unumdorligi barqarorlashib boradi va uzlusiz ravishda parabola qonuniga mos ravishda oshib boradi. Bu holda daraja ko‘rsatkich « n »ning qiymati 1 va $1,5$ oraliqda qabul qilinadi.

$R \geq 50f$ qiymat suv oqimining ishchi bosimi, $R_H = 50f$ qiymat esa ishchi bosimning pastki chegarasi deb aytildi. Gidromonitor ko‘mir qatlamining qattiqligi va darzliligining o‘zgarishini hisobga olib, ishonchli ishlashi uchun suv oqimining ishchi bosimini $R = (100-120)f$, kgk/sm² atrofida qabul qilinadi.

Gidromonitor unumdorligining (P) nasadkadagi suv oqimining bosimiga bog‘liqligi quyidagicha ifoda etiladi:

$$P = CR_o^n, \text{ t/soat.}$$

Gidromonitor va zaboy orasidagi masofaning oshishi bilan suv oqimining samaradorligi kamayadi va ko‘mir qatlamining buzilish unumdorligi kamayadi.

Suv oqimining samarali uzunligi L_{ef} , ya’ni gidrousul bilan buzishda suv oqimining maqsadga muvofiq bo‘lgan uzunligi (suv oqimining tekislikka bo‘lgan ta’sir kuchi, suv oqimining shu uzunligida taxminan 2 baravar kamayadi) empirik formula bilan aniqlanadi:

$$L_{ef} = (400-500)d, \text{ m,}$$

bu yerda: d — nasadkaning diametri, m.

Shunday qilib, suv oqimining samarali uzunligi asosan nasadkaning diametriga (nasadkaning bosimi o‘zgarmas bo‘lib, 150 kgk/sm² gacha bo‘lganda) bog‘liq. $d = 0,019-0,022$ m bo‘lganda $L_{ef} = 8-10$ m, $d = 0,025-0,027$ m bo‘lganda $L_{ef} = 10-15$ m bo‘ladi.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Foydali qazilmalarni gidrousul bilan qazib olish va uni qo‘llash ko‘lamlari.
2. Gidrousul uskunalarining qanday turlarini bilasiz?
3. Gidromonitorlar, ularning vazifasi va asosiy qismlari.
4. Gidrousulda qo‘llanuvchi nasoslar, ularning turlari va alohida belgilarini bayon qiling.
5. Gidrousulda qo‘llanuvchi taqsimlagichlarning turlari, asosiy qismlari va ishlash prinsiplari.
6. Gidrousul bilan qazishning unumdorligi qanday aniqlanadi?


8. YEROSTI EKSKAVATOR, BULDOZER, O'ZIYURAR SKREPERLARI VA ULARNING UNUMDORLIGI

8.1. YEROSTI EKSKAVATORLARI

Ruda konlarining kameralarida, o'rtacha qiyalikda foydali qazilma qatlami yotish burchagini qalinligi katta bo'lgan hollarda tog' jinslarini ortib berishda, shuningdek, ko'ndalang kesim yuzasi katta bo'lgan lahimlarni o'tishda bir kovshli yerosti ekskavatorlari keng qo'llanib kelinmoqda. Bunday hollarda, odatda, kamquvvatli, universal, to'la aylana oladigan, qurilishda ishlatiladigan Ә652, Ә801, kovshining hajmi $0,65-1,25\text{ m}^3$ bo'lgan ekskavatorlar qo'llaniladi. Ularning ishchi organlari kran, to'g'ri va teskari kurakli bo'lib, almashtiriladigan bo'ladi. Ularning asosiy kamchiligi, geometrik o'lchamlarining kattaligi, yerostida ishslashga moslanmaganligi, yerosti lahimlarida yura olmasligi, tashiy oladigan bloklarga bo'linmasligi, yerostida yig'ish va bo'laklarga bo'lish nisbatan qiyinlidir.

Yerosti ekskavatorlariga qo'shimcha quyidagi talablar qo'yiladi: yuqori unumdoorlikni ta'minlash (500 t/smenagacha), kamerala ishlabgina qolmasdan balki lahimlarda ham ishlatsa bo'ladigan, yuqori yuruvchan, nisbatan katta bo'laklarni ham yuklay oladigan, zaboyni tozalab oluvchan, xavfsiz va mashinist ishslashiga qulay bo'lishi shart. Shu talablardan kelib chiqib maxsuslashtirilgan Ә6514, Ә7515, ӘП1 va ӘПГ1 yerosti ekskavatorlari ishlatilmoqda, ularning qisqacha ko'rsatkichlari 10-jadvalda berilgan.

ӘП1 ekskavatori yerosti ruda konlarida zaboyda yuklash ishlarini olib borishda ishlatiladi. Uning yordamida yirikligi 800 mm gacha bo'lgan, kameralaring balandligi 6 va kengligi 10 m dan kam bo'lmagan kameralarda yuklash ishlarini amalga oshiriladi. ӘП1 ekskavatorining ishchi uskunalarini hajmi 1 m^3 bo'lgan svarka yordamida yig'ilgan kovsh 4, dastak 3 (рукоятка), quti kesimida ikkita balkadan svarka yordamida tayyorlangan strela 1, unga o'rnatilgan bosh 2 va strela 5 bloklari, tortuvchi bosim zanjiri 6, kovsh 7 ostini ochuvchi mexanizm 8 dan iborat (60-rasm).



60-rasm. ЭП1 yerosti ekskavatori.

10-jadval

YEROSTI EKSKAVATORLARINING TEXNIK TAVSIFI

Ko'rsatkichlari	Ekskavator turlari					
	Э6514	Э652	Э7515	Э1251	ЭПГ1	ЭП1
Kovshning hajmi, m ³	0,75	0,65	0,8	1,25	1	1
Bosim kuchi, kN	104,0	—	—	146,0	87,0	—
Kuzovning balandligi, m	2,95	3,22	3,6	3,65	2,35	3,3
Kuzovning kengligi, m	2,78	2,7	3,1	3,12	2,084	—
Strelaning 45° qiyaligida ekskavatorning balandligi	—	5,8	6,35	6,8	—	—
Dvigatelining quvvati, kVt	48	48	68	85	68	55
Qazish o'lchamlari, m:						
chuqurligi	1,2	1,5	1,8	2,0	—	—
maksimal radiusi	5,5	7,8	8,6	9,9	—	8,5
maksimal balandligi	7,0	6,5	7,4	7,8	—	5,5
To'kish o'lchamlari, m:						
maksimal radiusi	4,5	7,1	7,7	8,9	—	—
maksimal balandligi	4,7	4,5	5,0	5,1	1,8	5,0
Zaminga nisbiy bosimi, MPa	9,67	0,63	0,77	0,87	—	0,98
Massasi, t	17	19,5	24,64	39,14	25,3	32


Strelaning ostki uchi aylanuvchi platformaga sharnirli qotirilgan, yuqorigi uchi strelaning sim arqonlari 9, blok 5 dan o'tib mahkamlanadi. Kovshni ko'tarish kuchi ko'taruvchi sim arqon 10 orqali tashkil etiladi, sim arqon bosh blokdan 2 o'tkazilgan. Kovshga bosim beruvchi yuritma aylanuvchi platformaga o'rnatalib, undan bosim beruvchi mexanizm orqali uzatiladi. Aylanish momenti ishchi organiga tortuvchi zanjir 6 orqali beriladi. Kovshning ostki qismi pnevmosilindr yordamida maxsus mexanizm orqali ochilib, kovsh pastga harakatlanganida avtomatik tarzda yopiladi.

ЭП1 ekskavatori konstruksiyasining alohida xususiyati: uning tashiy oladigan bo'laklarga bo'linishi, kichiklashtirilgan o'lchamlari, ishchi joyining maxsus zirh bilan himoyalanganligi, zaboyning kuchli yoritilganligi, yediriladigan qismlarining maxsus po'latdan yasalganligi va h.k.

8.2. YEROSTI BULDOZERLARI

Buldozerlar uzlukli ta'sir etib, yer qatlamini qatlam-qatlam kesib, qirib tozalab olingen tog' jinsini bo'ylama yo'nالishda itarib-bulg'alab 100 m gacha masofaga tashib beruvchi kon mashinasidir.

Buldozer yuruvchi telejka 1, uning yurituvchisi 6, ag'dargich 5, ag'dargichni boshqaruvchi qurilma 2, ikkita itaruvchi brus 3, tirgak 4 va harakat beruvchi chig'irdan iborat (61-rasm). Buldozerlar kon sanoatida ochiq konlarda, kon yuqorisida va oxirgi vaqtida yerosti konlarda lahim, zaboylarning tagini tozalashda, tekislashda, tog' jinslarini ekskavator oldiga to'plab berishda, portlatilgan tog' jinslarini zaboydan chetlatib yana zaboyni burg'ilashga tayyorlash, harsangtoshlarni surish, tog' jinslarini 40—50 m masofaga surib tashib berish, yerosti yo'llarini qurish ishlarini olib borishda ishlataladi.



61-rasm. Buldozerning universal burilish sxemasi.

Buldozerning ishlash prinsipi: o‘zi yurib, ishslash joyiga yetib borib, ag‘dargichini yerga tushirib, tog‘ jinsini tirnab, uni oldiga burg‘ilab surib beradi. So‘ngra ag‘dargichini ko‘tarib yoki orqaga yurib, oldingi holatiga qaytib keladi. Buldozerning ishslash rejimi yana qayta boshlanadi.

Yerosti buldozerining konstruksiyasiga qo‘sishmcha talablar: yerosti buldozerlarining ag‘dargichlari yer qatlamini qirqmaganligi, faqat itarib-bulg‘alab tashiganligi uchun ular yuqori aniqlik bilan boshqarilishi kerak. Boshi berk zaboylarda va ag‘darmalarda ishlashi mumkin bo‘lganligi uchun yerosti buldozerlarining ag‘dargichi oldiga chiqadigan va ikki tomonga ishlaydigan bo‘lishi kerak. Tog‘ jinsini oldiga surish uchun ag‘dargich yurish jarayonida rejada 30° — 60° ga burilishi mumkin bo‘lsin. Buldozerning hamma detallari, ayniqsa, ag‘dargichi yuqori darajada mustahkam, pishiq, tirnashga chidamli bo‘lishi va yuruvchanlikka ega bo‘lishi kerak. Yerostining torligini hisobga olib buldozerlar bo‘laklarga oson bo‘linishi va yig‘ilishi kerak.

Yerosti buldozerlari quyidagi turlarga bo‘linadi:

- ag‘dargichini boshqarishiga qarab — sim arqon yordamida va gidravlik usul bilan;
- ag‘dargichni o‘rnatish burchagini o‘zgartirishiga qarab — rejada 5° — 6° ga buriluvchi va burilmaydigan ag‘dargichli;
- qirqish burchagini o‘zgartirishiga qarab — doimiy va o‘zgaruvchi burchakka o‘rnatilgan ag‘dargichli;
- ag‘dargichni 3° — 6° ga qiyshaytirilishi bo‘yicha — vertikal tekislikda qiyshaytirish mumkin bo‘lgan va mumkin bo‘lmagan ag‘dargichli;
- yuruvchi uskunalariga qarab — gusenitsali va g‘ildirakli;
- olayotgan energiyasiga qarab — ichki yonuv dvigatelli, elektr va pnevmoyuritmali.

Yerosti buldozerlarining qisqacha texnik tavsifi 11-jadvalda keltirilgan.

Kon sanoatida hozirgi vaqtida bir qancha qayta jihozlangan umumiy ishga tayinlangan va yerosti lahimlari uchun maxsus loyi-halangan buldozerlar ishlatalib kelinmoqda. Bularning ichida dizel dvigatelli buldozerlarning yerosti ishlardida ishlatalishi birmuncha chegaralangan bo‘lib, bunga ularning ish jarayonida zaharli gaz chiqarishi sabab bo‘lmoqda.

Yerosti buldozerlari gusenitsali yurish organi bilan jihozlangan bo‘lib, ular yerosti bo‘shlig‘ini to‘ldirish uchun ma’lum ma-

sofaga tog‘ jinsini tashishga mo‘ljallangan, ular o‘z vaqtida sidirgich qurilmalarining o‘rnida ham ishlatalishi mumkin.

11-jadval


YEROSTI BULDOZERLARINING QISQACHA TEXNIK TAVSIFI

Ko‘rsatkichlari	Buldozerlarning turlari					
	Д271	Д259	БП1	БП2	БПДУ—1	БПП—1
Dvigatelining quvvati, kVt	68,4	68,4	88,3	88,3	29,4	29,4
Ag‘dargichning o‘lchamlari, mm:						
kengligi	3030	4150	3420	3060	2100	1550
balandligi	1100	1000	750	750	800	700
Buldozerlarning o‘lchamlari, mm:						
uzunligi	5000	5500	5150	—	3410	3400
kengligi	3030	4150	3420	—	2100	1830
balandligi	2660	2985	3150	—	1620	1700
Massasi, t	13,3	14,0	14,8	—	9,0	5,0

БЭМ buldozeri massivdan ajratilgan tog‘ jinsini balandligi 0,5 m dan kam bo‘lмаган gaz va changdan xavfsiz bo‘lgan yerosti lahimlarida tashishga mo‘ljallangan. Bu buldozerning boshqa buldozerlardan farqlaridan biri, ag‘dargichining ikki tomonga ishlashi hamda o‘zgaruvchi kuchlanishi 380V bo‘lgan tokda ishlovchi elektr dvigateli bilan jihozlanganligidir. Buldozerning yurish tezligi 0,78—1,07 m/s, bosim kuchi 40—60 kN. БЭМ buldozerining texnik unumдорligi 44 м³/soat gacha bo‘lib, uzunligi 50 m gacha bo‘lgan lavalarda ishlataladi.

8.3. O‘ZIYURAR SKREPERLAR

O‘ziyurar skreperlar deb, uzlukli ta’sir etib tog‘ jinsini qirib yoki qirqib kovshiga to‘ldirib, uncha ko‘p bo‘lмаган masofaga yetkazib berib, to‘kib va yerni tekislab ishlaydigan kon mashinalariga aytildi. O‘ziyurar skreperlar yerni tirnab kovshni to‘ldirayotgan vaqtida yoki uni to‘kayotgan vaqtida yukni itarib-bulg‘alab tashiydi va bir vaqtida yerni tekislab, 300—500 m masofaga yukni yetkazib beradi.



62-rasm. G'ildirakli skreperning ishchi uskunalarini.

Konstruksiyasiga qarab o'ziyurar yoki g'iladirakli skreperlar yuqorida va yerosti sharoitida ishlaydigan turlarga bo'linadi. G'ildirakli skreperlar ochiq ishlarda va kon yuqorisida yer kov-

lab-tashishda, yerosti ishlarida asosan zaboylarni tozalashda ishlatiladi.

Ochiq ishlarda ishlatiladigan skreperlar kovshining hajmi 1,5 dan 50 m³ gacha, yerosti sharoitida ishlovchi skreperlar kovshining hajmi 3 m³ dan oshmaydi.

G'ildirakli skreperlar rama 1, yuruvchi uskuna 2lar, ulovchi qurilma 3, kovsh 4, kovsh qopqog'i 5 (заслонка) va boshqarish mexanizmi 6 dan iborat (62-rasm).

G'ildirakli skreperning ish bajaruvchi organi kovshni to'ldirish vaqtida keraklicha pastga tushiriladi va yerga maksimal darajada cho'ktiriladi, kovshning qopqog'i 5 ko'tariladi. Skreperning yurishiga qarab kovsh qirib olingan tog' jinsi bilan sekin-asta to'ladi.

Yerosti skreperlari har doim o'ziyurar ko'rinishda tayyorlanib, konstruksiyasi ko'p tomondan yerosti buldozerlariga o'xshab ketadi, shuning uchun kichik masofalarga yuk tashishda skreperlarning o'rnini bosadi. Ular gusenitsali yoki g'ildirakli yurish organlaridan, kovsh va boshqarish sistemalaridan iborat. O'ziyurar skreperlar yerosti sharoitida endigma keng qo'llanib kelinayotir, ular asosan, ruda konlarida tozalash ishlarini olib borishda ishlatilmoxda. O'ziyurar skreperlarning bajarayotgan ish jarayonidan kelib chiqib ularni yuklab-tashuvchi mashina deb atalayapti.

Nisbatan quvvatli o'ziyurar skreperlarning har xil konstruksiyasi ishlab chiqilmoqda. Ular kovsh hajmining kattaligi, quvvati va yuk ko'tarish qobiliyatining ustunligi bilan ajralib turadi. Massalan, massasi 20 t bo'lgan ДК2,8 va ДК2,8Д mashinalari kesim yuzasi 14 m² dan kam bo'limgan lahimlarda ishlashga mo'ljalangan. Ular kovshlarining hajmi mos ravishda 2,8 va 5 m³ ni tashkil etadi.

8.4. EKSKAVATORLARNING UNUMDORLIGI

Ekskavatorlarning unumdorligi vaqt birligi ichida qazib yuklab bergen tog‘ jinsining miqdori bilan aniqlanadi va ularning nazariy unumdorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_H = 60q \cdot n = \frac{3600q}{T_0},$$

bu yerda: q — ekskavator kovshining hajmi, m^3 ; n — ekskavator ishslash siklining davomiyligi, min; T_0 — bitta siklining nazariy davomiyligi, sek.

Texnik unumdorligi esa quyidagi formula yordamida topiladi:

$$Q_{\text{tex}} = Q_H = \frac{K_H}{K_p} \cdot \frac{t_p}{t_p + t_n}, \quad m^3/\text{soat},$$

bu yerda: K_H — ekskavator kovshining to‘lalik koeffitsiyenti, $K_H = 0,8—1,1$; K_p — tog‘ jinsining ekskavator kovshida maydalinish koeffitsiyenti, $K_p = 1,1—1,5$; t_p — ekskavatorning bir joyda turib ishslash davomiyligi, sek; t_n — ekskavatorning bir joydan ikkinchi joyga ko‘chishi uchun ketgan vaqt, sek.

Ekskavatorni ishlatish vaqtidagi unumdorligi quyidagicha hisoblanadi:

$$Q_i = U_{\text{tex}} \cdot K_m, \quad m^3/\text{soat},$$

bu yerda: K_m — ekskavatordan vaqt bo‘yicha foydalanish koeffitsiyenti.

8.5. BULDOZERLARNING UNUMDORLIGI

Buldozerning texnik unumdorligi quyidagicha aniqlanadi:

$$Q_{\text{tex}} = 3600 \frac{BH^2 K_o}{2K_p T_s \cdot \operatorname{tg} \varphi_g}, \quad m^3/\text{soat},$$

bu yerda: B va H — buldozer ag‘dargichining kengligi va balandligi, m; K_o — buldozer ishlayotganda tog‘ jinsini yo‘qotish koeffitsiyenti, uning qiymati yuk tashish masofasiga bog‘liq bo‘lib, u $K_o = (1—0,005L)$ ifoda orqali topiladi; K_p — tog‘ jinsining maydalinish koeffitsiyenti, $K_p = 1,25—1,3$; φ_g — tog‘ jinsining

harakatdagi tabiiy yotish burchagi; T_s — buldozerning bitta to‘kish siklining davomiyligi:

$$T_s = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} + \frac{l_3}{v_3} + t_0, \text{ sek.,}$$

bu yerda: l_1, l_2, l_3 — mos ravishda ag‘dargichni to‘ldirish, tashish va yuksiz qaytib kelishda bosib o‘tgan masofa bo‘laklari, m; v_1, v_2, v_3 — mos ravishda buldozerning ag‘dargichini to‘ldirish, tog‘ jinsini tashish va yuksiz yurishidagi tezligi, m/sek; t_0 — buldozer yo‘nalishini o‘zgartirish uchun tezligini o‘zgartirish, ag‘dargichini ko‘tarish, tushirish va boshqa yordamchi jarayonlarga sarflangan vaqt, sek.

Buldozerning ishlatish vaqtidagi unumdorligi quyidagi formula yordamida topiladi:

$$Q_i = Q_{tex} T \cdot K_i, \text{ m}^3/\text{smena},$$

bu yerda: T — smena davomiyligi, soat; K_i — buldozerdan vaqt bo‘yicha foydalanish koeffitsiyenti.

8.6. SKREPERLARNING UNUMDORLIGI

Skreperning ishlatish vaqtidagi unumdorligi quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$Q_i = \frac{3600 \cdot V \cdot K_n K_i \gamma}{K_r T_s},$$

bu yerda: V — skreper kovshining geometrik hajmi, m^3 ; K_n — kovshning to‘lalik koeffitsiyenti, $K_n = 0,6 - 1,25$; K_i — skreperdan foydalanish koeffitsiyenti; K_r — tog‘ jinsining maydalanish koeffitsiyenti, $K_r = 1,1 - 1,4$; γ — tog‘ jinsining zichligi, t/m^3 ; T_s — skreper bitta siklining davomiyligi, sek.

Skreper bitta siklining davomiyligi quyidagicha aniqlanadi:

$$T_s = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2} + \frac{l_3}{v_3} + \frac{l_4}{v_4} + t_0,$$

bu yerda: l_1, l_2, l_3, l_4 — mos ravishda skreper kovshini to‘ldirish, tog‘ jinsini tashish, kovshni to‘kish va skreperni bo‘sh holda qaytib

kelishda bosib o‘tgan yo‘l bo‘lagi, m; v_1 , v_2 , v_3 , v_4 — mos ravishda skreper kovshini to‘ldirayotgandagi, tog‘ jinsini tashish vaqtidagi, kovshni to‘kayotgandagi va skreperning bo‘s sh qaytayotgandagi tezligi, m/sek; t_0 — hisobga olinmagan jarayonlarga sarflangan vaqt, sek.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Yerosti ekskavatorlarining turlari, asosiy qismlari va qo‘llash ko‘lamlari.
2. Yerosti ekskavatorlarining unumdorligini oshirishda qanday choralar qo‘llaniladi?
3. Yerosti buldozerlarining turlari, asosiy qismlari va qo‘llash ko‘lamlari.
4. Yerosti buldozerlarining unumdorligi.
5. Yerosti o‘ziyurar skreperlarining asosiy qismlari va qo‘llash ko‘lamlarini bayon qiling.
6. Yerosti o‘ziyurar skreperlarining unumdorligi qanday aniqlanadi?

9. TO‘LDIRISH ISHLARINI MEXANIZATSIYALASH

9.1. UMUMIY MA’LUMOT

Foydali qazilma qazib olingan yerosti bo‘shliqlarini to‘ldirish yerosti bosimlarini boshqarish usullaridan biri bo‘lib, yer ustida joylashgan binolarni, inshoot va suv havzalarini buzilishdan saqlash, shu bilan birga yerosti usuli bilan murakkab kon-geologik sharoitlardagi foydali qazilmalarni qazib olishda yer qa‘ridagi foydali qazilmalarni to‘la qazib olish uchun, o‘zi yonib ketish xususiyatiga ega bo‘lgan ko‘mirlarni yong‘indan saqlash uchun, yerostida to‘satdan ko‘mir va gazning otilib chiqish xavfini kamaytirish uchun, kon yuqorisida nokerak tog‘ jinslarining ag‘darmasini yo‘qotish uchun amalga oshiriladi.

Shu ishlarda qo‘llaniladigan energiyaning turiga va tog‘ jinsi ni bo‘shliqqa joylashtirish usuliga qarab to‘ldirishning quyidagi turlari qo‘llanishi mumkin: qo‘l bilan, o‘z oqimi bilan, mexanik, pnevmatik, gidravlik va aralash usullar:

— qo‘l bilan yerosti bo‘shliqlarini to‘ldirish nisbatan ko‘p mehnattalab usul bo‘lib, uncha katta bo‘limgan ish hajmlarida qo‘llaniladi;

— o‘z oqimi bilan to‘ldirish yupqa va o‘rtacha qalinlikdagи qiya hamda tik qatlamlarni qazib olishda ishlataladi. To‘ldiruvchi material bo‘shliqqa o‘z og‘irlik kuchi ta’sirida tarnovlarda, quvur yoki jihozlanmagan yerda harakatlanadi. To‘ldirilayotgan kenglik 2—8 m ni tashkil etib u ishchi bo‘shliqdan taxta yoki metall setkalar bilan ajratiladi. Bu usulning ijobiy tomoni uning soddaligi, har qanday to‘ldiruvchi materialni qo‘llash mumkinligi, nisbatan kam mehnat talab qilishi va narxining kamligidir. Kamchiligi — qo‘llash omilining chegaralanganligi, to‘ldiruvchi tog‘ jinsining noqulay o‘tirishi yoki joylashishi (maydalangan tog‘ jinslari 10—25 %, oddiy tog‘ jinslari 25—40 %)dir;

— mexanik usul bilan to‘ldirish maxsus mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Bu mashinalar uloqtiruvchi, zichlashtiruv-

chi yoki bosib boruvchi kuch bilan ta'sir etadi, shuningdek, sidirgichlar yordamida ham bo'shliqlar to'ldirilishi mumkin;

— pnevmatik usul bilan to'ldirishda siqilgan havo energiyasi-dan tashish va joylashtirish uchun foydalilanildi;

— gidravlik usul bilan to'ldirilganda to'ldiruvchi materialni suv bilan aralashtiriladi, hosil bo'lgan aralashmani bosim bilan quvur orqali zaboya yetkazib beriladi va bo'shliq shu aralashma bilan to'ldiriladi;

— aralash usulda yuqoridagi qulay bo'lgan kamida ikkita usul yordamida bo'shliq to'ldiriladi.

To'ldiruvchi material sifatida yerosti ishlarida chiqadigan tog' jinslari, ochiq kon ishlarida chiqadigan qum, maydalangan qoyali tog' jinslari, shuningdek, ishlab chiqarishning chiqindilari (saralash fabrikalarining chiqindilari, shlaklar, ag'darma tog' jinslari) qo'llanishi mumkin. Pnevmo va gidrousul bilan to'ldirilganda maydalangan tog' jinslarining yirikligi 60—80 mm dan, tuproq-simon aralashmalar 5 % dan oshmasligi kerak.

To'ldiruvchi materiallarni qayta ishslash yuqorida yoki yerosti maydalovchi-saralovchi qurilmalarida olib boriladi. Agar to'ldiruvchi material ag'darmalardan, karyer va boshqa manbalardan keltirilgan bo'lsa yuqorida tayyorlash usuli, material konning ichidan chiqqan bo'lsa yerosti tayyorlash usuli qo'llaniladi.

Samarali hisoblangan, mexanizatsiyalashtirilgan hamda avtomatashtirilgan to'ldirish usullaridan hisoblangan quvur orqali keltiriladigan gidravlik va pnevmatik usullar jahon amaliyotida keng qo'llaniladi.


U yoki bu to'ldirish usulini tanlashda konning kon-geologik sharoitlari, qabul qilingan qazib olish sistemasi, to'ldirish ishlari texnologiyasi va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari nazarga olinadi. Gidrousulda to'ldirilganda tog' jinsi kam o'tiradi, cho'kadi (10—15 %), lekin yetarlicha suv resursini talab qilib, bunda to'ldiruvchi materialning suvdan oson ajralishi kutilgan natijani berishi kerak.

Pnevmostulda material 15—30 % o'tiradi va quvurlar hamda boshqa uskunalar tez yedirilishining, shuningdek, chang chiqishining oldini olish maqsadida to'ldiruvchi materialning kam tirnovchi xususiyatga ega bo'lishini talab qiladi. Bu usul uchun kuchli kompressor xo'jaligi va maydalab-saralovchi uskuna kerak bo'ladi, bu esa katta kapital mablag' talab qiladi.

9.2. SIDIRGICH YORDAMIDA TO'LDIRISH

Bu usul o'zining kam unumdorligi, ishni tashkil etishning murakkabligi sababli lavalarda kam qo'llaniladi. Lekin bu usul shtrek o'tishda keng qo'llaniladi. 3Y—1M rusumli sidirgichli to'ldirish qurilmasi ikki barabanli 1 BC—4П—2 rusumli sidirgich chig'iri, o'zi to'kadigan kurakcha tipidagi sidirgich 2 dan iborat (63-rasm). Chig'ir sim arqon uchun yo'naltiruvchi roliklar bilan ramaga o'rnatilgan.

Chig'ir elektr dvigatelining quvvati 25 kVt, tortish kuchi 4 tk gacha, sim arqonining diametri 25 mm. Sidirgichning yurish tezligi taxminan 1 m/s. Sidirgichli to'ldiruvchi sidirgichining hajmi 0,3 m³ bo'lganda uning unumdorligi taxminan 10—15 m³/soat. Materialni sidirgichli to'ldiruvchi yordamida to'ldirganda o'tirish, zichlashish 30—40 % ni tashkil qiladi.



63-rasm. 3Y—1 M sidirgichli to'ldirish qurilmasining shtrek o'tishidagi ishlash sxemasi.

9.3. GIDRAVLIK TO'LDIRISH

Gidravlik to'ldirishda texnologik jarayon to'ldiruvchi materialni tayyorlash, uni transport yordamida aralashtiruvchi kameraga tashib borish, aralashma hosil qilish, aralashmani quvurlar orqali

to‘ldirilishi kerak bo‘lgan bo‘shliqqa olib borib joylash, ishlatilgan suvni zumpfga yuborib uni tindirish va tingan suvni yuqoriga ko‘tarib berish kabi ishlardan iborat.

Bu usul uchun to‘ldiruvchi sifatida yirik qum (qisman o‘lchami 0,1 mm bo‘lgan zarrachadan iborat) ishlatilib, bu zarrachalar suv bilan chiqib ketishi mo‘ljallanadi. Shuningek, to‘ldiruvchi material sifatida maydalangan, yirikligi 60 mm dan ko‘p bo‘lmagan tog‘ jinslari ham qo‘llanadi. Bunday hollarda texnologik jaryonlar biroz murakkablashadi, chunki qo‘srimcha maydalovchi-saralovchi qurilma ham zarur bo‘ladi.

Qumning aralashmasida uning konsistensiyasi tashilayotgan yukning yirikligiga bog‘liq bo‘lib, mos ravishda, yirikligi 20—30 mm bo‘lgan tog‘ jinslariga 1/4, yirikligi 40—60 mm bo‘lganda 1/6 va undan ko‘p bo‘lishi kerak. Shu ko‘rsatkichdan kam bo‘lganda aralashmadagi nisbatan yirik bo‘lakchalar aralashmadan tushib qolib, quvurning ichida tiqilib qoladi. Agarda ko‘rsatkichdan oshib ketsa, suvning sarfi oshib ketadi. Aralashmani uzatishda uning samarador rejimi aralashmaning kritik tezligiga mos holdagisiga to‘g‘ri keladi. Kritik tezlikda aralashmaning bo‘lakchalar qurvurda, asosan, muallaq holda, cho‘kib qolmasdan harakatlanadi. Quvurning diametri 150 mm bo‘lganda, aralashmaning tezligi 3—4,5 m/s bo‘lsa normal hol hisoblanadi.

Shulardan ma’lum bo‘ladiki, gidroto‘ldirishda quvurning diametri, aralashma konsistensiyasi va tarkibini, tashish masofasini tez aniqlab, ularga to‘g‘ri keluvchi ish rejimini avtomatik boshqarish sistemalarini tatbiq etish ayni maqsadga muvofiq bo‘ladi. Aralashmani tashish masofasi L ning uning bosimi H ga nisbati $L/H = 5—8$ bo‘lganda va bosimning qiymati 100 m bo‘lsa, aralashmani 500—800 m gacha gorizontal tekislikda yetkazib berish mumkin.


Gidroto‘ldirishning asosiy ijobiy tomonlaridan biri — uni yuqori darajada mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish mumkin, kam mehnattalab, ishlatishda sodda, shuning hisobiga unum-dorligi yuqori ($4—10 \text{ m}^3/\text{min}$). Gidroto‘ldirishning ta’sir radiusi $L/H = 15—20$ da nisbatan zich joylashtirib to‘ldirish mumkin. Gidroto‘ldirishning kamchiligi: yerosti koniga katta miqdorda suv berilishi kon namligini oshiradi va lahimlarni to‘ldiruvchi materialning mayda fraksiyalari bilan ifloslashtiradi; foydali qazilmani qazib olish bilan to‘ldirish ishlarini birga olib borib bo‘lmaydi; quvurlar tez yediriladi va h.k.

Gidravlik to‘ldirishda quvurning diametri 150—250 mm bo‘lib, pnevmatik to‘ldirishda bu o‘lcham zarrachaning maksimal o‘lchamidan 2—3 marta katta qabul qilinadi. Quvurning resursini oshirish uchun ichiga qoplama qilinadi va ma’lum vaqtdan keyin ularni 120° ga aylantirib turiladi.

9.4. PNEVMATIK TO‘LDIRISH

Pnevmatik to‘ldirishda to‘ldiruvchi material quvurlarda havo bosimi ta’sirida kerak bo‘lgan masofaga, ya’ni to‘ldiruvchi bo‘shliqqa olib borilib to‘kiladi. Havo va materialning miqdori avtomatik tarzda rejalashtirilib turiladi. Pnevmotransport orqali bo‘shliq-qacha material yetkazilgan joydan 10—15 m masofaga 1 m^3 to‘ldiruvchi material hisobiga 10 1 suvni yetkazib beriladi, bu bilan material tushgan joyda chang bostiriladi hamda suv materialning yaxshi, zinch joylashishiga katta yordam beradi.

Pnevmatik to‘ldirishda kamerali to‘ldiruvchi mashinalar qo‘llaniladi. Bunda material uzlukli ravishda havo bosimi bo‘lgan quvurga uzatilib turiladi va bo‘shliq sekin-asta to‘ldiriladi. Barabanli to‘ldiruvchi mashinalarda esa material uzliksiz uzatilib turiladi. Barabanli to‘ldiruvchi mashinalar kamerali to‘ldiruvchi mashinalarni ishlab chiqarishdan sekin-asta siqib chiqarmoqda. Kamerali to‘ldiruvchi mashinalar bir, ikki yoki uch kamerali bo‘ladi. Ikki kamerali ПМЗ—1М to‘ldiruvchi mashinasida to‘ldiruvchi material



64-rasm. ПМЗ—1М ikki kamerali to‘ldiruvchi mashina.


voronka 1 ga yuklanadi, undan kamera 3 ga o‘tadi, keyin kamera 4 ga tushadi (64-rasm).

To‘ldiruvchi materialning tushishi avtomatik tarzda klapan 6 bilan pnevmodomkrat 2 orqali vaqtiga vaqtiga bilan ochib-yopib re-jalashtirib turiladi. Pnevmodomkratlar taqsimlovchi qurilma 5 yordamida harakatga keltiriladi. To‘ldiruvchi materialni voronka 1 dan kamera 3 ga atmosfera bosimi ostida uzatiladi. To‘ldirilgan dan so‘ng yuqoridagi klapan 6 yopiladi. Undan keyin quvur 8 dan kamera 4 va 3 ga siqilgan havo yuboriladi. Pastki klapan ochilib material vertikal o‘qda aylanuvchi taqsimlovchi disk 7 orqali, vertikal radial to‘sinqchalar orqali to‘ldiruvchi quvur 9 ga o‘tadi, quvurda havo oqimining bosimi $2,1\text{--}3,4 \text{ kgk/sm}^2$ ni tashkil qiladi.

Havo sarfi 1 m^3 tashiladigan materialga $120\text{--}180 \text{ m}^3$. Mashinaning maksimal unumdorligi $35 \text{ m}^3/\text{soat}$.

Kamerali mashinalarning kamchiligi geometrik o‘lchamlariniнning kattaligi, mashinani yig‘ish va bo‘laklarga bo‘lish ko‘p mehnat talab qilishidir.

БПМЗ—3 barabanli mashinada to‘ldiruvchi material voronka 1 ga, undan aylanib turgan barabanli vertikal yacheyka 2 ga tushadi (65-rasm). Baraban shponkada val 3 da o‘tiradi, val (20 ayl/min) tezlik bilan elektr dvigatel 4 va reduktor orqali aylantiriladi. Baraban aylanganda uning yacheykalari galma-galdan havo quvuri 5 bilan to‘g‘ri keladi. Shunda yacheykadagi material havo oqimi bilan bosim ostida to‘ldiruvchi quvur 7ga olib ketiladi. Mashina-



65-rasm. БПМЗ—3 barabanli to‘ldirish mashinasи.

ning unumdorligi $80 \text{ m}^3/\text{soatgacha}$, to'ldiruvchi materialni 400 m gacha maksimal masofaga tashib bera oladi.

Keyingi vaqtarda ishslash rejimini avtomatlashtirish mashinaga berilayotgan to'ldiruvchi material miqdorini rejalash hisobiga bajarilayapti. Bu havo sarfini bir xilda ushlab turib amalga oshirilayapti va aksincha, havo oqimi sarfini rejalashtirish to'ldiruvchi material miqdorini o'zgartirmasdan amalga oshirilayapti.

Pnevmatik to'ldirish usuli havo sarfini ikki marta kamaytirishga olib keldi: 1 m^3 to'ldiruvchi materialga 50 m^3 havo sarflanadi. Ba'zi shaxtalarda to'ldiruvchi materialga har xil bog'lovchi materiallar (sement, shlak va boshq.) qo'shish hisobiga, uni to'ldirgandan so'ng, tez qotish, qattiqligini oshirish hamda bitta monolit hosil qilishga erishilmoqda.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Yerosti bo'shliqlarini to'ldirishning qanday ijobiy va salbiy tomonlarini bilasiz?
2. Yerosti bo'shliqlarini to'ldirish usullarini bayon qiling.
3. Yerosti bo'shliqlarini gidrousul bilan to'ldirish.
4. Yerosti bo'shliqlarini sidirgich yordamida to'ldirish.
5. Yerosti bo'shliqlarini pnevmatik usul bilan to'ldirishning qanday afzal tomonlarini aytga olasiz?
6. Yerosti bo'shliqlarini to'ldirishga qo'yiladigan talablar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Солод В. И., Зайков В. И., Первов К. М. «Горные машины и автоматизированные комплексы». М., «Недра», 1981.
2. Михайлов Ю. М., Кантович Л. И. «Горные машины и комплексы». М., «Недра», 1975.
3. Яцких В. Г., Имас А. Д., Спектор Л. А. «Горные машины и комплексы». М., «Недра», 1974.
4. «Горные машины и комплексы». Под общ. редакцией проф. Топчиева А. В. М., «Недра», 1971.
5. «Машины и оборудование для угольных шахт». Справочник. Под редакцией Клорикьяна С.Х., Хорина В.Н. М., «Недра», 1974.

MUNDARIJA

Kirish	3
1. Foydali qazilma qatlamlarining tasnifi	8
1.1. Konning kon-geologik, kon-texnik sharoitlari	8
1.2. Foydali qazilma va boshqa tog‘ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari	13
2. Tog‘ jinslarini buzishning usullari va ularni qo‘llash ko‘lamlari	16
2.1. Mexanik usul	16
2.2. Termik usul	17
3. Tog‘ jinsini burg‘ilash usullari va ularni qo‘llash ko‘lamlari	18
3.1. Burg‘ilash usullari to‘g‘risida umumiy ma’lumot	18
3.2. Zarb bolg‘alari. Vazifasi va qo‘llanishi	21
3.3. Perforatorlar va ularni o‘rnatuvchi moslamalar	26
3.4. Aylanib burg‘ilovchi mashinalar	39
3.5. Zarb/aylanma va aylanma-zarb burg‘ilash mashinalar	53
3.6. Burg‘ilash stanoklari va agregatlari	61
3.7. Burg‘ilash mashinalarining unumдорligi	77
4. Lahim o‘tuvchi kombayn va komplekslar	82
4.1. Umumiy ma’lumot va tasnifi	82
4.2. Lahim o‘tuvchi kombaynlar asosiy qismlarining konstruksiysi	84
4.3. Uzluksiz burg‘ilab ta’sir etuvchi ishchi organli kombaynlar	91
4.4. Tanlab ta’sir etuvchi ishchi organli kombaynlar	95
4.5. Lahim o‘tuvchi kombaynlarning unumдорligi	99

5. Kon mashinalari, komplekslari va agregatlari	102
5.1. Umumiy ma'lumot	102
5.2. Foydali qazilmani qazib oluvchi kombaynlar.	
Umumiy ma'lumot	104
5.3. Kombaynlarning yuklash organlari	106
5.4. Kon mashinalarining yurish organlari. Yurish organlarining turkumlari	110
5.5. Kon mashinalarining yuritmalari	111
5.6. Kon mashinalarining uzatish mexanizmlari	117
5.7. Kon mashinalarini boshqarish sistemalari	119
5.8. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlar	122
5.9. Chang bostiruvchi sistema (CHBS)	129
5.10. Foydali qazilma qazib oluvchi komplekslar	130
5.11. Foydali qazilma qazib oluvchi agregatlar	132
5.12. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarning unumdorligi	134
6. Qirg'ich qurilmalari	138
6.1. Umumiy ma'lumot	138
6.2. YC—2M sidirgich-qirg'ich qurilmasi	141
6.3. YCB—67 qirg'ich qurilmasi	143
6.4. Qirg'ich qurilmasining unumdorligi	146
7. Kon ishlarini gidromexanizatsiyalash	148
7.1. Umumiy ma'lumot	148
7.2. Gidromonitorlar	150
7.3. Aralashma nasoslari va ta'minlovchilar	152
7.4. Gidrousul bilan qazishning unumdorligi	153
8. Yerosti ekskavator, buldozer, o'ziyurar skreperlari va ularning unumdorligi	155
8.1. Yerosti ekskavatorlari	155
8.2. Yerosti buldozerlari	157
8.3. O'ziyurar skreperlar	159
8.4. Ekskavatorlarning unumdorligi	161
8.5. Buldozerlarning unumdorligi	161

8.6. Skreperlarning unumdorligi	162
9. To‘ldirish ishlarini mexanizatsiyalash	164
9.1. Umumiylar ma’lumot	164
9.2. Sidirgich yordamida to‘ldirish	166
9.3. Gidravlik to‘ldirish	166
9.4. Pnevmatik to‘ldirish.....	168
Foydalanimanadabiyotlar	171

Abduvosit Mahamadjanovich Isaxodjayev
KON MASHINALARI VA MAJMUALARI

Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma

«Turon-Iqbol» nashriyoti — 2007

Muharrir	<i>B. Xudoyorova</i>
Badiiy muharrir	<i>J. Gurova</i>
Texnik muharrir	<i>T. Smirnova</i>
Musahhih	<i>H. Zokirova</i>
Kompyuterda tayyorlovchi	<i>Ye. Gilmutdinova</i>

Bosishga 25.05.07 da ruxsat etildi. Bichimi $60 \times 90^1 /_{16}$.
«Tayms» garniturasida ofset bosma usulida bosildi. Shartli b.t. 11,0.
Nashr t. 12,67. Jami 1000 nusxa. 220-raqamli buyurtma.

Original-maket «ARNAPRINT» MCHJ da tayyorlandi.
Toshkent, H.Boyqaro ko'chasi, 41.

«Toshkent Tezkor bosmaxonasi» MCHJ da bosildi.
100200, Toshkent. Radial tor kochasi, 10-uy.